



Toyota land cruiser

VIN numurs: JTMHV05J504108046

Dīzelis

Ģenerēšanas datums: 11.03.2025 12:29



Izmantošanas veids

✓ Izskatās labi



Odometrs

✓ Izskatās labi



Juridiskais statuss

✓ Izskatās labi



Bojājumi

⚠ Jāpievērš uzmanība



+31

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 900 datu avotus 35 valstīs



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Izmantošanas veids

Vai transportlīdzeklis ticis izmantots kā taksometrs, nomas auto vai citu pakalpojumu sniegšanai? Ņem vērā: šādi transportlīdzekļi vidēji mēdz būt sliktākā tehniskā stāvoklī.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Kravu pārvadāšana

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Polīcija

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demonstrācijas

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Vai transportlīdzeklis ir fiksēts kā zagsts? Vai tas ir iepriekš zagsts? Vai tas ir atgūts?



Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagsts.



Piezīme

Policijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude 10 valstīs:  +4

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Šobrīd tiek meklēts kā zagsts



Ieraksti nav atrasti



Iepriekš zagsts



Ieraksti nav atrasti

Šobrīd statuss nav zināms



Iepriekš zagsts



Ieraksti nav atrasti

Transportlīdzeklis ir atgūts īpašumā

Zagtu transportlīdzekļu datubāzes pārbaudītas šajās valstīs:



Amerikas Savienotās Valstis



Dānija



Lietuva



Slovākija



Kanāda



Rumānija



Slovēnija



Itālija



Čehija



Zviedrija


Odometrs

Vai nobraukuma dati ir manipulēti, vai pastāv neatbilstības?



Piezīme

- Pēdējais zināmais nobraukums: 279 445 km
- 10 mileage records found



Odometra rādījumu ieraksti	
07.2013.	345 km
09.2013.	5309 km
01.2015.	28 723 km
12.2016.	82 296 km
09.2017.	108 767 km

Odometra rādījumu ieraksti	
11.2018.	151 585 km
05.2019.	170 666 km
12.2020.	220 058 km
01.2023.	250 283 km
03.2025.	279 445 km

Juridiskais statuss

Vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate? Vai tas iepriekš ir atzīts kā norakstīts?

 **Piezīme**
Tehniskā apskate veikta: 03.2025.,  **Igaunija**

Juridiskā informācija

 **Tehniskā apskate** **Nokārtots** 03.2025.  **Igaunija** Ir nokārtota tehniskā apskate Derīga līdz: 03.2026.

 **Norakstīts**  Ieraksti nav atrasti Nav datu, ka transportlīdzeklis būtu norakstīts

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir bojājumu vērtība?



Uzmanību!

Šim transportlīdzeklim atradām 1 ierakstu.



Piezīme

Viegli bojājumi parasti neietekmē transportlīdzekļa drošību un nerada strukturālas problēmas

Bojājumu ieraksti



04.2017.

Igaunija

Bojājumi

Aptuvenās remontdarbu izmaksas

0 € – 500 €

Iespējamais iemesls

Nezināms

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar negadījumiem, taču ne vienmēr tā ir. Daļa datu iegūstam no citiem avotiem, piemēram, autoservisiem, apdrošinātāju atlīdzības pieteikumiem, izolēm vai spēkratu tehniskās apskates. Šie ieraksti norāda uz to, ka ir veikta transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa novērtēšana, pat ja tas nav bijis iesaistīts avārijā.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Bojājumi

Bojājums attiecas uz jebkādu ārēju apstākļu ietekmi uz transportlīdzekli, piemēram, skrāpējumi, buktes vai salauztas detaļas. Bojājumi var rasties avārijas, laikapstākļu, zādzības vai citu notikumu rezultātā. Tāpat bojājumi var ietekmēt automašīnas izskatu vai arī veiktspēju.

Aptuvenās remontdarbu izmaksas

Kad transportlīdzekļa gūtais bojājums tiek novērtēts, tiek sagatavota remonta tāme tās valsts valūtā, kur bojājums ir izskatīts. Tādēļ izmaksas var būt atšķirīgas no gaidītā. Tā var būt, jo:

- valstī vai štatā, kurā ir novērtēts transportlīdzekļa bojājums, varētu būt augstākas vai zemākas remontdarbu izmaksas nekā Tavā valstī (rezerves daļu un darba izmaksas katrā reģionā atšķiras);
- tāme ir aprēķināta, balstoties uz sertificētu autoservisu izmaksām, kas parasti var būt augstākas.

Dabas stihijas

Vai transportlīdzekļa atrašanās vieta ir reģistrēta dabas stihijas zonā?



Nav konstatētas problēmas

Transportlīdzekļa atrašanās vieta dabas stihijas zonā netika reģistrēta

Specifikācija un aprīkojums

Kāda ir transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums?



Piezīme

Pārbaudi, vai transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Identifikācija un tehniskās specifikācijas



Marka

Toyota



Modelis

land cruiser



Apraksts

Land Cruiser



Virsbūves tips

Apvidus auto



Dzinēja tilpums

4,5 l



Degvielas tips

Dīzelis



Transmisijas tips

Automātiskā ātrumkārbā



Krāsa

Melns



Dzinēja apraksts

4461 CC DIESEL



Dzinēja kods

1VD-FTV

Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

A/C

AUTO 4-SEAT WITH INDIC. CONTROL

ACCESSORY CONNECTOR

FR(DC12)+ RR(DC)+ DK(AC220)

AIR CLEANER

SQUARE

AIRBAG SYSTEM

ABS

WITH (ABS+EBD+VSC+BA+ATRC+HAC+CRAWL+MTS)

ACCESSORY ELECTRIC COMPONENT

WITHOUT

AIRBAG PASSENGER SEAT ON/OFF SWITCH

WITH (PASSENGER SEAT)

ANTENNA

D&P (DUAL STAGE/D:WEIGHT SENSOR) + CSA (FR + 2ND + 3RD) + SIDE A/B (FR + 2ND)

ANTI-THEFT SYSTEM

IMMOBILIZER + ALARM + INTRUSION SENSOR + GRADIENT SENSOR

AUTO & EASY CLOSER DOOR

CLOSER

BACK MONITOR

MTM 4-CAM(FR, D, P, BACK) WITH BGM

BODY PROTECTION FILM

WITH (PAINT PROTECTION FILM)

BUMPER

MONOTONED COLOURED

CLEAN AIR FILTER

WITH (FILTER)

COLD AREA PACKAGE

DIESEL

COOL & HOT BOX

COOL BOX

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM

WITH (LED TYPE)

DESTINATION PACKAGE (EXCEPT EUROPE)

WITHOUT

DOOR COURTESY LAMP

WITH (FR+RR)

DOOR OUTSIDE HANDLE

COLOURED

DOOR WINDOW FRAME

BODY COLOR + PIGMENT PLATE

ENGINE COOLANT

LLC 50%

FLOOR MAT

CARPET VX ZX

FRONT FOG LAMPS

WITH

FRONT SEAT

P-SEPARATE; D-W/MEMORY

FRONT SEAT BELT

ELR3-3, FORCE LIMIT+PRETENS

GLASS ANTENNA (AM/FM/FM SUB) + DAB

AUDIO

EMV + DVD + AM/FM BT 14SP (JBL)

AVS (TEMS)

WITH

BLUETOOTH

WITH

BODY STRIPE

WITHOUT

BUMPER AND GRILLE GARNISH

WITHOUT

CLEARANCE & BACK SONAR

WITH

CONSOLE BOX

WITH (VX)

CRUISE CONTROL

WITH

DESTINATION PACKAGE

EST, LAT, LIT

DIFFERENTIAL LOCK

WITHOUT

DOOR INSIDE HANDLE

LC PLATING

DOOR SCUFF PLATE

LC (FR+RR PIGMENT)

EMV AND NAVIGATION SYSTEM

EMV (HDD GPS NAVI) VOICE BT

EXHAUST EMISSION CONTROL

EURO 5 WITH OBD (DIESEL)

FLOOR MAT J-TACS

WITHOUT

FRONT HEADRESTS

ACTIVE

FRONT SEAT ADJUSTER

POWER (D & P)

FUEL FILTER

DIESEL

FUEL HEATER

WITH

GRADE MARK

WITHOUT

HEADLAMP CLEANER

WITH (W/ WASHER)

HEADLAMPS

LC PES LO: HID BI-XENON

HORN

STD (E.MARK)

INSIDE REAR VIEW MIRROR

DAY & NIGHT (AUTO)

JTACS ACCESSORY

WITHOUT

JTACS REMOTE ENGINE STARTER

WITHOUT

KNEE PANEL

(D + P) KNEE A/B

LOWER BACK AND BACK DOOR GARNISH

WITH (PLATING)

MUD GUARDS

WITH (LC)

OUTSIDE REAR VIEW MIRROR

COLOUR (RC + UNDER + ELEC) + ECM + MEMORY
WITH CAMERA

OWNER'S MANUAL

WITHOUT

PACKAGE OPTION 2

WITHOUT

PARKING ASSIST SENSOR JTACS

WITHOUT

POWER WINDOWS

ALL DOOR: ONE TOUCH UP/DOWN + AUTO JAMPRO +
REMOTE CONTROLLER

RADIATOR GRILLE

LC PLATING (INNER PAINTING)

REAR AUDIO

WITHOUT

FUEL TANK

DIESEL

HEADLAMP AIMING

STANDARD

HEADLAMP LEVELLING

WITH (DYNAMIC AUTO)

HEATER

4SEATS-INDEPENDNET CONTROL + PTC+VISCUS

ILLUMINATED ENTRY SYSTEM

WITH (IG SW LIGHT + ROOM LAMP)

INTERMITTENT WIPER

TIME ADJUSTMENT + RAIN SENSOR

JTACS ACCESSORY 1

WITHOUT

KEY PLATE

SMART SYSTEM

LIGHT CONTROL SYSTEM

WITH

MAYDAY SYSTEM

WITHOUT

MULTI INFO DISPLAY

WITH

OVERHEAD CONSOLE

WITH (W/O MOON ROOF)

PACKAGE OPTION 1

WITHOUT

PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER

WITHOUT

POWER DOOR LOCK

WITH (WL)

PRE-CRASH SYSTEM

INTERLOCKING WITH BRAKE

REAR ARM REST

WITH (RR NO 1)

REAR BUMPER

STANDARD PAINTING

REAR CONSOLE BOX

FOR VX

REAR WINDOW WIPER

WITH (INTERMITTENT)

ROCKER & DOOR LOWER MOULDING

PAINT

ROOF RAILS

WITHOUT

SEAT AIRCONDITIONER

WITH (DRIVER AND PASSENGER)

SEAT HEATER

WITH FR + RR NO1

SEAT MATERIAL

LEATHER

SEAT REAR NO 2

FR FACE 5:5 FOR 2 SPACE UP

SIDE GLASS

GREEN + GREY PRIVACY

SPARE WHEEL CARRIER

UNDER (W/LOCK)

STEERING

POWER STEERING + VGRS + VFC

STEERING WHEEL

4 SPOKE WOOD WITH HEATER (LC)

STEP & STEP COVER

SIDE (ALUMAITE FOR VX)

SUN VISOR

W/ ILLUM VANITY MIRROR+ADJUST +SUB VISOR

SWITCH TRONICS

WITHOUT

TIRE BRAND

UNSPECIFIED

TOWING PACKAGE

WITH

VEHICLE CATEGORY

M1

WHEEL CAP

18 INCH ALUMINIUM:4

REAR SPOILER

WITH

REGULATION COMPLIANCY

WVTA PLATE + ID PLATE

ROOF RACK

WITH DOP (200 KG W/BKT)

SATELLITE RADIO

WITHOUT

SEAT BACK POCKET

WITH (LC)

SEAT LUMBER SUPPORT

WITH D (POWER)

SEAT REAR NO 1

BACK 4:2:4 MANUAL SLIDE

SHIFT LEVER & KNOB

FAKE-WOOD + LEATHER KNOB (FOR T/M)

SIDE PROTECTION MOULDING

FOR LC

SPEEDOMETER

OPTITRON LC KM/H

STEERING COLUMN

AUTO TILT & TELESCOPIC WITH MEMORY

STEERING WHEEL SWITCHES

D + AUDIO, VOICE, TEL

SUN ROOF & MOON ROOF

WITHOUT

SUSPENSION

X-AHC TEMS 4LINK

TIRE & DISK WHEEL

285/60R18 (8 J AL) LC HEAVY

TOWING HITCH

WITHOUT

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING

WITHOUT

WASHER FLUID

ETHANOL MIN. FILL

WINCH

WITHOUT

WINDSHIELD DEICER

WITH

WIRELESS DOOR LOCK

HAZARD ANSWER BACK + WIRELESS LINK

WINDSHIELD GLASS

LAMINATED WITH RAIN

Laikposms

Atradām 8 ierakstus

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

Pēdējie ieraksti

06.2013.  Igaunija

✓=
○= **Veikta apskate**

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

06.2013.  Igaunija

 **Bija reģistrēts**

Ierakstā fiksētas administratīvas darbības. Tās var būt saistītas ar īpašumtiesību un dokumentu maiņu un citiem gadījumiem.

12.2016.  Igaunija

✓=
○= **Veikta apskate**

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

04.2017.  Igaunija

 **Fiksēts bojājums** 

Mums ir pamatotas aizdomas, ka konkrētajā valstī (vai štatā) šis transportlīdzeklis tika atzīts par bojātu. Vairāk informācijas sadaļā "Bojājumi".

11.2018.  Igaunija

✓=
○= **Veikta apskate**

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

12.2020.  Igaunija

✓=
○= **Veikta apskate**

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

01.2023.  Igaunija

✓=
○= **Veikta apskate**

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

03.2025.  Igaunija

✓=
○= **Veikta apskate**

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.



+31

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā
900 datu avotus **35 valstīs**



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir