



Land Rover Range Rover Evoque

Atrasti 2 īpašnieki

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Ģenerēšanas datums: 24.08.2026

VIN numurs: SALZA2BN4LH045336

Virsbūves tips: Apvidus auto

Degviela: Dīzelis

Gads: 2019

Pārnesumkārbas veids: Automātiskā ātrumkārbā

Dzinēja tilpums: 2 l

Jauda: 111 kW (149 ZS / 151 PS)

Bojājumi

⚠ Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 3

Drošība

⚠ Uzmanību

Transportlīdzeklim fiksēto atvērto vai slēgto drošības atsaukumu skaits: 1

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

✓ Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 112 556 km.

Juridiskā statusa pārbaude

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Zādzība

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus 48 valstīs



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Policija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demonstrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.



Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Polijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:

Slovēnija Itālija Slovākija Rumānija Ungārija Čehija Kanāda


Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.



Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 112 556 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 125 142 km
- Atrasti 8 nobraukuma datu ieraksti



Odometra rādījumu ieraksti

10.2019.	12 km
12.2019.	1 km
10.2021.	24 168 km
12.2021.	26 004 km
03.2023.	51 256 km

Odometra rādījumu ieraksti

12.2023.	71 023 km
12.2024.	90 915 km
12.2025.	112 556 km

Braukšanas paradumi

10.2019. - 12.2019.	Neizvērtēta braukšana
12.2019. - 12.2025.	Braukts normas robežās 1540 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.



Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija



Apdrošināts?



Apdrošināts

08.2026. 🇱🇻 Latvija

Apdrošināšana ir spēkā no 03.2026. līdz 03.2027.



Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

Nokārtots

12.2025. 🇱🇻 Latvija



Ir nokārtota tehniskā apskate

Vai tas ir norakstīts?

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?



Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 3 ierakstus

Bojājumu ieraksti

11.2023.

Latvija



Fiksētie bojājumi

Šis ieraksts norāda uz bojājumiem, ko ir guvis transportlīdzeklis – parasti avārijā vai citā līdzīgā negadījumā.

Bojātās detaļas

Ārpuse / Nav norādīts

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

751 € – 1000 €

Remonta izmaksu reitings

Ļoti zems

3 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā



Novērtējums

Šis ieraksts norāda uz to, ka transportlīdzekli **pārbaudīja vai apkopa** profesionālis, piemēram, veicot remontu, diagnostiku vai garantijas apkopi. Šis ieraksts automātiski nenožīmē, ka spēkrats būtu bijis iesaistīts negadījumā.

Bojātās detaļas

Kreisā priekšējā daļa / Buferis

Priekšpuse / Buferis

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība


1501 € – 2000 €

Remonta izmaksu reitings

Ļoti zems 5 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas



Fiksētie bojājumi

Šis ieraksts norāda uz bojājumiem, ko ir guvis transportlīdzeklis – parasti avārijā vai citā līdzīgā negadījumā.

Bojātās detaļas

Ārpuse / Nav norādīts

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

501 € – 750 €

Remonta izmaksu reitings

Ļoti zems 2 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehāniskais bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenožīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa

izmantošanu, apkopi vai vadišanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēts bojājums. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc.

Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ.

Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

Remonta izmaksu reitings


Tas palīdz saprast iepriekšējo bojājumu nopietnību, salīdzinot remonta izmaksas ar transportlīdzekļa vērtību. Kad remonta izmaksas tuvojas vai pārsniedz lielu daļu no transportlīdzekļa vērtības, tas var norādīt uz potenciālu pilnīgu zaudējumu.

Ļoti zems	<10 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā
Mazs	10-24 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā
Mērens	25-49 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā
Liels	50-74 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā
Ļoti augsts	>75 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Tirgus vērtība


Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.



Tirgus vērtības novērtēšanas kritēriji:

- Marka: Land Rover
- Modelis: Range Rover Evoque
- Degvielas tips: Dīzēlis
- Transmisijas tips: Automātiskā ātrumkārbā
- Gads: 2019
- Tirgus: Eiropas Savienības austrumvalstis



Gads	Tirgus vērtība	↘ Zemākā tirgus vērtība	↗ Augstākā tirgus vērtība
● 2024	29 990 €	19 900 €	40 000 €
● 2025	25 446 €	16 980 €	33 745 €
● 2026	22 380 €	11 888 €	30 000 €
● 2027	16 500 €	8765 €	22 118 €
● 2028	14 950 €	7941 €	20 040 €
● 2029	13 990 €	7431 €	18 753 €
● 2030	12 999 €	6905 €	17 425 €
● 2031	12 199 €	6480 €	16 353 €
● 2032	11 048 €	5869 €	14 810 €
● 2033	9943 €	5282 €	13 328 €

Tirgus vērtības papildinformācija



Cenas tendenču prognoze

Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -56 % no tā tirgus vērtības.



Pārdošanas laiks

Līdzīgi transportlīdzekļi parasti tiek pārdoti 30 dienu laikā, pamatojoties uz neseniajiem tirgus datiem

Nem vērā – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Specifikācija

Pieejamie dati par transportlīdzekļa tehnisko specifikāciju un versiju.



Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija atbilst pārdevēja teiktajam.

Transportlīdzekļa specifikācija



Pārskats

Marka	Modelis	Degvielas tips
Land Rover	Range Rover Evoque	Dīzelis
Modeļa paaudze	Modeļa gads	Ražošanas gads
II	2020	2019
Ražotāja apraksts		
Range Rover Evoque		



Veiktspēja un efektivitāte

Transmisijas tips	Piedziņas tips	Dzinēja tilpums
Automātiskā ātrumkārbā	Pilnpiedziņa	2 l
Jauda	Ātrumu skaits	Dzinēja kods
111 kW (149 ZS / 151 PS)	9	200CO
Transmisijas nosaukums	Piedziņas veids	
9 Speed Auto Trans 9HP50	Iekšdedze	



Virsbūve un izmēri

Virsbūves tips	Stūres rata novietojums	Krāsa
Apvidus auto	LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)	Balts
Sēdekļu skaits	Durvju skaits	
5	5	

Aprīkojums

029MO 235/60 R18 LRR

❖ Riepu izmērs: 235/60 R18 ar zemu rites pretestību

030BS With Body Coloured Exterior Mirror

❖ Iekļauts ārējais spogulis, kas krāsots korpusa krāsā

030IA Tyre Standard

❖ Standarta riepas

030NT Auto Dip Fr/Rr High Beam Ast

❖ Ir automātiskā tālās gaismas ieslēgšanās priekšā/aizmugurē

031BG 2 1400MM Convex Mirror

❖ Aizmugures spoguļi ar izliektu dizainu (1400 mm)

031RV 18" x 8" Transformer Sparkle Silver

❖ 18 collu x 8 collu riteņi „Sparkle Silver”

032DV With Heated Steering Wheel

❖ Aprīkots ar apsildāmu stūres ratu

032ZL Core Exterior 10

❖ Ārējā dizaina pakete Nr. 10

033CM Seat - Standard

❖ Standarta sēdvietas

033FJ With Rear Seat Centre Armrest

❖ Iekļauts aizmugurējo sēdekļu vidus atzveltnē

033JE Taurus Leather Perforated

❖ Perforēta „Taurus” ādas apdare

033RN 2nd Row Headrest Manual Height

❖ 2. rindas galvas balstu augstuma manuāla regulēšana.

034DO Cloud

❖ „Cloud” interjera tēma, kas rada gaišu un gaisīgu salona atmosfēru

038AP With KMH Speedo

❖ Iekļauts ātruma mērītājs (kilometri stundā)

038MH I/P Facia Contrast - Cloud/Ebony

❖ Salona paneļu apdare kontrastējošos toņos „Cloud” un „Ebony”

029SJ Instant Mobility System - High

❖ Avārijas rezerves riepas mobilitātes sistēma, kas paredzēta augstas veiktspējas vajadzībām

030CQ Rain Sensor - Fr Windscreen Wiper

❖ Lietus sensors priekšējā stikla tīrītājam

030NK Dual Pwr/Htd/Fld/E'Chro/Pudd Lamp

❖ Modernas priekšējās lukturi ar jaudas regulēšanu

030NW With Occupant Sensor

❖ Drošības nolūkā iekļauts klātbūtnes sensors

031CG With Electrochromic R/View Mirror

❖ Iekšējais spogulis ar elektrokromisko funkciju

032BC Steering Wheel - Leather / Chrome

❖ Stūres rats – āda/hroms: Stūres rats ar ādas un hroma akcentiem, kas piešķir tam ekskluzīvu izskatu

032FE Light Oyster Headliner

❖ Īpašības: gaiša austeru krāsas salona apdare

033BV Heated Seats - Drivers/Passengers

❖ Sildāmi sēdekļi vadītājam un pasažieriem

033DB with holes for centre headrest

❖ Konstrukcijā ir paredzētas atveres centrālajam galvas balstam

033IO PVC Door Armrest

❖ Durvju roku balsti, izgatavoti no izturīga PVC materiāla

033LP With 40/20/40 Split Fold Rear Seat

❖ Ar 40/20/40 sadalāmu atgāzamo aizmugurējo sēdekli

033WP 10-Way Htd Front Seat Pack

❖ 10 pozīciju apsildāmo priekšējo sēdekļu komplekts

036AC Euro/Russia 3YR Conctd Service Pack

❖ 3 gadu savienotais pakalpojumu pakete Eiropas/Krievijas reģionam

038ID Full TFT/LCD Instrument Cluster

❖ Instrumentu panelis ar pilnībā TFT/LCD displeju

040AK With Heated Windscreen

❖ Priekšējais stikls, kas aprīkots ar sildelementiem

040AQ With Heated Washer Jet

✦ Priekšējais stikls ar apsildāmu stikla tīrītāju sprauslu

041CX With Roof Conversion-Panorama Roof

✦ Panorāmas jumta pārbūve

043AB With Fuel Fired Heater

✦ Komplektā ietilpst degvielas sildītājs

046AD With Diesel Exh Fluid Emission Tank

✦ Ietver dīzeļdegvielas izplūdes šķidruma tvertni

046BC Fuel Tank Size-Eco

048BF Side Door Scuff Plates

✦ Uzlabota sānu durvju aizsardzība ar sliekšņiem

049DB Manual Steering Column

✦ Stūres kolonnas manuālā regulēšana

051AK Standard Foot Pedal Pad Design

✦ Standarta pedāļa konstrukcija

053BI Fuel Filler Flap - Central Locking

✦ Centrālā atslēgšana degvielas tvertnes vāciņam

054AQ Power Base

✦ Elektriski regulējami sēdekļi

055AF Non Locking Lug Nuts

✦ Riteņu uzgriežņi nav bloķējoši

056EG SERVICE DISTANCE 34,000 KM

✦ 34 000 km nobraukums

057TG Trunk Badge - S

✦ Bagāžnieka emblēma – S – Uz transportlīdzekļa bagāžnieka ir uzstādīta emblēma ar burtu „S”.

062DB TPMS WARNING LIGHT 20%

✦ 20 % TPMS brīdinājuma indikators

064BR With Automatic Headlamp Levelling

✦ Iekļauta automātiskā lukturu regulēšana

040AZ Starter - FEAD Integrated

✦ Integrēts starteris – FEAD tipa.

041GH Version - Core

✦ Versija – pamata versija: transportlīdzekļa modeļa standarta versija

043BD Immersion Heater-700W/220V

✦ Iegremdējamais sildītājs ar jaudu 700 W/220 V

046AK Fuel Tank-Diesel

✦ Dīzeļdegvielas tvertne

046DC Eco Diesel Exhaust Fluid Tank Size

✦ Norāda „Eco Diesel” izplūdes šķidruma tvertnes tilpumu

049AS With Locking Steering Column

✦ Stūres kolonna ar fiksācijas mehānismu

050BD Deployable Bonnet/Scuttle Abag

✦ Izplešamā motora pārsega un priekšējā paneļa gaisa spilvenu sistēma

053BD Fuel Tank Filler Neck With Inhibit

✦ Degvielas pildīšanas kakls ar aizsardzības funkciju

053CT EU6D Diesel + DPF Emissions

✦ Atbilst ES6D dīzeļdzinēju un DPF emisiju standartiem.

054ER PowerPack 15

✦ Komplektā ietilpst PowerPack 15 konfigurācija.

056DD SERVICE TIME, 24 MONTHS

✦ 24 mēnešu apkopes intervāls

057PD Badge - Evoque

✦ „Evoque” emblēma

062AD With Tyre Pressure Sensors

✦ Iekļauti riepu spiediena sensori uzraudzībai

063CR I/P Insert - Bright Chrome

✦ Spilgti hromēts salona paneļa ieliktnis

064BU With Daytime Running Lamps

✦ Dienas gaismas lukturi

064EC With Ambient Lighting-Interior

✦✦ Salona apgaismojums

064HL H/Lamp Operation LHD-Right Justify

✦✦ Priekšējo lukturu darbība automašīnām ar stūri kreisajā pusē – izvietoti pa labi

064QB Headlamps - LED Premium

✦✦ LED Premium lukturi

065AB With Speed Control

✦✦ Ietver ātruma regulēšanas funkciju

066AA With Keyless Start

✦✦ Iekļauta bezatslēgas iedarbināšanas sistēma

072BI Cold Climate Convenience Pack

✦✦ Uzlabotas ērtības funkcijas aukstā laikā

076DA With Perimeter Anti-Theft

✦✦ Aprīkots ar perimetra pretzādzību sistēmu

076EI Double Locking Power Lock Latch

✦✦ Divkārsās bloķēšanas mehānisms ar elektrisko fiksatoru

077BA Exterior Protection Cat 1

✦✦ 1. kategorijas ārējās aizsardzības funkcijas

079AJ Front Floor Carpet Mats

✦✦ Ir pieejami paklāji priekšējai grīdai

080DN Front Fender Gill-Atlas

✦✦ Atlas modelim paredzēta priekšējā spārna atvere

080GD Rear Bmp Lwr Valance - White Silver

✦✦ Apakšējā aizmugurējā bufera apdare baltā sudraba krāsā

080SH Lower Body Side Moulding - Black

✦✦ Melna apakšējā sānu apdare

086DC Traffic Sing Recogn./Speed Limiter

✦✦ Ceļa zīmju atpazīšana ar ātruma ierobežotāju

086FA Rear View Camera-Fixed

✦✦ Aizmugures kamera, kas piestiprināta pie transportlīdzekļa

064EQ Grille - Atlas

✦✦ Atlas Grille

064HY With Colour Keyed Fog Lamp Bezel

✦✦ Miglas lukturu apmales krāsa saskaņota

064RA Active Vanes - Upper/Lower

✦✦ Aktivās lāpstīņas – augšējās un apakšējās – ir iekļautas transportlīdzekļa komplektācijā.

065ED Autonomous Emergency Braking-Lev3 Cty & URB+PED+CYC

✦✦ Autonomā avārijas bremzēšanas sistēma pilsētvidē un apdzīvotās vietās ar gājēju un velosipēdistu atpazīšanu (3. līmenis)

070AV Tailgate-Powered Upper

✦✦ Elektriski vadāma aizmugurējā bagāžnieka vāka funkcija

076CW Dual Note Electric Horn

✦✦ Elektriskie divtoņu signāltauriņi drošībai

076DF 433 MHZ Door Lock Frequency

✦✦ 433 MHz durvju slēdzenes frekvence

076GA Door Lock/Unlock Front

✦✦ Priekšējo durvju slēdzenes un atslēgšanas mehānisms.

078CT 9 Speed Auto Trans 9HP50

✦✦ Aprīkots ar 9 pakāpju automātisko pārniesumkārbu – 9HP50.

080AC With Body Coloured Roof

✦✦ Komplektā ietilpst korpusa krāsā krāsots jumts

080EU Front Bumper - Painted Body Colour

✦✦ Priekšējais bampers ir nokrāsots korpusa krāsā, lai izskatītos viengabala

080NC PVC Door Trim Panel

✦✦ PVC durvju apdares panelis

086BG Lane Departure Warning+Keep Assist

✦✦ Brīdinājums par joslas novirzīšanos un joslas uzturēšanas palīgsistēma

086DH Driver Drowsiness Monitoring

✦✦ Autovadītāja miegainības uzraudzības sistēma

087AQ Touch Pro Duo

✦✦ Touch Pro Duo informācijas un izklaides sistēma

087AU Navigation

✦✦ Iekļauta navigācijas sistēma

088HH Interior Trim - Morzine

✦✦ Interjera apdares dizains ir Morzine

088PF IP-PVC Diamond Cut Facia

✦✦ Instrumentu paneļa dizains ar dimanta griezuma apdari

088ST Finisher-Matt/Glass Lines Brgt Alum

✦✦ Matēts apdares slānis ar spīdīgām alumīnija līnijām

095DB Export Shipping Requirements

✦✦ Atbilst eksporta pārvadājumu standartiem

096EB Brake RSVR Cap - Pictorial

✦✦ Bremžu šķidrums tvertnes vāciņš ar attēlu

096TA Air Bag Label - Pictorial

✦✦ Gaisa spilvena uzlīme ar attēlu

096UF Tyre Recommended Plate-Non English

✦✦ Plāksnes ar ieteicamajiem riepu parametriem

099AA 5 Door

✦✦ Automašīna ar 5 durvīm

101AG Standard Wheelbase

✦✦ Standarta riteņu bāze

109AA All Wheel Drive

✦✦ Pilnpiedziņas sistēma labākai saķerei

145CE 2020 Model Year Parts

✦✦ 2020. gada modeļa detaļu uzlabojumi

153BF Medium Engine Cooling

✦✦ Vidēja izmēra dzinēja dzesēšanas sistēma transportlīdzeklim.

180AC Seat Cushion Power Fore/Aft

✦✦ Ir pieejama sēdekļa spilvena elektriska regulēšana uz priekšu un atpakaļ.

180CA With Front Seat Cushion Power Tilt

✦✦ Priekšējā sēdekļa spilvenam ir elektriski regulējama slīpuma funkcija.

087XL Nav Data - Reg 1 - Europe

✦✦ Navigācijas dati Eiropas reģionam

088IA Brake - Auto Terrain Response

✦✦ Automātiskā „Terrain Response” bremžu sistēma

088RC Chrome console finisher

✦✦ Hromēta apdare centrālajai konsolei

095CB All Terrain Progress Control

✦✦ Visu veidu reljefa braukšanas kontrole: aprīkota ar visu veidu reljefa braukšanas kontroli, kas nodrošina braukšanas iespējas bezceļu apstākļos.

095RD Mapcare - Euro/Russ 3yr

✦✦ Mapcare pakalpojums Eiropas un Krievijas reģionam

096FA Fuel Label - ROW

✦✦ Degvielas marķējums atbilst ROW standartiem

096TL 'E' Approval Label

✦✦ „E” atļaujas marķējums atbilstībai normatīvajām prasībām

097AJ Whole Vehicle Type Approval

✦✦ Visa transportlīdzekļa tipa apstiprinājums

100LR Land Rover

✦✦ Land Rover: Šis transportlīdzeklis ir Land Rover modelis.

103AA With Diesel Fuel Capability

✦✦ Spēj darboties ar dīzeļdegvielu

117AA With Leather Gear Shift Knob

✦✦ Aprīkots ar ādas pārneseņu pārslēgšanas pogu, kas nodrošina izsmalcinātu sajūtu.

152AJ Engine Power Source - 150PS/380NM

✦✦ Aprīkots ar dzinēju ar jaudu 150 ZS/380 Nm.

179AB Thermal Encapsulation Covers

✦✦ Tiek piegādāti termiskie aizsargpārsegi.

180BC Seat Cushion Power Height

✦✦ Ir pieejama sēdekļa spilvena elektriskā augstuma regulēšanas funkcija.

180DB Seat Squab Power Recline

✦✦ Sēdekļa atzveltni var noliekt ar elektrisko piedziņu.

180FA Front Headrest Manual Height

✦ Priekšējā galvas balsta augstumu var regulēt manuāli.

185AP Badge-Engine Power Diesel 150 PS

✦ Dzinēja emblēma, kas norāda uz dīzeļdzinēju ar 150 zirgspēkiem

189AD Front And Rear Parking Aid

✦ Komplektā ir iekļauti gan priekšējie, gan aizmugurējie stāvvietas sensori.

200CO 2.0L AJ20D4 Diesel LF PTA

✦ Aprīkots ar 2,0 l AJ20D4 dīzeļdzinēju LF PTA.

211AA Centre Console CCR

✦ CCR centrālā konsole

214AA Front Bumpers CCR

✦ CCR priekšējie bamperi

216AA Door Casing CCR

✦ CCR durvju apmale

218AA Rear Spoiler - CCR

✦ Aizmugurējais spoileris – CCR: Aizmugurējais spoileris, kas izstrādāts, lai uzlabotu aerodinamiku, ir daļa no CCR komplekta

220AA KSK Cabin Harness

✦ Salona vadu komplekts KSK sistēmai

222AA CCR INFOTAINMENT HARNESS

✦ Savienojamības nodrošināšanai tiek uzstādīts CCR INFOTAINMENT HARNESS.

252SF LHD

✦ Ar stūri kreisajā pusē

300KC 40:20:40 Fld with Ctr Headrst & Armrest

✦ 40:20:40 salokāmi aizmugurējie sēdekļi ar centrālo galvas balstu un roku balstu, kas nodrošina daudzveidīgas kravas pārvadāšanas un sēdvietu izvietojuma iespējas

300RJ Cld Grnd Lthr wth Cld/Ebny Lthr

✦ „Cold Ground” āda kopā ar „Cold/Ebony” ādas kombināciju

551CE S 150PS Auto

✦ Automātiskā pārnesumkārbā ar 150 zirgspēkiem

182AB Personal Setting Center

✦ Personīgo iestatījumu centrs

188HA HEADLINING/MORZINE/LGHT OYSTER

✦ Salona apdare/Morzine/Light Oyster – attiecas uz salona apdares materiālu un krāsu.

1AA Exterior Paint - Fuji White

✦ Ārējā krāsa – Fuji White – Transportlīdzekļa ārpusē ir nokrāsota krāsā ar nosaukumu Fuji White.

210AA Cockpit CCR

✦ CCR kabīnes dizains

212AA Seats CCR

✦ CCR sēdvietas

215AA Rear Bumpers CCR

✦ CCR aizmugurējie bamperi

217AA Headlining CCR

✦ CCR kā galvenā zvaigzne

219AA CCR INSTRUMENT PANEL HARNESS

✦ CCR sistēmas instrumentu paneļa vadu komplekts

221AA KSK Engine Bay Harness

✦ KSK dzinēja nodalījuma vadu komplekts: KSK ražots dzinēja nodalījuma vadu komplekts.

233AA CCR Pony Pack

✦ Ietver CCR Pony Pack konfigurāciju.

300CT Seat Combination 033WP/300KC

✦ Kombinētā sēdekļu opcija ar 10 virzienos regulējamiem apsildāmiem priekšējiem sēdekļiem un īpašu materiālu

300QK Interior Enviroment Pack 35

✦ Salona aprīkojuma pakete ar 35 funkcijām

300SF L551 Evoque Replacement

✦ Evoque nomaina pret modeli L551

800FD (+)"SF"

✦ SF (+)

900AA Halewood (UK)

Ražots Halvudā (Apvienotā Karaliste)

HQ551 L551 2.0D AJ20-D4M MHEV AWD 5DR SWB

2,0 litru dīzeļdzinējs ar vieglo hibrīda tehnoloģiju, pilnpiedziņa, 5 durvis un īsa riteņu bāze

Drošība

Mēs pārbaudījām, vai šim transportlīdzeklim ir izsludināti ražotāja atsaukumi. Tāpat uzzinājām, kāds ir spēkrata drošības reitings.



Uzmanību

Atrasts 1 atsaukums



"carVertical" secinājumi

Šim transportlīdzeklim savulaik ir bijis drošības atsaukums, taču problēma ir atrisināta. Tālāka rīcība nav nepieciešama. Regulāra apkope palīdzēs doties droši ceļu satiksmē.

Atsaukumi

Atsaukuma statuss: Atrisināts

Atradām paziņojumu par atsaukumu. Ražotājs ir izsludinājis atsaukumu par šo transportlīdzekli.

Nosaukums Unknown

Atsaukuma numurs N503

Laikposms

Atradām 13 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms



08.2019.



Nezināma valsts

Ražots

Šī transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.



12.2019.



Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.



12.2019.



Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.



12.2019.



Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

12.2021.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

03.2022.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīngā izmaksāšanas.

11.2023.  Latvija

Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

12.2023.  Latvija

Fiksēts novērtējums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

12.2023.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

12.2024.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

03.2025.  Latvija

Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

12.2025.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

03.2026.  Latvija

Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: 29.03.2026

līdz: 28.03.2027



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus 48 valstīs



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atņeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

- ☐ **Veic profesionālu apskati autoservisā**

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmkonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐ Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.

☐ Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.

☐ Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.
- ☐ **Pavaicā apkopes vēsturi**

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐ Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.

☐ Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.

☐ Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta
- ☐ **Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs**

Pārlicinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐ Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.

☐ Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)

☐ Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.
- ☐ **Dodies izmēģinājuma braucienā**

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐ Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.

☐ Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.

☐ Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.
- ☐ **Salīdzini ar citiem auto**

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐ Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).

☐ Salīdzini cenas

☐ Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.

☐ Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.