



Toyota Corolla

SB1ZA3BE60E005578

Benzīns

2019

Ģenerēšanas datums: 03.11.2025



Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti

Bojājumi

⚠ Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 4

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

✔ Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 114 630 km.

Juridiskā statusa pārbaude

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Zādzība

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.

Dabas stihiju pakļautība

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav fiksēti ieraksti par pakļautību dabas stihijām.



+36

Datu avoti

We checked 900+ data sources in 40 countries



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Vai transportlīdzeklis ticis izmantots kā taksometrs, nomas auto vai citu pakalpojumu sniegšanai? Ņem vērā: šādi transportlīdzekļi vidēji mēdz būt sliktākā tehniskā stāvoklī.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

✔ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Kravu pārvadāšana

✔ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

✔ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Policija

✔ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demonstrācijas

✔ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

✔ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.



Kopsavilkums

Policijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:  +1

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?



Ieraksti nav atrasti



Iepriekš zagts



Ieraksti nav atrasti

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Zagtu transportlīdzekļu datubāzes **pārbaudītas šajās valstīs**:

 Slovākija  Itālija  Čehija  Slovēnija  Rumānija  Ungārija  Kanāda


Nobraukums

Vai nobraukuma dati ir manipulēti, vai pastāv neatbilstības?



Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 114 630 km
- Atrasti 5 nobraukuma datu ieraksti



Braukšanas paradumi

Uzzini, cik lielā mērā auto ir vadīts tā kalpošanas laikā. Jo mazāk ar to ir braukts, jo mazāks var būt nolietojums. Savukārt, intensīvi izmantojot spēkratu, var ātrāk nolietoties būtiskas daļas un detaļas.

Maz braukts < 600 km mēnesī 0% no izpētītā laikposma

Braukts mazāk nekā vidēji novērots. Mazāk izmantojot spēkratu, tam nereti var straujāk novecot neizmantotās daļas un detaļas.

Braukts normas robežās 600 - 2300 km mēnesī 100% no izpētītā laikposma

Normālas izmantošanas tendence. Bieži vien tas apzīmē to, ka spēkrats ir izmantots vienmērīgi, tādēļ arī nolietojums varētu būt normas robežās.

Intensīvi braukts > 2300 km mēnesī 0% no izpētītā laikposma

Ar spēkratu ir braukts vairāk, nekā tas parasti novērojams. Tas var nozīmēt to, ka transportlīdzekļa detaļas tiek pakļautas lielākai slodzei. Iespējams, tās būtu jāmaina.

Nav braukts 0% no izpētītā laikposma

Fiksēts, ka spēkrats ilgstoši nav izmantots. Automašīnām, kas ilgu laiku nav kustinātas, būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība (akumulators, bremzes, riepas).

Odometra rādījumu ieraksti

07.2019.	5 km
07.2021.	41 201 km
07.2023.	80 096 km
07.2024.	96 059 km
07.2025.	114 630 km

Braukšanas paradumi

07.2019. - 07.2025. **Braukts normas robežās** 1569 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate? Vai tas iepriekš ir atzīts kā norakstīts?

- ✓

Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija

- ✓=

O=

Tehniskā apskate

Nokārtots

Ieraksts atrasts 07.2025.

Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate
- ↺↻

Norakstīts

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka transportlīdzeklis būtu norakstīts

Bojājumi

Šajā sadaļā vari uzzināt, vai transportlīdzeklis ir iepriekš ticis bojāts vai arī tam ir veikts bojājumu novērtējums. Tāpat vari ielūkoties aptuvenajās remontdarbu izmaksās (ja tādas ir pieejamas).

- !

Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 4 ierakstus

- i

Kopsavilkums

Viegli bojājumi parasti neietekmē transportlīdzekļa drošību un nerada strukturālas problēmas



Citi bojājumi:

Ārpuse / Nav norādīts

11.2022.

Latvija

Bojājumi
Aptuvenās remontdarbu izmaksas
0 € – 500 €



Labās puses bojājumi: **Aizmugure / Buferis**

11.2022.

Latvija

Novērtējums

Bojātā puse

Aizmugure

Aptuvenās remontdarbu izmaksas

0 € – 500 €

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas



Priekšpuses bojājumi: **Priekšpuse / Buferis**

06.2023.

Latvija

Novērtējums

Bojātā puse

Priekšpuse

Aptuvenās remontdarbu izmaksas

0 € – 500 €

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas



Priekšpuses bojājumi: **Priekšpuse / Buferis**

08.2025.

Latvija

Novērtējums

Bojātā puse

Priekšpuse

Aptuvenās remontdarbu izmaksas

0 € – 500 €

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Novērtējums

Novērtējuma laikā tiek izpētīts transportlīdzeklim nodarīto bojājumu apmērs. Procesa laikā tiek pārbaudīts transportlīdzeklis, lai noteiktu, kāda veida remonts ir nepieciešams, aprēķinātas aptuvenās izmaksas, kā arī nolemts, vai spēkratu ir iespējams salabot vai arī tas ir atzīstams kā norakstāms.

Bojājumi

Bojājums attiecas uz jebkādu ārēju apstākļu ietekmi uz transportlīdzekli, piemēram, skrāpējumi, buktes vai salauztas detaļas. Bojājumi var rasties avārijas, laikapstākļu, zādzības vai citu notikumu rezultātā. Tāpat bojājumi var ietekmēt automašīnas izskatu vai arī veiktspēju.

Aptuvenās remontdarbu izmaksas

Kad transportlīdzekļa gūtais bojājums tiek novērtēts, tiek sagatavota remonta tāme tās valsts valūtā, kur bojājums ir izskatīts. Tādējā izmaksas var būt atšķirīgas no gaidītā. Tā var būt, jo: valstī vai štatā, kurā ir novērtēts transportlīdzekļa bojājums, varētu būt augstākas vai zemākas remontdarbu izmaksas nekā Tavā valstī (rezerves daļu un darba izmaksas katrā reģionā atšķiras); tāme ir aprēķināta, balstoties uz sertificētu autoservisu izmaksām, kas parasti var būt augstākas.

Dabas stihiju pakļautība

Vai transportlīdzekļa atrašanās vieta ir reģistrēta dabas stihijas zonā?



Nav konstatētas problēmas

Transportlīdzekļa atrašanās vieta dabas stihijas zonā netika reģistrēta

Tirgus vērtība

Par kādu cenu iepriekš pārdots transportlīdzeklis? Kāda ir vidējā šī gada modeļa vērtība?



Kopsavilkums

- Transportlīdzekļa vidējā tirgus vērtība: 16 171 €
- Uzmanies no slēptiem bojājumiem, ja transportlīdzeklis ir pārdošanā par krietni zemāku cenu!

Toyota Corolla 2019 – pašreizējā tirgus vērtība

Tirgus vērtība tiek noteikta, pārbaudot konkrēta automobiļa modeļa (ražots tajā pašā gadā) cenu valstī, kurā sagatavota atskaite. Mēs analizējam datus par pēdējiem 6 mēnešiem.

Zemākā cena

14 553 €

Vidējā cena

16 171 €

Augstākā cena

17 788 €



Specifikācija un aprīkojums

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums. Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.



Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Identifikācija un tehniskās specifikācijas



Marka
Toyota



Modelis
Corolla



Apraksts
Corolla



Variants
Touring Sports



Virsbūves tips
Universālis



Ražošanas gads
2019



Dzinēja tilpums
1,2 l



Griezes moments
185 Nm



Degvielas tips
Benzīns



Transmisijas tips
Automātiskā ātrumkārbā



Piedziņas tips
Priekšējo riteņu piedziņa



Durvju skaits
5



Stūres rata novietojums
LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)



Cilindru skaits
4



Ātrumu skaits
6

Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

A/C AUTO (DUAL MODE)

Automātiskā divu režīmu gaisa kondicionēšanas sistēma

ABS WITH

Bremžu pretbloķēšanas sistēma ir iekļauta

ACCELERATOR PEDAL ELECTRIC TYPE

Elektriskā tipa akseleratora pedāļa konstrukcija

ACCESSORY CONNECTOR (N0 1) CONSOLE BOX + LUG

Savienojuma punkti konsoles nodalījumā un bagāžas nodalījumā

ACCESSORY CONNECTOR (N0 2) I/P + CONSOLE 1

- ✦ Savienojuma punkti pie instrumentu paneļa un konsoles paneļa 1

AIR BAG MANUAL ON-OFF SW P SEAT WITH INDICATOR

- ✦ Pasažiera sēdekļa drošības spilvens aprīkots ar manuālu ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzi un indikatoru.

ANTI-THEFT SYSTEM IMMOBILIZER

- ✦ Aprīkots ar imobilaizeru aizsardzībai pret zādzību

AUDIO T1 (8") 6SP

- ✦ 8 collu skārienekrāns ar 6 skaļruņu sistēmu

AVS (TEMS) WITHOUT

- ✦ Nav adaptīvās mainīgās piekares sistēmas

BACK MONITOR CAMERA + W/H

- ✦ Aizmugurējā kamera ar vadlīnijām

BRAKE CONT VALVE- EDB CONTROL EBD

- ✦ Elektroniskā bremžu spēka sadales (EBD) kontroles sistēma

CHILD PROTECTOR WITH (REAR DOOR ONLY)

- ✦ Bērnu drošības durvju slēdzenes tikai aizmugurējām durvīm

CLEAN AIR FILTER POLLEN FILTER

- ✦ Kabīnes gaisa filtrs ar ziedputekšņu filtrāciju

CLOCK AUDIO + METER

- ✦ Ar audio un mērierīču sistēmu integrēts pulksteņa displejs

COLD AREA PACKAGE COLD AREA SPEC

- ✦ Aukstās zonas specifikāciju pakete

COOLER REAR DUCT WITH

- ✦ Aizmugurējo kanālu sistēma uzlabotai dzesēšanai

CUP HOLDER FR2/BLACK

- ✦ Divi priekšējie krūziņu turētāji ar melnu apdari

ADDITIONAL HEATER PTC HEATER (600W)

- ✦ 600 W PTC (pozitīvs temperatūras koeficients) sildītājs

ANTENNA SFIN

- ✦ Aprīkots ar SFIN antenu

ASSIST GRIP FR2, RR2

- ✦ Komplektā ietilpst priekšējie un aizmugurējie palīgrokturi (2 priekšā, 2 aizmugurē).

AUDIO JACK WITH

- ✦ Audio sistēma aprīkota ar papildu audio ligzdu

BACK GLASS SOLAR GREEN 70%

- ✦ Solar Green 70% tonēts aizmugurējais vējstikls

BLACK OUT WITH (DOOR SASH + WHEEL HOUSE)

- ✦ Ārējā aptumšošanas paketē ietilpst durvju vērtnes un riteņu mājas apdare

BUMPER PP PNT WITH PNT FOG CVR

- ✦ Krāsots buferis ar miglas lukturu vākiem

CHILD RESTRAINT SYSTEM WITH (ISO FIX) *2

- ✦ Ietver ISO FIX bērnu sēdeklišu stiprinājuma punktus diviem sēdekļiem.

CLEARANCE & BACK SONAR WITHOUT

- ✦ Nav iekļauti stāvvietas sensori

COAT HOOK WITH

- ✦ Iekštelpu mēteļu āķiši

CONSOLE BOX RESIN

- ✦ Konsoles kastes materiāls ir sveķi

CRUISE CONTROL WITH ACC, ALL SPEED

- ✦ Aprīkots ar adaptīvo kruīza kontroli (ACC) ar visu ātrumu funkciju

DATA COMMUNICATION MODULE REG CMPL ECALL

- ✦ Iekļauts normatīvajiem aktiem atbilstošs avārijas izsaukuma (eCall) modulis

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM WITH (LED TYPE)

✦ Iekļautas LED dienas gaitas gaismas

DESTINATION PACKAGE (FOR EUROPE) BALTICS

✦ Baltijas valstīm pielāgota pakete, kas ietver specializētas funkcijas

DOOR BELT MOULDING BLACK

✦ Melna durvju drošības jostas līstes apdare

DOOR INSIDE HANDLE PLATING

✦ Iekšdurvju rokturi ar metālisku apdari

DOOR POCKET FR&RR

✦ Iekšdurvju kabatas priekšpusē un aizmugurē

DOOR TRIM FR: SOFT RR: SOFT W/ NV FELT

✦ Mīksta durvju apdare priekšpusē un aizmugurē ar trokšņu slāpēšanas filcu

DOOR WINDOW FRAME BLACK + RESIN

✦ Melns loga rāmja materiāls ar sveķu komponentiem

EMERGENCY BRAKE LIGHTS WITH

✦ Aprīkots ar avārijas bremžu lukturiem

EXHAUST TAIL PIPE & DIFFUSER SINGLE WITHOUT DIFFUSER

✦ Viena izplūdes izplūdes caurule bez difuzora

FLOOR MAT ILA TEXTILE LOW LHD 650GR

✦ Tekstila grīdas paklājiņi ar zemu kaudzes augstumu, paredzēti modeļiem ar kreisās puses vadību, svars 650 grami uz kvadrātmētru.

FRONT FLOOR CARPET AND MAT DILOUR

✦ Iekšējais priekšējais grīdas paklājs un paklājiņš no divkrāsaina materiāla

FRONT HEADRESTS VERTICAL X2

✦ Divi vertikāli priekšējie galvas balsti

FRONT PILLAR GARNISH BASE

✦ Priekšējo balstu apdare bāzes konfigurācijā

DESTINATION PACKAGE (EXC/ ERP) WITHOUT

✦ Nav iekļauta īpaša galamērķa pakete

DOOR ARM REST FABRIC

✦ Ar audumu apvilkti durvju roku balsti

DOOR INNER GARNISH PLATING + RESIN

✦ Durvju iekšējās apdares apdare ar apšuvumu un sveķu komponentiem

DOOR OUTSIDE HANDLE BODYCOLOUR D: W/ KEY P:W/O

✦ Virsbūves krāsas ārdurvju rokturi, vadītāja durvīm ir piekļuve ar atslēgu, pasažiera durvīm nav.

DOOR SCUFF PLATE RESIN + RESIN

✦ Plastmasas durvju scuff plāksnes

DOOR TRIM ORNAMENT RESIN + SATIN PLATING

✦ Sveķu materiāls ar satīna pārklājuma apdari

ECO PACKAGE WITH (S&S)

✦ Ietver Start-Stop sistēmu degvielas ekonomijai

EXHAUST EMISSION CONTROL EURO 6C WITH OBD

✦ Dzinējs atbilst Euro 6C emisijas standartiem ar borta diagnostikas sistēmu (OBD)

FENDER LINER FR (LOW) & RR (LOW)

✦ Priekšējo un aizmugurējo spārnu uzlikas ir zema augstuma

FRONT DIFFERENTIAL WITH (5.045)

✦ Aprīkots ar priekšējo diferenciāli ar 5,045 pārneseņu attiecību, kas palīdz efektīvi sadalīt jaudu uz priekšējiem riteņiem, lai uzlabotu saķeri un stabilitāti.

FRONT FOG LAMPS WITH

✦ Aprīkots ar priekšējiem miglas lukturiem

FRONT PERSONAL LAMP WITH (BULB)

✦ Iekšējā apgaismojuma sistēmā integrēti priekšējie personīgie lasāmie lukturiši

FRONT SEAT SPORTY

✦ Sportisks dizains

FRONT SEAT SLIDE 260MM D&P MANUAL

- ❖ Priekšējie sēdekļi ar 260 mm regulējamu slīdēšanu, manuāla vadība vadītājam un pasažierim.

FRONT SIDE GLASS GREEN 70%

- ❖ Priekšējie sānu logi ar 70% zaļu tonējumu

FRONT WHEEL BRAKE 15" DISC (B)

- ❖ Priekšējie riteņi aprīkoti ar 15 collu disku bremzēm

GLOVE BOX WITH DAMPER

- ❖ Cimdu kastītes nodalījumā ir amortizators, kas nodrošina vienmērīgu atvēršanu un aizvēršanu.

GRADE PACKAGE WITHOUT

- ❖ Nav īpašas paketes transportlīdzekļa klasei

HEAD UP DISPLAY WITHOUT

- ❖ Nav iekļauta Head-Up displeja funkcija

HEADLAMP CLEANER WITHOUT

- ❖ Bez

HEADLAMPS PARABOLA LED + AHB

- ❖ LED projektora lukturi ar adaptīvo tālo gaismu (AHB) funkciju

HILL ASSIST CONTROL (HAC) WITH (HAC3)

- ❖ Iekļauta palīgsistēma braukšanai uz kalna

ILLUMINATED ENTRY SYSTEM WITH (ROOM + MAP LAMP)

- ❖ Iekšējā apgaismojuma sistēma ietver telpas un karšu lampas

INSTRUMENT FINISH PANEL ADP/MC: STAIN PLATING

- ❖ Dekoratīvais panelis ar traipu pārklājumu

INTERMITTENT WIPER TIME ADJUSTMENT

- ❖ Tīrītāji ar laika regulēšanas funkciju

KEY PLATE JK MASTER (W/-TR) 2

- ❖ Atslēgas plāksnīte ar norādi JK Master ar -TR funkcionalitāti, 2 gab.

FRONT SEAT VERTICAL ADJUSTER D&P: 2 WAY MANUAL

- ❖ Vadītāja un pasažiera priekšējie sēdekļi ar manuālu vertikālo regulēšanu 2 virzienos

FRONT SUSPENSION MACPHERSON STRUT (FF)

- ❖ MacPherson statņu priekšējā balstiekārta

FUEL CAUTION LABEL E5, E10 REG.

- ❖ Brīdinājuma marķējums par degvielas veidu E5 un E10 benzīnam

GLOVE BOX LAMP WITH

- ❖ Apgaismots cimdu nodalījums

GRILL SHUTTER WITHOUT

- ❖ Nav režģa slēgu sistēmas

HEADLAMP AIMING RH AIMING (FOR LHD CAR)

- ❖ Virziens pa labo pusi uz transportlīdzekļiem ar kreiso vadību

HEADLAMP LEVELLING MANUAL

- ❖ Manuāla priekšējo lukturu gaismas kūļa nolīdzināšana

HIGH MOUNT STOP LAMP WITH (LED TYPE, SPOILER)

- ❖ Aizmugurējā spoilerī iebūvēts augsti novietots LED bremžu signāllukturis

I/P CENTER CLUSTER SATIN PLATING/PIANO BLACK

- ❖ Instrumentu paneļa centrālais panelis ar satīna pārklājumu un klavieru melniem akcentiem

INSIDE REAR VIEW MIRROR DAY & NIGHT

- ❖ Iekšējais atpakaļskata spogulis ar dienas un nakts režīmu

INSTRUMENT PANEL SOFT W/ STITCH (P-PAD)

- ❖ Instrumentu paneļa mīksta spilventiņš ar šuvēm

JACK WITHOUT

- ❖ Nav iekļauts transportlīdzekļa domkrats

LANE CHANGE ASSIST WITHOUT

- ❖ Nav uzstādīta joslu maiņas palīgsistēma

LANE KEEP ASSIST (LKA) WITH (LTA)

- ✦✦ Joslu saglabāšanas palīgsistēma, kas iekļauta ar joslu izsekošanas palīgsistēmu (LTA)

LIGHT REMIND WARNING WITH (BUZZER+AUTOCUT)

- ✦✦ Gaismām iekļauta vizuālā un skaņas brīdinājuma sistēma

LUGGAGE AND BACK DOOR RELEASE ELEC LOCK

- ✦✦ Bagāžas nodalījuma un aizmugurējo durvju elektriskā atvēršanas sistēma

LUGGAGE ROOM LAMP WITH

- ✦✦ Iekšējais apgaismojums bagāžas nodalījumā

LUGGAGE TRAY SEPARATER

- ✦✦ Atsevišķs nodalījums bagāžas organizēšanai

MODEL NAME MARK COROLLA

- ✦✦ Transportlīdzekļa modeļa nosaukums norādīts kā Corolla

MULTI INFO DISPLAY WITH 4.2"

- ✦✦ Ietver 4,2 collu multiinformācijas displeju.

OWNER'S MANUAL WITHOUT

- ✦✦ Transportlīdzekļa īpašnieka rokasgrāmata nav iekļauta

PACKAGE OPTION 4 WITHOUT

- ✦✦ Nav iekļautas papildu paketes opcijas

PACKAGE OPTION 6 WITHOUT

- ✦✦ Nav iekļautas papildu paketes opcijas

PAINT PROTECTION WAX/FILM WRAP GUARD

- ✦✦ Transportlīdzeklis aizsargāts ar Wrap Guard krāsas aizsardzību

POWER DOOR LOCK WITH

- ✦✦ Transportlīdzeklis aprīkots ar elektriskajām durvju slēdzenēm

LIGHT CONTROL SYSTEM ALC + FMH 3 POSITION

- ✦✦ Automātiskā gaismas kontroles sistēma ar Follow-Me-Home funkciju trīs pozīcijās

LOWER BACK AND BACK DOOR GARNISH WITH

- ✦✦ Iekļauta aizmugurējo un aizmugurējo durvju apakšējā apdare

LUGGAGE ROOM & DECK TRIM SIDE + RR2 HOOK (UNI)

- ✦✦ Bagāžas nodalījuma un klāja apdare ietver sānu paneļus un divus āķus.

LUGGAGE ROOM SEPARATOR NET

- ✦✦ Bagāžas nodalījuma tīkla starpsiena

MICROPHONE WITH

- ✦✦ Audio un sakaru sistēmām uzstādīts mikrofons

MUD GUARDS WITHOUT

- ✦✦ Nav iekļauti dubļu aizsargi

OUTSIDE REAR VIEW MIRROR ELECTRIC, HEATER

- ✦✦ Elektriski regulējami ārējie spoguļi ar apsildes funkciju

PACKAGE OPTION 1 WITHOUT

- ✦✦ Nav iekļauts

PACKAGE OPTION 5 WITHOUT

- ✦✦ Nav iekļautas papildu paketes opcijas

PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER TONNEAU COVER ONLY

- ✦✦ Komplektā ietilpst tonneau pārsegs iepakojuma paplātes apdarei

PARKING BRAKE EPB

- ✦✦ Elektroniskā stāvbremze (EPB)

POWER WINDOWS FR & RR 4 ONE TOUCH UP/DOWN HI

- ✦✦ Elektriski darbināmi logi ar vienu pieskārienu uz augšu/samazināmo funkciju visiem četriem logiem

RADIATOR GRILLE PAINT

✦ Krāsots radiatora režģis

REAR ARM REST WITH

✦ Komplektā iekļauts aizmugurējais roku balsts ceļgalu līmenī

REAR COMBINATION LAMP LED + LIGHT GUIDE

✦ LED aizmugurējie kombinētie lukturi ar gaismas vadīšanas tehnoloģiju

REAR HEADRESTS VERTICAL X3

✦ Trīs vertikāli aizmugurējie galvas balsti

REAR SEAT 6:4 SPLIT FOLD W/ REMORT

✦ Aizmugurējais sēdekļis ar 6:4 dalīšanas iespēju un tālvadības pulti

REAR SIDE GLASS GREEN 70%

✦ Aizmugurējie sānu logi ar 70% zaļu tonējumu

REAR SUSPENSION DOUBLE WISHBONE (FF)

✦ Aizmugurējā dubultās sviras balstiekārta (priekšējais dzinējs, priekšējā piedziņa)

REAR WINDOW WIPER WITH (INT + WASHER)

✦ Aizmugurējā stikla tīrītāja sistēma ar skalošanas funkciju

REGISTER FR & RR KNOB SATIN

✦ Satīna apdares pogu reģistrācija priekšpusē un aizmugurē

ROCKER & DOOR LOWER MOULDING WITH (COLOR)

✦ Sānu stūres panelis un apakšējā durvju līstes ar krāsainiem akcentiem

ROOM LAMP PERSONAL TYPE (BULB)

✦ Personīgā tipa istabas lampa ar spuldzīti

SAFETY SENSE TSS2

✦ Aprīkots ar TSS2 (Toyota Safety Sense 2)

RADIATOR LOWER GRILLE PAINT WITH PAINT

✦ Radiatora režģa apakšējā daļa, kas nokrāsota atbilstoši kopējai apdarei

REAR BUMPER PP COLOUR WITH R/F

✦ Aizmugurējais bamperis izgatavots no krāsotas plastmasas

REAR CONSOLE BOX FAB W/O STITCH W/ SLIDE P-BLK

✦ Aizmugurējās konsoles kaste ar auduma materiālu, bez šuvēm, ar slīdēšanas funkciju, melnā krāsā

REAR QUARTER GLASS SOLAR GREEN 70%

✦ Solar Green 70% tonēts stikls aizmugurējiem sānu logiem

REAR SEAT BELT SIDE ELR PT FL CTR ELR

✦ Aizmugurējās drošības jostās ir sānu avārijas bloķēšanas spriegotājs (ELR) priekšējā un vidējā sēdekļa pasažiera pusē.

REAR SPOILER ONE MOLD WITH BD + LOWERSIDE

✦ Viengabala aizmugurējais spoileris ar iebūvētu bremžu lukturi un apakšējiem sānu pagarinājumiem

REAR WINDOW DEFOGGER WITH (HEAVY WITH TIMER)

✦ Aizmugurējā stikla miglotājs ar lielas noslodzes funkciju un taimeru

REFRIGERANT CORRESPONDENT HF01234F

✦ Aukstumnesēja tips norādīts kā HF01234F.

REGULATION COMPLIANCY WVTA LABEL

✦ Atbilst WVTA noteikumiem ar redzamiem marķējumiem

ROOF RAILS ALUMINIUM TYPE

✦ Alumīnija jumta sliedes papildu kravas pārvadāšanas iespējām

ROUGH ROAD PACKAGE WITHOUT

✦ Bez braukšanas pa nelīdzenu ceļu pakete

SEAT BACK POCKET WITH (PASSENGER ONLY)

✦ Pasažiera sēdekļis ar aizmugurējo kabatu

SEAT BELT WARNING FR & RR (BUZZER + LAMP)

- ❖ Drošības jostu brīdinājuma sistēma priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem ar skaņas un vizuāliem brīdinājumiem.

SEAT LUMBAR SUPPORT WITH (POWER D)

- ❖ Vadītājam elektriski regulējams jostasvietas balsts.

SHIFT LEVER & KNOB CVT SMOOTH LEATHER

- ❖ Nepārtraukti mainīgas transmisijas (CVT) pārslēdzējs ar gludu ādas rokturi

SHIFT POSITION INDICATOR WITH (METER)

- ❖ Pārslēgšanas stāvokļa indikators skaitītāju panelī

SIDE TURN SIGNAL LAMP WITH OUTER MIRROR

- ❖ Ārējos spoguļos integrēti sānu pagriezienu lukturi

SPEED WARNING WITH ASL

- ❖ Ātruma brīdināšanas sistēma ietver skaņas ātruma ierobežojumu

SRS AIRBAG D&P SNGL HI+SD (FR) + CSA + KN

- ❖ Vadītāja un pasažiera priekšējie drošības spilveni, sānu drošības spilveni, aizkaru drošības spilveni un ceļgalu drošības spilveni.

STARTING SYSTEM MECHANICAL

- ❖ Darbojas ar mehāniskiem līdzekļiem

STEERING COLUMN TILT & TELESCOPIC

- ❖ Regulējams slīpums un teleskopiskais

STEERING WHEEL SWITCHES DISP (H) + TEL + VOICE +**AUDIO + ACC + ASL + LDA**

- ❖ Daudzfunkcionāli stūres rata slēdži displejam, tālrunim, balss vadībai, audio, adaptīvajai kruīza kontrolei (ACC), skaņas ātruma ierobežojumam (ASL), brīdinājumam par izbraukšanu no joslas (LDA).

SUN VISOR PVC (D&P MIRROR + LIGHT)

- ❖ PVC saulesargi ar spoguļiem un apgaismojumu vadītājam un pasažierim

SEAT HEATER WITH (D+P CUSHION & BACK)

- ❖ Apsildāmi vadītāja un pasažiera sēdekļi ar spilvenu un atzveltnes atbalstu

SEAT MATERIAL FABRIC B MID

- ❖ Sēdekļiem izmantots vidējas kvalitātes auduma materiāls (Fabric B Mid)

SHIFT LEVER BOOT WITH SATIN PLATING + P-BLK BEZEL

- ❖ Pārnesumkārbas pārslēgšanas sviras bagāžnieks ar satīna pārklājumu un klavieru melnu ietvaru

SIDE PROTECTION MOULDING WITHOUT

- ❖ Nav iekļauti sānu aizsardzības līstes

SPARE TYRE WITHOUT (REPAIR KIT)

- ❖ Rezerves riepa nav iekļauta (remonta komplekts ir nodrošināts)

SPEEDOMETER KM/H + SATIN

- ❖ Spidometra rādījums kilometros stundā ar satīna apdari

STABILIZER FR & RR

- ❖ Iekļautas gan priekšējā, gan aizmugurējā stabilizatora stienī

STEERING EPS (BRUSHLESS D-MOTOR)

- ❖ Elektriskā stūres pastiprinātāja (EPS) ar bezsuku motoru tehnoloģiju

STEERING WHEEL 3-SPOKE, LEATHER, HEATER

- ❖ Ādas 3-sparu stūres rats ar apsildi

SUN ROOF & MOON ROOF WITHOUT

- ❖ Bez jumta vai mēness jumta funkcijām

SWITCH TRONICS SEQUENTIAL

- ❖ Sekvenciālās pārslēgšanas režīms automātiskajai pārnesumkārbai

TIRE & DISC WHEEL

205/55R16 SM AL-SPORT

205/55R16 sporta riepas ar alumīnija diskem

TOWING PACKAGE

WITH

letver vilkšanas iespējas

TRUNK & DECK CARPET & MAT

DOUBLE FLOOR NEEDLE PUNCH

Dubultās grīdas adatas perforators bagāžniekam un klājam

TYRE PRESS CAUTION LABEL

ENGLISH

Riepu spiediena brīdinājuma marķējums angļu valodā

WASHER FLUID

ETHANOL MIN. FILL

Izmanto uz etanola bāzes ražotu mazgāšanas šķidrumu

WHEEL CAP

CENTRE ORNAMENT (FOR ALUMI)

Centra ornaments alumīnija riteniem

WINDSHIELD GLASS

LAMINATED GREEN 70% AC

Priekšējais vējstikla stikls ar laminētu virsmu skaņas izolācijai un 70% zaļu tonējumu UV aizsardzībai

WIRELESS DOOR LOCK

WITH (W/O ANSWER BACK)

Pieejama ar iespēju atbildēt uz zvanu ar vai bez atbildes funkcijas.

TOOL (PLANT INSTALL)

WITHOUT

Augu uzstādīšanas rīki nav nodrošināti

TRAFFIC SIGN RECOGNITION

WITH

letver ceļa zīmju atpazīšanas funkciju

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING

WITH 433MHZ

Riepu spiediena kontroles sistēma, kas darbojas 433 MHz frekvencē

VSC

WITH

Aprīkota transportlīdzekļa stabilitātes kontrole (VSC)

WASHER FLUID LEVEL WARNING

WITH

Mazgāšanas šķidruma līmeņa brīdinājuma sistēma

WINDSHIELD DEICER

WIPER DEICER

Vējstikla tīrītāju atdzelžotājs

WIRELESS CHARGER

WITHOUT

Bezvadu uzlādes sistēma nav iekļauta

Laikposms

Atradām 13 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

05.2019.

Nezināma valsts

Ražots

Norādītajā valstī (vai štatā) atrodas transportlīdzekļa ražotne, komplektācijas rūpnīca vai arī ražotāja reģistrācijas adrese. Datums var būt aptuvens.

07.2019.

Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Norādītajā valstī (vai štatā) ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai pagarināšana. Taču šīs izmaiņas var būt arī formālas. Piemēram, līzinga saistību pārreģistrācija un citi dati.

07.2019.  Latvija

Bija reģistrēts

Ierakstā fiksētas administratīvas darbības. Tās var būt saistītas ar īpašumtiesību un dokumentu maiņu un citiem gadījumiem.

07.2019.  Latvija

Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

07.2021.  Latvija

Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

11.2022.  Latvija

Fiksēts bojājums

Mums ir pamatotas aizdomas, ka konkrētajā valstī (vai štatā) šis transportlīdzeklis tika atzīts par bojātu. Vairāk informācijas sadaļā "Bojājumi".

11.2022.  Latvija

Fiksēts novērtējums

Ir fiksēts, ka transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts novērtējums. Lūdzu, dodies uz sadaļu "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

06.2023.  Latvija

Fiksēts novērtējums

Ir fiksēts, ka transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts novērtējums. Lūdzu, dodies uz sadaļu "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

07.2023.  Latvija

Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

07.2024.  Latvija

Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

07.2025.  Latvija

Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

08.2025.  Latvija

Fiksēts novērtējums

Ir fiksēts, ka transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts novērtējums. Lūdzu, dodies uz sadaļu "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

10.2025.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Norādītajā valstī (vai štatā) ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai pagarināšana. Taču šīs izmaiņas var būt arī formālas. Piemēram, līzīga saistību pārreģistrācija un citi dati.



+36

Datu avoti

We checked 900+ data sources in **40 countries**



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atļeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

☒

Ieskaties spēkrata vēsturē

- Šo Tu jau paveici – tā tik turpināt! Lūk, ko iesakām tālāk.
- Izmanto šīs sadaļas padomus, kad apskati auto klātienē.
 - Atļeksē ikatru izpildīto padomu, lai pārlicinātos, ka nepalaid garām ko svarīgu.

☐

Veic profesionālu apskati autoservisā

- Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.
- ☐ Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.
 - ☐ Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.
 - ☐ Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

☐

Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

- Pārlicinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas ometrā fiksēto rādījumu. Pēdējais fiksētais nobraukums: **114 630 km**. Lūk, ko iesakām tālāk.
- ☐ Pārbaudi ometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.
 - ☐ Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)
 - ☐ Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

☐

Pavaicā apkopes vēsturi

- Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.
- ☐ Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.
 - ☐ Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.
 - ☐ Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

☐

Dodies izmēģinājuma braucienā

- Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.
- ☐ Izbrauc uz šosejas
 - ☐ Brauc pa bedrainu vai nelīdzenu ceļu.
 - ☐ Brauc pilsētas satiksmē.
 - ☐ Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.
 - ☐ Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

☐

Salīdzini ar citiem auto

- Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.
- ☐ Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).
 - ☐ Salīdzini cenas
 - ☐ Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.
 - ☐ Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.