

Škoda Kodiaq

TMBLJ7NS9M8035558

- Dīzelis
- Automātiskā ātrumkārbā
- Apvīdus auto

Ģenerēšanas datums: 05.10.2026

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Bojājumi

Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 3

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 209 056 km.

Juridiskā statusa pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Zādzība

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.

Emisijas

Nav fiksētu problēmu

Zems CO₂ emisiju reitings: 154,4 g/km.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus 48 valstīs



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Policija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demonstrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.



Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Policijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:

 Slovākija  Slovēnija  Ungārija  Itālija  Rumānija  Čehija  Kanāda

Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.




Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 209 056 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 137 709 km
- 14 mileage records found



"carVertical" secinājumi

Šī transportlīdzekļa pēdējais nobraukums ir krietni virs vidējā rādījuma, kāds ir novērojams līdzīgiem spēkratiem ar tādu pašu ražošanas gadu. Iespējams, transportlīdzeklim ir lielāks nolietojums par vidējo. Ieteicams meklēt nolietojuma pēdas, vai pavaicāt pārdevējam par spēkrata izmantošanu.



Braukšanas paradumi

Uzzini, cik lielā mērā auto ir vadīts tā kalpošanas laikā. Jo mazāk ar to ir braukts, jo mazāks var būt nolietojums. Savukārt, intensīvi izmantojot spēkratu, var ātrāk nolietoties būtiskas daļas un detaļas.

Maz braukts < 600 km mēnesī 0% no izpētītā laikposma
Braukts mazāk nekā vidēji novērots. Mazāk izmantojot spēkratu, tam nereti var straujāk novecot neizmantotās daļas un detaļas.

Braukts normas robežās 600 - 3000 km mēnesī 33% no izpētītā laikposma
Normālas izmantošanas tendence. Bieži vien tas apzīmē to, ka spēkrats ir izmantots vienmērīgi, tādēļ arī nolietojums varētu būt normas robežās.

Intensīvi braukts > 3000 km mēnesī 67% no izpētītā laikposma
Ar spēkratu ir braukts vairāk, nekā tas parasti novērojams. Tas var nozīmēt to, ka transportlīdzekļa detaļas tiek pakļautas lielākai slodzei. Iespējams, tās būtu jāmaina.

Nav braukts 0% no izpētītā laikposma
Fiksēts, ka spēkrats ilgstoši nav izmantots. Automašīnām, kas ilgu laiku nav kustinātas, būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība (akumulators, bremzes, riepas).

Odometra rādījumu ieraksti

02.2021.	6 km
04.2021.	13 502 km
07.2021.	28 943 km
11.2021.	43 704 km
02.2022.	58 715 km
08.2022.	91 702 km
11.2022.	107 826 km

Odometra rādījumu ieraksti

02.2023.	117 114 km
03.2023.	124 285 km
04.2023.	128 732 km
11.2023.	162 007 km
01.2024.	169 503 km
01.2024.	173 092 km
02.2025.	209 056 km

Braukšanas paradumi

02.2021. - 11.2023.	Intensīvi braukts	4836 km mēnesī
11.2023. - 02.2025.	Braukts normas robežās	2899 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.

- ✓

Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija

- ✓

Apdrošināts?

✓ Apdrošināts

10.2026.

Latvija

Apdrošināšana ir spēkā no 02.2026. līdz 02.2027.
- ✓=

Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

Nokārtots

02.2025.

Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate
- ↺↻

Vai tas ir norakstīts?

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.

Ieteicamais apkopes plāns

Lai uzzinātu vairāk par iepriekš veikto apkopi, kā arī plānotajiem apkopes darbiem, ieskaties atskaites digitālajā versijā.

- i

Kopsavilkums

- Pēdējā plānotā apkope veikta pie 14 056 km nobraukuma. Pārbaudi, kādi apkopes darbi bija jāveic
 - Balstoties uz fiksēto nobraukumu, nākamā ieteicamā apkope būtu jāveic pēc 944 km

Nākamā ieteicamā apkope: 210 000 km

Būtu jāveic šādi apkopes darbi:

- 🕒

Apkope jāveic pēc apmēram 48 min

Dzinēja kartera korķis (Atjaunot)

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot)

+10 apkopes pozīcijas
- 🕒

Apkope jāveic pēc apmēram 78 min

Signāltoure (Pārbaudīt/ziņot)

Salona gaismas (Pārbaudīt/ziņot)

Priekšējā vējstikla tīrīšanas slotiņas (Pārbaudīt/ziņot)

+54 apkopes pozīcijas
- 🕒

Apkope jāveic pēc apmēram 6 min

Katalizatora/daļu filtra stāvoklis (Pārbaudīt)
- 🕒

Apkope jāveic pēc apmēram 174 min

Zobsiksna (Atjaunot)

Zobsiksna spriegotājs (Atjaunot)

Serpentīna siksna (Atjaunot)

Iepriekšējā ieteicamā apkope: 195 000 km

Būtu bijis jāveic šādi apkopes darbi:

- 🕒

Apkope jāveic pēc apmēram 48 min

Dzinēja kartera korķis (Atjaunot)

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot)

+10 apkopes pozīcijas

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?

- ⚠

Uzmanību

Šim transportlīdzeklīm atradām 3 ierakstus

Bojājumu ieraksti



Ietekmēta virsbūve

Ietekmētie iekšējie komponenti

Novērtējums

Šis ieraksts norāda uz to, ka transportlīdzekli **pārbaudīja vai apkopa** profesionālis, piemēram, veicot remontu, diagnostiku vai garantijas apkopi. Šis ieraksts automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu bijis iesaistīts negadījumā.

Bojātās detaļas

Labā aizmugurējā daļa / Buferis

Ārējās virsbūves detaļas

Mehāniskās komponentes / Nav norādīts

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

501 € – 750 €

Ietekmēta virsbūve

Ietekmētie iekšējie komponenti

Novērtējums

Šis ieraksts norāda uz to, ka transportlīdzekli **pārbaudīja vai apkopa** profesionālis, piemēram, veicot remontu, diagnostiku vai garantijas apkopi. Šis ieraksts automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu bijis iesaistīts negadījumā.

Bojātās detaļas

Labā aizmugurējā daļa / Buferis

Ārējās virsbūves detaļas

Mehāniskās komponentes / Nav norādīts

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

251 € – 500 €



Ietekmēta virsbūve

Novērtējums

Šis ieraksts norāda uz to, ka transportlīdzekli **pārbaudīja vai apkopa** profesionālis, piemēram, veicot remontu, diagnostiku vai garantijas apkopi. Šis ieraksts automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu bijis iesaistīts negadījumā.

Bojātās detaļas

Priekšpuse / Vējstikls

Stikli

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

501 € – 750 €

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzību, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklī ir fiksēti bojājumi, tad novērtējums balstās uz remonta izmaksām valstī, kur tas tika veikts, summu izsakot Tavas valsts valūtā.

Lūk, iemesli, kāpēc summa var atšķirties no remonta cenām Tavā valstī.

Stundas likme un detaļu cenas atšķiras starp valstīm.

Tāme balstās uz dīlera autoservisa izcenojumu. Tas parasti ir augstāks nekā citos autoservisos.

Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.

Tirgus vērtības novērtēšanas kritēriji:

Marka: Škoda


Modelis: Kodiao

Degvielas tips: Dīzelis

Transmisijas tips: Automātiskā ātrumkārbā

Gads: 2021

Tirgus: Latvija



Gads	Tirgus vērtība	↘ Zemākā tirgus vērtība	↗ Augstākā tirgus vērtība
● 2026	25 999 €	21 799 €	31 718 €
● 2027	23 899 €	20 038 €	29 156 €
● 2028	23 850 €	19 997 €	29 096 €
● 2029	21 300 €	17 859 €	25 985 €
● 2030	19 170 €	16 073 €	23 387 €
● 2031	17 253 €	14 466 €	21 048 €
● 2032	15 528 €	13 020 €	18 944 €
● 2033	13 975 €	11 717 €	17 049 €

Tirgus vērtības papildinformācija



Cenas tendenču prognoze

Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -46 % no tā tirgus vērtības.



Pārdošanas laiks

Līdzīgi transportlīdzekļi parasti tiek pārdoti 28 dienu laikā, pamatojoties uz nesenajiem tirgus datiem

Nem vērā – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Emisijas

Mēs izpētījām, cik daudz CO2 izmešu parasti rada šis auto modelis. Tāpat ieskatījāmies, kādi nodokļi vai samaksa var tā dēļ tikt piemērota.

CO₂ emisijas

154,4 g/km

Kategorija: C



Specifikācija

Pieejamie dati par transportlīdzekļa tehnisko specifikāciju un versiju.

-  **Kopsavilkums**
- Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija atbilst pārdevēja teiktajam.

Transportlīdzekļa specifikācija



Pārskats

Marka	Modelis	Degvielas tips
Škoda	Kodiaq	Dīzelis
Modeļa paaudze	Modeļa gads	Modeļa variants
1.Generation	2021	Latvija



Veiktspēja un efektivitāte

Transmisijas tips	Piedziņas tips	Dzinēja tilpums
Automātiskā ātrumkārbā	Pilnpiedziņa	2 l
Jauda	Cilindru skaits	Ātrumu skaits
110 kW (148 ZS / 150 PS)	4	7
CO2 emisijas	Emisiju standarts	Degvielas patēriņš (kombinētais)
154,4 g/km	Euro 6	4,91 l/100km
Dzinēja kods	Dzinēja apraksts	Piedziņas veids
DTSB	2.0 TDI	Iekšdedze



Virsbūve un izmēri

Virsbūves tips	Stūres rata novietojums	Sēdekļu skaits
Apvidus auto	LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)	5
Durvju skaits	Platums	Riteņu izmērs
5	1882 mm	17 in

Aprīkojums

Uzstādītās funkcijas, iespējas un tehnoloģijas.

Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.



Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Funkciju saraksts

Informācija saņemta no ražotāja

0AL Front stabilizer ✦✦ Priekšējais stabilizators	0B4 Wheelbase ✦✦ Riteņu bāze
0BF Rear stabilizer ✦✦ Aizmugurējais stabilizators	0F5 Fuel system for diesel engine ✦✦ Dīzeļdzinējam paredzētā degvielas sistēma
0FA Standard manufacturing sequence ✦✦ Ražošanas secība, kas tiek ievērota kā standarta	0IJ Installation differentiation for transmission "DQ381" -- vehicle components -- ✦✦ DQ381" transmisijas komponentu uzstādīšanas diferenciācija
0K0 Without alternative drive system ✦✦ Nav uzstādīta alternatīvā piedziņas sistēma	0KA Without decals and emblems ✦✦ Bez uzlīmes un emblēmām
0MT Vehicle class differentiation -55A- ✦✦ Transportlīdzekļu klases diferenciācija -55A-	0NP Nameplate set ✦✦ Iekļauts nosaukumu plākšņu komplekts
0RF With electronic steering column lock ✦✦ Elektroniskā stūres statņa bloķēšanas funkcija	0TD Floor mats in front and rear ✦✦ Priekšējie un aizmugurējie grīdas paklājiņi
0XS Information kit in Latvian ✦✦ Informācijas komplekts latviešu valodā	0Y3 Cold zones ✦✦ Aukstuma zonas temperatūras kontrolei noteiktās zonās.
0YR Weight range 16 installation control only, no requirement forecast ✦✦ Svara diapazona kategorija 16 uzstādīšanas kontrolei, neparedzot īpašas prasības	1AT Electronic stability control (ESC) ✦✦ Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)
1E9 Without activated carbon canister with SCR ✦✦ Nav aktivās ogles kannas ar SCR	1EX Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle ✦✦ Īpaša identifikācijas plāksnīte EC M1 pasažieru transportlīdzeklim
1G1 Space-saving spare wheel ✦✦ Vietu taupošs rezerves ritenis	1JA Rear shock absorption, basic version 1 ✦✦ Aizmugures amortizācijas pamatversija 1. versija
1LW Disk brakes in front ✦✦ Priekšējās disku bremzes	1M6 Trailer hitch mechanically swiveling andpower-detachable ✦✦ Mehāniski grozāms un mehāniski noņemams piekabes āķis
1N3 Speed-related variable steering assist (Servotronic) ✦✦ Uzstādīta mainīga stūres pastiprinātāja sistēma	1NL Trims for alloy wheels ✦✦ Iekļautas sakausējumu riteņu apdares
1PA Standard wheel bolts ✦✦ Standarta riteņu skrūves	1S1 Tool kit and jack ✦✦ Instrumentu komplekts un domkrats
1SA Without additional front underbody guard ✦✦ Papildu priekšējais aizsargs nav iekļauts	1T0 Without first aid kit and warning triangle ✦✦ Bez pirmās palīdzības aptieciņas un brīdinājuma trīsstūra
1U8 Without folding table on front seat backrest ✦✦ Priekšējā sēdekļa atzveltnē nav salokāmā galda	1X1 Four wheel drive ✦✦ Četru riteņu piedziņa

1Z2 Increase in initial standard fuel filling

✦ Sākotnējā standarta degvielas uzpildes apjoma palielināšana

2B1 Additional exterior noise suppression

✦ Uztādīta papildu ārējā trokšņa slāpēšana

2F0 Without locking and starting systems

✦ Nav pievienotas bloķēšanas un iedarbināšanas sistēmas

2JB Standard bumpers

✦ Standarta buferi

2W6 Fuel filler cap

✦ Iekļauts degvielas uzpildes vāciņš

2ZA Multifunction steering wheel

✦ Stūres rats ar daudzfunkcionālām funkcijām

3C7 3-point seat belt for center rear seat

✦ 3 punktu drošības josta centrālajam aizmugurējam sēdeklim

3FA Without roof insert (standard roof)

✦ Nav jumta ieliktna

3GG Plane rear cargo area

✦ Lidmašīnas aizmugurējā kravas telpa

3L3 Manual height adjustment for front seats

✦ Manuāla augstuma regulēšana priekšējiem sēdekļiem

3N3 Storage compartments in trunk

✦ Bagāžas nodalījumi bagāžniekā

3S2 Black roof rails

✦ Melnas jumta slīdes

3U2 Sliding trunk cover

✦ Nodrošināts bīdāms bagāžnieka pārsegs

3X0 Without load-through hatch

✦ Nav iekļauta lūkas caurplūdes lūkas

3ZU 3-point seat belts, outer rear with ECE label

✦ Ārējās aizmugurējās 3punktu drošības jostas ar ECE marķējumu

4AD Door and side trim panel in leather

✦ Ādas durvju un sānu apdares panelis.

4BI Emission standard EU6 AP

✦ Atbilstība emisiju standartam EU6 AP

2A0 Without delivery equipment

✦ Nav iekļauts papildu piegādes aprīkojums

2EM Disk brakes in rear

✦ Aizmugurējās disku bremzes uzlabotai bremzēšanas veiktspējai

2H0 Without "Drive select"

✦ Bez "Drive Select

2SB Labels/plates in Polish, Estonian, Latvian, Lithuanian, Slovenian

✦ Etiķetes/plāksnes poļu, igauņu, latviešu, lietuviešu, slovēņu, slovēņu valodā

2WA Without additional tires

✦ Papildu riepas netiek nodrošinātas

3B4 Child seat anchor for child seat system ISOFIX

✦ Bērnu sēdekļu ISOFIX sistēmas ISOFIX bērnu sēdekļu stiprinājums

3CA Without partition

✦ Bez nodalījuma

3G0 Without child seat anchor front (ISOFIX)

✦ Bez bērnu sēdekliša stiprinājuma priekšpusē (ISOFIX)

3H0 Without backrest release for front seats

✦ Priekšējo sēdekļu atzveltnes atbrīvošana nav iespējama

3M0 Without special measures

✦ Bez īpašiem pasākumiem

3QT 3-point seat belts in front, with pretensioner and height adjustment

✦ Priekšējās 3 punktu drošības jostas ar spriegotāju un augstuma regulētāju

3T2 Three rear head restraints

✦ Aizmugurējie galvji - iekļauti trīs

3W3 Special interior noise suppression

✦ Uztādīta speciāla trokšņa slāpēšanas sistēma iekštelpās

3Y0 Without roll-up sunshade

✦ Bez uzvelkamā saulesarga

4A3 Seat heater for front seats separately controlled

✦ Atsevišķi vadāmi sēdekļu sildītāji priekšējiem sēdekļiem

4B0 Without protective side molding

✦ Bez aizsargājoša sānu lējuma

4D0 Without seat ventilation/massage seat

✦ Nav sēdekļa ventilācijas/masāžas funkcijas

4E7 Tailgate/trunk lid power closing

✦✦ Aizmugurējās durvis/ bagāžnieka vāka elektriskā aizvēršana

4GW Heat insulating windshield

✦✦ Vējstikls, kas nodrošina siltuma izolāciju

4KF Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and rear window dark tinted

✦✦ Tumši tonēti siltumizolējoši sānu logi

4U5 Luggage pockets on backrest

✦✦ Bagāžas kabatas uz atzveltnes

4X3 Side airbag in front, with curtain airbag

✦✦ Priekšējais sānu gaisa spilvens ar aizkaru gaisa spilvenu

5C0 Without special body measures

✦✦ Nav piemēroti nekādi īpaši ķermeņa pasākumi

5K7 Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures

✦✦ Transportēšanas aizsargplēve ar papildu pasākumiem

5ML Decorative inserts

✦✦ Dekoratīvie ieliktni

5SJ Left exterior mirror, convex

✦✦ Kreisais ārējais spogulis, izliekts

5ZF Front head restraints

✦✦ Iekļautas priekšējās galvas balsti

6E3 Center armrest in front

✦✦ Uzstādīts priekšējais centra roku balsts

6I0 Without lane keeping system

✦✦ Nav iekļauta joslu saglabāšanas sistēma

6KL Radiator grille

✦✦ Radiatora režģis

6N0 Without mud flap

✦✦ Nav iekļauti dubļu atvāžņi

6Q2 Leather gearshift knob/handle

✦✦ Ādas pārneseņu pārslēgšanas poga/rokturis

6T2 Interior light in footwell in front and rear

✦✦ Iekšējais kāju nodaļuma apgaismojums priekšpusē un aizmugurē

4F2 Central locking system "Keyless Entry"

✦✦ Bezatslēgas ieejas sistēma ērtai piekļuvei.

4H3 Manual child safety lock

✦✦ Manuālā bērnu drošības slēdzene

4L6 Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming

✦✦ Iekšējais atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanu, atdalāms

4UP Driver and front passenger airbag with knee airbag and front passenger airbag deactivation

✦✦ Vadītāja un priekšējā pasažiera drošības spilveni ar ceļgala drošības spilvenu un deaktivizēšanas funkciju

4ZB Bright moldings

✦✦ Spilgtas līstes

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

✦✦ Nesošā frekvence 433,92 MHz-434,42 MHz

5KC Rear seat bench/backrest, split folding

✦✦ Aizmugurējo sēdekļu sols/atbalsts, dalīts, salokāms

5RQ Right exterior mirror, convex

✦✦ Labais ārējais spogulis, izliekts

5XH Sun visors with mirror, illuminated

✦✦ Apgaismotas saules aizsegs ar spoguļiem labākai redzamībai.

6A0 Without fire extinguisher

✦✦ Bez ugunsdzēsības aparāta

6FF Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts

✦✦ Virsbūves krāsas ārējo spoguļu korpusi un papilddaļas

6K4 Forward collision warning incl. autonomous emergency braking, for adaptive cruise control "high"

✦✦ Priekšējās sadursmes brīdinājuma sistēma, ieskaitot autonomo avārijas bremzēšanu, adaptīvajai kruīza kontrolei High

6M3 Trunk net

✦✦ Bagāžas nodaļuma tīkls

6NA Unsplit molded headliner

✦✦ Uzstādīts nesadalīts formētais headliner

6SC Luggage compartment floor covering in needle-punched nonwoven

✦✦ Bagāžas nodaļuma grīdas segums no adatota neausta neausta materiāla

6XK Exterior mirrors, auto-dimming, power-folding/adjustable/heated

✦✦ Elektriski nolokāmi/automātiski aptumšojami/apsildāmi ārējie spoguļi

7AS Anti-theft alarm system, interior monitoring, backup horn, and towing protection

✦✦ Signalizācijas sistēma pret zādzību ar iekštelpu uzraudzību, rezerves skaņas signālu un vilkšanas aizsardzību

7E6 Electric auxiliary air heater

✦✦ Uzstādīts elektriskais palīggaiss sildītājs

7L6 Start/stop system with regenerative braking

✦✦ Start/Stop sistēma ar reģeneratīvo bremzēšanu

7N1 Overhead storage compartment

✦✦ Virspusējais glabāšanas nodalījums

7UH Preparation for navigation system (MIB)

✦✦ Navigācijas sistēmas sagatavošana

7X2 Park distance control in front and rear

✦✦ Priekšējā un aizmugurējā novietošanas attāluma kontrole

8AR Radio "gamma" with removable operating panel

✦✦ Gamma radio ar uzstādītu noņemamu vadības paneli

8G1 High-beam control

✦✦ Iekļauta augstspuldžu vadības sistēma

8IX LED headlamps with cornering light (separate daytime running lights with special class-A surface)

✦✦ LED priekšējie lukturi ar pagriezienu gaismu (atsevišķi dienas gaitas lukturi ar īpašu A klases virsmu)

8N6 Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor

✦✦ Vējstikla tīrītāju vadība ar gaismas/lietus sensoru

8QL Key for locking system with remote control

✦✦ Bloķēšanas sistēmas atslēga ar tālvadības pulti

8S6 2 reading lights in front

✦✦ Priekšējie lasāmie lukturi

8T8 Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter

✦✦ Adaptīvā kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju

8W1 Washer fluid level indicator

✦✦ Mazgāšanas šķidruma līmeņa indikators

8X1 Headlamp washer system

✦✦ Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma

8Z5 Not hot country

✦✦ Nav konfigurēts karstā klimata apstākļiem

7B3 12-volt socket(s)

✦✦ 12 V kontaktligzda(-as)

7K1 Direct tire pressure monitoring system

✦✦ Tiešā riepu spiediena kontroles sistēma

7M5 Without protective film for scuff plate

✦✦ Aizsargplēve nav uzklāta slīpēšanas plāksnei

7P4 Manually adjustable lumbar support in front seats

✦✦ Manuāli regulējams jostasvietas balsts priekšējos sēdekļos

7W0 Without extended safety system

✦✦ Nav uzstādīta paplašinātā drošības sistēma

7Y0 Without lane change assist

✦✦ Bez joslu maiņas palīgsistēmas

8FA Without second battery

✦✦ Otra akumulatora nav

8GV Alternator 180 A

✦✦ Augstas jaudas ģenerators ar 180 A jaudu

8K3 Separate daytime running lights with automatic headlamp activation and Coming Home feature

✦✦ Atsevišķi dienas gaitas lukturi ar automātisku priekšējo lukturu ieslēgšanos un atgriešanās mājās funkciju

8Q5 Headlight range adjustment, automatic/ dynamic, with cornering light (AFS 1)

✦✦ Priekšējo lukturu diapazona regulēšana, automātiska/dinamiska, ar pagriezienu gaismu (AFS 1)

8RM 8 speakers (passive)

✦✦ 8 skaļruņi (pasīvi)

8SQ LED tail lamp assembly

✦✦ LED aizmugurējā luktura komplekts

8TB Rear fog lamp

✦✦ Aizmugurējais miglas lukturis

8WH Front fog lamp and cornering lamp

✦✦ Priekšējo miglas lukturu un pagriezienu lukturu sistēma

8Y1 Two-tone horn

✦✦ Iekļauts divu toņu rags

8ZQ Antenna for FM reception only, diversity

✦✦ Dažādības antena tikai FM uztveršanai

9AK Climatronicon with impact pressure control, CFC-free

✦✦ Climatronicon ar triecienu spiediena kontroli un bezfluorogļūdeņradi

9HA Without additional malfunction display

✦✦ Nav iekļauts papildu darbības traucējumu displejs

9MO Without auxiliary heater/fuel-fired parking heater

✦✦ Nav uzstādīts papildu sildītājs/kurināmā sildītājs stāvvietā

9S5 Multi-function display/on-board computer"Medium"

✦✦ Vidēja izmēra daudzfunkciju displejs/uzstādīts dators

9TC Additional reflectors (door area)

✦✦ Papildu atstarotāji durvju zonā

9Z0 Operating voltage 12 V

✦✦ Standarta darba spriegums 12 V

A60 Category 0

✦✦ 0 kategorija - nav norādīts

AV1 Driving on the right

✦✦ Paredzēts braukšanai pa ceļa labo pusi

B71 Type approval country Latvia

✦✦ Apstiprināts lietošanai Latvijā

C2G Alloy wheels 7J x 17

✦✦ 17 collu vieglmetāla diski

EOA No special edition

✦✦ Standarta izdevums, bez īpašās versijas

EF0 Without ECO function

✦✦ Bez ECO funkcijas

EM1 Driver alert system

✦✦ Uzstādīta autovadītāju brīdināšanas sistēma

FOA No special purpose vehicle, standard equipment

✦✦ Standarta aprīkojums, bez speciālā transportlīdzekļa

FB0 Standard paint coating

✦✦ Standarta krāsas pārklājums

G09 Shock absorption in front

✦✦ Triecienu absorbcija priekšpusē

GM0 Without electronic engine sound measures

✦✦ Nav elektronisko dzinēja skaņas uzlabošanas pasākumu

9E1 Luggage compartment lighting

✦✦ Bagāžas nodalījuma apgaismojums

9JA Non-smoker's package

✦✦ Nesmēķētāja komplekts

9P5 Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact

✦✦ Vizuāls un akustisks drošības jostu lietošanas atgādinājums, elektriskais kontakts

9T1 Heated washer nozzles in front

✦✦ Apsildāmās mazgāšanas sprauslas priekšpusē

9WJ Power supply/TV signal for customized installation

✦✦ Barošanas avots/TV signāls pielāgotai uzstādīšanai

9ZX Mobile phone interface

✦✦ Iekļauts mobilā tālruņa interfeiss.

A8C Comfort equipment

✦✦ Komforta aprīkojums

B0A Component parts set without country-specific building regulation

✦✦ Sastāvdaļu komplekts bez konkrētai valstij specifiskiem būvnormatīviem

C20 Operating permit, alteration

✦✦ Pārbūves darbības atļauja

DN4 4-cylinder diesel engine 2.0 l TDI, 110 kW

✦✦ 4 cilindru dīzeļdzinējs ar darba tilpumu 2,0 litri un jaudu 110 kW

EA2 1 year follow-on warranty, max. 60 000 km

✦✦ 1 gada garantijas pagarinājums līdz 60 000 km.

EL5 Online service, with OCU, with head unitcoding, without engine immobilizer interconnection

✦✦ Tiešsaistes serviss ar augšējā vadības bloka un galvenā bloka kodēšanu, dzinēja imobilaizers nav integrēts

ER1 Regional code " ECE " for radio

✦✦ Ieslēgts reģionālais radio kods "ECE"

FA0 Control of series production

✦✦ Sērijveida ražošanas kontrole

FM3 Variant

✦✦ Variants

G1D 7-speed automatic transmission for four-wheel drive

✦✦ 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārbā, kas paredzēta četru riteņu piedziņai

IA0 Without bracket

✦✦ Nav iekļauts kronšteins

IG1 Curb weight range 1

✦✦ Robežsvara diapazons 1

J0V Battery 420 A (70 Ah)

✦✦ Akumulators - 420 A (70 Ah)

K8G Hatchback

✦✦ Hečbeks

KK3 Refrigerant R1234yf

✦✦ Dzesēšanai izmanto aukstuma aģentu R1234YF

L06 Suspension range 06 installation control only, no requirement forecast

✦✦ Piekares diapazons 06 Tikai uzstādīšanas kontrole, nav nepieciešamības Prognoze

N0D Seat trim covers in fabric

✦✦ Auduma sēdekļu apdares pārvalki

NZ2 Pan-European emergency call service

✦✦ Ieslēgts Eiropas mēroga neatliekamās palīdzības dienests

PJ1 "Misano" 8J x 19, Black, diamond-turned, tires 225/40 R19

✦✦ Četri „Misano” zīmola riteņi, kuru platums ir 8 collas un diametrs — 19 collas. Tie ir melnā krāsā ar dimanta apstrādi un aprīkoti ar riepām izmērā 225/40 R19.

QG1 Service interval prolongation

✦✦ Ieslēgts servisa intervāla pagarinājums

QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

✦✦ Servisa indikatora iestatīšana uz 30 000 KM vai 2 gadiem

QK0 Without multifunction camera

✦✦ Bez daudzfunkciju kameras

QQ8 Interior ambient lighting, type 1

✦✦ Iekšējais apkārtējais apgaismojums 1 tips ir

QV3 Digital radio reception

✦✦ Ieslēgta digitālā radio uztveršana

U5A Instrument cluster, km/h speedometer

✦✦ Instrumentu kopa ar km/h spidometru

UG1 Hill start assist

✦✦ Iekļauta palīgsistēma braukšanai kalnā

UK1 Standard rear seat release

✦✦ Standarta aizmugurējā sēdekļa atbrīvošana

IN1 Rear axle weight, type 1

✦✦ 1. tipa aizmugurējās ass svars

J93 Suspension range 93

✦✦ Regulējama balstiekārtas sistēma ar 93 dažādiem iestatījumiem, lai pielāgotu braukšanas komfortu un vadāmību

KA2 With rear view camera system (type 2)

✦✦ Aprīkota aizmugures skata kameras sistēma (2. tips)

KS0 Without head-up display

✦✦ Bez head-up displeja

L0L Left-hand drive

✦✦ Kreisās puses piedziņas konfigurācija

ND0 Without adapter

✦✦ Bez adaptera

PJA "Hamar" 8J x 19, Dark Graphite, diamond-turned, AirStop® all-season tires 235/55 R19 / 255/50 R19

✦✦ „Hamar” vieglmetāla diski tumši grafīta krāsā ar dimanta apdari un Airstop® visu sezonu riepām priekšā un aizmugurē

Q1A Standard seats in front

✦✦ Standarta priekšējie sēdekļi

QH1 Voice control

✦✦ Iekļauta balss vadības sistēma

QJ0 Without aluminum/chrome package

✦✦ Neietver alumīnija/hroma iepakojumu

QN0 Without drawers under front seats

✦✦ Bez atvilktnēm zem priekšējiem sēdekļiem

QR8 Without dynamic road sign display

✦✦ Dinamiskais ceļa zīmju displejs nav iekļauts

T3Y 4-cylinder diesel engine 2.0 l

✦✦ Ar 4 cilindru dīzeļdzinēju, kura darba tilpums ir 2,0 litri

U9B 1 x USB type C and CD player

✦✦ Komplektā ietilpst 1 x C tipa USB ports un CD atskaņotājs

UH2 Parking brake

✦✦ Stāvbremžu sistēma

VOA Tires without specification of tire brand

✦✦ Riepas bez riepu zīmola specifikācijas

VF0 Standard pedal cluster	VL3 Extended and proactive pedestrian protection
✦ Standarta pedāļu klasteris	✦ Paplašināta un proaktīva gājēju aizsardzība
WY2 VE: Business package III for CL/HL forces PNC,KA2,PTC	X5H Equipment options subset for Latvia
✦ Ietver biznesa paketi, kas paredzēta CL/HL vienību lietošanai, ar funkcijām PNC, KA2 un PTC	✦ Latvijai pielāgota aprīkojuma iespēju apakškopa
YO2 Rolling suitcase set, 2 rolling suitcases, matched to luggage compartment	
✦ Šajā komplektā ietilpst 2 ratiņkoferi, kas ir pielāgoti transportlīdzekļa bagāžniekam.	

Laikposms

Atradām 11 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

● 02.2021.  Mainītas īpašumtiesības Šim transportlīdzeklīm ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīnga izmaksāšanas.
● 02.2021.  Reģistrēts Šim transportlīdzeklīm ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.
● 02.2021.  Veikta tehniskā apskate Šim transportlīdzeklīm ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.
● 02.2023.  Fiksēts novērtējums  Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklīm šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.
● 02.2023.  Veikta tehniskā apskate Šim transportlīdzeklīm ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.
● 04.2023.  Veikta tehniskā apskate Šim transportlīdzeklīm ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.
● 11.2023.  Fiksēts novērtējums  Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklīm šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.
● 11.2023.  Fiksēts novērtējums  Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklīm šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

01.2024.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2025.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2026.  Latvija

Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: 05.02.2026 līdz: 04.02.2027



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**



Partneri

Šis atskaite pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atļeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Padomi, balstoties uz šo atskaiti

- ☐ **Pārbaudi liela nobraukuma radīto nolietojumu**
Lielāks nobraukums nekā vidēji novērots norāda uz pamatīgu svarīgu detaļu nolietojumu. Pārļiecinies, ka auto ir pienācīgi kopts.
- ☐ Pārbaudi, vai balstiekārtas bukses un amortizatori strādā atbilstoši.
- ☐ Pārbaudi, vai zobsiksnas un eļļu maiņa ir veikta atbilstoši apkopē paredzētajiem intervāliem.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

- ☐ **Veic profesionālu apskati autoservisā**
Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.
- ☐ Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.
- ☐ Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.
- ☐ Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.
- ☐ **Pavaicā apkopes vēsturi**
Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.
- ☐ Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.
- ☐ Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.
- ☐ Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta
- ☐ **Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs**
Pārļiecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Lūk, ko iesakām tālāk.
- ☐ Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.
- ☐ Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)
- ☐ Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.
- ☐ **Dodies izmēģinājuma braucienā**
Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.
- ☐ Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.
- ☐ Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.
- ☐ Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.
- ☐ **Salīdzini ar citiem auto**
Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.
- ☐ Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).
- ☐ Salīdzini cenas
- ☐ Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.
- ☐ Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.