



SEAT Ibiza

Atrasti 3 īpašnieki

Ģenerēšanas datums: 30.07.2026

VIN numurs: VSSZZZ6JZCR053711

Virsbūves tips: Universālis

Degviela: Dīzelis

Gads: 2011

Pārnesumkārbas veids: Manuālā ātrumkārbā

Dzinēja tilpums: 1,6 l

Jauda: 66 kW (89 ZS / 90 PS)

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Bojājumi

⚠ Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 2

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

✓ Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 276 734 km.

Juridiskā statusa pārbaude

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Zādzība

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.

Drošība

✓ Nav fiksētu problēmu

Drošības reitings: 5 no 5 zvaigznēm.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**

Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Fotogrāfijas

Mēs šim transportlīdzeklim atradām **28 fotogrāfijas**. Noskenē atskaites kvadrāt kodu (QR), lai tās apskatītu.

06.2024.



Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Policija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demontrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.



Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Polijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:



Rumānija



Ungārija



Itālija



Slovēnija



Čehija



Slovākija



Kanāda


Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.



Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 276 734 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 223 574 km
- Atrasti 8 nobraukuma datu ieraksti



Odometra rādījumu ieraksti

09.2011.	16 km
10.2020.	190 521 km
11.2021.	199 722 km
11.2022.	217 935 km
12.2023.	238 943 km

Odometra rādījumu ieraksti

06.2024.	246 975 km
01.2025.	254 222 km
03.2026.	276 734 km

Braukšanas paradumi

09.2011. - 03.2026. ☒ Braukts normas robežās 1573 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.



Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija



Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

Nokārtots

03.2026.  Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate



Vai tas ir norakstīts?

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?



Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 2 ierakstus

Bojājumu ieraksti

10.2024.

 Latvija

Novērtējums

Šis ieraksts norāda uz to, ka transportlīdzekli **pārbaudīja vai apkopa** profesionālis, piemēram, veicot remontu, diagnostiku vai garantijas apkopi. Šis ieraksts automātiski nenožīmē, ka spēkrats būtu bijis iesaistīts negadījumā.

Bojātās detaļas

Kreisā priekšējā daļa / Buferis

Priekšpuse / Buferis

Labā priekšējā daļa / Buferis

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

251 € – 500 €

Remonta izmaksu reitings

Ļoti zems

9 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas



Fiksētie bojājumi


Šis ieraksts norāda uz bojājumiem, ko ir guvis transportlīdzeklis – parasti avārijā vai citā līdzīgā negadījumā.

Bojātās detaļas

Ārpuse / Nav norādīts

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Nezināms



Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēts bojājums. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc.

Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ.

Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

Remonta izmaksu reitings

Tas palīdz saprast iepriekšējo bojājumu nopietnību, salīdzinot remonta izmaksas ar transportlīdzekļa vērtību. Kad remonta izmaksas tuvojas vai pārsniedz lielu daļu no transportlīdzekļa vērtības, tas var norādīt uz potenciālu pilnīgu zaudējumu.

Ļoti zems

<10 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Mazs

10-24 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Mērens

25-49 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Liels

50-74 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Ļoti augsts

>75 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Tirgus vērtība


Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.

- i


Kopsavilkums

- Pēdējā zināmā pārdošanas cena: 3300 €
 - Transportlīdzekļa vidējā tirgus vērtība: 3300 €
 - Uzmanies no slēptām problēmām, ja transportlīdzeklis ir pārdots par krietni zemāku cenu nekā pašreizējo vērtību!



Tirgus vērtības novērtēšanas kritēriji:

- Marka: SEAT
- Modelis: Ibiza
- Degvielas tips: Dīzels
- Transmisijas tips: Manuālā ātrumkārbā
- Gads: 2011
- Tirgus: Eiropas Savienības austrumvalstis



Gads	Tirgus vērtība	↘ Zemākā tirgus vērtība	↗ Augstākā tirgus vērtība
● 2019	4100 €	2996 €	4990 €
● 2020	3750 €	2699 €	4859 €
● 2021	3767 €	2500 €	5022 €
● 2022	4507 €	3196 €	5732 €
● 2023	3988 €	2695 €	5262 €
● 2024	3750 €	2531 €	4965 €
 06.2024. Cena 3300 €			
● 2025	3650 €	2185 €	4938 €
● 2026	3300 €	1750 €	4700 €
● 2027	3072 €	1629 €	4375 €
● 2028	2300 €	1220 €	3276 €
● 2029	2147 €	1139 €	3058 €
● 2030	1645 €	872 €	2343 €
● 2031	1397 €	741 €	1990 €
● 2032	1153 €	611 €	1642 €
● 2033	1050 €	557 €	1495 €

Tirgus vērtības papildinformācija



Cenas tendenču prognoze

Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -68 % no tā tirgus vērtības.



Pārdošanas laiks

Līdzīgi transportlīdzekļi parasti tiek pārdoti 30 dienu laikā, pamatojoties uz nesenajiem tirgus datiem

Nem vērā – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Specifikācija un aprīkojums

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums.
Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.



Kopsavilkums
Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Transportlīdzekļa specifikācija



Pārskats

Marka	Modelis	Degvielas tips
SEAT	Ibiza	Dīzelis
Modeļa paaudze	Modeļa gads	Variants
6J	2012	ST
Ražošanas gads	Modeļa variants	
2011	Vācija	



Veiktspēja un efektivitāte

Transmisijas tips	Piedziņas tips	Dzinēja tilpums
Manuālā ātrumkārbā	Priekšējo riteņu piedziņa	1,6 l
Jauda	Cilindru skaits	Ātrumu skaits
66 kW (89 ZS / 90 PS)	4	5
Emisiju standarts	Dzinēja kods	Transmisijas nosaukums
Euro 5	CAYB	KFK
Piedziņas veids		
Iekšdedze		



Virsbūve un izmēri

Virsbūves tips	Stūres rata novietojums	Krāsa
Universālis	LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)	Sudraba
Sēdekļu skaits	Durvju skaits	Platums
5	4	1693 mm
Garenbāze	Riteņu izmērs	
2469 mm	16 in	

Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

0A2 4 doors	0AR Front stabilizer bar
✦✦ Aprīkotas 4 durvis	✦✦ Priekšējais stabilizators palīdz uzlabot transportlīdzekļa stabilitāti pagriezienos
0BA Without rear stabilizer bar	0EJ Installation differentiation for transmission MQ 250 -- vehicle components --
✦✦ Nav aizmugurējā stabilizatora stieņa	✦✦ Transmisijas MQ 250 uzstādīšanas diferenciācija
0F6 Fuel system for turbo diesel engine with direct injection (TDI)	0FA Standard manufacturing sequence
✦✦ Degvielas sistēma, kas paredzēta turbo dīzeļdzinējam ar tiešo iesmidzināšanu (TDI).	✦✦ Ražošanas secība, kas tiek ievērota kā standarta
0G4 Cable gearshift	0KA Without decals and emblems
✦✦ Pārnesumu pārslēgšana notiek ar trosi	✦✦ Bez uzlīmes un emblēmām
0N2 Heavy-duty rear axle	0NB Nameplate set in basic style
✦✦ Lieljaudas aizmugurējais tilts	✦✦ Pamata stila nosaukumu plāksnīšu komplekts
0P0 Rear exhaust tailpipe (standard)	0RA Without ignition/starter switch locking system
✦✦ Standarta aizmugurējā izplūdes caurule	✦✦ Aizdedzes/startera slēdža bloķēšanas sistēmas nav
0TA Without floor mats	0VC Information kit in German
✦✦ Grīdas paklāji nav nodrošināti	✦✦ Informācijas komplekts vācu valodā
0Y1 Standard climatic zones	0YD Weight range 4 installation control only, no requirement forecast
✦✦ Konfigurētas standarta klimatiskās zonas	✦✦ Svara diapazons 4 uzstādīšanas kontrole

1AT Electronic stability control (ESC)

✦ Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)

1D0 Without trailer hitch

✦ Bez piekabes sakabes

1EX Special identification label for EC for M1 passenger vehicles

✦ Īpaša identifikācijas uzlīme ES M1 kategorijas vieglajiem automobiļiem

1KT Disc brakes in rear (Geomet D)

✦ Aizmugurējie bremzes ir disku bremzes (Geomet D), kas nodrošina efektīvu bremzēšanas spēku

1N2 Power steering electro-hydraulic

✦ Stūres pastiprinātāja sistēma ir elektrohidrauliskā

1PE Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)

✦ Riteņu skrūves ar aizsardzību pret zādzību

1S0 Without tool kit and jack

✦ Nav iekļauts instrumentu komplekts un domkrats

1T0 Without first aid kit and warning triangle

✦ Bez pirmās palīdzības aptieciņas un brīdinājuma trīsstūra

1W2 Glove compartment cooling system

✦ Cimdu nodalījuma dzesēšanas sistēma

1ZG Disc brakes in front (Geomet D)

✦ Priekšējo disku bremžu tips: Geomet D

2G5 Filler neck module 1 without insert

✦ Uzpildes kakla modulis 1 bez ieliktna

2KW Labels in German, French and Dutch

✦ Uzlīmes vācu, franču un holandiešu valodās

2P1 Plastic loading edge protection

✦ Plastmasas iekraušanas malu aizsardzība

1C1 Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C

✦ Antifrīzs līdz -25 grādiem pēc Celsija Tolerance līdz -30 grādiem pēc Celsija

1E0 Without activated carbon canister

✦ Nav iekļauts aktīvās ogles kanniņš

1G8 Breakdown kit

✦ Iekļauts sadalīšanas komplekts

1L0 Standard air cleaner

✦ Iekļauts standarta gaisa attīrītājs

1NL Trims for alloy wheels

✦ Iekļautas sakausējumu riteņu apdares

1Q0 Without mass damper for steering wheel

✦ Ne masas amortizators stūres ratam

1SA Without additional front underbody guard

✦ Papildu priekšējais aizsargs nav iekļauts

1U0 Without table

✦ Tabula nav iekļauta

1Z0 Initial standard fuel filling

✦ Standarta sākotnējā degvielas uzpildīšana

2C5 Axial and vertical adjustable steering column

✦ Aksiāli un vertikāli regulējams stūres statnis

2JF Painted bumpers

✦ Krāsoti buferi

2LB Fuel tank with special material treatment

✦ Degvielas tvertne, kas apstrādāta ar speciāliem materiāliem

2PH Leather-wrapped steering wheel

✦ Stūres rats apvilīts ar ādu, kas nodrošina greznāku sajūtu.

2V1 Dust and pollen filter

✦ Iekļauts putekļu un ziedputekšņu filtrs

3B3 Child seat anchors

✦ Automašīnā ir bērnu sēdeklišu stiprinājumi, lai nostiprinātu bērnu sēdeklišus

3FA Without roof insert (standard roof)

✦ Nav jumta ieliktna

3J1 Hight-adjustable head restraints for front seats

✦ Augstumā regulējamās galvas balstīkļi priekšējiem sēdekļiem

3LH Door and side trim panel

✦ Interjers: Durvju un sānu apdares panelis

3NC Rear seat bench/backrest, split folding

✦ Aizmugurējo sēdekļu sols/atbalsts ir sadalāms, un tas ir elastīgs.

3Q6 Three rear head restraints

✦ Trīs aizmugurējie pagalvji

3U3 Luggage compartment cover with luggage net

✦ Bagāžas nodalījuma pārsegs, kas aprīkots ar bagāžas tīklu.

3ZB 3-point seat belts, outer rear with ECE label

✦ 3 punktu drošības jostas aizmugurējai ārējai daļai

4GF Windshield in heat-insulating glass

✦ Vējstikls ar siltumizolējošu stiklu

4KF Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and rear window dark tinted

✦ Tumši tonēti siltumizolējoši sānu logi

4LC Controls for radio and telephone

✦ Radio un telefona sistēmas vadības ierīces

4N0 Standard dashboard

✦ Standarta mērinstrumentu paneļa konfigurācija

2WA Without additional tires

✦ Papildu riepas netiek nodrošinātas

3C7 3-point seat belt for center rear seat

✦ 3 punktu drošības josta centrālajam aizmugurējam sēdeklim

3H0 Without backrest release for front seats

✦ Priekšējo sēdekļu atzveltnes atbrīvošana nav iespējama

3L3 Manual height adjustment for front seats

✦ Manuāla augstuma regulēšana priekšējiem sēdekļiem

3N3 Storage compartments in trunk

✦ Bagāžas nodalījumi bagāžniekā

3P0 Without bracket for first aid kit and warning triangle

✦ Pirmās palīdzības aptieciņas un brīdinājuma trīsstūra kronšteina trūkums

3QC 3-point seat belts, front

✦ Priekšējie sēdekļi drošības nolūkā ir aprīkoti ar trīspunktu drošības jostām

3W3 Special interior noise suppression

✦ Uzstādīta speciāla trokšņa slāpēšanas sistēma iekšējā telpā

4A3 Seat heater for front seats separately controlled

✦ Atsevišķi vadāmi sēdekļu sildītāji priekšējiem sēdekļiem

4K3 Central locking w/ radio remote control, interior controls and SAFELOCK

✦ Iekļauta centrālā atslēgšanas sistēma ar radio tālvadības pulti, vadības pogām salonā un SAFELOCK funkciju

4L6 Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming

✦ Iekšējais atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanu, atdalāms

4M4 Beverage holder in center console

✦ Centrālā konsole aprīkota ar dzērienu turētāju ērtībai.

4P5 Rear floor panel module, type 6

✦ Aizmugurējā grīdas paneļa modulis, īpaši 6. tips

4R3 Power windows with comfort operation

✦ Elektriskie logi ar komfortablu darbību

4TC Vanity mirror, right, with cover

✦ Spogulis labajā pusē ar vāciņu iekļauts ērtības labad

4UF Airbag on driver and front passenger side, without knee airbag, with front passenger airbag deactivation

✦ Autovadītāju un priekšējā pasažieri aizsargā gaisa spilvens; priekšējā pasažiera gaisa spilvens nav aprīkots ar ceļu aizsardzības funkciju, taču to var atslēgt

5A6 Full nonwoven luggage compartment trim

✦ Bagāžnieks ir pilnībā apšūts ar neaustu materiālu

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

✦ Nesošā frekvence 433,92 MHz-434,42 MHz

5K7 Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures

✦ Transportēšanas aizsargplēve ar papildu pasākumiem

5SJ Left exterior mirror, convex

✦ Kreisais ārējais spogulis, izliekts

6A0 Without fire extinguisher

✦ Bez ugunsdzēsības aparāta

6EA Without additional side body covers (stone guard)

✦ Bez papildu sānu virsbūves pārsegiem (akmeņu aizsargs)

6KA Radiator grille

✦ Radiatora režģa dizains

6P0 Without rear license plate carrier

✦ Nav iekļauts aizmugurējās numura zīmes turētājs

6Q2 Gearshift knob/handle in leather

✦ Pārnesumu pārslēgšanas pogai/rokturim ir ādas apdare, kas nodrošina izsmalcinātu sajūtu

4SC Left vanity mirror with cover

✦ Kreisās puses iedomības spogulis ar vāku

4U5 Luggage pockets on backrest

✦ Bagāžas kabatas uz atzveltnes

4X1 Side airbag in front

✦ Iekļauts priekšējais sānu drošības spilvens

5C0 Without special body measures

✦ Nav piemēroti nekādi īpaši ķermeņa pasākumi

5J0 Without rear spoiler

✦ Aizmugures spoilerā nav

5RQ Right exterior mirror, convex

✦ Labais ārējais spogulis, izliekts

5W0 Bright roof rails

✦ Spilgtas jumta sliedes stilam un lietderībai

6E4 Center armrest in front

✦ Priekšējais centrālais roku balsts papildu komfortam

6FF Exterior mirror housings and various add-on parts in body color

✦ Ārējo spoguļu korpusi un papildu detaļas virsbūves krāsā

6NA Unsplit molded headliner

✦ Uzstādīts nesadalīts formētais headliner

6PA Plastic hand brake lever handle

✦ Plastmasas rokas bremzes sviras rokturis

6R1 Gearshift boot in leatherette

✦ Pārklājums pārnesumu sviras rokturim no mākslīgās ādas piešķir salonam greznības pieskaņu

6SC Luggage compartment floor covering in needle-punched nonwoven

✦ Bagāžas nodalījuma grīdas segums no adatota neausta neausta materiāla

6XE Exterior mirrors, power-folding/ adjustment, heated

✦ Ārējie spoguļi ir elektriski salokāmi un regulējami, kā arī apsildāmi, lai nodrošinātu labāku redzamību aukstos laika apstākļos

7A0 Without CD changer/CD player

✦ Nav iekļauts CD mainītājs vai atskaņotājs

7B2 12-volt socket in luggage boot

✦ 12 V kontaktligzda bagāžas nodalījumā

7K6 Tire pressure monitoring system

✦ Riepu spiediena uzraudzības sistēma drošībai

7L3 Without start-stop system without regenerative braking

✦ Bez start-stop sistēmas un bez reģeneratīvās bremzēšanas

7N0 Without overhead storage compartment

✦ Nav iekļauts augšējais glabāšanas nodalījums

7PB Platform group class 2

✦ Platformas grupas 2. klase

7QA Without CD/DVD for navigation

✦ Bez CD/DVD navigācijai

7X1 Park distance control

✦ Parkošanās attāluma kontrole

8CC Speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)

✦ Spidometra sensors bez blīvējuma elektroniskajam spidometram

8K8 Automatic headlight control with Coming Home feature

✦ Automātiskā lukturu vadības sistēma, kas ietver „Coming Home” funkciju

6W0 Without front license plate carrier

✦ Bez priekšējās numura zīmes turētāja

6Y0 Without cruise control warning system

✦ Nav kruīza kontroles brīdinājuma sistēmas

7AV Electronic immobilizer

✦ Drošības nolūkā transportlīdzeklis ir aprīkots ar elektronisko imobilaizeru

7E6 Electric auxiliary air heater

✦ Uzstādīts elektriskais palīggaiss sildītājs

7KA Vehicle class differentiation -6J0-

✦ Transportlīdzekļu klasifikācija atbilstoši -6J0- klasifikācijai

7MG Emission standard EU5

✦ Atbilstība Euro 5 emisiju standartiem.

7P0 Without lumbar support in seat backrests

✦ Sēdekļu atzveltnēs nav jostasvietas balsta.

7Q0 Without navigation device

✦ Bez navigācijas ierīces

7V4 Standard dashboard illumination

✦ Standarta apgaismojums instrumentu panelim

8BG Twin-headlamps for driving on the right, with integrated high beam

✦ Transportlīdzeklis ir aprīkots ar dubultiem priekšējiem lukturiem, kas paredzēti braukšanai pa ceļa labo pusi, ar integrētu tālās gaismas funkciju.

8GU Alternator 140 A

✦ Uzstādīts 140 A alternators

8L3 Roof antenna

✦ Antena uz jumta

8M1 Rear window wiper and washer system with intermittent control

✦✦ Aizmugurējā stikla tīrītāja un mazgāšanas sistēma ar periodisku regulēšanu

8Q1 Headlight range control

✦✦ Regulators lukturu gaismas diapazona noregulēšanai

8RL 6 speakers (passive)

✦✦ Komplektā ietilpst 6 pasīvie skaļruņi

8SA Rear combination lamp, standard design

✦✦ Standarta aizmugurējā kombinētā luktura konstrukcija

8TC Rear fog lamp for driving on the right

✦✦ Aizmugures miglas lukturis braukšanai pa labi

8W0 Without washer fluid level indicator

✦✦ Nav mazgāšanas šķidruma līmeņa indikatora

8X1 Headlamp washer system

✦✦ Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma

8Z5 Not hot country

✦✦ Nav konfigurēts karstā klimata apstākļiem

9E1 Luggage compartment lighting

✦✦ Bagāžas nodalījuma apgaismojums

9P3 Seat belt reminder, electric contact in buckle

✦✦ Drošības jostas atgādinājuma sistēma ar elektrisko kontaktu sprādzē

9T1 Heated washer nozzles in front

✦✦ Apsildāmās mazgāšanas sprauslas priekšpusē

9W9 Car phone installation

✦✦ Sagatavoti automašīnas tālruņa uzstādīšanai

A8D Luxury equipment

✦✦ Iekļauts luksusa aprīkojums

8N3 Windshield wiper intermittent control with rain sensor

✦✦ Vējstikla tīrītāju intermitējošā vadība ar lietus sensoru

8QE Key for locking system with remote control

✦✦ Bloķēšanas sistēmas atslēga ar tālvadības pulti

8S1 Reading light in front

✦✦ Priekšpusē uzstādīta lasāmvietā

8T2 Electronic cruise control system (CCS)

✦✦ Elektroniskā kruīza kontroles sistēma, kas nodrošina vieglu braukšanu garos attālos

8UA Radio with CD player

✦✦ Radio, ieskaitot CD atskaņotāju

8WD Integrated front fog lamps

✦✦ Priekšējie miglas lukturi, kas ir integrēti dizainā, lai uzlabotu redzamību.

8Y0 Single-tone horn

✦✦ Aprīkots ar viena toņa skaņas signālu.

9AK Climatronic with impact pressure control, CFC-free

✦✦ Climatronic ar trieciena spiediena kontroli un bezfluorogļūdeņradi

9JB Smoker's package, ashtrays in front and rear

✦✦ Komplekts smēķētājiem, kurā ietilpst pelnu trauki gan priekšējiem, gan aizmugurējiem pasažieriem

9Q2 Multi-function display/trip computer with check control

✦✦ Daudzfunkciju displejs un ceļojuma dators ar pārbaudes funkciju

9U0 Without brake pad wear indicator

✦✦ Nav bremžu kļuču nodiluma indikatora

9WC Without "Multimedia" in vehicle

✦✦ Transportlīdzeklī nav "multivides

AZ0 Vehicle with production equipment

✦✦ Transportlīdzeklī ir standarta sērijveida aprīkojums

B01 Type approval country Germany

✦ Tipa apstiprinājums Vācijai

C19 Operating permit, alteration

✦ Eksploatācijas izmaiņu atļauja

D36 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/66 kW (4V), TDI common rail, base engine is TF3/TJ1/TI7

✦ 4 cilindru turbodīzeļdzinējs ar darba tilpumu 1,6 litri un jaudu 66 kW, kas izmanto TDI kopējās degvielas padeves sistēmas tehnoloģiju. Dzinēja bāzes modelis ir TF3/TJ1/TI7.

FOA No special purpose vehicle, standard equipment

✦ Standarta aprīkojums, bez speciālā transportlīdzekļa

FC0 Without customized installation

✦ Nav pielāgotas uzstādīšanas

G17 Shock absorption in front

✦ Priekšējā amortizācijas sistēma

J0N Battery 330 A (61 Ah)

✦ Akumulatora jauda 330 A (61 AH)

L0L Left-hand drive

✦ Kreisās puses piedziņas konfigurācija

N0B Seat trim covers in fabric

✦ Sēdekļu apdares pārvalki no auduma

PAK Description not found

✦ Iepakojums

PCC Description not found

✦ Autostāvvietas kameru sistēma

PFA Description not found

✦ Nezināma funkcija

B0X Component parts set, complying with vehicle type for Germany, various parts

✦ Detaļu komplekts atbilstoši transportlīdzekļa tipam Vācijai

C5X Alloy wheels 7J x 16

✦ Legēto sakausējumu riteņu diski ar izmēriem 7 collas x 16 collas.

E1K "Copa"

✦ Copa pakete

FA0 Control of series production

✦ Sērijveida ražošanas kontrole

G0C 5-speed manual transmission

✦ 5 pakāpju manuālā pārnesumkārbā

H8G Tires 215/45 R16 H

✦ Riepu izmērs 215/45 R16 ar ātruma indeksu H

K8R Sportsback

✦ Sportsback

L50 Suspension range 50 installation control only, no requirement forecast

✦ Piekares diapazonu 50 var uzstādīt un kontrolēt bez jebkādām prognozēm vai īpašām prasībām.

P35 Description not found

✦ Par šī transportlīdzekļa aprīkojumu nav sniegta sīkāka informācija.

PC4 Description not found

✦ Informācija par aprīkojumu nav pieejama

PE6 Description not found

✦ Nav pieejams transportlīdzekļa aprīkojuma apraksts

PFM Description not found

✦ Šīs funkcijas apraksts nav pieejams

PFU	Description not found
✦ Šī funkcija pašlaik nav dokumentēta, un tās apraksts nav pieejams.	
PLH	Description not found
✦ Nav pieejams transportlīdzekļa aprīkojuma apraksts	
QE0	Without storage compartment package/box
✦ Nav iekļauts glabāšanas nodalījums iepakojumā/kastē	
QJ0	Without aluminum/chrome package
✦ Neietver alumīnija/hroma iepakojumu	
QN3	Drawers under front seats
✦ Atvilktnes zem priekšējiem sēdekļiem	
TF3	4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 03L.1
✦ 4 cilindru dīzeļdzinējs 1,6 l agregāts	
UA2	Rear shock absorption
✦ Aizmugurējā amortizācijas sistēma	
UG1	Hill start assist
✦ Iekļauta palīgsistēma braukšanai kalnā	
VF0	Standard pedal cluster
✦ Standarta pedāļu klasteris	
VL0	Standard pedestrian protection measures
✦ Standarta gājēju aizsardzības pasākumi	
ZK6	Description not found
✦ Aprakstītais konkrētais aprīkojums vai funkcija nav pieejama vai sniegtā informācijā nav sīkāk izklāstīta.	
EA0	Without follow-on warranty
✦ Nav iekļauta papildu garantija	

PHR	Description not found
✦ Šī funkcija nav aprakstīta pieejamajā informācijā	
Q1A	Standard seats in front
✦ Standarta priekšējie sēdekļi	
QG1	LongLife Service Regime
✦ Izmanto ilgtermiņa apkopes režīmu	
QM0	Foot area lining without cover
✦ Transportlīdzekļa pēdu zonā nav nekāda pārklājuma.	
SD9	Special price
✦ Īpašas cenas	
U0C	Instrument cluster with tachometer, clock and km/h speedometer
✦ Instrumentu klasteris ar tahogrāfu, pulksteni un spidometru	
UF6	Electric interface for external use (MEDIA-IN jack)
✦ Elektriskā saskarne (MEDIA-IN ligzda) ir paredzēta ārējai lietošanai ar saderīgām ierīcēm	
V0A	Tires without specification of tire brand
✦ Riepas bez riepu zīmola specifikācijas	
VK0	Air duct, standard
✦ Standarta gaisa vads	
X0A	Equipment options subset for Germany
✦ Vācijai pielāgota aprīkojuma opciju apakškopa	
ZW4	Description not found
✦ Papildu drošības funkciju pakete	

Drošība

Mēs pārbaudījām, vai šim transportlīdzeklim ir izsludināti ražotāja atsaukumi. Tāpat uzzinājām, kāds ir spēkrata drošības reitings.



"carVertical" secinājumi

Šim transportlīdzeklim ir augsts drošības līmenis. Regulāra apkope palīdzēs doties droši ceļu satiksmē.

drošības novērtējums

★★★★★ 5 zvaigžņu drošība

Kopumā lieliski rezultāti sadursmju aizsardzības testos. Transportlīdzeklis ir labi aprīkots ar plašām un vērā ņemamām sadursmju novēršanas sistēmām



82% Pasažieris, pieaugušais



77% Pasažieris, bērns



59% Mazaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki



71% Drošības palīdzība

Laikposms

Atradām 18 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

09.2011. Nezināma valsts

Ražots

Šī transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.

03.2012. Nezināma valsts

Pirmā reģistrācija

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

10.2020. Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

10.2020. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

10.2020. Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīngā izmaksāšanas.

11.2021.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

11.2022.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

11.2022.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

12.2023.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

12.2023.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

06.2024.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīngā izmaksāšanas.

06.2024.  Latvija

Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

07.2024.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīngā izmaksāšanas.

10.2024.  Latvija

Fiksēts novērtējums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

10.2024.  Latvija

Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

01.2025.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2025.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

03.2026.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atķeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

☐

Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.

☐

Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.

☐

Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

☐

Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.

☐

Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.

☐

Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

☐

Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Pēdējais fiksētais nobraukums: **276 734 km**. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.

☐

Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)

☐

Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

☐

Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.

☐

Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.

☐

Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

☐

Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).

☐

Salīdzini cenas

☐

Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.

☐

Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.