



Opel Crossland X

Atrasti 3 īpašnieki

Ģenerēšanas datums: 17.02.2026

VIN numurs: W0V7D9EN7N4196147

Pārnesumkārbas veids: Manuālā ātrumkārbā

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Komerčiālās izmantošanas pārbaude

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

✓ Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 35 949 km.

Juridiskā statusa pārbaude

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Bojājumi

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti bojājumu vai novērtējumu ieraksti.

Zādzība

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.

Dabas stihiju pakļautība

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav fiksēti ieraksti par pakļautību dabas stihijām.



+36

Datu avoti

We checked 900+ data sources in 40 countries



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Fotogrāfijas

Mēs šim transportlīdzeklim atradām **56 fotogrāfijas**. Noskenē atskaites kvadrātkodu (QR), lai tās apskatītu.

05.2024.




11.2024.





12.2024.



Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.

✓

Mums ir labi jauni

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:

- Taksometrs

✓ Ieraksti nav atrasti
- Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

✓ Ieraksti nav atrasti
- Noma

✓ Ieraksti nav atrasti
- Policija

✓ Ieraksti nav atrasti
- Demonstrācijas

✓ Ieraksti nav atrasti
- Autoskolas transportlīdzeklis

✓ Ieraksti nav atrasti

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



Mums ir labi jaunami

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.



Kopsavilkums

Polijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:  +1

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

✓ Ieraksti nav atrasti



Vai tas iepriekš ir zagts?

✓ Ieraksti nav atrasti

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Zagtu transportlīdzekļu datubāzes **pārbaudītas šajās valstīs**:

 Slovākija  Slovēnija  Itālija  Rumānija  Čehija  Ungārija  Kanāda


Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiens, vai arī tas būtu iepriekš viltots.



Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 35 949 km
- Atrasti 3 nobraukuma datu ieraksti



Odometra rādījumu ieraksti

05.2022.	21 km
05.2024.	34 828 km
11.2024.	35 949 km

[Sagaidāmais pašreizējais nobraukums](#)

Balstoties uz pēdējā laika braukšanas paradumiem, pašreizējais nobraukums varētu būt **apmēram 49 129 km**. Patiesais nobraukums var atšķirties. Ieskaties automašīnas odometrā, lai iegūtu precīzākus datus.

Braukšanas paradumi

05.2022. - 05.2024.	 Braukts normas robežās	1428 km mē
05.2024. - 11.2024.	 Maz braukts	183 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.



Mums ir labi jaunami

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija



Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

Nokārtots

Ieraksts atrasts 05.2024. **Latvija** Ir nokārtota tehniskā apskate



Vai tas ir norakstīts?

☒ Ieraksti nav atrasti



Apdrošināts?

☒ **Apdrošināts**

Ieraksts atrasts 02.2026. **Latvija** Apdrošināšana ir spēkā no 01.2026. līdz 02.2026.

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?



Mums ir labi jaunami

Nav atrasti bojājumu vai novērtējumu ieraksti



Var rasties zināmas datu nesakritības, it īpaši pārbaudot vecākus transportlīdzekļus. Pagrīdes autoservisi var nelegāli nomaskēt transportlīdzekļu defektus vai bojājumus, neatklājot, ka tādi ir radušies. Dažreiz tiek mainīti pat VIN jeb šasijas numuri. Mums ir dažādas metodes, kā piekļūt šādus noziegumus, bet nav iespējams garantēt 100 % precizitāti.

Dabas stihiju pakļautība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir izmantots zonā, kur tobrīd notika dabas stihija.

-
- Mums ir labi jaunami**

Šī transportlīdzekļa atrašanās vieta nav fiksēta dabas stihiju zonā.


Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.

-
- Kopsavilkums**

 - Transportlīdzekļa vidējā tirgus vērtība: 14 988 €
 - Uzmanies no slēptām problēmām, ja transportlīdzeklis ir pārdots par krietni zemāku cenu nekā pašreizējo vērtību!



05.2024. Cena 18 200 €			
11.2024. Cena 17 900 €			
12.2024. Cena 17 900 €			
● 2025	15 445 €	12 970 €	17 990 €
● 2026	14 988 €	11 990 €	17 999 €
● 2027	13 540 €	10 832 €	16 260 €
● 2028	11 999 €	9599 €	14 410 €
● 2029	11 000 €	8800 €	13 210 €
● 2030	9990 €	7992 €	11 997 €
● 2031	9340 €	7472 €	11 216 €
● 2032	8406 €	6725 €	10 095 €
● 2033	7565 €	6052 €	9085 €

Tirgus vērtības papildinformācija



Cenas tendenču prognoze

Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -50 % no tā tirgus vērtības.

Nem vērā – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Specifikācija un aprīkojums

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums.

Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.



Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Identifikācija un tehniskās specifikācijas

	Marka Opel		Modelis Crossland X		Virsbūves tips Apvidus auto
	Modeļa gads 2022		Dzinēja tilpums 1,5 l		Dzinēja jauda 80 kW (107 ZS / 109 PS)
	Transmisijas tips Manuālā ātrumkārbā		Krāsa Sarkans		Stūres rata novietojums LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)
	Dzinēja apraksts DV5RCE/UE63 1.5 L DIESEL (B0FMM)		Sēdekļu skaits 5		Dzinēja kods 10Q3DF14

Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

0 WITHOUT SUNROOF BLIND CONTROL

Nav jumta žalūzijas kontroles funkcijas

10 ALTERNATOR CLASS 18 180 AMP

Augstas jaudas ģenerators ar 180 ampēriem

101 RADIATOR TH : 18 - 21 DM2 BRAZED ALUMINIUM

Radiatora izmēri: 18-21 DM2, izgatavots no lodēta alumīnija

103 NON-MOTORISED BOOT OR TAILGATE CONTROL

Nemotorizēta bagāžnieka vai aizmugurējo durvju vadības sistēma

105 ECO ELECTRICAL ARCHITECTURE

Videi draudzīga elektriskā arhitektūra

107 MOUNT 3 REAR HEAD-REST

3 aizmugurējo galvas balstu stiprinājums

109 HEATED SEAT

Apsildāms sēdekļis

110 2-SPEED INTERMITTENT WINDSCREEN WIPER + AUTO

TIMING

Vēstikļa tīrītājs ar 2 ātrumu pārtrauktu darbību un automātisku laika iestatīšanu

112 45 LITRE FUEL TANK

Degvielas tvertnes tilpums 45 litri

1 WITHOUT REMOTE CONTROL STYLE

Tālvadības pults nav iekļauta

100 DRIVER+PASSENGER WITH LIGHTING

Apkures un apgaismojuma sistēma

102 PADDING WITH PASSENGER DETECTION PAD

Polsterējums ar pasažieru klātbūtnes noteikšanas spilventiņu

104 WITHOUT FULLER BADGE

Nav paredzēta īpaša nozīmīte

106 84 DIAMETER DIFFERENTIAL

Diferencētais diametrs 84 vienības

108 WITHOUT WHEEL RIM COLOUR

Bez riteņa loka krāsas

11 WITHOUT REAR ANTI-ROLL BAR

Nav aizmugurējā stabilizatora

111 THORAX SIDE + CURTAIN AIRBAG

Krūškurvja sānu un drošības spilvenu aizsardzība

113 WITH HEATER CASING GAS CIRCUIT

Sildītāja korpuss ar gāzes ķēdes konstrukciju

114 WITHOUT FRONT BUMPER PLUG

✦ Nav iekļauts priekšējā bampera spraudnis

116 W/O EQUIPMENT PACK

✦ Nav iekļauts īpašs aprīkojuma komplekts

118 16 INCH TYRE FITMENT

✦ Aprīkots ar 16 collu riepām

12 FRONT HEADREST ADJUSTABLE

✦ Priekšējais galvas balsts ir regulējams

121 NORMAL MAINTENANCE

✦ Nepieciešama regulāra apkope

123 FRONT DISC DIAMETER 266 THICKNESS 22

✦ Priekšējā diska diametrs 266 ar biezumu 22

125 STD COLOUR-CODED FR/RR BUMPER

✦ Standarta dizaina priekšējie un aizmugurējie bamperi ar krāsu kodiem

127 NO FRONT FOG LIGHTS

✦ Priekšējie miglas lukturi nav iekļauti

129 TRAILER FUSE BOX PRE-EQUIPMENT

✦ Iekārtots ar piekabes drošinātāju kārbu

130 WITHOUT ENGINE BALANCING SHAFT

✦ Nav aprīkots ar motora balansēšanas vārpstu

132 WITHOUT PANORAMIC VISUAL AID

✦ Nav panorāmas vizuālā atbalsta funkcijas

134 WITHOUT ADDITIONAL VACUUM DEVICE

✦ Papildu vakuuma ierīce nav paredzēta

136 NON-COOLED STORAGE COMPARTMENT

✦ Uzglabāšanas nodalījums bez dzesēšanas funkcijas

138 WITH HILL START ASSIST

✦ Ietver palīgsistēmas palīgsistēma braukšanai kalnā

14 WITHOUT BLIND SPOT MONITORING

✦ Nav aklās zonas uzraudzības sistēmas

115 ENGINE POWER 80 KW - 250 NM

✦ Dzinēja jauda 80 kW ar griezes momentu 250 Nm

117 WITHOUT ROOF WINDOW

✦ Nav jumta loga

119 UNHEATED EXTERIOR MIRROR

✦ Ārējie spoguļi nav apsildāmi

120 MANUAL AIRBAG DEACTIVATION

✦ Manuāla gaisa spilvenu deaktivizēšanas sistēma

122 WITHOUT EXTERIOR TEMPERATURE SENSOR

✦ Nav integrēta ārējā temperatūras sensors

124 WITH BATTERY CHARGE MEASUREMENT

✦ Ietver akumulatora uzlādes mērīšanas funkciju

126 WITHOUT ROOF BARS

✦ Jumta stieņu trūkums

128 REMOTE MANUAL HEADLAMP ADJUSTMENT

✦ Pieejama tālvadības manuālās lukturu regulēšanas funkcija

13 SEPARATE FOLD BACK BENCH SEAT

✦ Atsevišķa atgāzamā sola konfigurācija

131 WITHOUT ANTI-THEFT NUTS

✦ Nav nodrošināti pretaizdzīšanas uzgriežņi

133 SIGNALLING BY LAMPS

✦ Signalizē lukturi

135 WITHOUT WIFI

✦ Nav WiFi savienojuma

137 WITH ABSOLUTE STEERING WHEEL ANGLE ESTIMATOR

✦ Absolūtais stūres leņķa aprēķinātājs

139 GM BYOM ANALOGUE RADIO RECEIVER

✦ GM BYOM analogais radio uztvērējs

140 WITHOUT GEARBOX REINFORCEMENT

✦ Nav iekļauts pārnesumkārbas pastiprinājums

141 SINGLE AIR CONDITIONING

✦✦ Viena gaisa kondicionēšanas sistēma

143 WITH PASSENGER COMPARTMENT HEATER

✦✦ Ietver pasažieru salona sildītāju

145 WHEEL 6.5 J16 RIM OFFSET 20

✦✦ Riteņa loka specifikācijas: 6,5 J16, nobīde 20

147 WITHOUT SPARE WHEEL

✦✦ Nav rezerves riteņa

149 W/O OTHER SETTING BOXES

✦✦ Nav citu iestatījumu lodziņu

150 WITHOUT SPEED CHECK

✦✦ Ātruma pārbaudes funkcija nav pieejama

152 NORMAL SUSPENSION

✦✦ Parastas balstiekārtas iestatīšana

154 W/O BOOT TIDY

✦✦ Nav paredzēta boot tidy funkcija

156 2

✦✦ Iekļauto funkciju skaits: 2

158 VISUAL + AUDIBLE INDICATORS FRONT AND 3 REAR SEAT BELTS

✦✦ Vizuāli un skaņas indikatori priekšējiem un 3 aizmugurējiem drošības jostām

16 WITHOUT TOWBAR

✦✦ Nav iekļauts vilcējstienis

161 INDIRECT TYRE UNDER-INFLATION DETECTION WITHOUT LOCATION

✦✦ Netieša nepietiekama riepu spiediena noteikšana bez atrašanās vietas izsekošanas

163 WITHOUT EQUALISER AMPLIFIER

✦✦ Nav iebūvēts izlīdzinātāja pastiprinātājs

142 REGULATOR AND SPEED LIMIT

✦✦ Aprīkots ar ātruma regulatoru un ierobežotāju

144 ELECTROCHROMATIC DAY-NIGHT INTERIOR MIRROR

✦✦ Elektrohromatiskais dienas un nakts iekšējais spogulis

146 GOOD TERRAIN

✦✦ Paredzētas labas reljefa iespējas

148 WITHOUT REGULATION AIRCON/TEMP

✦✦ Bez gaisa kondicionēšanas/temperatūras regulēšanas

15 NORMAL ATMOSPHERE

✦✦ Paredzēts normāliem atmosfēras apstākļiem

151 W/O CARPETMAT

✦✦ Nav iekļauts paklājs

153 CURVED EXTERIOR MIRROR GLASS

✦✦ Ārējais spoguļa stikls ir izliekts.

155 BSI + COM 2008

✦✦ Aprīkots ar BSI un COM 2008 sistēmām

157 WITHOUT SUN ROOF

✦✦ Jumta loga nav

159 WITHOUT OBSTACLE DETECTOR

✦✦ Nav iekļauta šķēršļu noteikšanas sistēma

160 WITHOUT SIDE BLINDS

✦✦ Nav uzstādītas sānu žalūzijas

162 ELECTRONIC STABILITY PROGRAM

✦✦ Ietver elektronisko stabilitātes programmu

164 "EOBD" AUTO-DIAGNOSTIC WITHOUT ACCELEROMETER

✦✦ Autodiagnostikas sistēma (EOBD) bez akcelerometra

165 EXHAUST GAS RECYCLING "EGR" + EXCHANGER

✦ Izplūdes gāzu reciklēšana ar EGR un siltummaiņi

167 WITH PARTICLE EMISSION FILTER

✦ Aprīkots ar daļiņu emisijas filtru

169 WESTERN EUROPE RADIO FREQUENCY

✦ Darbojas Rietumeiropas radiofrekvencē

170 PARTIAL CENTRAL LOCKING + FLAP

✦ Daļēja centrālā bloķēšana ar atloka vadību

172 HEATED STEERING WHEEL

✦ Apsildāms stūres rats

174 WITHOUT ANTI-THEFT PROTECTION

✦ Aizsardzības pret zādzību funkcija nav nodrošināta

176 BOSCH 9.3 ESP

✦ Bosch 9.3 Elektroniskā stabilitātes programma (ESP)

178 CITHOUT RESERVOIR FILTER

✦ Nav rezervuāra filtra

18 DIRECT EXCHANGER TURBO INJECTION

✦ Tiešās apmaiņas turboiekārtas iesmidzināšanas sistēma

181 WITHOUT HEAD-UP DISPLAY

✦ Nav head-up displeja funkcijas

183 WITHOUT HANDS-FREE ACCESS/STARTING

✦ Nav iekļauta brīvroku piekļuve vai starta mehānisms

185 PERLA NERA BLACK EXTERIOR MIRROR

✦ Ārējie spoguļi ar Perla Nera melno apdari

187 WITHOUT TELEMATICS LANGUAGE

✦ Telemātikas valodas funkcija nav pieejama

189 AUTOMATIC SWITCHING ON OF THE LIGHTS+AUTOMATIC SWITCHING

✦ Automātiska apgaismojuma ieslēgšana ar krēslas sensoru

166 EURO 6.3 VEHICLE TECHNICAL EMISSION CONTROL

✦ Euro 6.3 prasībām atbilstoša transportlīdzekļa tehniskā izmešu kontrole

168 BUMPER WITHOUT TRIM

✦ Bamperis bez apdares

17 HORN STANDARD

✦ Standarta rags

171 WINDOW TINTED

✦ Tonēti logi privātumam un UV aizsardzībai

173 1 AERO 2-SPEED 140W FAN WITH SCOOP

✦ Ietilpst aerodinamiskais 2 ātrumu 140 W ventilators ar lāpstiņu

175 MB6 MANUAL GEARBOX

✦ Manuālā pārnesumkārbā, modelis: MB6

177 INTERNAL COMBUSTION DRIVE TRAIN

✦ Iekšdedzes piedziņas mehānisms

179 EXTERNAL VARIABLE COMPRESSOR WITH CLUTCH

✦ Ārējais mainīgais kompresors ar sajūga iestatījumu

180 DV5R ENGINE BASE

✦ Izmantota DV5R motora bāze

182 WITH STOP AND START STARTER

✦ Ietver stop un startēšanas startera sistēmu

184 PEDAL STANDARD

✦ Standarta pedāļu konfigurācija

186 SUSPENSION LAW 3

✦ Piekare atbilst likuma 3. panta noteikumiem

188 1 USB SOCKET

✦ 1 USB ligzda

19 L3 760 70AH EFBC 760 BATTERY BECOMES EFBC

✦ L3 760 70Ah EFBC 760 akumulatora specifikācija

190 WITHOUT TELEMATIC UNIT

✦ Nav telemātikas vienības

192 ADDITIONAL WINDOW 2020/BEFORE ADDITIONAL WINDOW 2022

✦ Papildu logu un augšējo logu specifikācijas

194 3RD WINDOW 2020/BEFORE 3RD WINDOW 2022

✦ Trešā loga informācija ir iekļauta

196 1ST WINDOW 2021/BEFORE 1ST WINDOW 2023

✦ Primārā loga specifikācijas

198 3RD WINDOW 2021/BEFORE 3RD WINDOW 2023

✦ Trešā loga specifikācijas detalizēti

2 WITHOUT

✦ Nav norādīts

200 ESTONIA

✦ Valsts: Igaunija

22 WITHOUT JACK

✦ Nav komplektā ar domkratu

24 DRIVER + PASSENGER SEATBELT WARNING

✦ Autovadītāja un pasažiera drošības jostas brīdinājuma sistēma

26 AIRCON WITH MANUAL AIR INLET

✦ Manuālā gaisa ieplūdes gaisa kondicionēšanas sistēma

28 GRADUATION KMS/H

✦ Spidometrs ar skalu kilometros stundā

3 WITHOUT

✦ Nav norādīts

31 WITHOUT REMOTE CONTROL

✦ Nav tālvadības pults funkcijas

33 EURO 6.3 ENGINE EMISSION CONTROL

✦ Euro 6.3 prasībām atbilstoša dzinēja emisijas kontrole

191 VAUXHALL

✦ Ražotājs: Vauxhall

193 2ND WINDOW 2020/BEFORE 2ND WINDOW 2022

✦ 2020. gada modelis ar īpašu logu konfigurāciju

195 ADDITIONAL WINDOW 2021/BEFORE UPPER WINDOW 2023

✦ Aprakstītas papildu un augšējā loga funkcijas

197 2ND WINDOW 2021/BEFORE 2ND WINDOW 2023

✦ Papildu logu specifikācijas

199 1ST WINDOW 2022/BEFORE 1ST WINDOW 2024

✦ Pirmais logs 2022. gada modelim un agrākais 1. logs 2024. gadam

20 MB6GW

✦ Modeļa kods: MB6GW

21 WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR

✦ Nav dīzeļdegvielas filtra ūdens detektora

23 DIESEL GRADE DA/DE/DE+

✦ Dīzeļdegvielas klases DA/DE/DE+ specifikācija

25 COLD COUNTRIES

✦ Paredzēts lietošanai aukstās valstīs

27 MANUAL REAR CHILD LOCK

✦ Manuālā aizmugurējā bērnu bloķēšanas funkcija

29 AXLE RATIO 19 X 75

✦ Akseles attiecība 19 × 75

30 LEFT-HAND DRIVE

✦ Kreisās piedziņas konfigurācija

32 WITHOUT EMERGENCY COLLISION BRAKING SYSTEM

✦ Bez avārijas sadursmes bremzēšanas sistēmas

34 STTD STARTER

✦ Standarta startera sistēma

35 FRONT ANTI-ROLL BAR DIAM 22

✦ Priekšējā pretrullēšanas stienis ar diametru 22

37 INITIALE RANGE

✦ Daļa no Initiale sērijas

39 WITH HANDS-FREE TELEPHONE KIT

✦ Aprīkots ar brīvroku tālruņa komplektu

40 EUROPEAN UNION CONSTRUCTOR'S PLATE + NRE

✦ Eiropas Savienības konstruktora plāksnīte ir iekļauta

42 WITHOUT WIRELESS CHARGING

✦ Nav bezvadu uzlādes funkcijas

44 SPEED LIMIT SIGN READING

✦ Spēja nolasīt ātruma ierobežojuma zīmes

46 WITHOUT ECO BUTTON

✦ Nav iekļauta ekoloģiskā pogu

48 WITHOUT BODY SILL PROTECTORS

✦ Trūkst virsbūves sliekšņu aizsargu

5 CONDENSER 19.2 DM - THICKNESS 12CM

✦ Kondensators ar izmēriem 19,2 DM un biezumu 12 cm

51 SINGLE ACCESSORY SOCKET

✦ Nodrošināta viena piederumu ligzda

53 WITH 1 REVERSING LIGHT

✦ Ir viena atpakaļgaitas gaisma

55 LUMINOUS SIGNATURE

✦ Izteikta gaismas signatūra

57 CABLE GEAR ENGAGEMENT CONTROL

✦ Kabeļu pārnese ieslēgšanas kontrole

59 DUST FILTRATION STANDARD AIR INLET

✦ Standarta gaisa ieplūdes atvere ar putekļu filtrāciju

36 DIESEL TYPE FUEL

✦ Darbojas ar dīzeļdegvielu

38 WITHOUT ADDITIONNAL HEATING

✦ Nav papildu sildīšanas funkciju

4 EUROPE

✦ Eiropas tirgum paredzēts transportlīdzeklis

41 WITH MIRROR LINK

✦ Aprīkots ar spoguļa saites funkciju

43 STANDARD AIR CONDITIONING PIPES

✦ Uztādītas standarta gaisa kondicionēšanas caurules

45 DRIVER VIGILANCE PAUSE ALERT

✦ Autovadītāja modrības pārtraukuma brīdinājums

47 WITHOUT LATERAL PROTECTORS

✦ Sānu aizsargi nav paredzēti

49 WITHOUT WHEEL TRIM

✦ Bez riteņu apdares aksesuāriem

50 STANDARD INTERIOR EQUIPMENT DRESSING

✦ Standarta interjera aprīkojuma apdarināšana

52 WITHOUT PROTECTION UNDER BODY

✦ Aizsardzība zem virsbūves nav uzstādīta

54 FRONT COURTESY LAMP + REAR COURTESY LAMP WITH MAP READING LAMP

✦ Priekšējā apgaismojuma lampa un aizmugurējā apgaismojuma lampa ar kartes lasīšanas lampu

56 WITHOUT BRAKE PROTECTION

✦ Nav iekļauta bremžu aizsardzības funkcija

58 VENTILATED FRONT DISCS/REAR DISCS

✦ Ventilējamo priekšējo un aizmugurējo disku uzstādīšana

6 PLASTIC FRONT PANEL SET FORWARD

✦ Plastmasas priekšējā paneļa komplekts uz priekšu

60 DRIVING ON THE RIGHT-HAND SIDE

✦ Paredzēts braukšanai pa labo pusi

62 STANDARD SCREEN WASH JET

✦ Standarta ekrāna mazgāšanas strūkļa tīrīšanai

64 BLACK COLOUR DYED WINDOW TRIM

✦ Melnā krāsā krāsota logu apdare

66 1500 CM3

✦ 1500 cm3 motora tilpums

68 WITHOUT TACHOGRAPH

✦ Tahogrāfs nav uzstādīts

7 WITHOUT LIGHTENING

✦ Nav papildu apgaismojuma funkciju

71 WITHOUT SIDE DOOR CONTROL

✦ Nav sānu durvju vadības funkciju

73 WITHOUT VOICE RECOGNITION

✦ Nav balss atpazīšanas funkcijas

75 NON-PRESSURISED FUEL TANK WITH LOCATING TAB

✦ Degvielas tvertnes konstrukcija bez hermetizācijas un ar atrašanās vietas atzīmi

77 MANUAL DRIVER'S SEAT CONTROL

✦ Vadītāja sēdekļa regulēšanas manuālā vadība

79 DRIVER'S FR SEAT CUSHION ADJUSTMENT ADJUSTABLE BACKREST

✦ Autovadītāja priekšējā sēdekļa spilvens ar regulējamu atzveltni

80 ADJUSTMENT FRONT PASSENGER SEAT CUSHION RECLINING SEAT BACK

✦ Regulējams priekšējā pasažiera sēdekļis ar atlokāmu atzveltni

82 ASSEMBLY WITHOUT FRONT ELBOW REST

✦ Montāža bez priekšējā elkoņa balsta vienkāršotam dizainam

84 WITHOUT COMPACT DISC

✦ Nav iekļauts kompaktdisku atskaņotājs

61 W/O ENGINE UNDERSHELDING

✦ Dzinēja apakšējais aizsegs nav paredzēts

63 LCD INSTRUMENT PANEL + TEXT

✦ LCD instrumentu panelis ar teksta displeju

65 DV TYPE ENGINE

✦ Aprīkots ar DV tipa dzinēju

67 4 FR SPEAKERS (2 TW + 2 FR)+2 RR SPEAKERS

✦ 4 priekšējie skaļruņi (2 augstfrekvences + 2 pilna diapazona skaļruņi) un 2 aizmugurējie skaļruņi

69 NOT AFFECTED

✦ Īpašas ietekmes uz šo aprīkojumu nav

70 STEERING WHEEL AUDIO SYSTEM CONTROL

✦ Audiosistēmas vadības ierīces uz stūres rata

72 MANUAL FOLD EXTERIOR MIRROR

✦ Manuāli nolokāmi ārējie spoguļi

74 WITHOUT TELECOM CONNECTIVITY

✦ Nav pieejams telekomunikāciju savienojums

76 WITHOUT FUEL TANK INSULATION

✦ Degvielas tvertnei nav paredzēta izolācija

78 MANUAL FRONT PASSENGER SEAT CONTROL

✦ Manuāla priekšējā pasažiera sēdekļa vadība

8 WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM

✦ Nav aizsardzības pret zādzību signalizācijas sistēmas

81 1 HIGH FREQUENCY REMOTE CONTROL KEY+1 MAIN KEY ONLY

✦ 1 augstfrekvences tālvadības pults atslēga + 1 galvenā atslēga

83 BODY COLOUR ROOF

✦ Virsbūves krāsas jumta dizains

85 WITHOUT NAVIGATION SYSTEM

✦ Nav navigācijas sistēmas

- 86

433.92 MHZ SUPER HETERODYNE

433,92 MHz superheterodīna konfigurācija
- 88

WITHOUT NAVIGATION MAPPING

Nav iekļauta navigācijas kartēšanas sistēma
- 9

WITHOUT CIGAR-LIGHTER

Nav iekļauts cigāru aizdedzinātājs
- 91

SEQENT CONTR RR WINDOW LIFTER

Aizmugurējā stikla pacēlāja sekvenciālā vadība
- 93

WITH LATERAL TRAJECTORY MONITORING

Funkcijas sānu trajektorijas uzraudzība
- 95

SEQUENTIAL DRIVER'S ELECTRIC WINDOW

Vadītāja elektriskais logs darbojas secīgi
- 97

PUNCTURE REPAIR KIT

Nodrošināts caurumu remonta komplekts
- 99

DIGITAL TOUCH SCREEN

Digitālā skārienjūtīgā ekrāna saskarne

- 87

EMISSION CONTROL EURO 6.3 (TYPE APPROVAL)

Emisijas kontrole atbilstoši Euro 6.3 standartam
- 89

WITH SCR SYSTEM

Aprīkots ar SCR (selektīvā katalītiskā reducēšana) sistēmu.
- 90

ECO LED

Ietver eko LED apgaismojumu
- 92

TYRE GRADE C1-A-ROLLING RESISTANCE COEFFICIENT 6.5 OR LOWER

C1-A klases riepas ar rites pretestības koeficientu 6,5 vai zemāku.
- 94

AIRCON FLUID 1234 YF

Gaisa kondicionēšanas šķidruma tips 1234 YF
- 96

SEQUEN CONTROL PASSENG FRONT WINDOW LIFTER

Pasažiera priekšējā loga pacēlāja vadības ierīce darbojas secīgi
- 98

STANDARD WINDSCREEN GLASS

Izmantots standarta vējstikla stikls

Laikposms

Atradām 10 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

- 05.2022.

Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.
- 05.2022.

Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.
- 05.2022.

Igaunija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.



"carVertical" secinājumi: Reģistrēts citā valstī

Šis transportlīdzeklis ir reģistrēts vairāk nekā divās valstīs. Dažādi ceļu apstākļi, kā arī apkopes standarti var būtiski ietekmēt spēkrata tehnisko un vizuālo stāvokli. Pārbaudot apkopes vēsturi, vari pārbaudīt, vai spēkrats ir uzturēts labā stāvoklī.



05.2024. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.



05.2024. Latvija

Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.



06.2024. Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.



11.2024. Latvija

Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.



12.2024. Latvija

Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.



"carVertical" secinājumi: Bieži pārdots

Šis transportlīdzeklis ir ticis bieži pārdots. Tā var notikt ietilgušu problēmu dēļ vai arī iepriekšējo īpašnieku neapmierinātības rezultātā. Ieskatoties spēkrata vēsturē, vari uzzināt, kāpēc spēkrats ticis bieži pārdots.



01.2025. Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.



01.2026. Latvija

Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: 25.01.2026

līdz: 24.02.2026



+36

Datu avoti

We checked 900+ data sources in 40 countries



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atņeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

☒

Ieskaties spēkrata vēsturē

Šo Tu jau paveici – tā tik turpināt! Lūk, ko iesakām tālāk.

- Izmanto šīs sadaļas padomus, kad apskati auto klātienē.
- Atņeksē ikkatru izpildīto padomu, lai pārliecinātos, ka nepalaid garām ko svarīgu.

☐

Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.
- ☐ Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.
- ☐ Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

☐

Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.
- ☐ Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)
- ☐ Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

☐

Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.
- ☐ Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.
- ☐ Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

☐

Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Izbrauc uz šosejas
- ☐ Brauc pa bedrainu vai nelīdzenu ceļu.
- ☐ Brauc pilsētas satiksmē.
- ☐ Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.
- ☐ Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

☐

Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).
- ☐ Salīdzini cenas
- ☐ Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.
- ☐ Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.