



Mercedes-Benz GLB 200

Atrasti 3 īpašnieki

Ģenerēšanas datums: 07.08.2026

VIN numurs: W1N2476121W029619

Virsbūves tips: Apvidus auto

Degviela: Dīzelis

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Drošība

⚠ Uzmanību

Transportlīdzeklim fiksēto atvērto vai slēgto drošības atsaukumu skaits: 1

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

✓ Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 162 294 km.

Juridiskā statusa pārbaude

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Bojājumi

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti bojājumu vai novērtējumu ieraksti.

Zādzība

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus
48 valstīs



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Fotogrāfijas

Mēs šim transportlīdzeklim atradām **14 fotogrāfijas**. Noskenē atskaites kvadrāt kodu (QR), lai tās apskatītu.

04.2023.



+4 foto

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Polīcija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demonstrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.



Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Polīcijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:

 Itālija  Rumānija  Ungārija  Slovēnija  Slovākija  Čehija  Kanāda


Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.



Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 162 294 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 101 464 km
- Atrasti 8 nobraukuma datu ieraksti



Odometra rādījumu ieraksti

05.2020.	11 km
10.2020.	27 794 km
06.2021.	53 629 km
10.2021.	75 313 km
03.2022.	102 239 km

Odometra rādījumu ieraksti

08.2022.	130 179 km
11.2022.	154 540 km
03.2023.	162 294 km

Braukšanas paradumi

05.2020. - 03.2023. ■ Intensīvi braukts 4740 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.



Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija



Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

Nokārtots

03.2023.



Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate



Vai tas ir norakstīts?

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?



Nav konstatētas problēmas

Nav atrasti bojājumu vai novērtējumu ieraksti



Nav atrasti bojājumi

Var rasties zināmas datu nesakritības, it īpaši pārbaudot vecākus transportlīdzekļus. Pagrīdes autoservisi var nelegāli nomaskēt transportlīdzekļu defektus vai bojājumus, neatklājot, ka tādi ir radušies. Dažreiz tiek mainīti pat VIN jeb šasijas numuri. Mums ir dažādas metodes, kā piekļūt šādu noziegumus, bet nav iespējams garantēt 100 % precizitāti.

Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.



Kopsavilkums


- Transportlīdzekļa vidējā tirgus vērtība: 27 990 €
- Uzmanies no slēptām problēmām, ja transportlīdzeklis ir pārdots par krietni zemāku cenu nekā pašreizējo vērtību!



Augstākā cena 35 733 €

Vidējā cena 27 990 €

Zemākā cena 20 499 €



Gads Tirgus vērtība ↘ Zemākā tirgus vērtība ↗ Augstākā tirgus vērtība

📌	04.2023. Cena 34 600 €		
● 2024	33 999 €	27 000 €	40 742 €
● 2025	31 079 €	23 756 €	37 005 €
● 2026	27 990 €	20 499 €	35 733 €
● 2027	24 008 €	17 583 €	30 650 €
● 2028	20 593 €	15 082 €	26 290 €
● 2029	17 663 €	12 936 €	22 550 €
● 2030	15 151 €	11 096 €	19 342 €
● 2031	12 996 €	9518 €	16 591 €
● 2032	11 148 €	8164 €	14 232 €
● 2033	9562 €	7003 €	12 207 €

Tirgus vērtības papildinformācija



Cenas tendenču prognoze

Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -66 % no tā tirgus vērtības.



Pārdošanas laiks

Līdzīgi transportlīdzekļi parasti tiek pārdoti 30 dienu laikā, pamatojoties uz nesenajiem tirgus datiem

Nem vērā – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Specifikācija un aprīkojums

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums.
Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.



Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Transportlīdzekļa specifikācija



Pārskats

Marka	Modelis	Degvielas tips
Mercedes-Benz	GLB 200	Dīzelis
Modeļa paaudze	Modeļa gads	Ražotāja apraksts
247	2020	GLB 200



Veiktspēja un efektivitāte

Cilindru skaits	Piedziņas veids
4	Iekšdedze



Virsbūve un izmēri

Virsbūves tips	Sēdekļu skaits	Durvju skaits
Apvidus auto	5	5
Garums	Platums	Garenbāze
4634 mm	1834 mm	2829 mm

Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

02B Operating instructions and service booklet-German Lietošanas instrukcija un apkopes buklets vācu valodā	02J Invalid changeover of world manufacturer to Mercedes-Benz AG (ASF) Nelikumīga pasaules ražotāja maiņa uz Mercedes-Benz AG (ASF)
050 YoM X9/2 Ražošanas gads X9/2	085 World manufacturer conversion to Mercedes-Benz AG Pasaules ražotāja pāreja uz Mercedes-Benz AG
08U Mercedes-Benz Connect - Services for Vehicle Setup (HERMES) Mercedes-Benz Connect pakalpojumi, kas pieejami transportlīdzekļa iestatīšanai	09U Mercedes-Benz Connect - Vehicle Monitoring (HERMES) Mercedes-Benz Connect piedāvā transportlīdzekļa uzraudzības iespējas
167 Vehicle production location Mexico Transportlīdzeklis tika ražots Meksikā	1B3 Communication module ECE version ECE versijas sakaru modulis
218 Rear view camera Ietver aizmugures skata kameru papildu redzamībai	229L Germany Vācijai ražots transportlīdzeklis
235 Active Parking Assist Aktīvā parkošanās palīgsistēma	243 Active Lane Keeping Assist (camera) Aktīvā joslas saglabāšanas palīgsistēma ar kameras tehnoloģiju
255B Mb-Mobilo with DSB and GGD Mobilais serviss ar remonta un avārijas palīdzību	258 Collision warning system with FCW-Stop active brake application Sadursmes brīdinājuma sistēma ar aktīvu bremsēšanu
260 Model badge on trunk lid - Omission Uz bagāžnieka vāka nav modeļa emblēmas	270 GPS aerial Iekļauta GPS antena
286 Luggage nets to left and right driver seat backrests Bagāžas tīkliņi aiz vadītāja sēdekļa	287 Through-loading feature Iekraušanas caur aizmuguri funkcija aizmugurē

294 Kneebag

✦ Iekļauta ceļgalu spilvena aizsardzība

2U8 Alternative refrigerant

✦ Izmanto alternatīvu aukstuma aģentu

310 Double cup holder

✦ Ērtības labad iekļauts dubults krūzīšu turētājs

345 rain sensor

✦ Lietus sensoru tehnoloģija

355 Preinstallation for retrofitting navigation system

✦ Pieejama navigācijas sistēmas modernizēšanas priekšinstalācija

365 Hard drive navigation

✦ Aprīkots ar cietā diska navigācijas sistēmu

3U6 HU country set for ECE/ROW

✦ HU valsts komplekts ECE/ROW

426 Automatic dual-clutch transmission, 8-speed

✦ Ietver automātisko divsajūgu pārnesumkārbu ar 8 ātrumiem.

440 Cruise control

✦ Pieejama kruīza kontroles funkcija

458 Instrument cluster display S

✦ Instrumentu paneļa displejs ar S dizainu

485 Comfort suspension

✦ Iekļauta komfortabla balstiekārta

513 Road sign recognition system

✦ Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma

51U Headliner, black fabric

✦ Melna auduma headliner

548 Connect 20 Mid (NTG6)

✦ Connect 20 multivides sistēma (NTG6)

2U1 Radiator shutter

✦ Ietver radiatora slēgī

2XXL Federal Republic of Germany

✦ Ražots Vācijas Federatīvajā Republikā

332B Language of instrument cluster/HU - German

✦ Instrumentu paneļa valoda vācu valodā

351 Ecall emergency call system

✦ Integrēta E-Call ārkārtas izsaukumu sistēma

362 HERMES communications module LTE

✦ Hermes sakaru modulis ar LTE iespējām

367 Pre-installation for Live Traffic Information

✦ Sagatavošanās tiešraides informācijas saņemšanai

400 Rear armrest

✦ Aizmugurējais roku balsts papildu komfortam

431 Steering wheel gearshift buttons/steering wheel shift paddles - Electroplated

✦ Stūres rata pārnesumu pārslēgšanas pogas vai pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņas

446 Touchpad only

✦ Iekļauta skārienpaliktņa vadības sistēma

475 Tire pressure monitor (TPM)

✦ Riepu spiediena kontroles sistēma

502 Multi-year free map updates

✦ Bez maksas karšu atjauninājumi vairākus gadus

51B Rating, country group EURO-NCAP

✦ Euro-NCAP valstu grupas vērtējums

543 Sun visor with additional function

✦ Saules aizsarglīdzeklis ar papildu funkciju

580 Air-conditioning system

✦ Aprīkota gaisa kondicionēšanas sistēma

632 Headlamps, LED, static, right-side traffic

✦ LED priekšējie lukturi ar statisko funkciju labās puses satiksmei

651A Fabric/ imitation leather/ microfiber - Black/ anthracite

✦ Interjera apdare no melna/antracīta auduma un ādas imitācijas.

6P5 Control code for Sales

✦ Pārdošanas vajadzībām izmantotais kontroles kods

70B Safety vest - driver

✦ Autovadītāja drošības veste

73B Roller blind compartment closed

✦ Rullo žalūziju nodalījums

787U Mountain gray - Metallic finish

✦ Mountain Gray metāliska apdare

7U4 Seat model variant 4

✦ Sēdekļa modeļa variants 4

840 Glas dunkel getönt

✦ Tumši tonēts stikls

873 Seat heaters for driver and front passenger

✦ Apsildāmi vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļi

890 Automatic rear-end door

✦ Automātiskās aizmugurējās durvis

8U8 i-Size marking (Isofix successor)

✦ I-Size marķējums bērnu sēdekliša piestiprināšanai

950 AMG line

✦ Komplektācijā iekļauta AMG Line pakete

971 Exhaust system with DPF, generation 1.5

✦ Izplūdes sistēma ar DPF, 1.5 paudze

998 Control code for conversion to WLTP with RDE

✦ Pārveidošanas uz WLTP ar RDE kontroles kods

650A Fabric/imitation leather/microfiber

✦ Interjera materiāli: audums, ādas imitācija un mikrošķiedra.

668 Prod. prot. f. freight pkging with tie-down hooks

✦ Aizsargāts kravas iepakojšanas laikā ar piesiešanas āķiem

6U0 Engine sound via speaker

✦ Dzinēja skaņas uzlabošana, izmantojot skaļruni

720 Roof railing

✦ Jumta margas

772 AMG styling - Front spoiler, side skirts

✦ AMG stils ar priekšējo spoileri un sānu apmalēm

79B Pre-installation for digital radio standard DAB/DMB

✦ Sagatavošanās ciparu radio standartam DAB/DMB

800 YoM X9/1

✦ YOM X9/1

859 Central display size M

✦ Centrālā displeja izmērs ir vidējs

877 Ambient lighting

✦ Apkārtējā apgaismojuma funkcija

8U6 Assistance system steering wheel control changeover

✦ Palīdzības sistēmas vadības slēdzis uz stūres rata

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

✦ Izplūdes sistēma, kas atbilst Euro 6 tehnoloģijai

969 Euro 6 technology COC document - with motor vehicle registration certificate, part 2

✦ Euro 6 tehnoloģiju reģistrācijas dokuments

98B Upper radiator shutters

✦ Ietver augšējās radiatora žalūzijas

B09 Refrigerant compressor with magnetic clutch

✦ Aukstumnesēja kompresors ar magnētisko sajūgu

B18 On-board xEV charging socket, NACS

- Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar borta uzlādes ligzdu XEV (pagarinātas darbības elektriskajam transportlīdzeklim) un NACS (navigācijas un sakaru sistēma).

F247 Model series 247

- Ietilpst 247. modeļu sērijā

GA Automatic transmission

- Aprīkots ar automātisko transmisiju

HA Rear axle

- Aizmugurējās ass konfigurācija

JCE Plant control code

- Ražotnes identifikācijas kods, kurā transportlīdzeklis tika ražots

JNU Plant control code

- Iekārtai specifisks kontroles kods

JOI Plant control code

- Īpašs kods, ko izmanto, lai rūpnīcā vadītu dažādus transportlīdzekļa komponentus

L Left-hand drive

- Kreisās piedziņas konfigurācija

M013 Derated engine

- Dzinējs ir samazināts, lai nodrošinātu īpašu veiktspēju

M654 Inline diesel engine OM654

- Rindu dīzeļdzinējs OM654

P44 Parking Package

- Autostāvvietas palīdzības pakete

PXX Control code for Sales

- Pārdošanas vajadzībām izmantotais kontroles kods

R01 Summer tyres

- Aprīkotas vasaras riepas

U01 Rear seat belt status indicator

- Aizmugurējo drošības jostu stāvokļa indikators

B59 Drive program selection switch (Agility Select)

- Piedziņas programmas izvēles slēdzis, lai izvēlētos veiktību

FX Special version

- Īpašā versija

H62 Trim elements - Plastic IMD carbon fiber look C6 (2B84)

- Salona apdares elementi ir ar plastmasas IMD oglekļa šķiedras izskatu.

JB1 Plant control code

- Īpašs kods, ko izmanto, lai rūpnīcā vadītu dažādus transportlīdzekļa komponentus

JDA Plant control code

- Iekārtai specifisks kontroles kods

JNW Plant control code

- Īpašs kods, ko izmanto, lai rūpnīcā vadītu dažādus transportlīdzekļa komponentus

K13 Control code for service interval 25000 km

- Servisa intervāla kontroles kods 25000 KM

L5C Supersport steering wheel - leather deep-embossed

- Supersport stūres rats ar dziļi reljefu ādas apdari

M20 Displacement 2.0 liter

- 2,0 litru motora darba tilpums

O16 Software fresh-up 3

- Programmatūras atjaunināšanas 3. versija

P55 Night package

- Nakts pakete

PZW Control code for Sales

- Pārdošanas kontroles kods

RTG AMG double-spoke wheels 19" "all-round"

- AMG dubultās lāpstiņas diski ar 19 collu diametru visapkārt

U10 Front passenger seat with weight sensor

- Priekšējā pasažiera sēdekļi ar svara sensoru

U26 Floor mats - AMG

Grīdas paklājiņi ir marķēti kā AMG

U59 Seat comfort package

Ietver sēdekļu komforta paketi

U62 Exterior light and sight package

Komplektā ir ārējā apgaismojuma un redzamības pakete

V23 Speed + Load Index 99W

Riepu ātruma un slodzes indekss ir 99W.

VR Right front axle half

Priekšējā labā tilta montāža

U55 Multi-link axle

Aprīkots ar daudzsviru tiltu

U60 Pedestrian protection - Active hood

Aktīvā pārsega sistēma gājēju aizsardzībai

U79 BlueTEC SCR diesel exhaust gas cleaning, generation 3

Aprīkots ar BLUETEC SCR 3. paaudzes dīzeļdegvielas izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmu

VL Left front axle half

Kreisā priekšējā tilta montāža

Drošība

Mēs pārbaudījām, vai šim transportlīdzeklim ir izsludināti ražotāja atsaukumi. Tāpat uzzinājām, kāds ir spēkrata drošības reitings.



Uzmanību

Atrasts 1 atsaukums

Atsaukumi

Atsaukuma statuss: **Aktīvs**

Atradām paziņojumu par atsaukumu. Ražotājs ir izsludinājis atsaukumu par šo transportlīdzekli.

Nosaukums Adaptation diagnoses

Atsaukšanas riska līmenis Zems



"carVertical" secinājumi

Šim transportlīdzeklim ir aktīvs atsaukums, taču tas nav saistīts ar drošības vai traumu risku. Lai uzzinātu vairāk, kā arī iegūtu jaunāko informāciju, lūdzu, pārbaudi atsaukumu statusu ražotāja mājaslapā.

Laikposms

Atradām 7 ierakstus

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms



05.2020.



Nezināma valsts

Pirmā reģistrācija

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

03.2023.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

03.2023.  Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

03.2023.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

04.2023.  Latvija

Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

02.2024.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

08.2026.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus
48 valstīs



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atņeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

- ☐ **Veic profesionālu apskati autoservisā**

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmkonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐ Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.

☐ Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.

☐ Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.
- ☐ **Pavaicā apkopes vēsturi**

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐ Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.

☐ Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.

☐ Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta
- ☐ **Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs**

Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐ Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.

☐ Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)

☐ Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.
- ☐ **Dodies izmēģinājuma braucienā**

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐ Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.

☐ Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.

☐ Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.
- ☐ **Salīdzini ar citiem auto**

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐ Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).

☐ Salīdzini cenas

☐ Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.

☐ Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.