



Ģenerēšanas datums: 09.04.2026

VIN numurs: WAUZZZ8K2AA104201

Degviela: Dīzēlis

Gads: 2009

Pārnesumkārbas veids: Manuālā ātrumkārbā



Bojājumi

Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 1

Komerציālās izmantošanas pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 285 780 km.

Juridiskā statusa pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Zādzība

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.

Emisijas

Nav fiksētu problēmu

Zems CO₂ emisiju reitings: 164 g/km.

+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus 48 valstīs



Partneri

Šis atskaite pamatā ir

Komerציālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.

Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:

- Taksometrs ✓ Ieraksti nav atrasti
- Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis ✓ Ieraksti nav atrasti
- Noma ✓ Ieraksti nav atrasti
- Policija ✓ Ieraksti nav atrasti
- Demontāžas ✓ Ieraksti nav atrasti
- Autoskolas transportlīdzeklis ✓ Ieraksti nav atrasti

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.

Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Kopsavilkums

Policijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude 7 valstīs: +1

Lūk, ko mēs pārbaudījām:

- Vai tas šobrīd tiek meklēts? ✓ Ieraksti nav atrasti
- Vai tas iepriekš ir zagts? ✓ Ieraksti nav atrasti Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Zagtu transportlīdzekļu datubāzes pārbaudītas šajās valstīs:


Čehija Itālija Slovēnija Rumānija Ungārija Slovākija Kanāda

Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiens, vai arī tas būtu iepriekš viltots.

Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 285 780 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 292 889 km
- Atrasti 6 nobraukuma datu ieraksti



Odometra rādījumu ieraksti

12.2009.	18 km
06.2018.	173 160 km
09.2020.	216 742 km
05.2023.	251 507 km
05.2024.	265 026 km

Odometra rādījumu ieraksti

06.2025. 285 780 km

Braukšanas paradumi

12.2009. - 06.2025. Braukts normas robežās 1518 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.

✓ Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija

✓= Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)? **Nokārtots** Ieraksts atrasts 06.2025. **Latvija** Ir nokārtota tehniskā apskate

↺↻ Vai tas ir norakstīts? Ieraksti nav atrasti

Ieteicamais apkopes plāns

Lai uzzinātu vairāk par iepriekš veikto apkopi, kā arī plānotajiem apkopes darbiem, ieskaties atskaites digitālajā versijā.

Kopsavilkums

- Pēdējā plānotā apkope veikta pie 780 km nobraukuma. Pārbaudi, kādi apkopes darbi bija jāveic
- Balstoties uz fizisko nobraukumu, nākamā ieteicamā apkope būtu jāveic pēc 14 220 km

Nākamā ieteicamā apkope: 300 000 km

Būtu jāveic šādi apkopes darbi:

🕒 Apkope jāveic pēc apmēram 42 min

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot) +7 apkopes pozīcijas

🕒 Apkope jāveic pēc apmēram 78 min

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot) Salona gaisa filtrs (ja uzstādīts) (Atjaunot) +46 apkopes pozīcijas

🕒 Apkope jāveic pēc apmēram 96 min

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot) Salona gaisa filtrs (ja uzstādīts) (Atjaunot) +55 apkopes pozīcijas

🕒 Apkope jāveic pēc apmēram 126 min

Divsajūgu pārnesumkārbas (DCT) eļļa (Iztukšot/uzpildīt) Divsajūgu pārnesumkārbas (DCT) eļļas filtrs(-i) (Atjaunot) Degvielas filtrs (Atjaunot)

🕒 Apkope jāveic pēc apmēram 54 min

Panorāmas stikla lūkas darbība (Pārbaudīt/ziņot) Panorāmas stikla jumta lūkas drenāžas caurules (Pārbaudīt/ziņot) Panorāmas stikla lūkas vadotnes (Tīrīt/ieeļļot)

🕒 Apkope jāveic pēc apmēram 6 min

Katalizatora/daju filtra stāvoklis (Pārbaudīt)

Iepriekšējā ieteicamā apkope: 285 000 km

Būtu bijis jāveic šādi apkopes darbi:

🕒 Apkope jāveic pēc apmēram 42 min


Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot) +7 apkopes pozīcijas

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?

⚠ Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 1 ierakstu.



03.2025.

Latvija

Bojājumi

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

0 € – 500 €

Citi bojājumi:

Ārpuse / Nav norādīts

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Bojājumi

Bojājumi attiecas uz fizisku ietekmi, kuras dēļ transportlīdzeklis ir cietis. Piemēram, skrāpējumi, buktes vai salauztas detaļas. Bojājumi var rasties ceļu satiksmes negadījuma, laikapstākļu, zādzības vai citu apstākļu rezultātā. Bojājumi var ietekmēt spēkrata vizuālo izskatu vai veiktspēju.

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēts bojājums. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc.

Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ.

Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

Dabas stihiju pakļautība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir izmantots zonā, kur tobrīd notika dabas stihija.



Nav konstatētas problēmas

Šī transportlīdzekļa atrašanās vieta nav fiksēta dabas stihiju zonā.

Emisijas

Mēs izpētījām, cik daudz CO2 izmešu parasti rada šis auto modelis. Tāpat ieskatījāties, kādi nodokļi vai samaksa var tā dēļ tikt piemērota.



"carVertical" secinājumi

Šim transportlīdzeklim ir vidējās emisijas. Tam noteikti būs standarta transportlīdzekļa emisiju un ekspluatācijas nodokļi.

CO₂ emisijas

Emisijas CO₂ g/km

Tava spēkrata CO₂ emisijas **164 g/km** Kategorija **D**

Līdz pat 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specifikācija un aprīkojums

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums.

Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.



Kopsavilkums

Pārliedcinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Identifikācija un tehniskās specifikācijas



Marka
Audi



Modelis
A4



Virsbūves tips
Universālis



Ražošanas gads
2009



Modeļa gads
2010



Dzinēja tilpums
2 l



Dzinēja jauda
105 kW (141 ZS / 143 PS)



Degvielas tips
Dīzēlis



Transmisijas tips
Manuālā ātrumkārbā



Piedziņas tips
Pilnpiedziņa



Krāsa
Balts



Stūres rata novietojums
LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)



Cilindru skaits
4



Ātrumu skaits
6



Modeļa variants
FRA

Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

LY9C/

Ibis White/Ibis White



Ibis White ārējā krāsa

POFA

Standard manufacturing sequence



Standarta ražošanas secība

P0HV

Vehicle class differentiation -8K0-



Transportlīdzekļu klases iedalījums -8K0-

P0F3

Fuel system for diesel engine



Degvielas sistēma, kas paredzēta dīzeļdzinējam

P0G1

Gearshift lever



Pārnesumu pārslēgšanas svira

P0JG

Weight category front axle weight range 7



Priekšējās ass slodzes diapazona kategorija ir 7

P0LJ With special labels safety certificates for France

✦ Drošības sertifikātu uzlīmes Francijai

P0TD Floor mats in front and rear

✦ Priekšējie un aizmugurējie grīdas paklāji

P0VB Information kit in French

✦ Informācijas pakete pieejama franču valodā

P0Y1 Standard climatic zones

✦ Standarta klimata zonas

P1AS Electronic stability control (ESC)

✦ Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)

P1D0 Without trailer hitch

✦ Bez piekabes sakabes

P1KW Disc brakes in rear

✦ Aizmugurējie disku bremzes

P1N3 servotronic

✦ Sistēma, kas nodrošina servotronisko stūres pastiprinājumu

P1S1 Jack

✦ Aprīkots ar domkratu

P1T3 First aid kit with warning triangle

✦ Komplektā ietilpst pirmās palīdzības aptieciņa un avārijas trīsstūris

P1X1 quattro

✦ Četri

P2D0 Without action

✦ Nav nekādu konkrētu darbību vai funkciju

P2K0 Standard bumpers

✦ Standarta bamperi ir iekļauti transportlīdzekļa standarta aprīkojumā.

P2Z1 Model designation/nameplate

✦ Transportlīdzekļa tipa plāksnīte/modelis

P3B0 Without additional child seat anchors

✦ Nav papildu bērnu sēdeklišu stiprinājumu

P3FA Without roof insert (standard roof)

✦ Bez jumta ieliktna (standarta jumts)

P3GD Luggage compartment floor

✦ Bagāžnieka grīdas segums

P3M3 Passenger car design

✦ Vieglo automobiļu dizains

P3Q1 Rear head restraints

✦ Aizmugurējie pagalvji

P3X0 Without bag

✦ Komplektā nav iekļauta soma

P0ST Labels in German and French

✦ Uzraksti vācu un franču valodā

P0U2 Fuel quality < 50 ppm

✦ Degvielas kvalitātes prasība – mazāk nekā 50 ppm

P0W1 Label for central electric system German-speaking countries

✦ Īpaša apzīmējums centrālajai elektroenerģijas sistēmai vāciski runājošajās valstīs

P0YL Weight range 11 installation control only, no requirement forecast

✦ Tikai 11. svara diapazona uzstādīšanas kontrole, nav prognozes par konkrētām svara prasībām

P1BP Dynamic suspension

✦ Regulējama piekares sistēma, kas nodrošina vienmērīgu un atsaucīgu braukšanu

P1EX Special identification label (EU)

✦ Īpaša identifikācijas etiķete (ES)

P1LT Disc brakes in front

✦ Disku bremzes priekšā

P1PD Anti-theft wheel bolts

✦ Zādzību novēršanas riteņu skrūves drošībai

P1SH Additional front underbody guard

✦ Transportlīdzeklim ir uzstādīts papildu aizsargs priekšējai apakšdaļai

P1VG Installation parts for four-cylinder engine

✦ Komplektā iekļautas četru cilindru dzinēja montāžas detaļas

P1Z2 Increase in initial standard fuel filling

✦ Sākotnējā standarta degvielas uzpildes apjoma palielināšana

P2H0 Without "drive select"

✦ Nav „Drive Select”

P2WA Without additional tires

✦ Bez papildu riepām

P2ZQ Leather-wrapped multi-function steering wheel, 4-spoke

✦ Daudzfunkcionāls stūres rats ar ādas apdari, 4-spieļu dizains

P3F1 Space-saving spare wheel with compressor

✦ Kompakts rezerves ritenis, kas aprīkots ar kompresoru ārkārtas gadījumiem

P3G0 Without child seat anchor in front (ISOFIX)

✦ Nav priekšējā bērnu sēdekļa stiprinājuma (ISOFIX)

P3L3 Height-adjustable front seats

✦ Priekšējie sēdekļi, kuru augstumu var regulēt

P3NZ Folding rear seat back

✦ Iespēja nolocīt aizmugurējā sēdekļa atzveltni

P3S7 Roof rails

✦ Jumta slīdes

P3Y0 Without roll-up sunshade

✦ Bez uzvelkamā saulesarga

P4A0 Without seat heater

✦ Bez sēdekļu apsildes

P4GF Heat-insulating glass, green-tinted

✦ Stikls, kas nodrošina siltumizolāciju un ir zaļganā krāsā, lai pasargātu no saules

P4KC Side and rear windows in heat-insulating glass

✦ Sānu un aizmugurējie logi ir siltumizolējoši

P4UE Full-size airbags

✦ Iekļautas pilna izmēra gaisa spilveni, lai nodrošinātu lielāku drošību

P4ZE Black decorative trims

✦ Komplektā iekļautas melnas dekoratīvās apdares

P5D7 Carrier frequency 868 MHz without panic button

✦ Nesējfrekvence 868 MHz bez avārijas pogas funkcijas

P5K5 Adhesive film

✦ Līmplēve

P5RU Exterior mirror on the right (large field of view), convex

✦ Labais ārējais spoguļis ir liels un izliekts, lai nodrošinātu labāku redzamību

P5XK Sun visors on driver and front passengerside

✦ Saules aizsargi vadītāja un priekšējā pasažiera pusē

P6EP Additional stone guard body covers

✦ Papildu virsbūves pārsegi akmeņu aizsardzībai

P6FA Body-colored exterior mirror housings

✦ Ārējo spoguļu korpusi, kas ir krāsoti korpusa krāsā

P6NJ Headlining, cloth

✦ Telpas griesti, kas apvilkti ar audumu

P6V1 Rear trim panel (ECE)

✦ Aizmugures apdares panelis (ECE)

P6XC Exterior mirrors, power-adjustable

✦ Ārējie spoguļi ar elektrisku regulēšanu

P7AA Electronic immobilizer

✦ Elektroniskais imobilaizers

P7E6 Electric auxiliary air heater

✦ Papildu sildītājs: elektriskais

P7G0 Without preparation for VTS (vehicle tracking system)

✦ Bez sagatavošanās VTS (transportlīdzekļu izsekošanas sistēmai)

P7K0 Without tire pressure monitoring system

✦ Bez riepu spiediena kontroles sistēmas: riepu spiediena kontroles sistēmas trūkums

P7M9 Scuff plates in door apertures

✦ Durvju ailēs ievietotas metāla plāksnes, lai pasargātu no skrāpējumiem

P7P0 Without lumbar support in seat backrests

✦ Sēdekļi bez jostasvietas atbalsta atzveltnē

P4E0 Tailgate/trunk lid unlocking from outside

✦ Aizmugurējā vāka/ bagāžnieka vāka atbloķēšana no ārpusē

P4K4 Central locking with radio remote control

✦ Centrālā atslēgšanas sistēma, ko vada ar radio tālvadības pulti

P4L2 Interior rearview mirror

✦ Iekšējais atpakaļskata spoguļis iekļauts

P4X3 Side airbags in front, with curtain airbags

✦ Sānu gaisa spilveni priekšā, kopā ar aizkaru gaisa spilveniem

P5C0 Without special body measures

✦ Īpašie ķermeņa izmēri: nav iekļauti

P5J0 Without rear spoiler

✦ Aizmugurējais spoileris: nav iekļauts

P5MU Inlay, Aluminium Trigon

✦ Interjera dizaina elements no alumīnija ar ģeometrisku rakstu

P5SL Description not found

✦ Nav pieejams

P6E3 Center armrest in front

✦ Ir priekšējais centrālais roku balsts

P6F0 Without decorative films/emblems

✦ Bez dekoratīvām plēvēm vai emblēmām

P6M0 Without tie down straps/net/pocket

✦ Bez nostiprināšanas siksnām/tīkla/kabatas

P6SS Luggage compartment floor mat

✦ Komplektā ietilpst bagāžnieka grīdas paklājs

P6W1 Front license plate carrier (large)

✦ Priekšējais numura zīmes turētājs (liels)

P7A3 CD player

✦ Iebūvēts CD atskaņotājs

P7B3 12V socket in the luggage compartment

✦ Bagāžniekā ir 12 V rozete

P7F9 Gearshift/selector lever knob

✦ Pārnesumu pārslēgšanas/izvēles sviras rokturis

P7HA Without leather

✦ Salons bez ādas apdares

P7L8 Start-stop system with regenerative braking

✦ Tas ir aprīkots ar start-stop sistēmu, kas palīdz taupīt degvielu, automātiski izslēdzot dzinēju, kad transportlīdzeklis apstājas, kā arī ar reģeneratīvo bremzēšanu, lai vēl vairāk optimizētu enerģijas patēriņu.

P7MG Emission standard EU5

✦ Emisiju standarts EU5: atbilstība Euro 5 emisiju standartiem

P7Q0 Monochrome 6.5 inch monitor

✦ 6,5 collu ekrāns informācijas attēlošanai vienā krāsā

P7QA Without CD/DVD for navigation

✦ Bez CD/DVD navigācijai

P7Y0 Without lane change assist

✦ Bez joslu maiņas palīgsistēmas

P8GU Alternator 140 A

✦ Ģeneratora jauda ir 140 A

P8N6 Light and rain sensor

✦ Komplektā iekļauta gaismas un lietus sensoru sistēma

P8RX Passive speakers

✦ Pasīvā skaļruņu sistēma

P8T1 Cruise control system

✦ Kruīza kontroles sistēma

P8WB Front fog lamps

✦ Iekļauti priekšējie miglas lukturi

P8Z5 Not hot country

✦ Nav karsta valsts

P9M0 Without auxiliary heater/parking heater

✦ Papildu sildītājs/stāvvietas sildītājs: nav iekļauts

P9Q3 Multi-function display, without trip computer and check control

✦ Daudzfunkcionāls displejs, kurā nav iebūvēts ceļojuma dators un vadības panelis

P9WC Without "Multimedia" in vehicle

✦ Bez multimediju sistēmas automašīnā

PA00 No self-collection

✦ Nav pašiekasēšanas

PA8S Standard equipment

✦ Standarta aprīkojums

PAV1 Driving on the right

✦ Braukšana pa labo pusi

PB0A Component parts set without country-specific building regulation

✦ Komplektu sastāvdaļas bez konkrētai valstij raksturīgiem būvniecības noteikumiem

PC15 Operating permit, alteration

✦ Atļauja transportlīdzekļa pārveidošanai

PE0A No special edition

✦ Nav īpašā izdevuma

PFA0 Control of series production

✦ Sērijveida ražošanas kontrole

PFN2 "allroad" version

✦ Izstrādāts kā „allroad” versija

P7X1 Audi parking system rear

✦ Audi aizmugurējās stāvvietas palīdzības sistēma

P8BP Xenon Plus

✦ „Xenon Plus” apgaismojuma sistēma

P8K4 Separate daytime running light

✦ Atsevišķa dienas gaismas lampa

P8Q3 Dynamic headlight range control (self-adjusting while driving)

✦ Dinamiskā lukturu gaismas diapazona regulēšana, kas braukšanas laikā pielāgojas automātiski

P8SK LED rear combination lamps

✦ LED aizmugurējie kombinētie lukturi

P8UD Radio system "concert"

✦ Aprīkota ar radio sistēmu ar nosaukumu „concert”

P8X1 Headlamp washer system

✦ Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma

P9AK Automatic air conditioning with sun sensor

✦ Automātiska gaisa kondicionēšanas sistēma ar saules sensoru precīzai temperatūras regulēšanai

P9P3 Seat belt reminder

✦ Drošības jostu lietošanas atgādinājums

P9W0 Without car phone preparation/ installation

✦ Bez automašīnas tālruņa sagatavošanas/uzstādīšanas

P9Z0 Operating voltage 12 V

✦ Darba spriegums 12 V

PA51 Audi AG

✦ Ražotājs: Audi AG

PAQ0 Standard-production quality

✦ Standarta ražošanas kvalitāte

PB08 Type approval country France

✦ Tipa apstiprinājums Francijai

PC0S Cast aluminium alloy wheels, 7-arm design, size 8J x 17

✦ 17 collu lietie alumīnija sakausējuma riteņi ar 7-staru dizainu, 8 collu platumā

PD92 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/105 kW 4V TDI common rail Base engine is TH3/TG3/TM4/TP4/TP5

✦ 4 cilindru turbodiesēļdzinējs ar darba tilpumu 2,0 litri un jaudu 105 kW, kas aprīkots ar TDI kopējās degvielas padeves sistēmu. Dzinēja bāzes kods ir TH3/TG3/TM4/TP4/TP5

PFOA No special purpose vehicle, standard equipment

✦ Nav speciāli aprīkota transportlīdzekļa, standarta aprīkojums

PFC0 Without customized installation

✦ Bez pielāgotas instalācijas

PFQ0 Production wheels

✦ Standarta ražošanas riteņi

PG0L 6-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle

✦ 6 pakāpju manuālā pārnesumkārbā pilnpiedziņas automašīnām

PGP0 Vehicles without special upgrade measures

✦ Transportlīdzekļi bez īpašiem modernizācijas pasākumiem

PHN4 Tires 225/55 R17 97Y

✦ Riepu izmērs 225/55 R17 97Y

PK8D Wagon/Avant

✦ Nosaukts par Wagon/Avant modeli

PN2W Tundra cloth

✦ Auduma sēdekļi ar „Tundra” dizainu

PNY0 Standard battery/alternator capacity

✦ Standarta akumulatora/alternatora ietilpība

PQ1A Standard seats

✦ Ir pieejamas standarta sēdvietas

PQF0 Without receiver/telephony (car phone)

✦ Automašīnā nav uztvērēja/telefonijas (autoteleфона)

PQQ0 Interior lighting

✦ Iekšējais apgaismojums iekļauts

PSA9 Inventory control model 4

✦ Šim transportlīdzeklī ir uzstādīts krājumu pārvaldības modelis Nr. 4.

PU1A Instrument cluster with km/h speedometer, clock, tachometer and trip odometer

✦ Digitālais instrumentu panelis, kas parāda ātrumu, laiku, motora apgriezienus un brauciena informāciju

PUH1 Electromechanical parking brake

✦ Elektromehāniska stāvbremze

PVC0 Without garage door opener

✦ Bez garāžas durvju atvērēja

QF3 Fuel system for diesel engine

✦ Dīzeļdzinēja degvielas sistēma

QG1 Gearshift lever

✦ Pārnesumu pārslēgšanas svira

QJG Weight category front axle weight range 7

✦ Priekšējā tilta masas diapazons kategorijā 7

OST Labels/plates in German and French

✦ Etiķetes un plāksnītes ir vācu un franču valodā.

OU2 Fuel quality < 50 ppm

✦ Degvielas kvalitāte < 50 ppm

OW1 Label for central electric German-speaking countries

✦ Centrālās elektriskās vācu valodā runājošo valstu etiķete

OYL Weight range 11 installation control only, no requirement forecast

✦ Tikai uzstādīšanas kontrole, svara diapazons 11 kontrole bez prasības prognoze

PGH1 Basic rear differential

✦ Pamata aizmugurējais diferenciālis

PGS4 Interior in aluminum look

✦ Interjera dizains ar akcentiem no alumīnija

PJOB Battery 520 A (92 Ah)

✦ Aprīkots ar 520 A akumulatoru ar 92 Ah jaudu

PL0L Left-hand drive

✦ Kreisā piedziņa

PNT0 Transit coating (type 1)

✦ Pārejas pārklājums (1. tips)

PPX1 Xenon plus with LED rear lights

✦ Automašīna ir aprīkota ar ksenona lukturiem priekšā un LED aizmugurējiem lukturiem, kas nodrošina labāku redzamību un piešķir stilīgu izskatu.

PQE0 Without storage compartment package/box

✦ Bez uzglabāšanas nodalījuma iepakojuma/kastes

PQH0 Without voice recognition

✦ Transportlīdzeklī nav balss atpazīšanas funkcijas

PQV0 Without TV reception/digital radio reception

✦ Bez televīzijas uztveršanas/digitālās radio uztveršanas

PTH3 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03L.B

✦ 4 cilindru dīzeļdzinējs ar darba tilpumu 2,0 litri, dzinēja modelis 03L.B

PUF0 Without electric interface

✦ Bez elektriskās saskarnes

PV0A Tires without specification of tire brand

✦ Riepas bez riepu zīmola specifikācijas

PX3A Equipment options subset for France

✦ Francijai paredzētais aprīkojuma variantu klāsts

QFA Standard manufacturing sequence

✦ Ražošanas secība, kas tiek ievērota kā standarta

OHV Vehicle class differentiation 8K0

✦ Transportlīdzeklis, kas klasificēts 8K0 klasē

OLJ With special plates/labels/ safety certificates for France

✦ Īpašas plāksnes Francijai

OTD Floor mats in front and rear

✦ Priekšējie un aizmugurējie grīdas paklājiņi

OVB Information kit in French

✦ Informācijas komplekts franču valodā.

OY1 Standard climatic zones

✦ Konfigurētas standarta klimatiskās zonas

1AS Electronic stability control (ESC)

✦ Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)

1BP Suspension/shock absorption for special rough-road version

✦ Balstiekārta un amortizācija, kas pielāgota braukšanai pa nelīdzenu ceļu

1EX Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle

✦ Īpaša identifikācijas plāksnīte EC M1 pasažieru transportlīdzeklim

1LT Disk brakes in front

✦ Priekšējās disku bremzes

1PD Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)

✦ Riteņu skrūves ar aizsardzību pret zādzību

1SH Additional front underbody guard

✦ Papildu apakšējais aizsargs, kas atrodas transportlīdzekļa priekšpusē papildu aizsardzībai.

1VG Installation parts for four-cylinder engine

✦ Četru cilindru dzinēja uzstādīšanas detaļas

1Z2 Increase in initial standard fuel filling

✦ Sākotnējā standarta degvielas uzpildes apjoma palielināšana

2H0 Without "Drive select"

✦ Bez "Drive Select"

2WA Without additional tires

✦ Papildu riepas netiek nodrošinātas

2ZQ Leather-wrapped multifunction steering wheel for airbag system

✦ Daudzfunkcionālais stūres rats ar ādas apdari un gaisa spilvenu sistēmu

3F1 Collapsible spare wheel

✦ Rezerves ritenis ir salokāms, lai ietaupītu vietu

3G0 Without child seat anchor front (ISOFIX)

✦ Bez bērnu sēdekliša stiprinājuma priekšpusē (ISOFIX)

3L3 Manual height adjustment for front seats

✦ Manuāla augstuma regulēšana priekšējiem sēdekļiem

3NZ Unsplit rear seat bench unsplit, split folding backrest

✦ Nesadalāms aizmugurējais sēdekļu solis Nesadalāms, dalāms, salokāms atzveltnes atzveltnis

3S7 Roof rails

✦ Uzstādītas jumta slīdes

3Y0 Without roll-up sunshade

✦ Bez uzvelkamā saulesarga

4E0 Tailgate/trunk lid unlocking from outside

✦ Aizmugurējā vāka/ bagāžnieka vāka atbloķēšana no ārpusē

4KC Side and rear windows in heat-insulating glass

✦ Sānu un aizmugures logi ar siltumizolējošu stiklu

4UE Airbag for driver and front passenger

✦ Gaisa spilveni vadītājam un priekšējam pasažierim

4ZE Black moldings

✦ Melni līstes

1D0 Without trailer hitch

✦ Bez piekabes sakabes

1KW Disk brakes in rear

✦ Disku bremzes aizmugurē

1N3 Speed-related variable steering assist (Servotronic)

✦ Uzstādīta mainīga stūres pastiprinātāja sistēma

1S1 Tool kit and jack

✦ Instrumentu komplekts un domkrats

1T3 First aid kit with warning triangle

✦ Pirmās palīdzības aptieciņa ar brīdinājuma trīsstūri

1X1 Four wheel drive

✦ Četru riteņu piedziņa

2D0 Without cd enhancing underbody panel

✦ Nav CD uzlabojoša paneļa zem virsbūves

2K0 Standard bumpers

✦ Standarta bamperi

2Z1 Type sign at rear and "Quattro" nameplates respectively

✦ Tipa zīme aizmugurē un "quattro" tipa plāksnītes

3B0 Without additional child seat anchor

✦ Nav papildu stiprinājuma punktu bērnu sēdekļiem

3FA Without roof insert (standard roof)

✦ Nav jumta ieliktna

3GD Plane rear cargo area

✦ Lidmašīnas aizmugurējā kravas telpa

3M3 Passenger car design

✦ Vieglo automobiļu dizains

3Q1 Rear head restraints

✦ Aizmugurējie pagalvji pasažieru drošībai

3X0 Without load-through hatch

✦ Nav iekļauta lūkas caurplūdes lūkas

4A0 Without seat heater

✦ Nav sēdekļu sildītāja

4GF Windshield in heat-insulating glass

✦ Vējstikls ar siltumizolējošu stiklu

4L2 Dimming breakaway interior rearview mirror

✦ Iekšējais atpakaļskata spogulis ar regulējamu aptumšošanu

4X3 Side airbag in front, with curtain airbag

✦ Priekšējais sānu gaisa spilvens ar aizkaru gaisa spilvenu

5C0 Without special body measures

✦ Nav piemēroti nekādi īpaši ķermeņa pasākumi

5J0 Without rear spoiler

✦ Aizmugures spoilerā nav

5MU Decorative aluminum inserts

✦ Dekoratīvie alumīnija ieliktni

5SL Left exterior mirror: aspherical

✦ Kreisais ārējais spogulis: Asfēriskais

6E3 Center armrest in front

✦ Uzstādīts priekšējais centra roku balsts

6F0 Without decorative films / emblems

✦ Dekoratīvās plēves vai emblēmas nav iekļautas.

6M0 Without tie down straps/net/pocket

✦ Nav iekļautas piesiešanas siksnas/tīkls/kabatas

6SS Luggage compartment floor covering

✦ Bagāžas nodalījuma grīdas segums

6W1 Front license plate carrier (large)

✦ Priekšējais numura zīmes turētājs (liels)

7A3 CD player

✦ Aprīkots ar CD atskaņotāju

7E6 Electric auxiliary air heater

✦ Uzstādīts elektriskais palīgais sildītājs

7HA Without leather

✦ Nav norādīta ādas apdare

7L8 Start/stop system with regenerative braking

✦ Start/stop sistēma ar reģeneratīvo bremzēšanu

7MG Emission standard EU5

✦ Atbilstība Euro 5 emisiju standartiem.

7Q0 Without navigation device

✦ Bez navigācijas ierīces

7X1 Park distance control

✦ Parkošanās attāluma kontrole

8BP Bi-functional headlamp with gas discharge lamp

✦ Divfunkcionāls lukturis ar gāzizlādes spuldzi

8K4 Separate daytime running lights -- NAR --

✦ Atsevišķi dienas gaitas lukturi

8Q3 Automatic headlight range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)

✦ Automātiska priekšējo lukturu diapazona regulēšana Dynamic (pašregulēšanās braukšanas laikā)

8SK LED tail lamp assembly

✦ LED aizmugurējā luktura komplekts

8UD Radio "concert"

✦ Radio sistēma, kas pazīstama kā "Concert".

5K5 Transit coating film with additional transport protection measures

✦ Tranzīta pārklājuma plēve ar papildu transporta aizsardzības pasākumiem.

5RU Right exterior mirror: convex (large viewing field)

✦ Labais ārējais spogulis: Izliekts (liels skata lauks)

5XK Sun visors on driver and front passengerside

✦ Saules aizsargi vadītāja un priekšējā pasažiera pusē

6EP Additional stone guard body covers

✦ Papildu virsbūves aizsarglīdzekļi Stone Guard

6FA Components without special surface appearance

✦ Sastāvdaļas bez īpaša virsmas izskata

6NJ Standard molded headliner

✦ Standarta veidota galvas apdare

6V1 Rear trim panel (ECE)

✦ Aizmugures apdares panelis (ECE)

6XC Exterior mirrors: power-adjustable

✦ Ārējie spoguļi ar elektriski regulējamu piedziņu

7B3 12-volt socket(s)

✦ 12 V kontaktligzda(-as)

7F9 Plastic/leather gearshift knob/handle

✦ Plastmasas/ādas pārnesumu pārslēgšanas poga/rokturis

7K0 Without direct tire pressure monitoring system

✦ Nav tiešas riepu spiediena kontroles sistēmas

7M9 Scuff plates in door apertures

✦ Durvju atvērumos uzstādītas scuff plāksnes

7P0 Without lumbar support in seat backrests

✦ Sēdekļu atzveltnēs nav jostasvietas balsta.

7QA Without CD/DVD for navigation

✦ Bez CD/DVD navigācijai

7Y0 Without lane change assist

✦ Bez joslu maiņas palīgsistēmas

8GU Alternator 140 A

✦ Uzstādīts 140 A alternators

8N6 Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor

✦ Vējstikla tīrītāju vadība ar gaismas/lietus sensoru

8RX Passive speakers

✦ Pasīvie skaļruņi

8T1 Cruise control system (CCS)

✦ Kruīza kontroles sistēma

8WB Front fog lamps

✦ Priekšējie miglas lukturi

8X1 Headlamp washer system

✦ Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma

9AK Climatronic with impact pressure control, CFC-free

✦ Climatronic ar trieciena spiediena kontroli un bezfluorogļūdeņradi

9P3 Belt control, electric contact in buckle

✦ Elektriskās sprādzes drošības jostas vadība

9W0 Without car phone preparation/ installation

✦ Nav automašīnas tālruna sagatavošanas/instalēšanas

9Z0 Operating voltage 12 V

✦ Standarta darba spriegums 12 V

A51 Audi AG

✦ Ražotājs: Audi AG

AQ0 Standard-production quality

✦ Standarta ražošanas kvalitāte

B08 Type approval country France

✦ Tipa apstiprinājums Francijai

C0S Alloy wheels 8J x 17

✦ Lieto sakausējuma riteņu izmērs: 8J x 17

D92 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/105 kW 4V TDI common rail base engine is

TH3/TG3/TM4/TP4/TP5

✦ Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar 4 cilindru turbo dīzeļdzinēju, kura darba tilpums ir 2,0 litri un jauda - 105 kilovati. Tam ir Common Rail tehnoloģija, un tas ir šī modeļa bāzes dzinēja opcija.

EA0 Without follow-on warranty

✦ Nav iekļauta papildu garantija

F0A No special purpose vehicle, standard equipment

✦ Standarta aprīkojums, bez speciālā transportlīdzekļa

FC0 Without customized installation

✦ Nav pielāgotas uzstādīšanas

FQ0 Production wheels

✦ Ražošanas riteņi

GH1 Basic rear differential

✦ Pamata aizmugurējais diferenciālis

GS4 Applications

✦ Dažādas automašīnā iekļautās lietojumprogrammas

J0B Battery 520 A (92 Ah)

✦ Akumulators 520 A (92 Ah)

L0L Left-hand drive

✦ Kreisās puses piedziņas konfigurācija

NT0 Transit coating (type 1)

✦ Tranzīta pārklājums

8Z5 Not hot country

✦ Nav konfigurēts karstā klimata apstākļiem

9M0 Without auxiliary heater/fuel-fired parking heater

✦ Nav uzstādīts papildu sildītājs/kurināmā sildītājs stāvvietā

9Q3 Multi-function display, without on-board computer and check control

✦ Šim transportlīdzeklim ir daudzfunkcionāls displejs, taču tam nav borta datora vai pārbaudes kontroles sistēmas.

9WC Without "Multimedia" in vehicle

✦ Transportlīdzeklī nav "multivides

A00 No self-collection

✦ Nav pašiekasēšanas

A8S Standard equipment

✦ Standarta aprīkojums

AV1 Driving on the right

✦ Paredzēts braukšanai pa ceļa labo pusi

B0A Component parts set without country-specific building regulation

✦ Sastāvdaļu komplekts bez konkrētai valstij specifiskiem būvnormatīviem

C15 Operating permit, alteration

✦ Pārbūves darbības atļauja

E0A No special edition

✦ Standarta izdevums, bez īpašās versijas

EW0 Without maintenance contract

✦ Tehniskās apkopes līgums nav iekļauts.

FA0 Control of series production

✦ Sērijevada ražošanas kontrole

FN2 "allroad" version

✦ Allroad versija

G0L Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle

✦ Sešu pakāpju manuālā pārnesumkārbā visu riteņu piedziņai

GP0 Vehicles without special upgrade measures

✦ Transportlīdzeklī nav iekļauti īpaši modernizācijas pasākumi

HN4 Tires 225/55 R17 97Y

✦ Riepu izmērs: 225/55 R17 97Y

K8D Wagon/Avant

✦ Kombi/priekšējais virsbūves tips

N2W Seat trim covers in fabric

✦ Sēdekļu auduma apdares pārvalki sēdekļiem.

NY0 Standard battery/alternator capacity

✦ Standarta akumulatora/alternatora ietilpība

Q1A Standard seats in front

✦ Standarta priekšējie sēdekļi

QF0 Without receiver/telephony (car phone)

✦ Bez uztvērēja/telefonijas (auto tālrunis)

QQ0 Without add. lights (interior lighting)

✦ Bez papildu apgaismojuma (iekšējais apgaismojums)

SA9 Inventory control model 4

✦ Automobilis ir aprīkots ar Inventāra kontroles modeli 4.

U1A Instrument cluster with km/h speedometer, clock, tachometer, and trip odometer

✦ Instrumentu panelis ar km/h spidometru, pulksteni, tahometru un nobraukuma rādītāju

UH1 Parking brake

✦ Aprīkots ar stāvbremžu sistēmu

VC0 Without remote-controlled garage door opener

✦ Nav tālvadības pults vadāma garāžas durvju atvērēja

QE0 Without storage compartment package/box

✦ Nav iekļauts glabāšanas nodalījums lepakojumā/kastē

QH0 Without voice control

✦ Bez balss vadības

QV0 Without TV reception/digital radio reception

✦ Nav TV uztveršanas/digitālā radio uztveršanas

TH3 4-cylinder diesel engine 2.0 I unit 03L.B

✦ 4 cilindru dīzeļdzinējs ar 2,0 litru darba tilpumu, kas apzīmēts ar 03L.B vienību.

UF0 Without electric interface

✦ Elektriskā saskarne nav iekļauta

V0A Tires without specification of tire brand

✦ Riepas bez riepu zīmola specifikācijas

X3A Equipment options subset for France

✦ Francijai paredzētā aprīkojuma apakškopa

Laikposms

Atradām 12 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

● 12.2009.  Nezināma valsts

Ražots

Šis transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.

● 01.2010.  Francija

Pirmā reģistrācija

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

● 03.2013.  Francija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

● 06.2018.  Francija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

● 09.2020.  Francija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

● 05.2023.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.


● 05.2023.  Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.


●  "carVertical" secinājumi: Reģistrēts citā valstī

Šis transportlīdzeklis ir reģistrēts vairāk nekā divās valstīs. Dažādi ceļu apstākļi, kā arī apkopes standarti var būtiski ietekmēt spēkrata tehnisko un vizuālo stāvokli. Pārbaudot apkopes vēsturi, vari pārbaudīt, vai spēkrats ir uzturēts labā stāvoklī.

05.2023.  Latvija


Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

05.2024.  Latvija


Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

03.2025.  Latvija


Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

06.2025.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

04.2026.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**



Partneri

Šis atskaites pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atņeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkuks.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmkonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

- Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.
- Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.
- Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

- Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.
- Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.
- Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārlicies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometra fiksēto rādījumu. Lūk, ko iesakām tālāk.

- Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.
- Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)
- Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

- Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.
- Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.
- Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

- Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).
- Salīdzini cenas
- Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.
- Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.