

Audi Q5 🔍 Atrasti 3 īpašnieki

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Ģenerēšanas datums: 07.05.2026

VIN numurs: WAUZZZ8R89A055093

Degviela: Dizelis

Gads: 2009

Pārnesumkārbas veids: Automātiskā ātrumkārbā

## Bojājumi

⚠ Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 3

## Komerčiālās izmantošanas pārbaude

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

## Nobraukums

✔ Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 292 242 km.

## Juridiskā statusa pārbaude

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

## Zādzība

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.

## Drošība

✔ Nav fiksētu problēmu

Drošības reitings: 5 no 5 zvaigznēm.



+44

## Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**

## Partneri

Šis atskaites pamatā ir

## Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



## Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

## Lūk, ko mēs pārbaudījām:



## Taksometrs

✔ Ieraksti nav atrasti



## Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

✔ Ieraksti nav atrasti



## Noma

✔ Ieraksti nav atrasti



## Policija

✔ Ieraksti nav atrasti



## Demonstrācijas

✔ Ieraksti nav atrasti



## Autoskolas transportlīdzeklis

✔ Ieraksti nav atrasti

# Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.




## Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.



## Kopsavilkums

Policijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:  +1

## Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Ieraksti nav atrasti



Vai tas iepriekš ir zagts?

Ieraksti nav atrasti

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

## Zagtu transportlīdzekļu datubāzes **pārbaudītas šajās valstīs**:

 Slovēnija  Rumānija  Čehija  Ungārija  Itālija  Slovākija  Kanāda


# Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiens, vai arī tas būtu iepriekš viltots.



## Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 292 242 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 268 497 km
- Atrasti 6 nobraukuma datu ieraksti



#### Odometra rādījumu ieraksti

05.2009.	18 km
11.2021.	208 052 km
11.2022.	239 467 km
12.2023.	258 322 km
01.2025.	274 822 km

#### Odometra rādījumu ieraksti

01.2026. 292 242 km

#### Braukšanas paradumi

05.2009. - 11.2021.	<span style="color: blue;">■</span> Braukts normas robežās	1371 km mēnesī
11.2021. - 11.2022.	<span style="color: yellow;">■</span> Intensīvi braukts	2581 km mēnesī
11.2022. - 01.2026.	<span style="color: blue;">■</span> Braukts normas robežās	1368 km mēnesī

## Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.



## Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

### Juridiskā informācija



Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

**Nokārtots**

Ieraksts atrasts 02.2026. **Latvija** Ir nokārtota tehniskā apskate



Vai tas ir norakstīts?

Ieraksti nav atrasti


## Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?



### Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 3 ierakstus



12.2021.

**Latvija**

### Bojājumi

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

**0 € – 500 €**

Citi bojājumi:

**Ārpuse / Nav norādīts**



Labās puses bojājumi:

Aizmugure / Buferis

Labā aizmugurējā daļa / Buferis

05.2024.

Latvija

## Novērtējums

Bojātā puse

Aizmugure


Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

0 € – 500 €

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas

Ārējais apgaismojums



Citi bojājumi:

Ārpuse / Nav norādīts

07.2025.

Latvija

## Bojājumi

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

501 € – 1500 €

**Atruna.** Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

## "Bojājumu" sadaļas skaidrojums

### Novērtējums

Novērtējuma laikā tiek izpētīts transportlīdzeklim nodarīto bojājumu apmērs. Procesa laikā tiek pārbaudīts transportlīdzeklis, lai noteiktu, kāda veida remonts ir nepieciešams, aprēķinātas aptuvenās izmaksas, kā arī nolemts, vai spēkratu ir iespējams salabot vai arī tas ir atzīstams kā norakstāms.

### Bojājumi

Bojājumi attiecas uz fizisku ietekmi, kuras dēļ transportlīdzeklis ir cietis. Piemēram, skrāpējumi, buktes vai salauztas detaļas. Bojājumi var rasties ceļu satiksmes negadījuma, laikapstākļu, zādzības vai citu apstākļu rezultātā. Bojājumi var ietekmēt spēkrata vizuālo izskatu vai veiktspēju.

### Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēts bojājums. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc.

Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ.

Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

## Dabas stihiju pakļautība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir izmantots zonā, kur tobrīd notika dabas stihija.



### Nav konstatētas problēmas

Šī transportlīdzekļa atrašanās vieta nav fiksēta dabas stihiju zonā.

## Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.



### Kopsaviilkums

Uzmanies no slēptām problēmām, ja transportlīdzeklis ir pārdots par krietni zemāku cenu nekā pašreizējo vērtību!

Tirgus vērtības novērtēšanas kritēriji:

Marka: Audi


Modelis: Q5

Degvielas tips: Dīzēlis

Transmisijas tips: Automātiskā ātrumkārbā

Gads: 2009

Tirgus: Latvija



2024

● Tirdzniecības vērtība ■ Tirdzniecības vērtības intervāls

Gads	Tirdzniecības vērtība	↘ Zemākā tirdzniecības vērtība	↗ Augstākā tirdzniecības vērtība
● 2024	<b>10 333 €</b>	7990 €	12 888 €

## Specifikācija un aprīkojums

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums. Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.

**i Kopsavilkums**  
Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

## Identifikācija un tehniskās specifikācijas

 Marka <b>Audi</b>	 Modelis <b>Q5</b>	 Apraksts <b>Q5</b>
 Virsbūves tips <b>Apvidus auto</b>	 Ražošanas gads <b>2009</b>	 Modeļa gads <b>2009</b>
 Dzinēja tilpums <b>3 l</b>	 Dzinēja jauda <b>176 kW (236 ZS / 239 PS)</b>	 Degvielas tips <b>Dīzelis</b>



Transmisijas tips  
**Automātiskā ātrumkārbā**



Piedziņas tips  
**Pilnpiedziņa**



Krāsa  
**Melns**



Durvju skaits  
**5**



Stūres rata novietojums  
**LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)**



Cilindru skaits  
**6**

## Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

**0F3** Fuel system for diesel engine

✦✦ Dizēļdzinēja degvielas sistēma

**0G7** Tiptronic

✦✦ Tiptronic transmisija

**0K0** Without alternative drive system

✦✦ Nav uzstādīta alternatīvā piedziņas sistēma

**0TD** Rear floor mats

✦✦ Komplektā ietilpst aizmugurējie grīdas paklāji papildu aizsardzībai

**0VC** Information kit in German

✦✦ Informācijas komplekts vācu valodā

**0Y1** Standard climatic zones

✦✦ Konfigurētas standarta klimatiskās zonas

**1AT** Electronic Stability Control (ESC)

✦✦ Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)

**1D4** Trailer towing hitch, swivelling

✦✦ Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar pagriežamu piekabes sakabi, kas atvieglo manevrēšanu un piekabju vilkšanu.

**1G8** Tire mobility system

✦✦ Riepu mobilitātes sistēma

**0FA** Standard manufacturing sequence

✦✦ Ražošanas secība, kas tiek ievērota kā standarta

**0JH** Weight category front axle weight range 8

✦✦ Svara kategorija priekšējais tilts

**0LW** With special labels safety certificates for Germany

✦✦ Īpašas etiķetes un drošības sertifikāti Vācijai

**0U2** Fuel quality < 50 ppm

✦✦ Degvielas kvalitāte < 50 ppm

**0W1** Label for central electric system German-speaking countries

✦✦ Nosaukums centrālajai elektroenerģijas sistēmai vāciski runājošajās valstīs

**0YF** Weight range 6 installation control only, no requirement forecast

✦✦ Svara diapazons 6 tikai ar uzstādīšanas kontroli, īpašas prasības nav prognozētas

**1BL** Damping control

✦✦ Nodrošina amortizācijas regulēšanu, lai brauciens būtu vienmērīgāks

**1EX** Special identification label (EU)

✦✦ Īpaša identifikācijas etiķete Eiropas Savienībai

**1KE** Disc brakes in rear

✦✦ Iekļauti aizmugurējie disku bremzes

**1LJ** Disc brakes in front

✦ Priekšējie disku bremzes efektīvai bremzēšanai

**1PD** Anti-theft wheel bolts

✦ Riteņu skrūves pret zādzībām

**1SA** Without additional front underbody guard

✦ Papildu priekšējais aizsargs nav iekļauts

**1VH** Installation parts for six-cylinder engine

✦ 6 cilindru dzinēja uzstādīšanas detaļas

**1Z2** Increase in initial standard fuel filling

✦ Sākotnējā standarta degvielas uzpildes apjoma palielināšana

**2H1** Audi drive select

✦ „Audi drive select” funkcija individuālai braukšanas pieredzei

**2KR** Labels in English and German

✦ Uzraksti angļu un vācu valodā

**2WA** Without additional tires

✦ Papildu riepas netiek nodrošinātas

**2ZS** Leather-wrapped multi-function steering wheel, 4-spoke, with shift paddles

✦ Daudzfunkcionāls stūres rats ar ādas apdari un pārnēsumu pārslēgšanas svirām

**3CX** Net partition

✦ Iekļauta kravas nodalījuma tīkla starpsiena

**3G0** Without child seat anchora in front (ISOFIX)

✦ Nav priekšējo ISOFIX bērnu sēdeklišu stiprinājumu

**3L3** Manual height adjustment for front seats

✦ Manuāla augstuma regulēšana priekšējiem sēdekļiem

**3S1** Roof rails in anodised aluminium (incl. roof crossbars)

✦ No anodēta alumīnija izgatavotas jumta sliedes, komplektā ietilpst jumta šķērssiijas papildu mantu novietošanai

**1N3** Speed-related variable steering assist (Servotronic)

✦ Uzstādīta mainīga stūres pastiprinātāja sistēma

**1S1** Jack

✦ Džeks

**1T3** First aid kit with warning triangle

✦ Pirmās palīdzības aptieciņa ar brīdinājuma trīsstūri

**1X1** Four-wheel drive

✦ Aprīkots ar pilnpiedziņas sistēmu

**2D0** Without action

✦ Nav nepieciešama nekāda konkrēta rīcība

**2K7** Reinforced bumpers

✦ Pastiprināti buferi

**2P2** Stainless steel loading edge protection

✦ Nerūsējošā tērauda iekraušanas malu aizsardzība

**2Z0** Without model and capacity designation

✦ Transportlīdzeklis bez modeļa un kravnesības norādes

**3B4** ISOFIX child seat mounting for the outerrear seats

✦ ISOFIX bērnu sēdeklišu stiprinājumi ārējiem aizmugurējiem sēdekļiem

**3FU** Panoramic glass roof

✦ Panorāmais stikla jumts, kas rada plašuma sajūtu

**3GD** Luggage compartment floor

✦ Bagāžnieka grīda

**3M3** Passenger car design

✦ Vieglo automobiļu dizains

**3X2** Ski/snowboard bag

✦ Komplektā iekļauta slēpju/snovborda soma, kas nodrošina ērtu ziemas sporta inventāra uzglabāšanu un pārvadāšanu.

**3Y4 Manual blinds for rear side windows**

✦✦ Rokas vadāmās žalūzijas aizmugurējiem sānu logiem

**4E0 Tailgate/trunk lid unlocking from outside**

✦✦ Aizmugurējā vāka/ bagāžnieka vāka atbloķēšana no ārpuses

**4K4 Central locking w/ radio remote control**

✦✦ Centrālā atslēgšanas sistēma ar radio tālvadības pulti

**4L6 Interior mirror with automatic anti-glare action**

✦✦ Salona spogulis ar automātisku pretatspīduma funkciju

**4X4 Rear side airbag system**

✦✦ Aizmugurējā sānu gaisa spilvenu sistēma

**5C0 Without special body measures**

✦✦ Nav piemēroti nekādi īpaši ķermeņa pasākumi

**5K5 Adhesive film**

✦✦ Līmplēve

**5SL Description not found**

✦✦ Apraksts nav atrasts

**6E3 Center armrest in front**

✦✦ Uzstādīts priekšējais centra roku balsts

**6NJ Standard molded headliner**

✦✦ Standarta veidota galvas apdare

**6TS Right exterior mirror, aspherical**

✦✦ Asfērisks labais ārējais spogulis

**6W1 Front license plate carrier (large)**

✦✦ Priekšējais numura zīmes turētājs (liels)

**4A3 Seat heating for front seats**

✦✦ Priekšējo sēdekļu sēdekļu apsilde

**4GF Windshield in heat-insulating glass**

✦✦ Vējstikls ar siltumizolējošu stiklu

**4KF Dark tinted glass (privacy glass)**

✦✦ Tumši tonēti stikli privātuma nodrošināšanai

**4UE Airbag on driver and front passenger side, without knee airbag, without front passenger airbag deactivation**

✦✦ Gaisa spilveni vadītājam un priekšējā pasažierim, bez ceļu gaisa spilvena un bez iespējas atslēgt pasažiera gaisa spilvenu

**4ZB High-Gloss styling package**

✦✦ Spīdīgā apdares pakete

**5D7 Carrier frequency 868 MHz without panic button**

✦✦ Nesošā frekvence 868 MHz bez panikas pogas

**5KA Rear seat bench plus**

✦✦ Papildu aizmugurējā sēdvietā

**5XC Sun visors with illuminated vanity mirror on driver and front passenger side**

✦✦ Saules aizsargi ar apgaismotu iedomības spoguļi

**6F0 Without decorative films/emblems**

✦✦ Bez dekoratīvām plēvēm vai emblēmām

**6SU Loadliner with reversible mat**

✦✦ Automašīna ir aprīkota ar kravas nodalījuma pārklāju ar apgrīžamu paklāju, kas nodrošina automašīnas kravas nodalījuma aizsardzību un ērtības.

**6V1 Rear trim panel (ECE)**

✦✦ Aizmugures apdares panelis (ECE)

**6XE Exterior mirrors, electrically folding/adjustable/heated**

✦✦ Elektriski salokāmi/regulējami/apsildāmi ārējie spoguļi

**7AA Electronic immobilizer**

✦ Elektroniskais imobilizators

**7E6 Electric auxiliary air heater**

✦ Uzstādīts elektriskais palīgais sildītājs

**7G0 Without preparation for VTS (vehicle tracking system)**

✦ Transportlīdzekļu izsekošanas sistēmai nav sagatavošanas

**7JL Vehicle class differentiation -8R0-**

✦ Transportlīdzekļu klašu diferenciācija

**7M8 S line door sill trims in the door cutouts**

✦ S line durvju sliekšņu apdares durvju izgriezumos: S line durvju sliekšņu apdares ir integrētas durvju izgriezumos, piešķirot stilīgu akcentu.

**7P0 Without lumbar support in seat backrests**

✦ Sēdekļu atzveltnēs nav jostasvietas balsta.

**7T6 Navigation system (MID)**

✦ Navigācijas sistēma (MID)

**7X4 Audi parking system plus**

✦ „Audi Parking System Plus” – ērta autostāvvietā

**8BP Xenon Plus**

✦ Xenon Plus

**8K4 Separate daytime running light**

✦ Atsevišķi dienas gaitas lukturi

**8Q5 Dynamic cornering light**

✦ Dinamiskās pagrieziņa gaismas

**8T4 Adaptive Cruise Control**

✦ Aprīkots ar adaptīvo kruīza kontroli, kas uzlabo braukšanas ērtības.

**7D1 CD changer**

✦ CD mainītājs, kas iebūvēts priekšējā paneļa vidū, nodrošina ērtu piekļuvi vairākiem diskam

**7F9 Gearshift knob/handle in plastic/leather**

✦ Pārnesumu pārslēgšanas pogas vai rokturi no plastmasas un ādas

**7HB Leather-covered armrest**

✦ Atzveltne ir apvilktā ar greznu ādu.

**7K6 Tire pressure monitoring system**

✦ Riepu spiediena uzraudzības sistēma drošībai

**7MG Emission standard EU5**

✦ Atbilstība Euro 5 emisiju standartiem.

**7QA Without CD/DVD for navigation**

✦ Bez CD/DVD navigācijai

**7TL Inlays, Fine grain ash brown natural**

✦ Interjerā izmantoti ieliktni no smalkgraudainas brūnas dabīgās oša koksnes.

**7Y3 Audi side assist and Audi lane assist**

✦ Audi Side Assist un Lane Assist funkcijas papildu drošībai

**8GR Alternator 150 A**

✦ Komplektā ir alternators, kura izejas jauda ir 150 ampēri.

**8N7 Light and rain sensor and high-beam assistant**

✦ Gaismas un lietus sensors ar tālās gaismas palīgsistēmu

**8SK LED rear combination lamp**

✦ Mūsdienīgi LED aizmugurējie kombinētie lukturi drošības uzlabošanai

**8WB Front fog lamps**

✦ Priekšējie miglas lukturi

**8X1** Headlamp washer system

❖ Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma

**8Z5** Not hot country

❖ Nav konfigurēts karstā klimata apstākļiem

**9M0** Without auxiliary heater/parking heater

❖ Nav iekļauts papildu sildītājs/stāvvietas sildītājs

**9Q4** Driver information system with color display

❖ Autovadītāja informācijas sistēma ar krāsu displeju

**9WM** Rear Seat Entertainment preparation

❖ Paredzēts aizmugurējo sēdekļu izklaides sistēmas uzstādīšanai

**A00** No self-collection

❖ Nav pašiekasēšanas

**A8S** Standard equipment

❖ Standarta aprīkojums

**AV1** Driving on the right

❖ Paredzēts braukšanai pa ceļa labo pusi

**B0A** Component parts set without country-specific building regulation

❖ Sastāvdaļu komplekts bez konkrētai valstij specifiskiem būvnormatīviem

**D50** 6-cyl. turbo dies. eng. 3.0 I/176 kW 24VV6 TDI, common rail Base engine is T41/TE1/TF1/TH1

❖ 6 cilindru turbo dīzeļdzinējs ar 3,0 litru darba tilpumu un 176 kW jaudu. Tam ir 24VV6 TDI, common rail bāzes dzinējs ar modeļa savietojamību T41/TE1/TF1/TH1.

**F0A** No special purpose vehicle, standard equipment

❖ Standarta aprīkojums, bez speciālā transportlīdzekļa

**8YQ** Radio "HIGH"

❖ Radio "augsts

**9AK** Automatic air conditioning, with sun sensor

❖ Automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma ar saules sensoru: Transportlīdzeklim ir automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma ar saules sensoru, kas nodrošina precīzu klimata kontroli.

**9P3** Seat belt reminder, electric contact in buckle

❖ Drošības jostas atgādinājuma sistēma ar elektrisko kontaktu sprādzē

**9VK** Bang & Olufsen Sound System

❖ Bang & Olufsen skaņas sistēma

**9ZW** Audi bluetooth car phone

❖ Audi Bluetooth automašīnas tālrunis

**A51** Audi AG

❖ Ražotājs: Audi AG

**AQ0** Standard-production quality

❖ Standarta ražošanas kvalitāte

**B01** Type approval country Germany

❖ Tipa apstiprinājums Vācijai

**C02** Operating permit, alteration

❖ Darbības atļauja pārbūvēm

**E4J** "S line"

❖ Transportlīdzeklis ar S Line pakotni sportiskam stilam

**F17** Alloy wheels 8.5J x 20

❖ 20 collu vieglmetāla diski

**FA0** Control of series production

✦ Sērijveida ražošanas kontrole

**FQ1** Audi Sport/quattro GmbH wheels

✦ Audi Sport/quattro GmbH riteņi

**GH1** Basic rear differential

✦ Pamata aizmugurējais diferenciālis

**GS4** Aluminium look in interior

✦ Salona apdarei ir alumīnija izskats

**J0Z** Battery 520 A (110 Ah)

✦ 520 A (110 AH) akumulatora ietilpība

**KT0** Without thermal insulation insert (cup holder)

✦ Bez siltumizolācijas ieliktna (krūzes turētājs)

**LZ9Y/** Phantom Black Pearlescent/Phantom Black Pearlescent

✦ „Phantom Black” ar perlamutra efektu

**NT0** Transit coating (type 1)

✦ Tranzīta pārklājums

**PEC** Fine Nappa leather design package

✦ Automašīna ir aprīkota ar augstākās klases salona apdari, kurā izmantota izsmalcināta Nappa āda.

**PNG** MMI navigation plus

✦ Modernākā MMI navigācijas sistēma

**PQS** Audi exclusive cast alum. alloy wheels, 8.5Jx20, 20-spoke design, two-piece w. 255/45 R 20 tyres (quattro GmbH)

✦ 20 collu „Audi exclusive” alumīnija sakausējuma riteņi ar 20-spieku dizainu, divdaļīgu konstrukciju un „quattro GmbH” ražotām 255/45 R 20 riepām

**PU2** Audi side assist and Audi lane assist

✦ Audi drošības sistēmas „Side Assist” un „Lane Assist”

**FC1** Customised fitting by quattro GmbH

✦ Individuāla aprīkojuma uzstādīšana, ko veic quattro GmbH

**G1D** 7-speed automatic transmission for four-wheel drive

✦ 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārbā, kas paredzēta četru riteņu piedziņai

**GP1** Vehicles with special upgrade measures

✦ Transportlīdzekļi ar īpašiem modernizācijas pasākumiem

**HN1** Tires 255/45 R20 101W

✦ Riepu izmērs 255/45 R20 ar ātruma rādītāju 101W

**K4H** Box

✦ Kaste

**L0L** Left-hand drive

✦ Kreisās puses piedziņas konfigurācija

**N3Q** fine nappa leather

✦ Augstākās kvalitātes Nappa ādas apdare

**NY0** Standard battery/alternator capacity

✦ Standarta akumulatora/alternatora ietilpība

**PI4** Driver information system with color display

✦ Uzlabota autovadītāja informācijas sistēma ar krāsu displeju

**PQD** S line exterior package (quattro GmbH)

✦ „S line” eksterjera pakete no „quattro GmbH”

**PT4** Audi Bluetooth car phone with cordless handset in the centre armrest

✦ „Audi” Bluetooth automašīnas tālrunis ar bezvadu klausuli centrālajā roku balstā

**PX1** Xenon plus with LED rear lights

✦ Ksenona lukturi un LED aizmugurējie lukturi labākai redzamībai un stilīgam apgaismojumam

#### Q2N Folding front passenger seat

Automašīnas priekšējā pasažiera sēdekli var nolocīt, tādējādi vajadzības gadījumā iegūstot daudzfunkcionālu glabāšanas vietu vai papildu bagāžas telpu.

#### QF2 Handset (telephone) in center armrest

Tālruņa klausule atrodas centrālajā roku balstā, lai būtu viegli pieejama un lietojama braukšanas laikā.

#### QQ1 Light package

Apgaismojuma pakete uzlabo transportlīdzekļa apgaismojuma sistēmu.

#### T41 6-cylinder diesel engine 3.0 L unit 059.D

6 cilindru dīzeļdzinējs 3,0L

#### UF7 Audi music interface

Komplektā iekļauta Audi mūzikas saskarne

#### VC0 Without garage door opener

Bez garāžas durvju atvērēja

#### QE0 Without storage compartment package/box

Nav iekļauts glabāšanas nodalījums iepakojumā/kastē

#### QH1 Voice recognition

Balss atpazīšanas funkcija

#### QV3 Digital radio reception (DAB)

Uzlabotas digitālās radio uztveršanas iespējas (DAB)

#### U2A instrument cluster with radio-controlled clock, rev counter and trip recorder

Instrumentu paneļa komplekts ar radio vadāmiem pulksteņiem, apgriezienu skaitītāju un ceļojuma skaitītāju

#### UH2 Audi hold assist


Audi apstāšanās palīgsistēma nodrošina papildu ērtības apstāšanās laikā

#### X0A Equipment options subset for Germany

Vācijai pielāgota aprīkojuma opciju apakškopa

## Drošība

Mēs pārbaudījām, vai šim transportlīdzeklim ir izsludināti ražotāja atsaukumi. Tāpat uzzinājām, kāds ir spēkrata drošības reitings.

 "carVertical" secinājumi  
Šim transportlīdzeklim ir augsts drošības līmenis. Regulāra apkope palīdzēs doties droši ceļu satiksmē.


## drošības novērtējums


 5 zvaigžņu drošība

Kopumā lieliski rezultāti sadursmju aizsardzības testos. Transportlīdzeklis ir labi aprīkots ar plašām un vērā ņemamām sadursmju novēršanas sistēmām



 **92%** Pasažieris, pieaugušais

 **84%** Pasažieris, bērns

 **32%** Mazaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki

 **71%** Drošības palīdzība

# Laikposms

Atradām 15 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

05.2009.  Nezināma valsts

## Ražots

Šī transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.

06.2009.  Nezināma valsts

## Pirmā reģistrācija

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

11.2021.  Latvija


## Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

11.2021.  Latvija


## Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

11.2021.  Latvija


## Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

12.2021.  Latvija


## Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

06.2022.  Latvija

## Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

11.2022.  Latvija

## Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

12.2023.  Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

05.2024.  Latvija

### Fiksēts novērtējums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

01.2025.  Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

07.2025.  Latvija

### Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

01.2026.  Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2026.  Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

05.2026.  Latvija

### Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.



+44

#### Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**



#### Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

# Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atņeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

**Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.**

## Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.

Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.

Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

## Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.

Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.

Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

## Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Pēdējais fiksētais nobraukums: **292 242 km**. Lūk, ko iesakām tālāk.

Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.

Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)

Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

## Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.

Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.

Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

## Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).

Salīdzini cenas

Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.

Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.