



Audi A6 Atrasti 2 īpašnieki

Ģenerēšanas datums: 28.07.2026

Numurzīme: OE8881

Virsbūves tips: Sedans

Degviela: Dīzelis

Gads: 2018

Pārnesumkārbas veids: Automātiskā ātrumkārbā

Dzinēja tilpums: 3 l

Jauda: 210 kW (282 ZS / 286 PS)

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Bojājumi

Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 3

Emisijas

Uzmanību

Augsts CO₂ emisiju reitings: 186,7 g/km.

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 116 383 km.

Juridiskā statusa pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Zādzība

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus
48 valstīs



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Policija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demonstrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.



Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Polijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:

Rumānija Čehija Slovēnija Ungārija Itālija Slovākija Kanāda


Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.



Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 116 383 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 206 588 km
- 16 mileage records found



Odometra rādījumu ieraksti

06.2018.	14 km
10.2019.	26 626 km
12.2019.	26 640 km
02.2020.	30 316 km
05.2020.	35 338 km
11.2020.	44 476 km
05.2021.	54 622 km
11.2021.	71 063 km
12.2021.	74 300 km

Odometra rādījumu ieraksti

03.2022.	83 047 km
10.2022.	91 576 km
12.2022.	92 661 km
01.2023.	93 965 km
06.2023.	98 489 km
02.2024.	107 389 km
03.2025.	116 383 km

[Sagaidāmais pašreizējais nobraukums](#)

Balstoties uz pēdējā laika braukšanas paradumiem, pašreizējais nobraukums varētu būt **apmēram 142 344 km**. Patiesais nobraukums var atšķirties. Ieskaties automašīnas odometrā, lai iegūtu precīzākus datus.

Braukšanas paradumi

06.2018. - 05.2021.	 Braukts normas robežās	1539 km mēnesī
05.2021. - 03.2022.	 Intensīvi braukts	2806 km mēnesī
03.2022. - 03.2025.	 Braukts normas robežās	913 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.



Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija



Apdrošināts?

✓ Apdrošināts

07.2026. 🇱🇻 Latvija

Apdrošināšana ir spēkā no 07.2026. līdz 10.2026.



Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

Nokārtots

03.2025. 🇱🇻 Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate



Vai tas ir norakstīts?

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.

Ieteicamais apkopes plāns

Lai uzzinātu vairāk par iepriekš veikto apkopi, kā arī plānotajiem apkopes darbiem, ieskaties atskaites digitālajā versijā.



Kopsavilkums

- Pēdējā plānotā apkope veikta pie 11 383 km nobraukuma. Pārbaudi, kādi apkopes darbi bija jāveic
- Balstoties uz fiksēto nobraukumu, nākamā ieteicamā apkope būtu jāveic pēc 3617 km

Nākamā ieteicamā apkope: 120 000 km

Būtu jāveic šādi apkopes darbi:



Apkope jāveic pēc apmēram 102 min

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot)

+52 apkopes pozīcijas



Apkope jāveic pēc apmēram 18 min

Selektīvās izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmas (SCR) piedeva ("AdBlue") (Pārbaudīt/papildināt)



Apkope jāveic pēc apmēram 30 min

Gaisa filtra korpuss/caurules/šļaukas (Pārbaudīt/attīrīt)

Gaisa filtrs (Atjaunot)

Degvielas filtrs (Atjaunot)



Apkope jāveic pēc apmēram 72 min

Panorāmas stikla lūkas vadotnes (Tīrīt/ieeļļot)

Salona gaisa filtrs (ja uzstādīts) (Atjaunot)

+2 apkopes pozīcijas

Iepriekšējā ieteicamā apkope: 105 000 km

Būtu bijis jāveic šādi apkopes darbi:



Apkope jāveic pēc apmēram 54 min

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot)

+9 apkopes pozīcijas



Apkope jāveic pēc apmēram 18 min

Selektīvās izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmas (SCR) piedeva ("AdBlue") (Pārbaudīt/papildināt)

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?



Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 3 ierakstus

Bojājumu ieraksti

11.2018.

Vācija



Novērtējums

Šis ieraksts norāda uz to, ka transportlīdzekli **pārbaudīja vai apkopa** profesionālis, piemēram, veicot remontu, diagnostiku vai garantijas apkopi. Šis ieraksts automātiski nenožīmē, ka spēkrats būtu bijis iesaistīts negadījumā.

Bojātās detaļas

Fiksēti bojājumi, taču nav atzīmētas bojātās detaļas

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

1501 € – 2000 €

11.2019.

Vācija



Novērtējums

Šis ieraksts norāda uz to, ka transportlīdzekli **pārbaudīja vai apkopa** profesionālis, piemēram, veicot remontu, diagnostiku vai garantijas apkopi. Šis ieraksts automātiski nenožīmē, ka spēkrats būtu bijis iesaistīts negadījumā.

Bojātās detaļas

Aizmugure / Buferis

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

501 € – 750 €

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas



Novērtējums

Šis ieraksts norāda uz to, ka transportlīdzekli **pārbaudīja vai apkopa** profesionālis, piemēram, veicot remontu, diagnostiku vai garantijas apkopi. Šis ieraksts automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu bijis iesaistīts negadījumā.

Bojātās detaļas

Priekšpuse / Buferis

Aizmugure / Buferis

Labā aizmugurējā daļa / Buferis

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

3001 € – 3500 €

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēts bojājums. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc.

Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ.

Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

Emisijas

Mēs izpētījām, cik daudz CO2 izmešu parasti rada šis auto modelis. Tāpat ieskatījāmies, kādi nodokļi vai samaksa var tā dēļ tikt piemērota.



"carVertical" secinājumi

Šim transportlīdzeklim ir augstas emisijas. Tā dēļ var tikt piemērots augsts ekspluatācijas un emisiju nodoklis. Pārbaudi savas valsts emisiju standartus, lai izvairītos no liekiem pārsteigumiem.

CO₂ emisijas

186,7 g/km Kategorija: **E**

0 g/km

225 g/km ≤

Specifikācija un aprīkojums

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums.
Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.



Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Transportlīdzekļa specifikācija



Pārskats

Marka	Modelis	Degvielas tips
Audi	A6	Dīzelis
Modeļa paaudze	Modeļa gads	Ražošanas gads
C8	2019	2018
Modeļa variants		
Vācija		



Veiktspēja un efektivitāte

Transmisijas tips	Piedziņas tips	Dzinēja tilpums
Automātiskā ātrumkārbā	Pilnpiedziņa	3 l
Jauda	Cilindru skaits	Ātrumu skaits
210 kW (282 ZS / 286 PS)	6	8
CO2 emisijas	Degvielas patēriņš (kombinētais)	Dzinēja kods
186,7 g/km	5,94 l/100km	DDVB
Transmisijas nosaukums	Piedziņas veids	
SQN	Hibrīds	



Virsbūve un izmēri

Virsbūves tips	Stūres rata novietojums	Krāsa
Sedans	LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)	Pelēks
Durvju skaits	Riteņu izmērs	
4	19 in	

Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

0F3 Fuel system for diesel engine

✦✦ Dīzeļdzinēja degvielas sistēma

0JG Weight category front axle weight range 7

✦✦ Priekšējā tilta masas diapazona kategorija 7

0LW With special labels safety certificates for Germany

✦✦ Īpašas etiķetes un drošības sertifikāti Vācijai

0N5 Dynamic all-wheel steering

✦✦ Dinamiskā visu riteņu vadības tehnoloģija, kas nodrošina labāku vadāmību.

0P0 Tailpipes

✦✦ Izplūdes caurules

0VC Manual in German

✦✦ Lietošanas instrukcija vācu valodā

0YG Weight range 7 installation control only, no requirement forecast

✦✦ Uzstādīšanas kontrole 7 svara diapazonā

1D8 Trailer hitch preparation

✦✦ Transportlīdzekļa sagatavošana piekabes sakabes piestiprināšanai pie transportlīdzekļa

1G8 Tire mobility system

✦✦ Riepu mobilitātes sistēma

1KF Disc brakes in rear (17-inch ECE)

✦✦ Efektīvi aiz mugurējie disku bremzes, kuru izmērs ir 17 collas saskaņā ar ECE standartiem.

1P0 Standard suspension

✦✦ Standarta balstiekārtas uzstādīšana

1S1 Tool kit and jack

✦✦ Instrumentu komplekts un domkrats

1T3 First aid kit with warning triangle and safety vests

✦✦ Komplektā ietilpst pirmās palīdzības aptieciņa ar avārijas trīsstūri un drošības vestes

1VH Installation parts for six-cylinder engine

✦✦ 6 cilindru dzinēja uzstādīšanas detaļas

0FA Standard manufacturing sequence

✦✦ Ražošanas secība, kas tiek ievērota kā standarta

0K4 Mild hybrid

✦✦ Iekļauta vieglo hibrīdu tehnoloģija

0M5 Fuel tank (73 liters)

✦✦ Ietilpīga degvielas tvertne ar tilpumu 73 litri.

0NB S line logo, exterior

✦✦ S Line ārējais logotips

0RZ Without ignition/starter switch locking system, without steering lock

✦✦ Nav aizdedzes/startera slēdža bloķēšanas sistēmas

0Y1 Standard climatic zones

✦✦ Konfigurētas standarta klimatiskās zonas

1BK adaptive air suspension

✦✦ Adaptīvā pneimatiskā balstiekārta

1EX Special identification label (EU)

✦✦ Īpaša identifikācijas etiķete Eiropas Savienībai

1I0 Passenger presence detection

✦✦ Ietver pasažieru klātbūtnes noteikšanu

1N8 Dynamic steering

✦✦ Dinamiskā stūres sistēma, kas nodrošina labāku vadāmību un manevrētspēju

1PA Standard wheel bolts

✦✦ Standarta riteņu skrūves

1SA Without additional front underbody guard

✦✦ Papildu priekšējais aizsargs nav iekļauts

1TN Vehicle class differentiation-4K0/4KA-

✦✦ Transportlīdzekļu klases diferenciācija kā 4K0/4KA

1X1 quattro

✦✦ quattro pilnpiedziņa

1Z2 Increase in initial standard fuel filling

✦ Sākotnējā standarta degvielas uzpildes apjoma palielināšana

2C5 Safety steering column

✦ Drošības stūres kolonna autovadītāja aizsardzības uzlabošanai

2H9 Audi drive select

✦ Audi Drive Select

2KR Labels in English and German

✦ Uzraksti angļu un vācu valodā

2V5 Without air quality package

✦ Gaisa kvalitātes pakete nav iekļauta

3B3 ISOFIX child seat anchors and top tether for outer rear seats

✦ ISOFIX bērnu sēdeklišu stiprinājumi ārējiem aizmugurējiem sēdekļiem

3FA Without roof insert (standard roof)

✦ Nav jumta ieliktna

3GA Without luggage/load compartment floor

✦ Bez bagāžas nodalījuma/kravas nodalījuma grīdas

3M3 Passenger car design

✦ Vieglo automobiļu dizains

3S0 Elimination of roof rails

✦ Nav jumta slīdes

4A4 Seat heaters in front and rear

✦ Sēdekļu apsilde priekšā un aizmugurē

4E2 Luggage compartment lid, automatically opening

✦ Bagāžnieka vāks, kas ērtības labad atveras automātiski.

4GF Windshield with heat-insulating glass

✦ Priekšējais stikls ar siltumizolējošu stiklu iekļauts

1ZA Disc brakes in front (17-inch ECE)

✦ Priekšējie disku bremzes ar diametru 17 collas atbilstoši ECE standartiem

2F0 Without locking and starting systems

✦ Nav pievienotas bloķēšanas un iedarbināšanas sistēmas

2K6 Sport line bumpers

✦ Sportiski bamperi dinamiskam izskatam

2PF Sports contour leather-wrapped multi- function steering wheel with shift paddles, flat-bottomed

✦ Sportisks, ar ādu apvilīts daudzfunkciju stūres rats no S line ar pārnēsumu pārslēgšanas svirām un plakanu apakšdaļu.

2Z8 Model designation as per new engine power designation

✦ Modeļa apzīmējums saskaņā ar jauno dzinēja jaudas apzīmējumu

3CA Without partition

✦ Bez nodalījuma

3G4 ISOFIX child seat anchors for front passenger seat

✦ Komplektā iekļauti ISOFIX bērnu sēdekliša stiprinājumi priekšējā pasažiera sēdeklim

3L4 Power front seats including memory feature for the driver seat

✦ Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi ar atmiņas funkciju

3NT Folding rear seat backrest (4+1-seater)

✦ Ērti nolaižama aizmugurējā sēdekļa atzveltnē, kas nodrošina 4+1 sēdvietu konfigurāciju.

3Y0 Without roll-up sunshade

✦ Bez uzvelkamā saulesarga

4D0 Without seat ventilation/massage seat

✦ Nav sēdekļa ventilācijas/masāžas funkcijas

4F2 Comfort key with sensor-controlled luggage compartment release (with SAFELOCK)

✦ Ērta „Comfort” atslēga ar sensoru vadītu bagāžnieka atvēršanu, ieskaitot drošības funkciju SAFELOCK.

4L6 Auto-dimming interior rearview mirror, frameless

✦ Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko spīduma regulēšanu

4UF Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation

- ✦✦ Vadītāja un priekšējā pasažiera gaisa spilvens ar priekšējā pasažiera gaisa spilvena deaktivizāciju

4X3 Side airbags in front and curtain airbag system

- ✦✦ Priekšējie sānu gaisa spilveni un aizkaru gaisa spilvenu sistēma

5C0 Without special body measures

- ✦✦ Nav piemēroti nekādi īpaši ķermeņa pasākumi

5J0 Without rear spoiler

- ✦✦ Aizmugures spoilerā nav

5L0 Without front spoiler

- ✦✦ Bez priekšējā spoilerā

5TG Decorative inserts in Matte Brushed Aluminum, dark

- ✦✦ Stilīgi dekoratīvie ieliktni no matēta, slīpēta alumīnija, kas piešķir interjeram elegantu izskatu.

5ZF Front head restraints

- ✦✦ Iekļautas priekšējās galvas balsti

6E3 Comfort center armrest in front

- ✦✦ Priekšējā centrālā roku balsta daļa

6F7 Emblems

- ✦✦ Emblemas

6I6 Adaptive cruise assist including emergency assist

- ✦✦ Uzlabota adaptīvā kruīza kontroles sistēma, kas ietver avārijas palīdzības funkciju, nodrošinot drošāku braukšanu.

6NQ Headliner in Black fabric

- ✦✦ Melna auduma headliner

6SS Luggage compartment floor covering

- ✦✦ Bagāžas nodalījuma grīdas segums

6V1 Rear trim panel (ECE)

- ✦✦ Aizmugures apdares panelis (ECE)

4V0 Without front passenger seat control

- ✦✦ Nav priekšējā pasažiera sēdekļa vadības ierīces

4ZB High-Gloss styling package

- ✦✦ Spīdīgā apdares pakete

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

- ✦✦ Nesošā frekvence 433,92 MHz-434,42 MHz

5K5 Adhesive film

- ✦✦ Līmplēve

5SL Left exterior mirror, aspherical

- ✦✦ Asfēriskais kreisais ārējais spogulis

5XC Sun visors with illuminated vanity mirrors on driver and front passenger side

- ✦✦ Saules aizsargi, kas aprīkoti ar apgaismotiem kosmētikas spoguļiem vadītājam un priekšējā pasažierim

6A0 Without fire extinguisher

- ✦✦ Bez ugunsdzēsības aparāta

6EA Without additional side body covers (stone guard)

- ✦✦ Bez papildu sānu virsbūves pārsegumiem (akmeņu aizsargs)

6FA Body-colored exterior mirror housings

- ✦✦ Ārējo spoguļu korpusi, kas ir krāsoti korpusa krāsā

6K8 Audi pre sense front

- ✦✦ Ietver sistēmu „Audi pre sense front“

6RB Dashboard and door trim panel two-piece, single-color, multi-colored

- ✦✦ Divkrāsu priekšējā paneļa un durvju apdares paneli ar daudzkrāšainu dizainu

6TS Right exterior mirror, aspherical

- ✦✦ Asfērisks labais ārējais spogulis

6W6 Front license plate carrier

- ✦✦ Priekšējais numura zīmes turētājs

6XL Ext. mirrors, po.-adjust., heated, po.- folding, both sides auto-dim., mem. ft., front pass. ext. mirror lowering funct.

✦ ✦ Ārējie spoguļi, kas ir elektriski regulējami, apsildāmi, elektriski salokāmi, ar automātisko tumšošanu abās pusēs, priekšējā pasažiera spoguļa atmiņas funkciju un nolaišanas funkciju redzamības uzlabošanai.

7A0 Without CD changer/CD player

✦ ✦ Nav iekļauts CD mainītājs vai atskaņotājs

7CP Emission standard EU6 AG/H/I

✦ ✦ ES6 emisiju standarts

7EZ Cast alloy winter wheels, 5-arm style, 8J x 18, with 225/55 R18 102V XL M+S tires

✦ ✦ Lietie sakausējuma ziemas riteņi ar 5-spieļu dizainu, 18 collu diametrā, ar 225/55 R18 102V XL M+S riepām, kas piemērotas ziemas apstākļiem

7G0 Without preparation for VTS (vehicle tracking system)

✦ ✦ Transportlīdzekļu izsekošanas sistēmai nav sagatavošanas

7K1 Tire pressure monitoring system

✦ ✦ Riepu spiediena kontroles sistēma

7P1 4-way lumbar support for the front seats

✦ ✦ Priekšējie sēdekļi ar 4 virzienu jostasvietas atbalstu

7W3 Audi pre sense rear

✦ ✦ Audi pre sense rear drošības sistēma

7Y1 Lane change assistant incl. exit warning system and rear cross traffic alert

✦ ✦ Iekļauts joslu maiņas palīgs ar izbraukšanas brīdinājuma sistēmu un aizmugures šķērssatiksmes brīdinājumu, kas nodrošina drošāku joslu maiņu un braukšanu atpakaļgaitā.

8IT LED headlamps

✦ ✦ LED priekšējie lukturi

8SQ LED rear combination lamps with dynamic light design and dynamic turn signal

✦ ✦ LED aizmugurējie kombinētie lukturi ar dinamisku gaismas dizainu un dinamiskiem pagriezienu rādītājiem

8X1 Headlamp washer system

✦ ✦ Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma

6Y2 Speed limiter

✦ ✦ Ātruma ierobežotājs

7AL Anti-theft alarm system

✦ ✦ Iekļauta pretzādzību signalizācijas sistēma

7E6 Electric auxiliary air heater

✦ ✦ Uzstādīts elektriskais palīggaiss sildītājs

7F9 Gearshift/selector lever knob

✦ ✦ Pārnesumu pārslēgšanas/izvēles sviras rokturis

7HD Upper and lower interior elements in leatherette

✦ ✦ Augšējie un apakšējie salona elementi no mākslīgās ādas

7L8 Start/stop system

✦ ✦ Start/stop sistēma

7UG Navigation module

✦ ✦ Efektīvs navigācijas modulis, kas nodrošina vienkāršu maršruta vadību.

7X2 Parking aid Plus

✦ ✦ Parking Aid Plus

8G5 HD Matrix LED headlamps with dynamic turn signal in front and rear

✦ ✦ Augstas kvalitātes HD Matrix LED lukturi ar dinamisko pagriezienu signālu, kas nodrošina labāku apgaismojumu un drošību.

8K4 Separate daytime running light

✦ ✦ Atsevišķi dienas gaitas lukturi

8T8 Adaptive cruise control incl. speed limiter, efficiency assist, swerve assist and turn assist

✦ ✦ Adaptīvā kruīza kontroles sistēma ietver ātruma ierobežotāju, degvielas patēriņa optimizācijas palīgsistēmu, novirzes novēršanas palīgsistēmu un pagriezienu palīgsistēmu

8Y1 Two-tone horn

✦ ✦ Iekļauts divu toņu rags

8Z5 Not hot country

Nav konfigurēts karstā klimata apstākļiem

9G8 Belt-driven integrated starter alternator 48 V 110 - 250 A

Komplektā iekļauts integrēts starteris-ģenerators ar siksnas piedziņu, 48 V, 110–250 A

9M0 Without auxiliary heater/parking heater

Nav iekļauts papildu sildītājs/stāvvietas sildītājs

9R0 Without night vision

Bez nakts redzamības

9VS Bang & Olufsen premium sound system with 3D sound

„Bang & Olufsen” augstākās klases skaņas sistēma ar 3D skaņu

9ZE Audi phone box

Audi tālruņa kabīne

A51 Audi AG

Ražotājs: Audi AG

AQ0 Standard-production quality

Standarta ražošanas kvalitāte

B01 Type approval country Germany

Tipa apstiprinājums Vācijai

C03 Operating permit, alteration

Darbības atļauja, pārbūve

DV8 6-cyl. turbo diesel engine 3.0 l/210 kW V6 TDI common rail
base engine is T7V/T2P

3,0 litru 6 cilindru turbodīzelis ar jaudu 210 kW, kas pieder pie V6 TDI kopējās degvielas padeves sistēmas dzinēju sērijas

EL3 Audi connect Navigation & Infotainment

„Audi Connect” navigācija un informācijas un izklaides sistēma

ER1 Regional code " ECE " for radio

Ieslēgts reģionālais radio kods "ECE

FOA No special purpose vehicle, standard equipment

Standarta aprīkojums, bez speciālā transportlīdzekļa

9AQ Comfort automatic air conditioning system, four-zone

Četrzonu automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma „Comfort” uzlabotai klimata kontrolei

9JA Non-smoker package

Ietilpst pakete „Nekurētājam”

9PA Standard wiper arms/blades

Standarta tīrītāju rokturi/lotiņas

9S8 Audi virtual cockpit

„Audi virtual cockpit” digitālais displejs ar modernām informācijas un izklaides funkcijām.

9WC Without "Multimedia" in vehicle

Transportlīdzeklī nav "multivides

A00 No self-collection

Nav pašiekasēšanas

A9D sport

Iekļauts sporta komplekts

AV1 Driving on the right

Paredzēts braukšanai pa ceļa labo pusi

B0A Part set without country-specific prescriptive standard

Komplekts bez konkrētai valstij paredzēta obligātā standarta

CE1 Cast alloy wheels in 10-spoke dynamic style, 8.5J x 19, model-specific tires

19 collu 10-spieku dinamiskā stila lietie vieglmetāla diski ar modelim paredzētām riepiņām

EOA No special edition

Standarta izdevums, bez īpašās versijas

EP0 Without noise cancellation

Bez trokšņu slāpēšanas

ES0 Without vehicle inlet

Nav iekļauts transportlīdzekļa ieplūdes atveres

FA0 Control of series production

Sērijveida ražošanas kontrole

FK2 AdBlue tank with increased volume

⚡ Lielāka tvertne AdBlue šķidrumam

FQ0 Production wheels

⚡ Ražošanas riteņi

FU0 Country group A

⚡ A valstu grupa

GA0 Without preconditioning

⚡ Nav priekšapstrādes funkcijas

GH2 quattro with sports differential

⚡ Quattro ar sporta diferenciālu

GM0 Without electronic engine sound measures

⚡ Nav elektronisko dzinēja skaņas uzlabošanas pasākumu

GS5 Operating buttons in Black glass look with haptic feedback

including extended aluminum look

⚡ Darbības pogas ar melna stikla izskatu, haptisko atsauksmi un izsmalcinātu alumīnija izskatu

H2X Tires 245/45 R19 102Y XL

⚡ Riepas ar izmēru 245/45 R19, slodzes indeksu XL un ātruma indeksu 102Y

IT3 Audi connect Navigation & Infotainment

⚡ „Audi connect” navigācijas un informācijas-izklaides sistēma

IV0 Without Connect Plus

⚡ Bez Connect Plus

IX2 Diesel engine

⚡ Darbina dīzeļdzinējs

JX1 Front cross traffic assist

⚡ Uzstādītas 360 grādu kameras, lai uzlabotu redzamību

KA2 Rear view camera system

⚡ Aizmugures skata kameras sistēma

KS0 Without head-up display

⚡ Bez head-up displeja

FM0 Basic equipment variant

⚡ Pamata aprīkojuma variants

FT0 Without parking assistance/garage parking assist

⚡ Nav autostāvvietas palīdzības sistēmas vai palīdzības sistēmas iebraukšanai garāžā

G1G tiptronic

⚡ Tiptronic pārsenumkārbas sistēma

GB1 LTE antenna amplifier country variant 1 for Audi phone box

⚡ Uzlabots LTE antenas pastiprinātājs „Audi phone box”

GJ0 Without combined lateral and longitudinal control

⚡ Nav kombinētas sānu un garenvirziena vadības

GP0 Vehicles without special upgrade measures

⚡ Transportlīdzeklī nav iekļauti īpaši modernizācijas pasākumi

GZ2 Power latching for the doors

⚡ Ērta durvju fiksācijas sistēma, kas atvieglo lietošanu.

I8T MMI Navigation plus with MMI touch response

⚡ MMI Navigation plus ar MMI touch response tehnoloģiju

IU1 Audi smartphone interface

⚡ Ietver Audi viedtālruna interfeisu

IW3 Audi connect Emergency & Service

⚡ Audi connect Emergency & Service nodrošinātā drošības funkcija ārkārtas gadījumiem.

J0V Battery 420 A (70 Ah)

⚡ Akumulators - 420 A (70 Ah)

K8B Notchback

⚡ Virsbūves virsbūves stils ar izcīļņiem

KK3 Refrigerant R1234yf

⚡ Dzesēšanai izmanto aukstuma aģentu R1234YF

LOL Left-hand drive

⚡ Kreisās puses piedziņas konfigurācija

LX7J/ Vesuvius Gray Metallic/Vesuvius Gray Metallic

Automašīnas ārējā krāsa ir „Vesuvius Grey Metallic”.

NT0 Transit coating (type 1)

Tranzīta pārklājums

PCN Tour assistance package

Ceļojuma palīdzības pakete

PHZ Dynamic all-wheel steering

Uzlabota vadāmība ar dinamisko visu riteņu vadības tehnoloģiju.

PV3 Memory feature for the driver seat

Vadītāja sēdekļis ar atmiņas funkciju

Q1D Sports seats in front

Priekšā uzstādīti sporta sēdekļi

Q16 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

Apkopes indikators iestatīts uz 30 000 km vai 2 gadiem

QL1 Clear glass

Caurspīdīgs stikls

QR9 Camera-based traffic sign recognition

Ceļa zīmju atpazīšana, izmantojot kameras

QW0 Without central control unit

Transportlīdzeklis ir aprīkots bez centrālā vadības bloka

U5A Instrument cluster, km/h speedometer

Instrumentu kopa ar km/h spidometru

V0A Tires without specification of tire brand

Riepas bez riepu zīmola specifikācijas

VF1 Pedals and footrest in stainless steel

Komplektā iekļauti pedāļi un kāju balsts no nerūsējošā tērauda

VL1 Extended pedestrian protection measures

Paplašināti gājēju aizsardzības pasākumi

N2R Valcona leather with embossed "S"

Greznas „Valcona” ādas sēdvietas ar reljefu „S” emblēmu.

PCM City assistance package

Pilsētas atbalsta pakete

PGB Comfort key incl. sensor-controlled luggage compartment release and anti-theft alarm system

Komplektācijā iekļauta „Comfort” atslēga ar sensoru vadītu bagāžnieka atvēršanu un pretzādzības signalizācijas sistēmu

PNQ MMI navigation plus with MMI touch response

Uzlabota MMI navigācijas sistēma ar skārienjutīgu vadību, kas nodrošina ērtu lietošanu.

PXC HD Matrix LED headl. and LED rear comb. lamps w/ dyn.light des. +dyn.turn sign. in front + rear, w/ headl. washer system

Augstas kvalitātes HD Matrix LED priekšējie un aizmugurējie lukturi ar dinamisku gaismas dizainu un pagriezienu rādītājiem, kas nodrošina labāku redzamību.

QE0 Without Storage package

Neietver uzglabāšanas paketi

QK1 With multifunction camera

Uzstādīta daudzfunkciju kamera

QQ1 Ambient Lighting package

Vides apgaismojuma pakete

QV3 Digital audio broadcasting

Digitālā audio apraide plašākām izklaides iespējām

T7V 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.N

3,0 L 6 cilindru dīzeļdzinējs

UF8 Audi music interface in the rear seat area

Audi mūzikas interfeiss, kas uzstādīts aizmugurējo sēdekļu zonā

VC0 Without garage door opener

Bez garāžas durvju atvērēja

VH2 48-V electric system

48 voltu elektriskā sistēma

VT5 Aluminum scuff plates in front and rear, illuminated, with "S" logo in front

Elegantas, apgaismotas alumīnija sliekšņu apdares priekšā un aizmugurē ar „S” logotipu.

VW0 Acoustic glass for side windows

✦ Sānu logiem izmantots skaņas izolējošais stikls, lai samazinātu troksni transportlīdzekļa salonā.

X0A Equipment options subset for Germany

✦ Vācijai pielāgota aprīkojuma opciju apakškopa

YBZ Direct control code

✦ Norādīts tiešās vadības kods

6I5 Lane keeping system plus semi-automatic vehicle control in a medical emergency

✦ Sistēma, kas palīdz transportlīdzeklim saglabāt joslu un daļēji kontrolēt transportlīdzekli ārkārtas medicīniskās palīdzības gadījumā.

EW0 Without maintenance contract

✦ Tehniskās apkopes līgums nav iekļauts.

WQS S line sports package

✦ S line sporta pakete

Y8W Special control I/VP

✦ Īpaša vadības funkcija I/VP

YO6 Control code

✦ Ir pieejama kontroles koda funkcija

EA0 Without follow-on warranty

✦ Nav iekļauta papildu garantija

Drošība

Mēs pārbaudījām, vai šim transportlīdzeklim ir izsludināti ražotāja atsaukumi. Tāpat uzzinājām, kāds ir spēkrata drošības reitings.



"carVertical" secinājumi

Šim transportlīdzeklim ir augsts drošības līmenis. Regulāra apkope palīdzēs doties droši ceļu satiksmē.

drošības novērtējums

★★★★★ 5 zvaigžņu drošība

Kopumā lieliski rezultāti sadursmju aizsardzības testos. Transportlīdzeklis ir labi aprīkots ar plašām un vērā ņemamām sadursmju novēršanas sistēmām



93% Pasažieris, pieaugušais



85% Pasažieris, bērns



81% Mazaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki



76% Drošības palīdzība

Laikposms

Atradām 17 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms



06.2018.



Nezināma valsts

Ražots

Šī transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.

11.2018.  Vācija

Fiksēts novērtējums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

11.2018.  Vācija

Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

11.2019.  Vācija

Fiksēts novērtējums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

04.2021.  Lietuva

Fiksēts novērtējums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

11.2021.  Lietuva

Veikta apkope

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par apkopi. Tas var attiekties uz remontdarbiem, pārbaudi vai ikgadējo apkopi.

10.2022.  Lietuva

Veikta apkope

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par apkopi. Tas var attiekties uz remontdarbiem, pārbaudi vai ikgadējo apkopi.

12.2022.  Lietuva

Veikta apkope

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par apkopi. Tas var attiekties uz remontdarbiem, pārbaudi vai ikgadējo apkopi.

01.2023.  Lietuva

Veikta apkope

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par apkopi. Tas var attiekties uz remontdarbiem, pārbaudi vai ikgadējo apkopi.

06.2023.  Lietuva

Veikta apkope

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par apkopi. Tas var attiekties uz remontdarbiem, pārbaudi vai ikgadējo apkopi.

08.2023.  Lietuva

Veikta apkope

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par apkopi. Tas var attiekties uz remontdarbiem, pārbaudi vai ikgadējo apkopi.

02.2024.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

02.2024.  Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

02.2024.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

03.2025.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

07.2025.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

07.2026.  Latvija

Apdrošināts

Šajā valstī (vai štātā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: 11.07.2026

līdz: 10.10.2026



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus
48 valstīs



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atņeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

☐

Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.

☐

Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.

☐

Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

☐

Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.

☐

Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.

☐

Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

☐

Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārliedzinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.

☐

Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)

☐

Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

☐

Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.

☐

Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.

☐

Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

☐

Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).

☐

Salīdzini cenas

☐

Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.

☐

Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.