



Audi Q5

Atrasti 3 īpašnieki

Ģenerēšanas datums: 14.09.2026

Numurzīme: MA8383

Virsbūves tips: Apvidus auto

Degviela: Dīzelis

Pārnesumkārbas veids: Automātiskā ātrumkārbā

Dzinēja tilpums: 2 l

Jauda: 140 kW (188 ZS / 190 PS)

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Nobraukums

Uzmanību

Konstatēts, ka kādu laiku nav mainījies nobraukums.

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Juridiskā statusa pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Bojājumi

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti bojājumu vai novērtējumu ieraksti.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**

Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Fotogrāfijas


Mēs šim transportlīdzeklim atradām **60 fotogrāfijas**. Noskenē atskaites kvadrātkodu (QR), lai tās apskatītu.

02.2019.




+10 foto

02.2019.



02.2019.



Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Polīcija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demonstrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.



Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Polīcijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:

Itālija Slovēnija Rumānija Slovākija Ungārija Čehija Kanāda

Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.




Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 174 482 km
- 12 mileage records found



"carVertical" secinājumi

Šķiet, ka transportlīdzeklis kādu laiku nav izmantots. Tam varētu būt pamatots iemesls, taču tāpat ir noderīgi uzzināt konkrētus faktus. Vai auto ir bijis bojāts? Vai ir bijusi dārga problēma (saplīsis dzinējs / transmisija, utt.)? Vai ir mainīts nobraukuma rādījums?



Braukšanas paradumi

Uzzini, cik lielā mērā auto ir vadīts tā kalpošanas laikā. Jo mazāk ar to ir braukts, jo mazāks var būt nolietojums. Savukārt, intensīvi izmantojot spēkratu, var ātrāk nolietoties būtiskas daļas un detaļas.

Maz braukts < 600 km mēnesī 0% no izpētītā laikposma

Braukts mazāk nekā vidēji novērots. Mazāk izmantojot spēkratu, tam nereti var straujāk novecot neizmantotās daļas un detaļas.

Braukts normas robežās 600 - 3000 km mēnesī 92% no izpētītā laikposma

Normālas izmantošanas tendence. Bieži vien tas apzīmē to, ka spēkrats ir izmantots vienmērīgi, tādēļ arī nolietojums varētu būt normas robežās.

Intensīvi braukts > 3000 km mēnesī 0% no izpētītā laikposma

Ar spēkratu ir braukts vairāk, nekā tas parasti novērojams. Tas var nozīmēt to, ka transportlīdzekļa detaļas tiek pakļautas lielākai slodzei. Iespējams, tās būtu jāmaina.

Nav braukts 8% no izpētītā laikposma

Fiksēts, ka spēkrats ilgstoši nav izmantots. Automašīnām, kas ilgu laiku nav kustinātas, būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība (akumulators, bremzes, riepas).

Odometra rādījumu ieraksti	
07.2018.	5 km
02.2019.	8 km
01.2020.	28 216 km
11.2020.	57 296 km
02.2021.	65 088 km
12.2021.	86 827 km
02.2023.	115 964 km

Odometra rādījumu ieraksti	
02.2024.	139 383 km
05.2024.	146 136 km
02.2025.	163 940 km
03.2025.	166 876 km
07.2025.	174 482 km

i [Sagaidāmais pašreizējais nobraukums](#)

Balstoties uz pēdējā laika braukšanas paradumiem, pašreizējais nobraukums varētu būt **apmēram 205 997 km**. Patiesais nobraukums var atšķirties. Ieskaties automašīnas odometrā, lai iegūtu precīzākus datus.

Braukšanas paradumi	
07.2018. - 02.2019.	Nav braukts mēnesī
02.2019. - 07.2025.	Braukts normas robežās 2233 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.

Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija

- Apdrošināts?** ✓ Apdrošināts 09.2026.

Apdrošināšana ir spēkā no 10.2025. līdz 10.2026.
- Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?** Nokārtots 03.2025.

Ir nokārtota tehniskā apskate
- Vai tas ir norakstīts?**

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.

Ieteicamais apkopes plāns

Lai uzzinātu vairāk par iepriekš veikto apkopi, kā arī plānotajiem apkopes darbiem, ieskaties atskaites digitālajā versijā.

Kopsavilkums

- Pēdējā plānotā apkope veikta pie 9482 km nobraukuma. Pārbaudi, kādi apkopes darbi bija jāveic
- Balstoties uz fiksēto nobraukumu, nākamā ieteicamā apkope būtu jāveic pēc 5518 km

Nākamā ieteicamā apkope: 180 000 km

Būtu jāveic šādi apkopes darbi:

- 

Apkope jāveic pēc apmēram 90 min

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot) +48 apkopes pozīcijas
- 

Apkope jāveic pēc apmēram 12 min

Selektīvās izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmas (SCR) piedeva ("AdBlue") (Pārbaudīt/papildināt)
- 

Apkope jāveic pēc apmēram 54 min

Divsajūgu pārnenumkārbas (DCT) eļļa (Iztukšot/uzpildīt)

Degvielas filtrs (Atjaunot)
- 

Apkope jāveic pēc apmēram 60 min

Panorāmas stikla lūkas vadotnes (Tīrīt/ieeļļot)

Salona gaisa filtrs (ja uzstādīts) (Atjaunot) +2 apkopes pozīcijas
- 

Apkope jāveic pēc apmēram 12 min

Gaisa filtra korpuss/caurules/šļaukas (Pārbaudīt/attīrīt)

Gaisa filtrs (Atjaunot)

Iepriekšējā ieteicamā apkope: 165 000 km

Būtu bijis jāveic šādi apkopes darbi:

- 

Apkope jāveic pēc apmēram 54 min

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot) +8 apkopes pozīcijas
- 

Apkope jāveic pēc apmēram 12 min

Selektīvās izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmas (SCR) piedeva ("AdBlue") (Pārbaudīt/papildināt)

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?

- 

Nav konstatētas problēmas

Nav atrasti bojājumu vai novērtējumu ieraksti

Nav atrasti bojājumi

Var rasties zināmas datu nesakritības, it īpaši pārbaudot vecākus transportlīdzekļus. Pagrīdes autoservisi var nelegāli nomaskēt transportlīdzekļu defektus vai bojājumus, neatklājot, ka tādi ir radušies. Dažreiz tiek mainīti pat VIN jeb šasijas numuri. Mums ir dažādas metodes, kā piekert šādus noziegumus, bet nav iespējams garantēt 100 % precizitāti.



Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.


Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.



Tirgus vērtības novērtēšanas kritēriji:

Marka: **Audi** Modelis: **Q5** Degvielas tips: **Dīzelis** Transmisijas tips: **Automātiskā ātrumkārbā** Gads: **2019**

Tirgus: **Eiropas Savienības austrumvalstis**



Gads Tirdzības vērtība ↘ Zemākā tirdzības vērtība ↗ Augstākā tirdzības vērtība

02.2019. Cena	52 000 €		
2020	38 918 €	29 207 €	50 625 €
2021	39 841 €	29 490 €	48 964 €
2022	39 149 €	31 470 €	46 978 €
2023	35 900 €	27 800 €	44 058 €
2024	29 400 €	20 672 €	38 150 €
2025	26 853 €	21 174 €	32 500 €
2026	24 542 €	18 322 €	30 627 €
2027	23 139 €	17 275 €	28 876 €
2028	22 052 €	16 463 €	27 520 €
2029	16 539 €	12 347 €	20 640 €
2030	15 304 €	11 425 €	19 099 €
2031	14 030 €	10 474 €	17 509 €
2032	13 005 €	9709 €	16 229 €

Gads	Tirgus vērtība	↘ Zemākā tirgus vērtība	↗ Augstākā tirgus vērtība
● 2033	11 496 €	8582 €	14 346 €

Tirgus vērtības papildinformācija



Cenas tendenču prognoze

Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -53 % no tā tirgus vērtības.



Cenas kritums un laiks, kad pirkt

The largest drop in market price is expected around 2029, when the vehicle reaches 10 years of age. Buying around this time may offer better value.



Optimālais pārdošanas laiks

Pārdodot pirms vērtības krituma, kas sagaidāms 2028. gadā vai auto sasniedzot 9 gadu vecumu, iespējams noturēt spēkrata vērtību.



Pārdošanas laiks

Līdzīgi transportlīdzekļi parasti tiek pārdoti 29 dienu laikā, pamatojoties uz nesenajiem tirgus datiem

Nem vērā – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Specifikācija

Pieejamie dati par transportlīdzekļa tehnisko specifikāciju un versiju.



Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija atbilst pārdevēja teiktajam.

Transportlīdzekļa specifikācija



Pārskats

Marka	Modelis	Degvielas tips
Audi	Q5	Dīzelis
Modeļa paaudze	Modeļa gads	Modeļa variants
FY	2018	Latvija



Veiktspēja un efektivitāte

Transmisijas tips	Piedziņas tips	Dzinēja tilpums
Automātiskā ātrumkārbā	Pilnpiedziņa	2 l
Jauda	Cilindru skaits	Ātrumu skaits
140 kW (188 ZS / 190 PS)	4	7
Emisiju standarts	Dzinēja kods	Transmisijas nosaukums
Euro 6	DETA	tiptronic
Piedziņas veids		
Iekšdedze		



Virsbūve un izmēri

Virsbūves tips	Stūres rata novietojums	Sēdekļu skaits
Apvidus auto	LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)	5
Durvju skaits	Platums	Riteņu izmērs
5	1893 mm	18 in

Aprīkojums

Uzstādītās funkcijas, iespējas un tehnoloģijas.
Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.

Kopsavilkums
Pārliecinies, ka transportlīdzekļa aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Funkciju saraksts

Informācija saņemta no ražotāja

0C0 Standard	0F3 Fuel system for diesel engine
Standarta	Dīzeļdzinēja degvielas sistēma
0FA Standard manufacturing sequence	0G7 tiptronic
Ražošanas secība, kas tiek ievērota kā standarta	Tiptronic transmisija
0JF Weight category front axle weight range 6	0K0 Without alternative drive system
Priekšējā tilta masas diapazons 6 kategorija	Nav uzstādīta alternatīvā piedziņas sistēma

0M0 Fuel tank

✦ Degvielas tvertne

0TD Floor mats in front and rear

✦ Priekšējie un aizmugurējie grīdas paklājiņi

0Y3 Cold zones

✦ Aukstuma zonas temperatūras kontrolei noteiktās zonās.

1BA Standard suspension/shock absorption

✦ Standarta balstiekārta / triecienu amortizācija

1EX Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle

✦ Īpaša identifikācijas plāksnīte EC M1 pasažieru transportlīdzeklīm

1KF Disk brakes in rear

✦ Disku bremzes aizmugurē

1P0 Standard suspension

✦ Standarta balstiekārtas uzstādīšana

1S1 Tool kit and jack

✦ Instrumentu komplekts un domkrats

1VG Installation parts for four-cylinder engine

✦ Četrus cilindru dzinēja uzstādīšanas detaļas

1XP Leather-wrapped multifunction sports steering wheel

✦ Sporta stūres rats ar ādas apdari

2C5 Axial and vertical adjustable steering column

✦ Aksīāli un vertikāli regulējams stūres statnis

2G5 Filler neck module 1 without insert

✦ Uzpildes kakla modulis 1 bez ieliktņa

2K1 Reinforced bumpers

✦ Pastiprināti buferi

2P2 Stainless steel loading edge protection

✦ Nerūsējošā tērauda iekraušanas malu aizsardzība

0NA Without nameplate set (without model designation)

✦ Bez plāksnītes komplekta

0XS Information kit in Latvian

✦ Informācijas komplekts latviešu valodā

0YF Weight range 6 installation control only, no requirement forecast

✦ Svara diapazons 6 tikai ar uzstādīšanas kontroli, īpašas prasības nav prognozētas

1D0 Without trailer hitch

✦ Bez piekabes sakabes

1G8 Breakdown kit

✦ Iekļauts sadalīšanas komplekts

1LG Disk brakes in front

✦ Uzstādītas priekšējās disku bremzes

1PD Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)

✦ Riteņu skrūves ar aizsardzību pret zādzību

1T2 Warning triangle

✦ Brīdinājuma trīsstūris

1X1 Four wheel drive

✦ Četrus riteņu piedziņa

1Z2 Increase in initial standard fuel filling

✦ Sākotnējā standarta degvielas uzpildes apjoma palielināšana

2F0 Without locking and starting systems

✦ Nav pievienotas bloķēšanas un iedarbināšanas sistēmas

2H9 Drive select

✦ Drive Select funkcija

2KR Labels/plates in English and German

✦ Etiķetes un plāksnītes angļu un vācu valodā

2WA Without additional tires

✦ Papildu riepas netiek nodrošinātas

2Z7 Type sign and company logo without displacement data

✦ Tipa zīme un uzņēmuma logotips bez pārvietošanas datiem

3CA Without partition

✦ Bez nodalījuma

3G4 Child seat anchor in front

✦ Uzstādīts priekšējais bērnu sēdekļa stiprinājums

3L5 Power seat adjustment for both front seats

✦ Elektriskā sēdekļu regulēšana abiem priekšējiem sēdekļiem

3NT Rear seat bench unsplit, backrest split folding (three pieces) with center armrest

✦ Aizmugurējo sēdekļu sols nav dalāms, atzveltne sadalāma trīs daļās ar centrālo roku balstu

3U4 Luggage compartment cover

✦ Bagāžas nodalījuma pārsegs iekļauts komplektācijā

4A3 Seat heater for front seats separately controlled

✦ Atsevišķi vadāmi sēdekļu sildītāji priekšējiem sēdekļiem

4E7 Tailgate/trunk lid power closing

✦ Aizmugurējās durvis/ bagāžnieka vāka elektriskā aizvēršana

4H5 Power-operated child safety lock

✦ Bērnu drošības bloķēšanas sistēma ar mehānisko piedziņu

4M3 Beverage holders

✦ Dzērienu turētāji

4X3 Side airbag in front, with curtain airbag

✦ Priekšējais sānu gaisa spilvens ar aizkaru gaisa spilvenu

5C0 Without special body measures

✦ Nav piemēroti nekādi īpaši ķermeņa pasākumi

5K4 Transport protection cover (shape- adapted system) with additional transport protection measures

✦ Aprīkots ar transportēšanas aizsargvāciņu un papildu aizsardzības pasākumiem transportēšanas laikā.

3B3 Child seat anchor

✦ Bērnu sēdekļa stiprinājums

3FA Without roof insert (standard roof)

✦ Nav jumta ieliktņa

3GD Plane rear cargo area

✦ Lidmašīnas aizmugurējā kravas telpa

3M3 Passenger car design

✦ Vieglo automobiļu dizains

3S2 Black roof rails

✦ Melnas jumta sliedes

3Y0 Without roll-up sunshade

✦ Bez uzvelkamā saulesarga

4D0 Without seat ventilation/massage seat

✦ Nav sēdekļa ventilācijas/masāžas funkcijas

4GF Windshield in heat-insulating glass

✦ Vējstikls ar siltumizolējošu stiklu

4L6 Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming

✦ Iekšējais atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanu, atdalāms

4UF Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation

✦ Vadītāja un priekšējā pasažiera gaisa spilvens ar priekšējā pasažiera gaisa spilvena deaktivizāciju

4ZE Black moldings

✦ Melni līstes

5J1 Rear spoiler

✦ Uzstādīts aizmugurējais spoileris

5MF Decorative aluminum inserts

✦ Dekoratīvie alumīnija ieliktņi

5RU Right exterior mirror: convex (large viewing field)

✦✦ Labais ārējais spogulis: Izliekts (liels skata lauks)

5XK Sun visors on driver and front passengerside

✦✦ Saules aizsargi vadītāja un priekšējā pasažiera pusē

6A0 Without fire extinguisher

✦✦ Bez ugunsdzēsības aparāta

6FA Components without special surface appearance

✦✦ Sastāvdaļas bez īpaša virsmas izskata

6K9 pre sense city with pre care

✦✦ Pre Sense City ar Pre Care

6SS Luggage compartment floor covering

✦✦ Bagāžas nodalījuma grīdas segums

6W0 Without front license plate carrier

✦✦ Bez priekšējās numura zīmes turētāja

73A Without charging cable (industrial connector)

✦✦ Bez uzlādes kabeļa (industriālais savienotājs)

7F9 Plastic/leather gearshift knob/handle

✦✦ Plastmasas/ādas pārneseņu pārslēgšanas poga/rokturis

7IJ Vehicle class differentiation FY0-

✦✦ Transportlīdzekļu klases diferenciācija FY0-

7L8 Start/stop system with regenerative braking

✦✦ Start/stop sistēma ar reģeneratīvo bremzēšanu

7MM Emission standard EU6 plus

✦✦ Emisijas standarts EU6 plus

7UF Navigation system - Standard

✦✦ Standarta navigācijas sistēma

7X2 Park distance control in front and rear

✦✦ Priekšējā un aizmugurējā novietošanas attāluma kontrole

5SL Left exterior mirror: aspherical

✦✦ Kreisais ārējais spogulis: Asfēriskais

5ZF Front head restraints

✦✦ Iekļautas priekšējās galvas balsti

6F4 Side decorative films

✦✦ Dekoratīvās plēves uz sāniem

6I0 Without lane keeping system

✦✦ Nav iekļauta joslu saglabāšanas sistēma

6NJ Standard molded headliner

✦✦ Standarta veidota galvas apdare

6V1 Rear trim panel (ECE)

✦✦ Aizmugures apdares panelis (ECE)

6XE Exterior mirrors, power-folding and power-adjustable/heated

✦✦ Elektriski nolokāmi un elektriski regulējami/apsildāmi ārējie spoguļi

7E6 Electric auxiliary air heater

✦✦ Uzstādīts elektriskais palīggaiss sildītājs

7HA Without leather

✦✦ Nav norādīta ādas apdare

7K1 Direct tire pressure monitoring system

✦✦ Tiešā riepu spiediena kontroles sistēma

7M1 Scuff plates in door apertures with metal cores

✦✦ Skuju plāksnes ar metāla serdeniem durvju atvērumos

7P0 Without lumbar support in seat backrests

✦✦ Sēdekļu atzveltnēs nav jostasvietas balsta.

7W0 Without extended safety system

✦✦ Nav uzstādīta paplašinātā drošības sistēma

7Y0 Without lane change assist

✦✦ Bez joslu maiņas palīgsistēmas

8G0 Without light control

✦ Bez gaismas kontroles

8K1 Separate daytime running lights

✦ Uzstādītas atsevišķas dienas gaitas gaismas

8Q3 Automatic headlight range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)

✦ Automātiska priekšējo lukturu diapazona regulēšana Dynamic (pašregulēšanās braukšanas laikā)

8T6 Cruise control system and speed limiter

✦ Kruīza kontroles sistēma un ātruma ierobežotājs

8Y1 Two-tone horn

✦ Iekļauts divu toņu rags

9AQ Air conditioning system plus

✦ Gaisa kondicionēšanas sistēma ar papildu funkcijām

9JD Smoker's package, ashtray in front

✦ Smēķētāja iepakojums ar pelnu trauku priekšpusē

9P6 Seat belt reminder, electric contact in buckle

✦ Drošības jostu lietošanas atgādinājums

9VD Speaker (active)

✦ Skaļrunis (aktīvs)

9ZE Comfort telephone system

✦ Uzstādīta tālrunu sistēma Comfort

A51 Audi AG

✦ Ražotājs: Audi AG

A9F "Attraction" equipment

✦ Aprīkojuma pakete ar nosaukumu "Pievilksana

AV1 Driving on the right

✦ Paredzēts braukšanai pa ceļa labo pusi

8IT LED headlamps

✦ LED priekšējie lukturi

8N6 Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor

✦ Vējstikla tīrītāju vadība ar gaismas/lietus sensoru

8SP LED tail lamp assembly

✦ LED aizmugurējā luktura komplekts

8X0 Without headlamp washer system

✦ Bez lukturu mazgāšanas sistēmas

8Z5 Not hot country

✦ Nav konfigurēts karstā klimata apstākļiem

9G2 Alternator 100-150 A

✦ Ģeneratora jauda 100-150 A

9M0 Without auxiliary heater/fuel-fired parking heater

✦ Nav uzstādīts papildu sildītājs/kurināmā sildītājs stāvvietā

9S7 Multi-function display/on-board computer"Top"

✦ Daudzfunkciju displejs/Iebūvējators "Top"

9WC Without "Multimedia" in vehicle

✦ Transportlīdzeklī nav "multivides

A00 No self-collection

✦ Nav pašiekasēšanas

A60 Category 0

✦ 0 kategorija - nav norādīts

AQ0 Standard-production quality

✦ Standarta ražošanas kvalitāte

B0A Component parts set without country-specific building regulation

✦ Sastāvdaļu komplekts bez konkrētai valstij specifiskiem būvnormatīviem

B71 Type approval country Latvia

✦✦ Apstiprināts lietošanai Latvijā

CB5 Alloy wheels 8J x 18

✦✦ 18 collu vieglmetāla diski ar 8 collu platumu

E0A No special edition

✦✦ Standarta izdevums, bez īpašās versijas

EL3 Online service, without OCU, with head unit coding, without engine immobilizer interconnection

✦✦ Tiešsaistes pakalpojums iespējots ar galvenā bloka kodēšanu, nav motora imobilaizera starpsavienojuma.

ES0 Without vehicle inlet

✦✦ Nav iekļauts transportlīdzekļa ieplūdes atveres

EW0 Without maintenance contract

✦✦ Tehniskās apkopes līgums nav iekļauts.

FA0 Control of series production

✦✦ Sērijveida ražošanas kontrole

FK1 With additional tank for SCR (12 liters)

✦✦ Komplektā ir papildu tvertne SCR ar 12 litru ietilpību.

FQ0 Production wheels

✦✦ Ražošanas riteņi

G1D 7-speed automatic transmission for four-wheel drive

✦✦ 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārbā, kas paredzēta četru riteņu piedziņai

GH4 Rear differential with uncoupling feature

✦✦ Aizmugurējais diferenciālis ar atvienošanas funkciju

GP0 Vehicles without special upgrade measures

✦✦ Transportlīdzeklī nav iekļauti īpaši modernizācijas pasākumi

I4L Special plates/decals/ safety certificates for Latvia

✦✦ Šim transportlīdzeklī ir speciālas numura zīmes, uzlīmes un drošības sertifikāti braukšanai Latvijā.

C07 Operating permit, alteration

✦✦ Atļauja, kas ļauj veikt izmaiņas transportlīdzeklī

DE5 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/140 kW (4V) TDI common rail base engine is TD1/TR1/T5S/T6F

✦✦ 4 cilindru turbo dīzeļdzinējs 2,0 L/140 kW ar Common Rail bāzes dzinēju

EA0 Without follow-on warranty

✦✦ Nav iekļauta papildu garantija

ER1 Regional code " ECE " for radio

✦✦ Ieslēgts reģionālais radio kods "ECE"

EVO Without charging cable

✦✦ Lādēšanas kabelis nav iekļauts

F0A No special purpose vehicle, standard equipment

✦✦ Standarta aprīkojums, bez speciālā transportlīdzekļa

FC0 Without customized installation

✦✦ Nav pielāgotas uzstādīšanas

FM0 Basic equipment variant

✦✦ Pamata aprīkojuma variants

FU0 Country group A

✦✦ A valstu grupa

GB1 Booster type 1

✦✦ Uzstādīts 1. tipa pastiprinātājs

GM0 Without electronic engine sound measures

✦✦ Nav elektronisko dzinēja skaņas uzlabošanas pasākumu

HX0 Tires 235/60 R18 103W

✦✦ Riepu izmērs 235/60 R18 103W

I8S Radio high scale (gen2)

✦✦ Augstas veiktspējas radio sistēma (Gen2)

IT0 Without Audi Connect package 1

✦ Bez Audi Connect paketes 1

IX2 Diesel engine

✦ Darbina dīzeļdzinējs

K4H Closed body

✦ Slēgts korpus

KK3 Refrigerant R1234yf

✦ Dzesēšanai izmanto aukstuma aģentu R1234YF

L0L Left-hand drive

✦ Kreisās puses piedziņas konfigurācija

NJ0 Without charging dock

✦ Nav iekļauta uzlādes doka

Q1A Standard seats in front

✦ Standarta priekšējie sēdekļi

QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

✦ Servisa indikatora iestatīšana uz 30 000 KM vai 2 gadiem

QQ2 With additional lights (interior lighting)

✦ Papildu iekšējais apgaismojums

QT5 Without step

✦ Nav soļu funkcijas

QZ7 Power steering

✦ Stūres pastiprinātāja funkcija ir

U5A Instrument cluster, km/h speedometer

✦ Instrumentu kopa ar km/h spidometru

UH1 Parking brake

✦ Aprīkots ar stāvbremžu sistēmu

VC0 Without remote-controlled garage door opener

✦ Nav tālvadības pults vadāma garāžas durvju atvērēja

IWO Without emergency call service / roadside assistance call

✦ Nav avārijas dienesta vai palīdzības uz ceļa izsaukuma

J1N Battery 420 A (75 Ah)

✦ Akumulators ar 420 A (75 AH) jaudu

KA0 Without camera systems/accident sensors

✦ Bez kameru sistēmām/negadījumu sensoriem

KS0 Without head-up display

✦ Bez head-up displeja

N1F Seat trim covers in leather, G-grain pattern/leatherette, B-grain pattern

✦ Sēdekļu apdares pārvalki, kas izgatavoti no ādas ar G-graudu un ādas ar B-graudu rakstu.

NT0 Transit coating (type 1)

✦ Tranzīta pārklājums

QE0 Without storage compartment package/box

✦ Nav iekļauts glabāšanas nodalījums iepakojumā/kastē

QK1 With multifunction camera

✦ Uzstādīta daudzfunkciju kamera

QR8 Without dynamic road sign display

✦ Dinamiskais ceļa zīmju displejs nav iekļauts

QV0 Without TV reception/digital radio reception

✦ Nav TV uztveršanas/digitālā radio uztveršanas

TD1 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.C

✦ 4 cilindru dīzeļdzinējs 2,0 L agregāts

UE4 Electric interface for external use, AUX-IN and USB jack

✦ Ārējai lietošanai paredzēta elektriskā saskarne, tostarp AUX-in un USB ligzda

V0A Tires without specification of tire brand

✦ Riepas bez riepu zīmola specifikācijas

VF0 Standard pedal cluster

✦ Standarta pedāļu klasteris

VH0 Standard electric

Standarta elektriskā sistēma

VL1 Extended pedestrian protection measures

Paplašināti gājēju aizsardzības pasākumi

VW5 Side and rear windows

Sānu un aizmugures logi

VY0 Without danger alarm system

Bez briesmu signalizācijas sistēmas

Laikposms

Atradām 13 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

02.2019.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīngā izmaksāšanas.

02.2019.  Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

02.2019.  Nezināma valsts

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

02.2019.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2019.  Nezināma valsts

Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

02.2019.  Lietuva

Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

11.2019.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīngā izmaksāšanas.

02.2021.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2023.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2024.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

10.2024.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

03.2025.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

10.2025.  Latvija

Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: 28.10.2025

līdz: 27.10.2026



Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atķeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Padomi, balstoties uz šo atskaiti

☐

Pārbaudi problēmas, kas saistītas ar ilgtermiņa neizmantošanu

Auto, kas ilgstoši netiek izmantoti, piezogas slēptas problēmas ar akumulatoru, bremzēm, blīvēm, elektroniku un gumijas detaļām. Šāda veida bojājumi neuzrādīsies oficiālajās atskaitēs.

- ☐ Pārbaudi akumulatoru. Ilgi neizmantotam spēkratam tas var būt "nosēdies" vai pat bojāts.
- ☐ Pārbaudi, vai ilgstoši nekustinātam spēkratam nav "saķīlējušās" bremzes, kā arī vai nav deformējušās riepas.
- ☐ Pārbaudi, vai motortelpā nav grauzēju nodarīti bojājumi. Bieži ilgi nekustinātiem spēkratiem tiek sagrauzti vadi.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

☐

Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.
- ☐ Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.
- ☐ Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

☐

Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.
- ☐ Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.
- ☐ Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

☐

Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārlicinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.
- ☐ Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)
- ☐ Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

☐

Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.
- ☐ Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.
- ☐ Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

☐

Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).
- ☐ Salīdzini cenas
- ☐ Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.
- ☐ Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.