



BMW X5 X5 E70

Atrasti 3 īpašnieki

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Ģenerēšanas datums: 28.07.2026

VIN numurs: WBAFF41070L131209

Virsbūves tips: Apvidus auto

Degviela: Dīzelis

Gads: 2008

Pārnesumkārbas veids: Automātiskā ātrumkārbā

Dzinēja tilpums: 3 l

Jauda: 173 kW (232 ZS / 235 PS)

Bojājumi

⚠ Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 1

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

✓ Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 340 903 km.

Juridiskā statusa pārbaude

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**

Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Policija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demontrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.



Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Polijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:

Čehija Rumānija Slovēnija Slovākija Itālija Ungārija Kanāda


Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.



Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 340 903 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 309 599 km
- Atrasti 23 nobraukuma datu ieraksti



Odometra rādījumu ieraksti

09.2008.	14 km
08.2009.	3839 km
06.2011.	45 256 km
11.2011.	54 120 km
12.2011.	57 696 km
01.2012.	62 434 km
06.2012.	73 316 km
12.2012.	88 621 km
01.2013.	93 068 km
06.2013.	102 029 km
12.2013.	119 061 km
02.2014.	125 402 km

Odometra rādījumu ieraksti

06.2014.	141 832 km
12.2014.	158 248 km
03.2015.	169 798 km
06.2015.	173 674 km
07.2015.	174 215 km
08.2016.	189 771 km
12.2016.	196 591 km
04.2020.	237 956 km
09.2023.	288 764 km
09.2024.	312 872 km
10.2025.	340 903 km

[i Sagaidāmais pašreizējais nobraukums](#)

Balstoties uz pēdējā laika braukšanas paradumiem, pašreizējais nobraukums varētu būt **apmēram 360 268 km**. Patiesais nobraukums var atšķirties. Ieskaties automašīnas odometrā, lai iegūtu precīzākus datus.

Braukšanas paradumi		
09.2008. - 08.2009.	Maz braukts	344 km mēnesī
08.2009. - 12.2013.	Braukts normas robežās	2184 km mēnesī
12.2013. - 06.2014.	Intensīvi braukts	3751 km mēnesī
06.2014. - 10.2025.	Braukts normas robežās	1442 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.

Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija

✓=

○=

Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

Nokārtots

10.2025.

Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate

↺↻

Vai tas ir norakstīts?

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.


Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?

Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 1 ierakstu.

Bojājumu ieraksti



Fiksētie bojājumi

Šis ieraksts norāda uz bojājumiem, ko ir guvis transportlīdzeklis – parasti avārijā vai citā līdzīgā negadījumā.

Bojātās detaļas

Ārpuse / Nav norādīts

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

251 € – 500 €

Remonta izmaksu reitings

Ļoti zems 4 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēts bojājums. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc.

Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ.

Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

Remonta izmaksu reitings

Tas palīdz saprast iepriekšējo bojājumu nopietnību, salīdzinot remonta izmaksas ar transportlīdzekļa vērtību. Kad remonta izmaksas tuvojas vai pārsniedz lielu daļu no transportlīdzekļa vērtības, tas var norādīt uz potenciālu pilnīgu zaudējumu.

Ļoti zems

<10 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Mazs

10-24 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Mērens

25-49 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Liels

50-74 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.



Kopsavilkums

- Transportlīdzekļa vidējā tirgus vērtība: 8900 €
- Uzmanies no slēptām problēmām, ja transportlīdzeklis ir pārdots par krietni zemāku cenu nekā pašreizējo vērtību!



Augstākā cena 12 000 €

Vidējā cena 8900 €

Zemākā cena 6400 €

Tirgus vērtības novērtēšanas kritēriji:

Marka: BMW


Modelis: X5

Degvielas tips: Dīzēlis

Transmisijas tips: Automātiskā ātrumkārbā

Gads: 2008

Tirgus: Latvija



Gads	Tirgus vērtība	↘ Zemākā tirgus vērtība	↗ Augstākā tirgus vērtība
● 2024	9500 €	7150 €	12 000 €
● 2025	8990 €	6499 €	11 300 €
● 2026	8900 €	6400 €	12 000 €
● 2027	7990 €	5746 €	10 773 €
● 2028	6823 €	4906 €	9200 €
● 2029	5657 €	4068 €	7627 €
● 2030	4490 €	3229 €	6054 €
● 2031	3643 €	2620 €	4912 €
● 2032	2956 €	2126 €	3986 €
● 2033	2398 €	1724 €	3233 €

Tirgus vērtības papildinformācija



Cenas tendenču prognoze

Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -73 % no tā tirgus vērtības.



Pārdošanas laiks

Līdzīgi transportlīdzekļi parasti tiek pārdoti 29 dienu laikā, pamatojoties uz nesenajiem tirgus datiem

Nem vērā – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Specifikācija un aprīkojums

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums.
Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.

Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Transportlīdzekļa specifikācija



Pārskats

Marka	Modelis	Degvielas tips
BMW	X5	Dīzelis
Modeļa paaudze	Variants	Ražošanas gads
E70	X5 E70	2008
Modeļa variants	Ražotāja apraksts	
ECE	X5	



Veiktspēja un efektivitāte

Transmisijas tips	Piedziņas tips	Dzinēja tilpums
Automātiskā ātrumkārbā	Pilnpiedziņa	3 l
Jauda	Cilindru skaits	Ātrumu skaits
173 kW (232 ZS / 235 PS)	6	6
Griezes moments	Emisiju standarts	Dzinēja kods
520 Nm	Euro 4	M57D3002
Dzinēja apraksts	Transmisijas nosaukums	Piedziņas veids
3.0d	Automatic	Iekšdedze



Virsbūve un izmēri

Virsbūves tips	Stūres rata novietojums	Krāsa
Apvidus auto	LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)	Melns
Sēdekļu skaits	Durvju skaits	Garums
5	5	4854 mm
Platums	Garenbāze	
1933 mm	2933 mm	

Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

S01CB CO2 equipment

- ✦ Lai nodrošinātu vides ilgtspēju, ir uzstādītas CO2 mērīšanas iekārtas emisiju uzraudzībai un kontrolei.

S0220 Self-levelling suspension

- ✦ Pašizlīdzinošās piekares funkcija automātiski pielāgo transportlīdzekļa piekares sistēmu, lai uzturētu nemainīgu klīrensa augstumu, tādējādi uzlabojot stabilitāti un komfortu.

S0255 Sports leather steering wheel

- ✦ Komplektā iekļauts sportiskais ādas stūres rats

S02PA Locking wheel bolt

- ✦ Riteņu skrūvju fiksēšana

S0302 Alarm system

- ✦ Signalizācijas sistēma papildu drošībai

S0330 Sports package

- ✦ Sporta pakete

S03AG Reversing camera

- ✦ Reversa kamera

S0413 Luggage compartment net

- ✦ Tīkls bagāžas nodalījumā lietu sakārtošanai

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

- ✦ Iekšējie un ārējie spoguļi automātiski noliecas, lai samazinātu atspīdumu un uzlabotu redzamību

S0441 Smoker package

- ✦ Komplektā iekļauts smēķētāju piederumu komplekts smēķētāju ērtībai

S0475 black-sapphire metallic

- ✦ Automašīna ir noklāta ar melnā safīra krāsas metāla krāsu

S0494 Seat heating driver/passenger

- ✦ Nodrošina sēdekļu apsildīšanu, lai nodrošinātu komfortu gan vadītājam, gan pasažierim

S0217 Active Steering

- ✦ Modernas tehnoloģijas, kas pielāgo stūres vadību, lai uzlabotu manevrējamību

S0230 Extra package, EU-specific

- ✦ Iekļauts papildu pakalpojumu pakete atbilstoši ES specifikācijām

S02LE BMW LA wheel Y-spoke 214

- ✦ BMW 214 riteņi ar Y-veida spieķiem

S02VA Chassis & suspens. setup"Adaptive Drive"

- ✦ Adaptīvās vadības šasijas un piekares iestatījumi

S0328 Footplate, aluminium

- ✦ Ar alumīnija kāju balstiem, kas nodrošina stilīgu izskatu un izturību.

S0386 Roof railing

- ✦ Jumta margas papildu kravas pārvadāšanai

S0402 Panorama glass roof

- ✦ Automašīna ir aprīkota ar panorāmas stikla jumtu, kas salonā rada plašuma un atvērības sajūtu.

S0417 Roller sun visor, rear door

- ✦ Aizmugurējās durvis ir aprīkotas ar rullveida saules aizsargu, kas nodrošina ēnu un privātumu.

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- ✦ Iekšējais spogulis automātiski nolaižas, lai samazinātu atspīdumu no aizmugurē braucošo automašīnu lukturiem

S0456 Comfort seat with memory

- ✦ Komfortabls sēdekļis ar atmiņu

S0488 Lumbar support, driver and passenger

- ✦ Jostasvietas atbalsts autovadītājam un pasažierim

S04AD Interior trim strips, brushed aluminium

- ✦ Interjera apdares sloksnes no matēta alumīnija

S04NB Autom. climate control with 4-zone ctrl

- ✦ Automātiskā klimata kontrole ar 4 zonu vadību ļauj individuāli regulēt temperatūru dažādās automašīnas zonās.

S0508 Park Distance Control (PDC)

- ✦ Stāvvietas attāluma kontroles sistēma (PDC) palīdz veikt manevrus stāvvietā.

S0522 Xenon light

- ✦ Aprīkots ar ksenona lukturiem, kas nodrošina labāku redzamību braucot naktī

S0544 Cruise control with braking function

- ✦ Kruīza kontroles sistēma ar bremzēšanas funkciju palīdz uzturēt iestatīto ātrumu un nepieciešamības gadījumā automātiski samazina ātrumu.

S0563 Light package

- ✦ Gaismas pakete

S0609 Navigation system Professional

- ✦ Aprīkots ar navigācijas sistēmu „Professional”, kas nodrošina precīzu un detalizētu navigācijas palīdzību

S0644 Preparation f mobile phone w Bluetooth

- ✦ Iespēja savienot mobilo tālruni ar Bluetooth, kas ļauj viegli izveidot savienojumu un izmantot tālruņa funkcijas automašīnā

S0677 HiFi system Professional DSP

- ✦ Augstākās klases skaņas sistēma ar modernu digitālo signāla apstrādes tehnoloģiju, kas nodrošina augstas kvalitātes skaņas atskaņošanu

S06FL USB/audio interface

- ✦ USB/audio interfeiss

S0775 Headlining anthracite

- ✦ Galvenais akcents antracīta krāsā

S0863 Dealer List Europe

- ✦ Iekļauts Eiropas izplatītāju saraksts

S0877 Omission of non-combined operation

- ✦ Neapvienotas darbības izlaišana

S0502 Headlight cleaning system

- ✦ Aprīkots ar lukturu tīrīšanas sistēmu, lai nodrošinātu redzamību netīros apstākļos

S0521 Rain sensor

- ✦ Ir uzstādīts lietus sensors, kas automātiski pielāgo tīrītāju ātrumu atkarībā no lietus intensitātes.

S0524 Adaptive Headlights

- ✦ Lukturi, kas pielāgojas braukšanas apstākļiem

S0548 Kilometre speedo

- ✦ Uzstādīts kilometru skaitītājs

S05AC High-beam assistant

- ✦ Palīdz ieslēgt un izslēgt tālās gaismas

S0610 Head-up display

- ✦ Head-up displejs svarīgai informācijai vadītāja redzes laukā

S0672 CD changer for 6 CDs

- ✦ Šajā automašīnā ir CD mainītājs, kurā var ievietot līdz pat 6 CD.

S0698 Area-Code 2 for DVD

- ✦ Pieejama DVD funkcionalitāte ar reģiona kodu 2

S0760 High gloss shadow line

- ✦ Spīdīga ēnu līnija

S0840 High-speed setup

- ✦ Iezīmes: Ātra uzstādīšana

S0868 Language version, Dutch

- ✦ Valodas versija iestatīta uz holandiešu valodu

S0886 On-board literature, Dutch

- ✦ Piedāvāta literatūra holandiešu valodā

S08S2 Coding, alarm signal

Individuāli izstrādāta programmēšana trauksmes signālu funkcijām

S0925 Dummy-SALAPA

Transportlīdzeklī esošais Dummy-SALAPA komponents

SA090 90 Ah AGM battery

Šim transportlīdzeklim ir 90 Ah AGM akumulators, kas nodrošina uzticamu enerģijas padevi.

SLUSW Leather, "Nevada"/black

Šis automobilis ir aprīkots ar melnā krāsā „Nevada” ādas apdari, kas tam piešķir greznu un izsmalcinātu izskatu.

Laikposms

Atradām 11 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

09.2008.  Nezināma valsts

Ražots

Šī transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.

07.2009.  Nezināma valsts

Pirmā reģistrācija

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

09.2023.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.

09.2023.  Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

09.2023.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

12.2023.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.

09.2024.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

10.2025.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

10.2025.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

11.2025.  Latvija

Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

07.2026.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atļeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

☐

Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.

☐

Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.

☐

Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

☐

Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.

☐

Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.

☐

Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

☐

Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.

☐

Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)

☐

Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

☐

Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.

☐

Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.

☐

Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

☐

Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).

☐

Salīdzini cenas

☐

Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.

☐

Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.