

BMW X1 X1 F48 🇸🇪 Atrasti 6 īpašnieki

Ģenerēšanas datums: 15.04.2026

VIN numurs: WBAHT7101G5E09008 Degviela: Dizelis Gads: 2015 Pārnesumkārbas veids: Automātiskā ātrumkārbā

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



## Komerčiālās izmantošanas pārbaude

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

## Nobraukums

✔ Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 281 526 km.

## Juridiskā statusa pārbaude

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

## Bojājumi

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti bojājumu vai novērtējumu ieraksti.

## Zādzība

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.

## Drošība

✔ Nav fiksētu problēmu

Drošības reitings: 5 no 5 zvaigznēm.



+44 Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus 48 valstīs




Partneri

Šis atskaites pamatā ir

## Fotogrāfijas

Mēs šim transportlīdzeklim atradām 13 fotogrāfijas. Noskenē atskaites kvadrāt kodu (QR), lai tās apskatītu.

01.2019.



## Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:

- Taksometrs  Ieraksti nav atrasti
- Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis  Ieraksti nav atrasti
- Noma  Ieraksti nav atrasti
- Policija  Ieraksti nav atrasti
- Demonstrācijas  Ieraksti nav atrasti
- Autoskolas transportlīdzeklis  Ieraksti nav atrasti


## Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



### Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

### Kopsavilkums

Polijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude 7 valstīs:  +1

### Lūk, ko mēs pārbaudījām:

-  Vai tas šobrīd tiek meklēts?  Ieraksti nav atrasti
-  Vai tas iepriekš ir zagts?  Ieraksti nav atrasti Šim transportlīdzeklī nav atrasti ieraksti par zādzībām

### Zagtu transportlīdzekļu datubāzes pārbaudītas šajās valstīs:




## Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiens, vai arī tas būtu iepriekš viltots.

### Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 281 526 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 191 329 km
- 20 mileage records found



#### Odometra rādījumu ieraksti

12.2015.	17 km
08.2016.	32 830 km
02.2017.	59 993 km
05.2017.	73 759 km
08.2017.	78 139 km
01.2018.	92 094 km
07.2018.	117 932 km
12.2018.	139 737 km
01.2019.	141 585 km
11.2019.	158 744 km

#### Odometra rādījumu ieraksti

01.2020.	161 528 km
05.2020.	171 016 km
11.2020.	183 921 km
02.2021.	189 531 km
05.2021.	197 801 km
09.2021.	206 979 km
06.2023.	245 871 km
07.2024.	270 519 km
10.2025.	281 397 km
11.2025.	281 526 km

#### Braukšanas paradumi

12.2015. - 08.2017.	Intensīvi braukts	3848 km mēnesī
08.2017. - 01.2018.	Braukts normas robežās	2736 km mēnesī
01.2018. - 12.2018.	Intensīvi braukts	4281 km mēnesī
12.2018. - 11.2025.	Braukts normas robežās	1684 km mēnesī

## Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.

### Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

#### Juridiskā informācija

Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)? **Nokārtots** Ieraksts atrasts 11.2025. **Latvija** Ir nokārtota tehniskā apskate

Vai tas ir norakstīts?  Ieraksti nav atrasti

## Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?

### Nav konstatētas problēmas

Nav atrasti bojājumu vai novērtējumu ieraksti



Var rasties zināmas datu nesakrītības, it īpaši pārbaudot vecākus transportlīdzekļus. Pagrīdes autoservisi var nelegāli nomaskēt transportlīdzekļu defektus vai bojājumus, neatklājot, ka tādi ir radušies. Dažreiz tiek mainīti pat VIN jeb šasijas numuri. Mums ir dažādas metodes, kā piekert šādus noziegumus, bet nav iespējams garantēt 100 % precizitāti.

## Dabas stihiju pakļautība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir izmantots zonā, kur tobrīd notika dabas stihija.

### Nav konstatētas problēmas

Šī transportlīdzekļa atrašanās vieta nav fiksēta dabas stihiju zonā.

## Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.


Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.

### Kopsavilkums

- Transportlīdzekļa vidējā tirgus vērtība: 13 000 €
- Uzmanies no slēptām problēmām, ja transportlīdzeklis ir pārdots par krietni zemāku cenu nekā pašreizējo vērtību!

Tirgus vērtības novērtēšanas kritēriji:

Marka: **BMW** Modelis: **X1** Degvielas tips: **Dizelis** Transmisijas tips: **Automātiskā ātrumkārbā** Gads: **2015** Tirgus: **Eiropas Savienības austrumvalstis**



Gads	Tirgus vērtība	↘ Zemākā tirgus vērtība	↗ Augstākā tirgus vērtība
2022	20 175 €	14 243 €	27 000 €
2023	16 750 €	10 905 €	22 990 €
2024	14 725 €	10 067 €	20 351 €
2025	13 900 €	9351 €	19 193 €
2026	13 000 €	8800 €	18 234 €
2027	10 561 €	7149 €	14 813 €
2028	9990 €	6762 €	14 012 €
2029	8999 €	6092 €	12 622 €
2030	8146 €	5514 €	11 426 €
2031	8000 €	5415 €	11 221 €
2032	7200 €	4874 €	10 099 €
2033	6480 €	4386 €	9089 €

### Tirgus vērtības papildinformācija

**Cenas tendenču prognoze**  
Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -50 % no tā tirgus vērtības.

**Nem vērā** – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.


## Specifikācija un aprīkojums

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums.  
Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, maksliģā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.


**Kopsavilkums**  
Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.


### Identifikācija un tehniskās specifikācijas


	Marka <b>BMW</b>		Modelis <b>X1</b>		Apraksts <b>X1 sDrive18d</b>
	Variants <b>X1 F48</b>		Virsbūves tips <b>Apvidus auto</b>		Ražošanas gads <b>2015</b>


 Modeļa gads  
**2016**


 Degvielas tips  
**Dīzēlis**


 Durvju skaits  
**5**

 Dzinēja tilpums  
**2 l**

 Transmisijas tips  
**Automātiskā ātrumkārbā**

 Stūres rata novietojums  
**LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)**

 Dzinēja jauda  
**110 kW (148 ZS / 150 PS)**

 Piedziņas tips  
**Priekšējo riteņu piedziņa**

 Cilindru skaits  
**4**

## Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

### S01CA Selection of COP-relevant vehicles

✦ Veikta ar COP saistīta transportlīdzekļu atlase

### S0205 Automatic transmission

✦ Uzstādīta automātiskā pārnesumkārbā

### S0235 Towing hitch, detachable

✦ Ir noņemams velkamais āķis velkamajiem mērķiem

### S0249 Multifunction f steering wheel

✦ Iebūvēts daudzfunkciju stūres rats

### S02PA Locking wheel bolt

✦ Riteņu skrūvju fiksēšana

### S02VG Performance Control

✦ Uzlabota veikspējas kontroles sistēma

### S0313 Fold-in outside mirror

✦ Ielokāmi ārējie spoguļi

### S0320 Deleted, model lettering

✦ Parauga teksts izdzēsts

### S03AG Reversing camera

✦ Reversa kamera

### S0420 Sun protection glazing

✦ Stiklojums aizsardzībai pret saules stariem

### S0428 Warning triangle and first aid kit

✦ Komplektā ietilpst avārijas trīsstūris un pirmās palīdzības aptieciņa ārkārtas gadījumiem

### S0493 Storage compartment package

✦ Komplektā ir iekļauts uzglabāšanas nodaļumu komplekts, kas nodrošina ērtus uzglabāšanas risinājumus.

### S04LU black high-gloss accent chrm. Perlglanz

✦ Melna, spīdīga hroma apdare ar perlamutra spīdumu

### S0507 Park Distance Control (PDC), rear

✦ Automašīnas aizmugurē uzstādīta stāvvietas attāluma kontroles sistēma, kas palīdz novietot automašīnu

### S0544 Cruise control with braking function

✦ Kruīza kontroles sistēma ar bremzēšanas funkciju palīdz uzturēt iestatīto ātrumu un nepieciešamības gadījumā automātiski samazina ātrumu.

### S0563 Lights package

✦ Apgaismojuma pakete

### S01CB CO2 equipment

✦ Lai nodrošinātu vides ilgtspēju, ir uzstādītas CO2 mērīšanas iekārtas emisiju uzraudzībai un kontrolei.

### S0230 EU-specific additional contents

✦ Lai nodrošinātu atbilstību reģionālajām prasībām un standartiem, ir iekļauts papildu saturs, kas attiecas konkrēti uz ES.

### S023E BMW LA wheel, V-spoke 560

✦ BMW V-veida spieķu 560 riteņi

### S0258 Tyres with runflat properties

✦ Ar „Runflat” riepām

### S02VB Tyre pressure display

✦ Riepu spiediena indikācijas sistēma palīdz kontrolēt riepu spiedienu, lai nodrošinātu optimālu darbību.

### S0300 alpinweiss 3

✦ Transportlīdzekļa krāsa ir „Alpinweiss 3”

### S0316 automatic trunk lid mechanism

✦ Automātiskais bagāžnieka vāka mehānisms ļauj atvērt un aizvērt bagāžnieku, vienkārši nospiežot pogu.

### S0322 Comfort access system

✦ Nodrošina ērtu piekļu transportlīdzeklim

### S03AT Roof rails Aluminium satinated

✦ Alumīnija jumta slīdes, kas piešķir elegantu izskatu

### S0423 Floor mats velours

✦ Velūra grīdas paklājiņi

### S0473 Armrest front

✦ Papildu roku balsts pieejams transportlīdzekļa priekšā, lai nodrošinātu lielāku komfortu

### S0494 Seat heating driver/passenger

✦ Nodrošina sēdekļu apsildīšanu, lai nodrošinātu komfortu gan vadītājam, gan pasažierim

### S0502 Headlight cleaning system

✦ Aprīkots ar lukturu tīrīšanas sistēmu, lai nodrošinātu redzamību netīros apstākļos

### S0534 Automatic air conditioning

✦ Automātiski pielāgo gaisa kondicionēšanas iestatījumus

### S0548 Kilometre speedo

✦ Uzstādīts kilometru skaitītājs

### S05A4 LED headlight with extended scopes

✦ Aprīkots ar LED lukturiem, kuriem ir paplašināts apgaismojuma diapazons

**S05AV** Active Guard

„Active Guard” sistēma proaktīvām drošības funkcijām

**S0650** CD player

CD atskaņotājs

**S06AC** Intelligent Emergency Call

Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar viedo avārijas izsaukuma sistēmu, kas nodrošina papildu drošību ārkārtas situācijās.

**S06S4** Language version Swedish

Versija zviedru valodā

**S0710** M leather steering wheel

M ādas stūres rats

**S07LM** Model X Line

Model X Line aprīkojuma līmenis

**S0850** Dummy-SALAPA

Spēju nauda

**S08KA** Oil service interval 24 mths / 30,000 km

Eļļas maiņas intervāls ir 24 mēneši / 30 000 km

**S08TF** Active pedestrian protection

Lai uzlabotu gājēju drošību, ir integrēta aktīvā gājēju aizsardzības sistēma.

**S0993** model year code in VIN

Modeļa gada kods, kas iekodēts transportlīdzekļa identifikācijas numurā (VIN)

**SA080** 80 Ah AGM battery

Uzstādīts 80 Ah AGM akumulators

**SPOLS** Cloth cushion

Salonā ir auduma apdare, kas nodrošina komfortablu braukšanas pieredzi.

**S05DA** Passenger airbag deactivation

Iebūvēta pasažiera gaisa spilvena atslēgšanas funkcija

**S0698** Area-Code 2 for DVD

Pieejama DVD funkcionalitāte ar reģiona kodu 2

**S06AE** Teleservices

Pakalpojumu cenā ir iekļauti teleservisi, kas nodrošina attālinātus pakalpojumus un palīdzību.

**S06UN** Navigation

Navigācijas sistēma

**S07HW** X Line

X Line dizains

**S0842** Cold-climate version

Aukstā klimata versija

**S0885** On-board literature, Swedish

Literatūra zviedru valodā uz kuģa

**S08SM** Car ident. number visible from outside

Automašīnas identifikācijas numurs, kas redzams no ārpusē

**S08TG** Thiefproofing device

Ierīce pret zādzībām

**S09AA** Outer skin protection

Lai aizsargātu transportlīdzekļa virsbūvi, ir iekļauta virsbūves aizsardzība.

**SCWG4** Fabric/leather granit-braun/black

Sēdekļi ar auduma un ādas apdari granīta brūnā un melnā krāsā toņos

## Drošība

Mēs pārbaudījām, vai šim transportlīdzeklim ir izsludināti ražotāja atsaukumi. Tāpat uzzinājām, kāds ir spēkrata drošības reitings.

**"carVertical" secinājumi**

Šim transportlīdzeklim ir augsts drošības līmenis. Regulāra apkope palīdzēs doties droši ceļu satiksmē.

## drošības novērtējums

★★★★★ 5 zvaigžņu drošība

Kopumā lieliski rezultāti sadursmju aizsardzības testos. Transportlīdzeklis ir labi aprīkots ar plašām un vērā ņemamām sadursmju novēršanas sistēmām



**90%** Pasažieris, pieaugušais



**74%** Mazaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki



**87%** Pasažieris, bērns



**77%** Drošības palīdzība



## Laikposms

Atradām 22 ierakstus

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

12.2015. Nezināma valsts

**Ražots**

Šis transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.

12.2015. Zviedrija

#### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

12.2015. Zviedrija

#### Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

12.2015. Zviedrija

#### Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

01.2016. Zviedrija

#### Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

12.2018. Zviedrija

#### Noņemts no uzskaites

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta noņemšana no uzskaites. Tas var tikt veikts īpašumtiesību izmaiņu, dokumentu atjaunošanas vai kādu citu līdzīgu administratīvu darbību dēļ.

#### "carVertical" secinājumi: Noņemts no uzskaites

Šis transportlīdzeklis kādā brīdī ir noņemts no uzskaites. Tā var notikt bojājumu dēļ, noliekot spēkratu ilgtermiņa glabāšanā vai arī citu iemeslu rezultātā. Ir vērts ieskatīties sīkāk šī spēkrata vēsturē.

12.2018. Zviedrija

#### Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

12.2018. Zviedrija

#### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

01.2019. Zviedrija

#### Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

01.2019. Latvija

#### Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

01.2019. Latvija

#### Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

#### "carVertical" secinājumi: Reģistrēts citā valstī

Šis transportlīdzeklis ir reģistrēts vairāk nekā divās valstīs. Dažādi ceļu apstākļi, kā arī apkopes standarti var būtiski ietekmēt spēkrata tehnisko un vizuālo stāvokli. Pārbaudot apkopes vēsturi, vari pārbaudīt, vai spēkrats ir uzturēts labā stāvoklī.

01.2019. Latvija

#### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2019. Zviedrija

#### Noņemts no uzskaites

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta noņemšana no uzskaites. Tas var tikt veikts īpašumtiesību izmaiņu, dokumentu atjaunošanas vai kādu citu līdzīgu administratīvu darbību dēļ.

#### "carVertical" secinājumi: Noņemts no uzskaites

Šis transportlīdzeklis kādā brīdī ir noņemts no uzskaites. Tā var notikt bojājumu dēļ, noliekot spēkratu ilgtermiņa glabāšanā vai arī citu iemeslu rezultātā. Ir vērts ieskatīties sīkāk šī spēkrata vēsturē.

02.2020. Latvija


#### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

03.2021. Latvija

#### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

04.2023.  Latvija


#### Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

06.2023.  Latvija


#### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

07.2024.  Latvija

#### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

10.2025.  Latvija


#### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

11.2025.  Latvija

#### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

11.2025.  Latvija

#### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

04.2026.  Latvija

#### Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.



Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**



Partneri

Šis atskaites pamatā ir

## Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atņēksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

### Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

#### Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.

Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.

Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

#### Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatīņu vai vēsturi.

Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.

Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

#### Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārliedzinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Pēdējais fiksētais nobraukums: **281 526 km**. Lūk, ko iesakām tālāk.

Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.

Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)

Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

#### Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.

Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.

Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

#### Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).

Salīdzini cenas

Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.

Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.