



BMW X5 M50 X5 F15

Atrasti 4 īpašnieki

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti

Ģenerēšanas datums: 07.05.2026

VIN numurs: WBAKS810500G64052

Degviela: Dizēlis

Gads: 2013

Pārnesumkārbas veids: Automātiskā ātrumkārbā



Bojājumi

⚠ Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 2

Emisijas

⚠ Uzmanību

Augsts CO₂ emisiju reitings: 177 g/km.

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

✔ Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 165 029 km.

Juridiskā statusa pārbaude

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Zādzība

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**


Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Fotogrāfijas

Mēs šim transportlīdzeklim atradām **20 fotogrāfijas**. Noskenē atskaites kvadrāt kodu (QR), lai tās apskatītu.

08.2024.



Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

✓ Ieraksti nav atrasti



Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

✓ Ieraksti nav atrasti



Noma

✓ Ieraksti nav atrasti



Policija

✓ Ieraksti nav atrasti



Demonstrācijas

✓ Ieraksti nav atrasti



Autoskolas transportlīdzeklis

✓ Ieraksti nav atrasti

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.




Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.



Kopsavilkums

Policijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:  +1

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

✓ Ieraksti nav atrasti



Vai tas iepriekš ir zagts?

✓ Ieraksti nav atrasti

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Zagtu transportlīdzekļu datubāzes pārbaudītas šajās valstīs:

 Čehija  Slovēnija  Rumānija  Slovākija  Itālija  Ungārija  Kanāda


Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.



Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 165 029 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 210 340 km
- Atrasti 24 nobraukuma datu ieraksti



Odometra rādījumu ieraksti

08.2013.	18 km
03.2014.	2867 km
08.2014.	14 726 km
11.2014.	19 438 km
02.2015.	23 099 km
06.2015.	28 878 km
11.2015.	38 872 km
07.2016.	54 713 km
08.2016.	57 106 km
10.2017.	84 254 km
05.2018.	93 208 km
10.2018.	95 128 km

Odometra rādījumu ieraksti

08.2019.	105 495 km
10.2019.	108 740 km
08.2020.	119 393 km
10.2020.	120 550 km
12.2021.	132 483 km
10.2022.	140 786 km
12.2022.	141 957 km
11.2023.	149 133 km
01.2024.	150 071 km
08.2024.	154 750 km
02.2025.	157 972 km
01.2026.	165 029 km

Braukšanas paradumi

08.2013. - 03.2014.	■ Maz braukts	403 km mēnesī
03.2014. - 08.2014.	■ Intensīvi braukts	2325 km mēnesī
08.2014. - 06.2015.	■ Braukts normas robežās	1396 km mēnesī
06.2015. - 10.2017.	■ Intensīvi braukts	1948 km mēnesī
10.2017. - 05.2018.	■ Braukts normas robežās	1266 km mēnesī
05.2018. - 10.2018.	■ Maz braukts	376 km mēnesī
10.2018. - 01.2026.	■ Braukts normas robežās	792 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.



"carVertical" secinājumi

Šis transportlīdzeklis ir iepriekš ievests no citas valsts. Tas nozīmē, ka to, iespējams, pārdeva gūto bojājumu dēļ. Tāpat spēkratam var būt citādas funkcijas vai pat vēsture, kas nav fiksēta vietējā tirgū. Pārbaudot datus tajā valstī, no kuras auto ir nācis, kopaina var kļūt skaidrāka.

Juridiskā informācija



Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

Nokārtots

Ieraksts atrasts 02.2026. 🇱🇻 Latvija Ir nokārtota tehniskā apskate



Vai tas ir norakstīts?

Ieraksti nav atrasti



Ievests

⚠ Ieraksts atrasts

Ieraksts atrasts 03.2014.

Ievests 🇨🇪 Čehija



Apdrošināts?

✓ Apdrošināts

Ieraksts atrasts 05.2026. 🇱🇻 Latvija Apdrošināšana ir spēkā no 04.2026. līdz 05.2026.


Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?



Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 2 ierakstus



- Priekšpuses bojājumi: **Labā priekšējā daļa / Buferis**
- Labās puses bojājumi: **Labā puse / Priekšējās durvis**
- Labās puses bojājumi: **Labā aizmugurējā daļa / Buferis**
- Citi bojājumi: **Mehāniskās komponentes / Nav norādīts**

02.2017.

Latvija

Bojājumi

Bojātā puse

Priekšpuse **Labā puse** **Aizmugure**


Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

1501 € – 3000 €

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas

Balstiekārtas sistēma



- Citi bojājumi: **Ārpuse / Nav norādīts**

02.2017.

Latvija

Bojājumi

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

3001 € – 5000 €

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehāniskais bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Bojājumi

Bojājumi attiecas uz fizisku ietekmi, kuras dēļ transportlīdzeklis ir cietis. Piemēram, skrāpējumi, buktes vai salauztas detaļas. Bojājumi var rasties ceļu satiksmes negadījumā, laikapstākļu, zādzības vai citu apstākļu rezultātā. Bojājumi var ietekmēt spēkrata vizuālo izskatu vai veiktspēju.

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēts bojājums. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc.

Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ.

Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

Dabas stihiju pakļautība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir izmantots zonā, kur tobrīd notika dabas stihija.



Nav konstatētas problēmas

Šī transportlīdzekļa atrašanās vieta nav fiksēta dabas stihiju zonā.

Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.



Kopsavilkums

- Pēdējā zināmā pārdošanas cena: 30 000 €
- Transportlīdzekļa vidējā tirgus vērtība: 18 000 €
- Uzmanies no slēptām problēmām, ja transportlīdzeklis ir pārdots par krietni zemāku cenu nekā pašreizējo vērtību!

Tirgus vērtības novērtēšanas kritēriji:

Marka: **BMW**


Modelis: **X5 M50**

Degvielas tips: **Dīzelis**

Transmisijas tips: **Automātiskā ātrumkārbā**

Gads: **2013**

Tirgus: **Eiropa**



2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

● Tirdzniecības vērtība Tirdzniecības vērtības intervāls Cena

Gads Tirdzniecības vērtība ▾ Zemākā tirdzniecības vērtība ▴ Augstākā tirdzniecības vērtība

● 2024 **24 500 €** 14 690 € 36 500 €

08.2024. Cena **30 000 €**

● 2025 **20 999 €** 9553 € 30 000 €

● 2026 **18 000 €** 9702 € 27 313 €

● 2027 **15 385 €** 8293 € 23 345 €

● 2028 **13 149 €** 7087 € 19 952 €

● 2029 **11 239 €** 6058 € 17 054 €

● 2030 **9606 €** 5178 € 14 576 €

● 2031 **8210 €** 4425 € 12 458 €

● 2032 **7017 €** 3782 € 10 648 €

● 2033 **5998 €** 3233 € 9101 €

Tirdzniecības vērtības papildinformācija



Cenas tendenču prognoze

Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -67 % no tā tirgus vērtības.

Nem vērā – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Emisijas

Mēs izpētījām, cik daudz CO2 izmešu parasti rada šis auto modelis. Tāpat ieskatījāmies, kādi nodokļi vai samaksa var tā dēļ tikt piemērota.



"carVertical" secinājumi

Šim transportlīdzeklim ir augstas emisijas. Tā dēļ var tikt piemērots augsts ekspluatācijas un emisiju nodoklis. Pārbaudi savas valsts emisiju standartus, lai izvairītos no liekiem pārsteigumiem.

CO₂ emisijas

177 g/km Kategorija: **E**



Specifikācija un aprīkojums

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums.

Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.



Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Identifikācija un tehniskās specifikācijas



Marka
BMW



Modelis
X5 M50



Apraksts
X5 M50d



Variants
X5 F15



Virsbūves tips
Apvidus auto



Ražošanas gads
2013



Dzinēja tilpums
3 l



Dzinēja jauda
280 kW (375 ZS / 381 PS)



Griezes moments
740 Nm



Degvielas tips
Dīzēlis



Transmisijas tips
Automātiskā ātrumkārbā



Piedziņas tips
Pilnpiedziņa



Krāsa
Melns



Durvju skaits
5



Stūres rata novietojums
LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)

Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

S0230 Extra package, EU-speciifc

✦✦ Iekļauts papildu pakalpojumu pakete atbilstoši ES specifikācijām

S02PA Locking wheel bolt

✦✦ Riteņu skrūvju fiksēšana

S02V9 BMW LA wheel, M double spoke 468

✦✦ BMW LA riteņa disks, M dubultspieķu 468

S0302 Alarm system

✦✦ Signalizācijas sistēma papildu drošībai

S0320 Deleted, model lettering

✦✦ Parauga teksts izdzēsts

S0323 Soft-Close-Automatic doors

✦✦ Automātiskajām durvīm ar „Soft-Close” funkciju ir mehānisms, kas durvis viegli aizver ar minimālu piepūli.

S03AG Reversing camera

✦✦ Reversa kamera

S03MB Indiv. Ext. Line, burnished aluminium

✦✦ Ārējā apdare no pulēta alumīnija, kas nodrošina elegantu un modernu izskatu

S0416 carbon-schwarz

✦✦ Oglekļa melns

S0423 Floor mats velours

✦✦ Velūra grīdas paklājiņi

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦✦ Iekšējie un ārējie spoguļi automātiski noliecas, lai samazinātu atspīdumu un uzlabotu redzamību

S0488 Lumbar support, driver and passenger

✦✦ Jostasvietas atbalsts autovadītājam un pasažierim

S0258 Tyres with runflat properties

✦✦ Ar „Runflat” riepām

S02TB Sport automatic gearbox

✦✦ Sporta automātiskā pārnesumkārbā

S02VF Adaptive M chassis

✦✦ Adaptīvā M šasija

S0316 automatic trunk lid mechanism

✦✦ Automātiskais bagāžnieka vāka mehānisms ļauj atvērt un aizvērt bagāžnieku, vienkārši nospiežot pogu.

S0322 Comfort access

✦✦ Ērta piekļuve

S0337 M Sports package

✦✦ M sporta pakete

S03AT Roof rails Aluminium satinated

✦✦ Alumīnija jumta sliedes, kas piešķir elegantu izskatu

S0402 Panorama glass roof

✦✦ Automašīna ir aprīkota ar panorāmas stikla jumtu, kas salonā rada plašuma un atvērības sajūtu.

S0420 Sun protection glazing

✦✦ Stiklojums aizsardzībai pret saules stariem

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦✦ Komplektā ietilpst avārijas trīsstūris un pirmās palīdzības aptieciņa ārkārtas gadījumiem

S0456 Comfort seat with memory

✦✦ Komfortabls sēdekļis ar atmiņu

S0493 Storage compartment package

✦✦ Komplektā ir iekļauts uzglabāšanas nodaļījumu komplekts, kas nodrošina ērtus uzglabāšanas risinājumus.

S0494 Seat heating driver/passenger

✦✦ Nodrošina sēdekļu apsildīšanu, lai nodrošinātu komfortu gan vadītājam, gan pasažierim

S04NB Autom. climate control with 4-zone ctrl

✦✦ Automātiskā klimata kontrole ar 4 zonu vadību ļauj individuāli regulēt temperatūru dažādās automašīnas zonās.

S04UB 3rd seat row

✦✦ Šim automobilim ir trešā sēdekļu rinda, kas nodrošina papildu vietas pasažieriem.

S0508 Park Distance Control (PDC)

✦✦ Stāvvietas attāluma kontroles sistēma (PDC) palīdz veikt manevrus stāvvietā.

S0552 Adaptive LED headlight

✦✦ Aprīkots ar adaptīviem LED lukturiem labākai redzamībai

S0575 Additional 12V sockets

✦✦ Papildu 12 V rozetes

S05AC High-beam assistant

✦✦ Palīdz ieslēgt un izslēgt tālās gaismas

S05DA Passenger airbag deactivation

✦✦ Iebūvēta pasažiera gaisa spilvena atslēgšanas funkcija

S0609 Navigation system Professional

✦✦ Aprīkots ar navigācijas sistēmu „Professional”, kas nodrošina precīzu un detalizētu navigācijas palīdzību

S0698 Area-Code 2 for DVD

✦✦ Pieejama DVD funkcionalitāte ar reģiona kodu 2

S06AE Teleservices

✦✦ Pakalpojumu cenā ir iekļauti teleservisi, kas nodrošina attālinātus pakalpojumus un palīdzību.

S06AM Real-Time Traffic Information

✦✦ Sniedz satiksmes informāciju reālajā laikā

S06AP Remote Services

✦✦ Ļauj piekļūt pakalpojumiem attālināti

S04AC Fine wood trim poplar grain

✦✦ Automašīnas salonā izmantota izsmalcināta koka apdare ar papeles tekstūru.

S04NC Auxiliary heating/ventilation

✦✦ Saglabājiet komfortu, izmantojot transportlīdzekļa papildu apkures/ventilācijas sistēmu.

S0502 Headlight cleaning system

✦✦ Aprīkots ar lukturu tīrīšanas sistēmu, lai nodrošinātu redzamību netīros apstākļos

S0548 Kilometre speedo

✦✦ Uzstādīts kilometru skaitītājs

S0563 Light package

✦✦ Gaismas pakete

S05A1 LED fog lights

✦✦ LED miglas lukturi nodrošina labāku redzamību miglas apstākļos.

S05AL Active Protection

✦✦ Aprīkots ar aktīvās drošības sistēmu, kas nodrošina uzlabotu drošību

S05DF Active cruise control+stop&go function

✦✦ Aktīvais kruīza kontroles sistēma ar „stop and go” funkciju

S0688 Harman/Kardon surround sound system

✦✦ Harman/Kardon telpiskās skaņas sistēma

S06AC Intelligent Emergency Call

✦✦ Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar viedo avārijas izsaukuma sistēmu, kas nodrošina papildu drošību ārkārtas situācijās.

S06AK Connected Drive Services

✦✦ „Connected Drive” pakalpojumi vienkāršai integrācijai ar digitālajām ierīcēm

S06AN Concierge Services

✦✦ Nodrošina individuālu apkalpošanu

S06NR Apps

✦✦ Piekļuve dažādām lietojumprogrammām

S06NS Comfort telephony w/ enhanced Smartphone

✦ Telefonsistēma ar viedtālrunu integrāciju

S0710 M leather steering wheel

✦ M ādas stūres rats

S0775 Headlining anthracite

✦ Galvenais akcents antracīta krāsā

S07S9 Connected Drive Services Paket

✦ „Connected Drive” pakalpojumu pakete

S08A1 Language version, Polish

✦ Versija poļu valodā

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Eļļas maiņas intervāls ir 24 mēneši / 30 000 km

S08V1 Information plate

✦ Informācijas plāksne ar svarīgāko informāciju

S0999 Job control "HEA"

✦ Apkures darba vadība (HEA)

SLEDE Leather equipment

✦ Ādas apdare

S06WB Multifunctional instrument display

✦ Displejs, kas nodrošina dažādas funkcijas un informāciju transportlīdzeklī

S0715 M Aerodynamics package

✦ M aerodinamikas pakete

S07S7 Interior design Pure Excellence

✦ „Pure Excellence” interjera dizains

S0877 Omission of non-combined operation

✦ Neapvienotas darbības izlaišana

S08AT On-board literature, Polish

✦ Literatūra poļu valodā uz kuģa

S08TH Road sign detection

✦ Ceļa zīmju noteikšana

S0925 Dummy-SALAPA

✦ Transportlīdzeklī esošais Dummy-SALAPA komponents

SA105 105 Ah AGM battery

✦ Šim transportlīdzeklī ir 105 Ah AGM akumulators, kas nodrošina uzticamu enerģijas padevi.

SNAEX Leather Nappa extended/elfenbein-weiss

✦ Grezns Nappa ādas apdare krāsā „Extended/Elfenbein-Weiss”

Laikposms

Atradām 28 ierakstus

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

● 08.2013. 🌐 Nezināma valsts

Ražots

Šī transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.

● 01.2014. 🇩🇪 Vācija

Reģistrēts

Šī transportlīdzeklī ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

- 01.2014. Nezināma valsts

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

- 03.2014. Čehija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

- 03.2014. Čehija

Ievests no ārzemēm

Šis transportlīdzeklis ir fiksēts kā ievests no ārzemēm.

- 03.2014. Čehija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

- 03.2014. Nezināma valsts

Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

- 03.2014. Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

- 03.2014. Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

"carVertical" secinājumi: Reģistrēts citā valstī

Šis transportlīdzeklis ir reģistrēts vairāk nekā divās valstīs. Dažādi ceļu apstākļi, kā arī apkopes standarti var būtiski ietekmēt spēkrata tehnisko un vizuālo stāvokli. Pārbaudot apkopes vēsturi, vari pārbaudīt, vai spēkrats ir uzturēts labā stāvoklī.

- 08.2016. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

- 02.2017. Latvija

Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

02.2017.  Latvija

Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

10.2017.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīngā izmaksāšanas.

10.2017.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

09.2018.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīngā izmaksāšanas.

10.2018.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

10.2019.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

10.2020.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

12.2021.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

12.2022.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

01.2024.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

● 08.2024. 🇱🇻 Latvija

Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: 04.08.2024

līdz: 03.09.2024

● 08.2024. 🇩🇪 Vācija

Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

● 02.2025. 🇱🇻 Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

● 07.2025. 🇱🇻 Latvija

Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: 04.07.2025

līdz: 03.10.2025

● 02.2026. 🇱🇻 Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

● 04.2026. 🇱🇻 Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīngā izmaksāšanas.

● 04.2026. 🇱🇻 Latvija

Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: 20.04.2026

līdz: 19.05.2026



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atļeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Padomi, balstoties uz šo atskaiti

Uzmanies no importa krāpniecības, norādot zemāku spēkrata vērtību

Daļa auto tiek ievesti no ārzemēm, jo tie ir bojāti vai lēti salaboti, lai citviet varētu pārdot par augstāku cenu. Pārbaudi, vai nav redzamas slēptu remontdarbu pēdas.

- Vienojies par rūpīgu pārbaudi, pievēršot uzmanību remontdarbiem, kas, iespējams, veikti pirms spēkrata pārvešanas uz ārzemēm.
- Pārbaudi, ka VIN atbilst visos importa/muitas dokumentos

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

- Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.
- Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.
- Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

- Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.
- Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.
- Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārlicinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Pēdējais fiksētais nobraukums: **165 029 km**. Lūk, ko iesakām tālāk.

- Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.
- Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)
- Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

- Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.
- Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.
- Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

- Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).
- Salīdzini cenas
- Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.
- Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.