CARVERTICAL

BMW X6 xDrive30d

WBAKV210000R24634

2015 | Dīzelis | Automātiskā ātrumkārba | Apvidus auto | Melns

Ģenerēšanas datums: 19.11.2026

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti

Bojājumi

Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 2

Komerciālās izmantošanas pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 220 875 km.

Juridiskā statusa pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Zādzība

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.

Emisijas

Nav fiksētu problēmu

Zems CO_2 emisiju reitings: 159 g/km.

+44

Datu avoti
Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**

CSDD

Partneri
Šīs atskaites pamatā ir

Komerciālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.

Nav konstatētas problēmas
Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:

Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs

Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai

Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis

Policija

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 33bc7d66-cb22-4fd7-a794-46b98645dbe1

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija

Demontrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai

Autoskolas transportlīdzeklis

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.

Nav konstatētas problēmas
Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:

Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.

Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām


Policijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **8 valstīs**:

Čehija Slovēnija Rumānija Slovākija Itālija Ungārija Kanāda Zviedrija

Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 33bc7d66-cb22-4fd7-a794-46b98645dbe1



Odometra rādījumu ieraksti	
08.2015.	**12 km**
02.2016.	**11 574 km**
04.2016.	**14 089 km**
01.2017.	**30 138 km**
05.2017.	**54 198 km**
02.2018.	**73 936 km**
08.2018.	**96 653 km**
10.2019.	**111 243 km**
06.2020.	**114 099 km**
10.2021.	**137 656 km**
04.2022.	**147 353 km**

Odometra rādījumu ieraksti	
06.2022.	**152 873 km**
09.2022.	**159 896 km**
03.2023.	**171 672 km**
09.2023.	**184 726 km**
11.2023.	**191 928 km**
04.2024.	**206 129 km**
05.2024.	**209 730 km**
06.2025.	**211 854 km**
07.2025.	**212 981 km**
06.2026.	**220 875 km**

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 33bc7d66-cb22-4fd7-a794-46b98645dbe1

Braukšanas paradumi		
08.2015. - 01.2017.	Braukts normas robežās	1741 km mēnesī
01.2017. - 05.2017.	Intensīvi braukts	6015 km mēnesī
05.2017. - 02.2018.	Braukts normas robežās	2145 km mēnesī
02.2018. - 08.2018.	Intensīvi braukts	3767 km mēnesī
08.2018. - 10.2019.	Braukts normas robežās	1027 km mēnesī
10.2019. - 06.2020.	Maz braukts	351 km mēnesī
06.2020. - 09.2023.	Braukts normas robežās	1785 km mēnesī
09.2023. - 04.2024.	Intensīvi braukts	3015 km mēnesī
04.2024. - 06.2025.	Maz braukts	403 km mēnesī
06.2025. - 06.2026.	Braukts normas robežās	741 km mēnesī

Braukšanas paradumi

Uzzini, cik lielā mērā auto ir vadīts tā kalpošanas laikā. Jo mazāk ar to ir braukts, jo mazāks var būt nolietojums. Savukārt, intensīvi izmantojot spēkratu, var ātrāk nolietoties būtiskas daļas un detaļas.

Maz braukts **< 600 km mēnesī** 17% no izpētītā laikposma

Braukts mazāk nekā vidēji novērots. Mazāk izmantojot spēkratu, tam nereti var straujāk novecot neizmantotās daļas un detaļas.

Braukts normas robežās **600 - 2800 km mēnesī** 70% no izpētītā laikposma

Normālas izmantošanas tendence. Bieži vien tas apzīmē to, ka spēkrats ir izmantots vienmērīgi, tādēļ arī nolietojums varētu būt normas robežās.

Intensīvi braukts **> 2800 km mēnesī** 13% no izpētītā laikposma

Ar spēkratu ir braukts vairāk, nekā tas parasti novērojams. Tas var nozīmēt to, ka transportlīdzekļa detaļas tiek pakļautas lielākai slodzei. Iespējams, tās būtu jāmaina.

Nav braukts 0% no izpētītā laikposma

Fiksēts, ka spēkrats ilgstoši nav izmantots. Automašīnām, kas ilgu laiku nav kustinātas, būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība (akumulators, bremzes, riepas).

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.

Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija

Apdrošināts? ✓ Apdrošināts 11.2026. Latvija

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 33bc7d66-cb22-4fd7-a794-46b98645dbe1

Apdrošināšana ir spēkā no 09.2026. līdz 12.2026.

Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

Nokārtots 06.2026. Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate

Vai tas ir norakstīts?

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?

Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 2 ierakstus

09.2022. Francija



Fiksētie bojājumi

Šis ieraksts norāda uz bojājumiem, ko ir guvis transportlīdzeklis – parasti avārijā vai citā līdzīgā negadījumā.

Bojātās detaļas

Labā priekšējā daļa / Buferis

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Nezināms

Iespējamais iemesls

Ceļu satiksmes negadījums

Apraksts

Bojājums vai negadījums, kas radies ceļu satiksmē.

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 33bc7d66-cb22-4fd7-a794-46b98645dbe1



Fiksētie bojājumi

Šis ieraksts norāda uz bojājumiem, ko ir guvis transportlīdzeklis – parasti avārijā vai citā līdzīgā negadījumā.

Bojātās detaļas

Kreisā aizmugurējā daļa / Buferis

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Nezināms

Iespējamais iemesls

Ceļu satiksmes negadījums

Apraksts

Bojājums vai negadījums, kas radies ceļu satiksmē.

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība
Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad novērtējums balstās uz remonta izmaksām valstī, kur tas tika veikts, summu izsakot Tavas valsts valūtā.
Lūk, iemesli, kāpēc summa var atšķirties no remonta cenām Tavā valstī.
Stundas likme un detaļu cenas atšķiras starp valstīm.
Tāme balstās uz dīlera autoservisa izcenojumu. Tas parasti ir augstāks nekā citos autoservisos.

Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.

Augstākā cena **33 000 €**


Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 33bc7d66-cb22-4fd7-a794-46b98645dbe1

Vidējā cena **23 424 €**

Zemākā cena **11 990 €**

Tirgus vērtības novērtēšanas kritēriji:

Marka: **BMW** | Modelis: **X6** | Degvielas tips: **Dīzelis** | Transmisijas tips: **Automātiskā ātrumkārba** | Gads: **2015** | Tirgus: **Eiropas Savienības austrumvalstis**



Gads	Tirgus vērtība	↘ Zemākā tirgus vērtība	↗ Augstākā tirgus vērtība
2018	**44 065 €**	36 050 €	58 034 €
2019	**42 000 €**	33 950 €	54 990 €
2020	**36 481 €**	28 900 €	45 995 €
2021	**34 999 €**	28 688 €	43 000 €
2022	**34 990 €**	28 049 €	44 129 €
2023	**34 515 €**	27 500 €	42 500 €
2024	**29 500 €**	21 664 €	38 263 €
2025	**26 311 €**	19 900 €	33 800 €

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 33bc7d66-cb22-4fd7-a794-46b98645dbe1

Gads	Tirgus vērtība	↘ Zemākā tirgus vērtība	↗ Augstākā tirgus vērtība
2026	**23 424 €**	11 990 €	33 000 €
2027	**18 872 €**	9660 €	26 587 €
2028	**14 999 €**	7678 €	21 131 €
2029	**13 800 €**	7064 €	19 442 €
2030	**13 000 €**	6654 €	18 315 €
2031	**11 607 €**	5941 €	16 352 €
2032	**10 990 €**	5625 €	15 483 €
2033	**10 309 €**	5277 €	14 523 €

Tirgus vērtības papildinformācija

Cenas tendenču prognoze
Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -56 % no tā tirgus vērtības.

Cenas kritums un laiks, kad pirkt
The largest drop in market price is expected around 2028, when the vehicle reaches 13 years of age. Buying around this time may offer better value.

Optimālais pārdošanas laiks
Selling before the largest price drop – expected around 2027 or 12 years of age – may help retain more value.

Pārdošanas laiks
Līdzīgi transportlīdzekļi parasti tiek pārdoti 31 dienas laikā, pamatojoties uz nesenajiem tirgus datiem

Ņem vērā – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Emisijas

Mēs izpētījām, cik daudz CO2 izmešu parasti rada šis auto modelis. Tāpat ieskatījāmies, kādi nodokļi vai samaksa var tā dēļ tikt piemērota.

CO_2 emisijas

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 33bc7d66-cb22-4fd7-a794-46b98645dbe1



Emisiju ieskats

Šim transportlīdzeklim ir vidējas emisijas. Tam noteikti būs standarta transportlīdzekļa emisiju un ekspluatācijas nodokļi.

Specifikācija

Pieejamie dati par transportlīdzekļa tehnisko specifikāciju un versiju.

Kopsavilkums
Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija atbilst pārdevēja teiktajam.

Transportlīdzekļa specifikācija

Pārskats

Marka **BMW**	Modelis **X6**	Degvielas tips **Dīzelis**
Modeļa paaudze **F16**	Variants **xDrive30d**	Ražošanas gads **2015**
Kategorija **M1**	Modeļa variants **Europe**	Ražotāja apraksts **X6**
Tipa apstiprinājums **e1*2007/46*0412*11**		

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 33bc7d66-cb22-4fd7-a794-46b98645dbe1

Veiktspēja un efektivitāte

Transmisijas tips
Automātiskā ātrumkārba

Piedziņas tips
Pilnpiedziņa

Dzinēja tilpums
2993

Jauda
190 kW (255 ZS / 258 PS)

Cilindru skaits
6

Ātrumu skaits
8

Griezes moments
560 Nm

CO2 emisijas
159 g/km

Emisiju standarts
Euro 6

Dzinēja kods
N57D30A

Dzinēja apraksts
30d

Transmisijas nosaukums
Steptronic

Piedziņas veids
Iekšdedze

Virsbūve un izmēri

Virsbūves tips
Apvidus auto

Stūres rata novietojums
LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)

Krāsa
Melns

Sēdekļu skaits
5

Durvju skaits
5

Garums
4909 mm

Platums
1989 mm

Augstums
1702 mm

Garenbāze
2933 mm

Pašmasa
2140 kg

Pilna masa
2780 kg

Aprīkojums

Funkcijas un iespējas, kas šim transportlīdzeklim bija, izbraucot no rūpnīcas.
Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.

Kopsavilkums
Pārliecinies, ka transportlīdzekļa aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Funkciju saraksts

Informācija saņemta no ražotāja

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 33bc7d66-cb22-4fd7-a794-46b98645dbe1

S01CB CO2 content

Informācija par oglekļa dioksīda emisijām

S0217 Active Steering

Modernas tehnoloģijas, kas pielāgo stūres vadību, lai uzlabotu manevrējamību

S0230 EU-specific additional contents

Lai nodrošinātu atbilstību reģionālajām prasībām un standartiem, ir iekļauts papildu saturs, kas attiecas konkrēti uz ES.

S0255 Sport leather steering wheel

Sportisks ādas stūres dizains labākai saķerei un vadāmībai

S02LS 20"It/aly Wheels Y-spoke 451/mb

20 collu vieglmetāla riteņi ar Y-veida spieķu dizainu, modelis 451, matēti melnā krāsā

S02PA Locking wheel bolts

Speciāli fiksējošie skrūves riteņu nostiprināšanai

S02VB Tyre pressure indicator

Uzrauga riepu spiedienu, lai nodrošinātu optimālu darbību un drošību

S0328 Aluminium Running Board Sill

Alumīnija kāpšļu apdare

S03AG Rear view camera

Ērta aizmugures kamera labākai redzamībai un drošībai

S0403 Glass roof, electrical

Aprīkots ar elektriski atveramu stikla jumtu, kas nodrošina dabisko apgaismojumu un sajūtu, it kā atrastos brīvā dabā

S0423 Floor mats in velour

Komplektā ietilpst velūra grīdas paklāji salona aizsardzībai

S0428 Warning triangle

Transportlīdzeklī glabāta trīsstūrveida brīdinājuma zīme

S0430 Interior and exterior mirror package

Iekšējo un ārējo spoguļu komplektā ietilpst dažādas ar spoguļiem saistītas funkcijas

S0441 Smoker´s package

Komplektā ir iekļauts smēķētāja piederumu komplekts

S0456 Comfort Seats, Electric. Adjustable

Elektriski regulējami komforta sēdekļi

S0488 Lumbar Support Driver/front Passenger

Autovadītājam un priekšējā pasažierim ir jostasvietas atbalsts

S04B9 Int.trim Finishers Alum.high Finish

Aprīkots ar augstas kvalitātes alumīnija salona apdares elementiem, kas nodrošina elegantu un ekskluzīvu izskatu

S0502 Headlight washer system

Integrēta lukturu mazgāšanas sistēma labākai redzamībai

S0508 Park Distance Control (PDC)

Stāvvietas attāluma kontroles sistēma (PDC) palīdz veikt manevrus stāvvietā.

S0534 Automatic air conditioning

Automātiski pielāgo gaisa kondicionēšanas iestatījumus

S0548 Speedometer with kilometer reading

Spidometrs rāda rādījumus kilometros

S0563 Lights package

Apgaismojuma pakete

S0575 Additional 12V power socket

Papildu 12V strāvas kontaktligzda

S05A1 LED fog lights

LED miglas lukturi nodrošina labāku redzamību miglas apstākļos.

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 33bc7d66-cb22-4fd7-a794-46b98645dbe1

S05AS Driving Assistant

Braukšanas palīgsistēma papildu drošībai uz ceļa

S05DA Front passenger airbag deactivation

Priekšējā pasažiera drošības spilvena deaktivizēšana

S05DL Surround View

Panorāmas skats

S0609 Navigation system Professional

Aprīkots ar navigācijas sistēmu „Professional", kas nodrošina precīzu un detalizētu navigācijas palīdzību

S0610 Head Up Display

Aprīkots ar Head-Up displeju

S0676 HiFi loudspeaker system

Augstas precizitātes skaļruņu sistēma, kas nodrošina izcilu skaņas kvalitāti

S0698 Area Code 2 for DVD

DVD reģiona kods 2

S06AC Intelligent Emergency Call

Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar viedo avārijas izsaukuma sistēmu, kas nodrošina papildu drošību ārkārtas situācijās.

S06AE Teleservices

Pakalpojumu cenā ir iekļauti teleservisi, kas nodrošina attālinātus pakalpojumus un palīdzību.

S06AK ConnectedDrive Services

Ietver ConnectedDrive pakalpojumus savienojamības funkcijām

S06AM Real Time Traffic Information

Nodrošina satiksmes informāciju reālajā laikā navigācijai

S06AN Concierge Service

Sniedz konsjerža pakalpojumus, lai palīdzētu autovadītājam risināt dažādas vajadzības un apmierināt lūgumus

S06AP Remote Services

Ļauj piekļūt pakalpojumiem attālināti

S06UH Traffic Information

Sniedz satiksmes informāciju autovadītājam, lai tas varētu efektīvi orientēties ceļā

S07S9 ConnectedDrive services package

Komplektā ietilpst ConnectedDrive pakalpojumu pakete

S0854 Language version French

Franču valodas versija

S0881 French / on-board documentation

Franču valodā sastādītā dokumentācija

S08KA Oil service interval - 24 months/30,000 km

Eļļas maiņas intervāls ir noteikts 24 mēneši/30 000 km

S08S3 Automatic lock when driving away

Braucot prom, automašīna tiek automātiski aizslēgta

S08TF Active pedestrians safety

Ir iekļauta aktīvā gājēju drošības funkcija

S08TH Speed Limit Info

Reāllaika informācija par ātruma ierobežojumiem, kas tiek parādīta, lai palīdzētu autovadītājam

S08V1 NCAP label

Drošības marķējums, kas apliecina atbilstību NCAP drošības standartiem

S0925 Shipping protection package

Piegādes aizsardzības pakete

S09AA Outer skin protection

Lai aizsargātu transportlīdzekļa virsbūvi, ir iekļauta virsbūves aizsardzība.

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Tačū ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 33bc7d66-cb22-4fd7-a794-46b98645dbe1

Laikposms

Atradām 16 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

08.2015. Nezināma valsts

Ražots

Šī transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.

10.2015. Francija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

10.2019. Francija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

06.2020. Francija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

11.2021. Francija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

11.2021. Francija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

04.2022. Francija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

09.2022. Francija

Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

03.2023. Francija

Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 33bc7d66-cb22-4fd7-a794-46b98645dbe1

05.2024. Francija

Nenokārtoja tehnisko apskati

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta nenokārtota apskate. Tas var būt noticis neizietu drošības pārbaužu vai emisiju kontroles rezultātā.

05.2025. Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.

05.2025. Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

"carVertical" secinājumi: Reģistrēts citā valstī

Šis transportlīdzeklis ir reģistrēts vairāk nekā divās valstīs. Dažādi ceļu apstākļi, kā arī apkopes standarti var būtiski ietekmēt spēkrata tehnisko un vizuālo stāvokli. Pārbaudot apkopes vēsturi, vari pārbaudīt, vai spēkrats ir uzturēts labā stāvoklī.

06.2025. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

06.2025. Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.

06.2026. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

09.2026. Latvija

Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: **14.09.2026** līdz: **13.12.2026**

+44

Datu avoti
Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**

Partneri
Šīs atskaites pamatā ir

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 33bc7d66-cb22-4fd7-a794-46b98645dbe1

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atķeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

- [ ] **Veic profesionālu apskati autoservisā**

  Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.
  - [ ] Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.
  - [ ] Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

- [ ] **Pavaicā apkopes vēsturi**

  Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.
  - [ ] Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.
  - [ ] Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

- [ ] **Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs**

  Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Pēdējais fiksētais nobraukums: **220 875 km**. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.
  - [ ] Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)
  - [ ] Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

- [ ] **Dodies izmēģinājuma braucienā**

  Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.
  - [ ] Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.
  - [ ] Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

- [ ] **Salīdzini ar citiem auto**

  Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).
  - [ ] Salīdzini cenas
  - [ ] Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.
  - [ ] Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 33bc7d66-cb22-4fd7-a794-46b98645dbe1