



BMW X6 X6 F16

Ģenerēšanas datums: 25.03.2026

VIN numurs: WBAKV2103H0V38396

Degviela: Dizelis

Gads: 2016

Pārnesumkārbas veids: Automātiskā ātrumkārbā

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Nobraukums

⚠ Uzmanību

Konstatēts, ka kādu laiku nav mainījies nobraukums.

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Juridiskā statusa pārbaude

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Bojājumi

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti bojājumu vai novērtējumu ieraksti.

Zādzība

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.

Dabas stihiju pakļautība

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav fiksēti ieraksti par pakļautību dabas stihijām.



+44 Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus 48 valstīs



Partneri

Šis atskaites pamatā ir


Fotogrāfijas

Mēs šim transportlīdzeklim atradām 33 fotogrāfijas. Noskenē atskaites kvadrāt kodu (QR), lai tās apskatītu.

08.2022.



09.2022.



Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.

✔ Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:

- Taksometrs Ieraksti nav atrasti
- Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis Ieraksti nav atrasti
- Noma Ieraksti nav atrasti
- Policija Ieraksti nav atrasti
- Demonstrācijas Ieraksti nav atrasti
- Autoskolas transportlīdzeklis Ieraksti nav atrasti

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.








- Nav konstatētas problēmas
Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

- Kopsavilkums
Policijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:  +1

Lūk, ko mēs pārbaudījām:

- Vai tas šobrīd tiek meklēts? Ieraksti nav atrasti
- Vai tas iepriekš ir zagts? Ieraksti nav atrasti Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Zagtu transportlīdzekļu datubāzes pārbaudītas šajās valstīs:


-  Čehija  Slovēnija  Itālija  Rumānija  Ungārija  Slovākija  (+) Kanāda

Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.

- Kopsavilkums
 - Pēdējais zināmais nobraukums: 133 886 km
 - Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 167 180 km
 - Atrasti 23 nobraukuma datu ieraksti

- "carVertical" secinājumi
Šķiet, ka transportlīdzeklis kādu laiku nav izmantots. Tam varētu būt pamatots iemesls, taču tāpat ir noderīgi uzzināt konkrētus faktus. Vai auto ir bijis bojāts? Vai ir bijusi dārga problēma (saplīsis dzinējs / transmisija, utt.)? Vai ir mainīts nobraukuma rādījums?



Odometra rādījumu ieraksti

11.2016.	7 km
04.2017.	6481 km
05.2017.	8572 km
03.2018.	19 010 km
07.2018.	23 934 km
11.2018.	29 161 km
07.2019.	41 090 km
10.2019.	46 425 km
12.2019.	48 639 km
10.2020.	62 769 km
12.2020.	63 990 km
03.2021.	66 495 km

Odometra rādījumu ieraksti

07.2021.	70 986 km
12.2021.	77 582 km
02.2022.	78 894 km
08.2022.	78 923 km
02.2023.	84 405 km
10.2023.	96 273 km
11.2023.	98 615 km
02.2024.	101 772 km
11.2024.	115 650 km
02.2025.	118 903 km
01.2026.	133 886 km

Braukšanas paradumi

11.2016. - 02.2022.	<input checked="" type="checkbox"/> Braukts normas robežās	1234 km mēnesī
02.2022. - 08.2022.	<input type="checkbox"/> Nav braukts	mēnesī
08.2022. - 01.2026.	<input checked="" type="checkbox"/> Braukts normas robežās	1320 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.

Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija

Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)? **Nokārtots** Ieraksts atrasts 01.2026. **Latvija** Ir nokārtota tehniskā apskate

Vai tas ir norakstīts? Ieraksti nav atrasti

Apdrošināts? **Apdrošināts** Ieraksts atrasts 03.2026. **Latvija** Apdrošināšana ir spēkā no 03.2026. līdz 04.2026.

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?

Nav konstatētas problēmas

Nav atrasti bojājumu vai novērtējumu ieraksti



Var rasties zināmas datu nesakrītības, it īpaši pārbaudot vecākus transportlīdzekļus. Pagrīdes autoservisi var nelegāli nomaskēt transportlīdzekļu defektus vai bojājumus, neatklājot, ka tādi ir radušies. Dažreiz tiek mainīti pat VIN jeb šasijas numuri. Mums ir dažādas metodes, kā piekert šādus noziegumus, bet nav iespējams garantēt 100 % precizitāti.

Dabas stihiju pakļautība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir izmantots zonā, kur tobrīd notika dabas stihija.



Nav konstatētas problēmas

Šī transportlīdzekļa atrašanās vieta nav fiksēta dabas stihiju zonā.

Tirgus vērtība


Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.



Kopsavilkums


- Pēdējā zināmā pārdošanas cena: 43 900 €
- Transportlīdzekļa vidējā tirgus vērtība: 29 802 €
- Uzmanies no slēptām problēmām, ja transportlīdzeklis ir pārdots par krietni zemāku cenu nekā pašreizējo vērtību!



Year	Tirgus vērtība	↘ Zemākā tirgus vērtība	↗ Augstākā tirgus vērtība
2022	37 990 €	29 900 €	49 000 €
08.2022. Cena 36 800 €			
09.2022. Cena 43 900 €			
2023	37 999 €	29 000 €	47 700 €
2024	33 000 €	24 990 €	43 205 €
2025	29 990 €	21 900 €	39 000 €
2026	29 802 €	21 490 €	38 800 €
2027	27 990 €	20 183 €	36 441 €
2028	22 497 €	16 222 €	29 289 €
2029	19 440 €	14 018 €	25 309 €
2030	17 900 €	12 908 €	23 304 €
2031	15 500 €	11 177 €	20 180 €
2032	14 857 €	10 713 €	19 343 €
2033	13 900 €	10 023 €	18 097 €

Tirgus vērtības papildinformācija

 **Cenas tendenču prognoze**
Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -53 % no tā tirgus vērtības.

 **Cenas kritums un laiks, kad pirkt**
The largest drop in market price is expected around 2028, when the vehicle reaches 12 years of age. Buying around this time may offer better value.


 **Optimālais pārdošanas laiks**
Selling before the largest price drop – expected around 2027 or 11 years of age – may help retain more value.

Nem vērā – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.
















Specifikācija un aprīkojums

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums.

Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, maksīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.

 **Kopsavilkums**
Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Identifikācija un tehniskās specifikācijas

 Marka BMW	 Modelis X6	 Apraksts X6 xDrive30d
 Variants X6 F16	 Virsbūves tips Apvidus auto	 Ražošanas gads 2016
 Modeļa gads 2017	 Dzinēja tilpums 3 l	 Dzinēja jauda 190 kW (255 ZS / 258 PS)
 Griezes moments 560 Nm	 Degvielas tips Dīzelis	 Transmisijas tips Automātiskā ātrumkārbā
 Piedziņas tips Pilnpiedziņa	 Durvju skaits 5	 Stūres rata novietojums LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)

Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

S01CA Selection of COP-relevant vehicles

✦ Veikta ar COP saistīta transportlīdzekļu atlase

S0230 Extra package, EU-speciifc

✦ Iekļauts papildu pakalpojumu pakete atbilstoši ES specifikācijām

S0255 Sports leather steering wheel

✦ Komplektā iekļauts sportiskais ādas stūres rats

S02PA Locking wheel bolt

✦ Riteņu skrūvju fiksēšana

S0300 alpinweiss 3

✦ Transportlīdzekļa krāsa ir „Alpinweiss 3”

S0320 Deleted, model lettering

✦ Parauga teksts izdzēsts

S03AG Reversing camera

✦ Reversa kamera

S0423 Floor mats velours

✦ Velūra grīdas paklājiņi

S01CB CO2 equipment

✦ Lai nodrošinātu vides ilgtspēju, ir uzstādītas CO2 mērīšanas iekārtas emisiju uzraudzībai un kontrolei.

S0248 Steering wheel heater

✦ Silda stūres ratu, nodrošinot komfortu

S02LW BMW LA wheel, Y-spoke 594

✦ Automašīna ir aprīkota ar BMW riteniem ar Y-veida spieķiem, modeļa numurs 594.

S02VB Tyre pressure display

✦ Riepu spiediena indikācijas sistēma palīdz kontrolēt riepu spiedienu, lai nodrošinātu optimālu darbību.

S0302 Alarm system

✦ Signalizācijas sistēma papildu drošībai

S0322 Comfort access system

✦ Nodrošina ērtu piekļuvi transportlīdzeklim

S03MB Individ. Ext. Line, burnished aluminium

✦ Ārējā apdare no pulēta alumīnija, kas nodrošina elegantu un modernu izskatu

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦ Komplektā ietilpst avārijas trīsstūris un pirmās palīdzības aptieciņa ārkārtas gadījumiem

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

- Elektriska sēdekļu regulēšana ar atmiņas funkciju, lai nodrošinātu individuāli pielāgotas sēdekļu pozīcijas

S0488 Lumbar support, driver and passenger

- Jostasvietas atbalsts autovadītājam un pasažierim

S0494 Seat heating driver/passenger

- Nodrošina sēdekļu apsildīšanu, lai nodrošinātu komfortu gan vadītājam, gan pasažierim

S0502 Headlight cleaning system

- Aprīkots ar lukturu tīrīšanas sistēmu, lai nodrošinātu redzamību netīros apstākļos

S0534 Automatic air conditioning

- Automātiski pielāgo gaisa kondicionēšanas iestatījumus

S0563 Light package

- Gaismas pakete

S05AS Driving Assistant

- Braukšanas palīgsistēma papildu drošībai uz ceļa

S0609 Navigation system Professional

- Aprīkots ar navigācijas sistēmu „Professional”, kas nodrošina precīzu un detalizētu navigācijas palīdzību

S06UD Language version, Russian

- Valodas versija ir iestatīta uz krievu valodu

S0877 Omission of non-combined operation

- Neapvienotas darbības izlaišana

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

- Eļļas maiņas intervāls ir 24 mēneši / 30 000 km

S08SM Car ident. number visible from outside

- Automašīnas identifikācijas numurs, kas redzams no ārpusē

S08TG Thiefproofing device

- Ierīce pret zādzībām

S0925 Dummy-SALAPA

- Transportlīdzeklī esošais Dummy-SALAPA komponents

S09AA Outer skin protection

- Lai aizsargātu transportlīdzekļa virsbūvi, ir iekļauta virsbūves aizsardzība.

SA105 105 Ah AGM battery

- Šim transportlīdzeklī ir 105 Ah AGM akumulators, kas nodrošina uzticamu enerģijas padevi.

SLEDE Leather equipment

- Ādas apdare

S0481 Sports seat

- Uzstādīti sporta sēdekļi

S0493 Storage compartment package

- Komplektā ir iekļauts uzglabāšanas nodalījumu komplekts, kas nodrošina ērtus uzglabāšanas risinājumus.

S04DY Int.trim finishers oxid-silber dark matt

- Salona apdares elementi tumši matētā oksidētā sudraba krāsā piešķir salonam eleganci.

S0508 Park Distance Control (PDC)

- Stāvvietas attāluma kontroles sistēma (PDC) palīdz veikt manevrus stāvvietā.

S0548 Kilometre speedo

- Uzstādīts kilometru skaitītājs

S0575 Additional 12V sockets

- Papildu 12 V rozetes

S05DA Passenger airbag deactivation

- Iebūvēta pasažiera gaisa spilvena atslēgšanas funkcija

S0676 HiFi speaker system

- Izbaudiet augstas kvalitātes skaņu ar automašīnā uzstādīto HiFi skaļruņu sistēmu.

S0842 Cold-climate version

- Aukstā klimata versija

S0880 On-board literature, English

- Angļu valodas informācijas materiāli lidmašīnā

S08R9 Refrigerant R1234yf

- Transportlīdzekļa dzesēšanas sistēmā tiek izmantots aukstuma aģents R1234yf.

S08TF Active pedestrian protection

- Lai uzlabotu gājēju drošību, ir integrēta aktīvā gājēju aizsardzības sistēma.

S08V1 Information plate

- Informācijas plāksne ar svarīgāko informāciju

S0993 model year code in VIN

- Modeļa gada kods, kas iekodēts transportlīdzekļa identifikācijas numurā (VIN)

S09CG Baltics Package 1

SLCD1 Leather "Dakota"/korall-red

- Šī automobija salonā izmantota „Dakota” āda korallu sarkanā krāsā gamā.

Laikposms


Atradām 16 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

- 10.2016.  Nezināma valsts

Ražots

Šis transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.

11.2016.  Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

11.2016.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

11.2016.  Nezināma valsts

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

11.2016.  Latvija


Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

11.2018.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

12.2020.  Latvija


Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

12.2021.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

08.2022.  Latvija


Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

09.2022.  Latvija

Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

11.2022.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

02.2023.  Latvija


Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2024.  Latvija


Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2025.  Latvija


Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

01.2026.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

03.2026.  Latvija

Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: 03.03.2026

līdz: 02.04.2026



+44 **Datu avoti**
Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**



Partneri
Šis atskaite pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atņeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Padomi, balstoties uz šo atskaiti

Pārbaudi problēmas, kas saistītas ar ilgtermiņa neizmantošanu

Auto, kas ilgstoši netiek izmantoti, piezogas slēptas problēmas ar akumulatoru, bremzēm, blīvēm, elektroniku un gumijas detaļām. Šāda veida bojājumi neuzrādīsies oficiālajās atskaitēs.

- Pārbaudi akumulatoru. Ilgi neizmantotam spēkratam tas var būt "nosēdies" vai pat bojāts.
- Pārbaudi, vai ilgstoši nekustinātam spēkratam nav "saķīlējušās" bremzes, kā arī vai nav deformējušās riepas.
- Pārbaudi, vai motortelpā nav grauzēju nodarīti bojājumi. Bieži ilgi nekustinātiem spēkratiem tiek sagrauzti vadi.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmozonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

- Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.
- Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.
- Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

- Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.
- Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.
- Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārlecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Pēdējais fiksētais nobraukums: **133 886 km**. Lūk, ko iesakām tālāk.

- Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.
- Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)
- Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

- Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.
- Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.
- Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

- Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).
- Salīdzini cenas
- Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.
- Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.