



## BMW X6 M50 X6 F16

LB357

2015

Dīzelis

Automātiskā ātrumkārbā

Apvidus auto

Meln

Ģenerēšanas datums: 18.10.2026

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



## Bojājumi

Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 4

## Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

## Nobraukums

Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 250 584 km.

## Juridiskā statusa pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.



+44

## Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**

## Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

## Fotogrāfijas

Mēs šim transportlīdzeklim atradām **4 fotogrāfijas**. Noskenē atskaites kvadrātkodu (QR), lai tās apskatītu.

04.2025.



## Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



## Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



## Taksometrs



Nav datu, ka izmantots kā taksometrs

### Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



### Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



### Policija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



### Demonstrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



### Autoskolas transportlīdzeklis

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

## Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



#### Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



#### Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.



#### Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Polijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:

Rumānija Čehija Itālija Slovēnija Slovākija Ungārija Kanāda


## Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.



#### Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 250 584 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 177 429 km
- Atrasti 24 nobraukuma datu ieraksti



## Braukšanas paradumi

Uzzini, cik lielā mērā auto ir vadīts tā kalpošanas laikā. Jo mazāk ar to ir braukts, jo mazāks var būt nolietojums. Savukārt, intensīvi izmantojot spēkratu, var ātrāk nolietoties būtiskas daļas un detaļas.

**Maz braukts** < 600 km mēnesī 8% no izpētītā laikposma

Braukts mazāk nekā vidēji novērots. Mazāk izmantojot spēkratu, tam nereti var straujāk novecot neizmantotās daļas un detaļas.

**Braukts normas robežās** 600 - 2500 km mēnesī 67% no izpētītā laikposma

Normālas izmantošanas tendence. Bieži vien tas apzīmē to, ka spēkrats ir izmantots vienmērīgi, tādēļ arī nolietojums varētu būt normas robežās.

**Intensīvi braukts** > 2500 km mēnesī 26% no izpētītā laikposma

Ar spēkratu ir braukts vairāk, nekā tas parasti novērojams. Tas var nozīmēt to, ka transportlīdzekļa detaļas tiek pakļautas lielākai slodzei. Iespējams, tās būtu jāmaina.

**Nav braukts** 0% no izpētītā laikposma

Fiksēts, ka spēkrats ilgstoši nav izmantots. Automašīnām, kas ilgu laiku nav kustinātas, būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība (akumulators, bremzes, riepas).

| Odometra rādījumu ieraksti |           |
|----------------------------|-----------|
| 12.2015.                   | 16 km     |
| 02.2016.                   | 1060 km   |
| 11.2016.                   | 27 452 km |
| 06.2017.                   | 34 377 km |
| 09.2017.                   | 34 422 km |
| 10.2017.                   | 39 147 km |
| 03.2018.                   | 52 767 km |
| 07.2018.                   | 58 971 km |
| 12.2018.                   | 67 343 km |
| 01.2019.                   | 71 409 km |
| 04.2019.                   | 83 104 km |
| 09.2019.                   | 95 227 km |

| Odometra rādījumu ieraksti |            |
|----------------------------|------------|
| 02.2020.                   | 108 778 km |
| 11.2020.                   | 123 467 km |
| 12.2020.                   | 125 773 km |
| 02.2021.                   | 128 709 km |
| 03.2021.                   | 129 675 km |
| 10.2021.                   | 141 334 km |
| 02.2023.                   | 163 891 km |
| 12.2023.                   | 165 101 km |
| 01.2025.                   | 193 674 km |
| 04.2025.                   | 205 900 km |
| 01.2026.                   | 232 128 km |
| 08.2026.                   | 250 584 km |

| Braukšanas paradumi |                                    |                |
|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 12.2015. - 10.2017. | <div></div> Braukts normas robežās | 1752 km mēnesī |
| 10.2017. - 03.2018. | <div></div> Intensīvi braukts      | 2708 km mēnesī |
| 03.2018. - 12.2018. | <div></div> Braukts normas robežās | 1590 km mēnesī |
| 12.2018. - 04.2019. | <div></div> Intensīvi braukts      | 3911 km mēnesī |
| 04.2019. - 09.2019. | <div></div> Braukts normas robežās | 2377 km mēnesī |
| 09.2019. - 02.2020. | <div></div> Intensīvi braukts      | 2657 km mēnesī |
| 02.2020. - 02.2023. | <div></div> Braukts normas robežās | 1506 km mēnesī |
| 02.2023. - 12.2023. | <div></div> Maz braukts            | 120 km mēnesī  |
| 12.2023. - 01.2025. | <div></div> Braukts normas robežās | 2160 km mēnesī |
| 01.2025. - 08.2026. | <div></div> Intensīvi braukts      | 2958 km mēnesī |

## Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.



### Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

### Juridiskā informācija



**Apdrošināts?** ✓ Apdrošināts 10.2026. 🇱🇻 Latvija

Apdrošināšana ir spēkā no 02.2026. līdz 02.2027.



**Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?** Nokārtots 01.2026. 🇱🇻 Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate



**Vai tas ir norakstīts?**

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.

## Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?



**Uzmanību**

Šim transportlīdzeklim atradām 4 ierakstus

## Bojājumu ieraksti

10.2024.

🇱🇻 Latvija



Ietekmēta virsbūve

### Fiksētie bojājumi


Šis ieraksts norāda uz bojājumiem, ko ir guvis transportlīdzeklis – parasti avārijā vai citā līdzīgā negadījumā.

Bojātās detaļas

Ārpuse / Nav norādīts

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

**251 € – 500 €**



Ietekmēta virsbūve

## Novērtējums

Šis ieraksts norāda uz to, ka transportlīdzekli **pārbaudīja vai apkopa** profesionālis, piemēram, veicot remontu, diagnostiku vai garantijas apkopi. Šis ieraksts automātiski nenožīmē, ka spēkrats būtu bijis iesaistīts negadījumā.


Bojātās detaļas

Aizmugure / Buferis

Ārējās virsbūves detaļas

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

**251 € – 500 €**



Ietekmēta virsbūve

## Fiksētie bojājumi

Šis ieraksts norāda uz bojājumiem, ko ir guvis transportlīdzeklis – parasti avārijā vai citā līdzīgā negadījumā.

Bojātās detaļas

Ārpuse / Nav norādīts

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

**501 € – 750 €**



Ietekmēta virsbūve

## Novērtējums

Šis ieraksts norāda uz to, ka transportlīdzekli **pārbaudīja vai apkopa** profesionālis, piemēram, veicot remontu, diagnostiku vai garantijas apkopi. Šis ieraksts automātiski nenožīmē, ka spēkrats būtu bijis iesaistīts negadījumā.

Bojātās detaļas

Kreisā priekšējā daļa / Buferis

Priekšpuse / Buferis

Labā priekšējā daļa / Buferis

Ārējās virsbūves detaļas

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

**251 € – 500 €**

**Atruna.** Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenožīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

### "Bojājumu" sadaļas skaidrojums

#### Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad novērtējums balstās uz remonta izmaksām valstī, kur tas tika veikts, summu izsakot Tavas valsts valūtā.

Lūk, iemesli, kāpēc summa var atšķirties no remonta cenām Tavā valstī.

Stundas likme un detaļu cenas atšķiras starp valstīm.

Tāme balstās uz dīlera autoservisa izcenojumu. Tas parasti ir augstāks nekā citos autoservisos.

## Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.


Tirgus vērtības novērtēšanas kritēriji:

Marka: **BMW**

Modelis: **X6 M50**

Gads: **2015**

Tirgus: **Eiropas Savienības austrumvalstis**



30 tūkst.  
29 tūkst.  
29 tūkst.  
28 tūkst.  
28 tūkst.  
27 tūkst.  
26 tūkst.  
26 tūkst.  
25 tūkst.  
24 tūkst.

2025

Cenas

04.2025. 27 200 €

Tirgus vērtības papildinformācija



Pārdošanas laiks

Līdzīgi transportlīdzekļi parasti tiek pārdoti 4 dienu laikā, pamatojoties uz neseniajiem tirgus datiem

**Nem vērā** – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

## Specifikācija

Pieejamie dati par transportlīdzekļa tehnisko specifikāciju un versiju.



Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija atbilst pārdevēja teiktajam.

## Transportlīdzekļa specifikācija



## Pārskats

|                 |                   |                |
|-----------------|-------------------|----------------|
| Marka           | Modelis           | Degvielas tips |
| BMW             | X6 M50            | Dīzelis        |
| Modeļa paaudze  | Variants          | Ražošanas gads |
| F16             | X6 F16            | 2015           |
| Modeļa variants | Ražotāja apraksts |                |
| ECE             | X6 M50d           |                |



## Veiktspēja un efektivitāte

|                          |                 |                  |
|--------------------------|-----------------|------------------|
| Transmisijas tips        | Piedziņas tips  | Dzinēja tilpums  |
| Automātiskā ātrumkārbā   | Pilnpiedziņa    | 3 l              |
| Jauda                    | Cilindru skaits | Ātrumu skaits    |
| 280 kW (375 ZS / 381 PS) | 6               | 8                |
| Griezes moments          | Dzinēja kods    | Dzinēja apraksts |
| 740 Nm                   | N57D30S1        | d                |
| Transmisijas nosaukums   | Piedziņas veids |                  |
| Steptronic               | Iekšdedze       |                  |



## Virsbūve un izmēri

|                |                                         |           |
|----------------|-----------------------------------------|-----------|
| Virsbūves tips | Stūres rata novietojums                 | Krāsa     |
| Apvidus auto   | LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē) | Melns     |
| Sēdekļu skaits | Durvju skaits                           | Garums    |
| 5              | 5                                       | 4909 mm   |
| Platums        | Augstums                                | Garenbāze |
| 1989 mm        | 1702 mm                                 | 2933 mm   |
| Pašmasa        | Pilna masa                              |           |
| 2260 kg        | 2900 kg                                 |           |

## Aprīkojums

Uzstādītās funkcijas, iespējas un tehnoloģijas.  
Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.



## Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

# Funkciju saraksts

Informācija saņemta no ražotāja

### S0230 EU-specific additional contents

- ✦ Lai nodrošinātu atbilstību reģionālajām prasībām un standartiem, ir iekļauts papildu saturs, kas attiecas konkrēti uz ES.

### S02V9 BMW LA wheel, M double spoke 468

- ✦ BMW LA riteņa disks, M dubultspieķu 468

### S02VF Adaptive M chassis

- ✦ Adaptīvā M šasija

### S0302 Alarm system

- ✦ Signalizācijas sistēma papildu drošībai

### S0322 Comfort access

- ✦ Ērta piekļuve

### S0358 Climate comfort windscreen

- ✦ Priekšējais stikls, kas paredzēts klimata komfortam

### S03AT Roof rails Aluminium satinated

- ✦ Alumīnija jumta slīdes, kas piešķir elegantu izskatu

### S03MB Indiv. Ext. Line, burnished aluminium

- ✦ Ārējā apdare no pulēta alumīnija, kas nodrošina elegantu un modernu izskatu

### S0423 Floor mats velours

- ✦ Velūra grīdas paklājiņi

### S0430 Interior/outside mirror with auto dip

- ✦ Iekšējie un ārējie spoguļi automātiski noliecas, lai samazinātu atspīdumu un uzlabotu redzamību

### S0456 Comfort seat with memory

- ✦ Komfortabls sēdekļis ar atmiņu

### S02PA Locking wheel bolt

- ✦ Riteņu skrūvju fiksēšana

### S02VB Tyre pressure display

- ✦ Riepu spiediena indikācijas sistēma palīdz kontrolēt riepu spiedienu, lai nodrošinātu optimālu darbību.

### S02VP Adaptive suspension package Dynamic

- ✦ Adaptīvās piekares komplekts „Dynamic”

### S0320 Deleted, model lettering

- ✦ Parauga teksts izdzēsts

### S0337 M Sports package

- ✦ M sporta pakete

### S03AG Reversing camera

- ✦ Reversa kamera

### S03DZ Omission of additional lettering, outer

- ✦ Bez papildu uzrakstiem uz ārējās virsmas, lai izskats būtu vienkāršāks

### S0420 Sun protection glazing

- ✦ Stiklojums aizsardzībai pret saules stariem

### S0428 Warning triangle and first aid kit

- ✦ Komplektā ietilpst avārijas trīsstūris un pirmās palīdzības aptieciņa ārkārtas gadījumiem

### S0441 Smoker package

- ✦ Komplektā iekļauts smēķētāju piederumu komplekts smēķētāju ērtībai

### S0475 black-sapphire metallic

- ✦ Automašīna ir noklāta ar melnā safīra krāsas metāla krāsu

#### S0488 Lumbar support, driver and passenger

✦ Jostasvietas atbalsts autovadītājam un pasažierim

#### S04B9 Interior trim strips,alum.finishgrinding

✦ Alumīnija salona apdares sloksnes ar pulētu virsmu

#### S04U1 Ceramic application, control elements

✦ Keramikas pārklājums vadības elementiem nodrošina izturīgu un augstas kvalitātes apdari.

#### S0508 Park Distance Control (PDC)

✦ Stāvvietas attāluma kontroles sistēma (PDC) palīdz veikt manevrus stāvvietā.

#### S0548 Kilometre speedo

✦ Uzstādīts kilometru skaitītājs

#### S0563 Light package

✦ Gaismas pakete

#### S05A1 LED fog lights

✦ LED miglas lukturi nodrošina labāku redzamību miglas apstākļos.

#### S05AG Lane Change Warning

✦ Sistēma, kas brīdina autovadītāju par joslas maiņu

#### S05AR Traffic jam assistant

✦ Sastrēgumu palīgs

#### S05DA Passenger airbag deactivation

✦ Iebūvēta pasažiera gaisa spilvena atslēgšanas funkcija

#### S0609 Navigation system Professional

✦ Aprīkots ar navigācijas sistēmu „Professional”, kas nodrošina precīzu un detalizētu navigācijas palīdzību

#### S0698 Area-Code 2 for DVD

✦ Pieejama DVD funkcionalitāte ar reģiona kodu 2

#### S06AE Teleservices

✦ Pakalpojumu cenā ir iekļauti teleservisi, kas nodrošina attālinātus pakalpojumus un palīdzību.

#### S0494 Seat heating driver/passenger

✦ Nodrošina sēdekļu apsildīšanu, lai nodrošinātu komfortu gan vadītājam, gan pasažierim

#### S04M5 Individual leather-covered dashboard

✦ Priekšējais panelis, kas apvilts ar augstas kvalitātes ādu

#### S0502 Headlight cleaning system

✦ Aprīkots ar lukturu tīrīšanas sistēmu, lai nodrošinātu redzamību netīros apstākļos

#### S0534 Automatic air conditioning

✦ Automātiski pielāgo gaisa kondicionēšanas iestatījumus

#### S0552 Adaptive LED headlight

✦ Aprīkots ar adaptīviem LED lukturiem labākai redzamībai

#### S0575 Additional 12V sockets

✦ Papildu 12 V rozetes

#### S05AC High-beam assistant

✦ Palīdz ieslēgt un izslēgt tālās gaismas

#### S05AL Active Protection

✦ Aprīkots ar aktīvās drošības sistēmu, kas nodrošina uzlabotu drošību

#### S05AT Driving Assistant Plus

✦ Braukšanas palīgs Plus

#### S05DL Surround View

✦ Panorāmas skats

#### S0610 Head-up display

✦ Head-up displejs svarīgai informācijai vadītāja redzes laukā

#### S06AC Intelligent Emergency Call

✦ Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar viedo avārijas izsaukuma sistēmu, kas nodrošina papildu drošību ārkārtas situācijās.

#### S06AK Connected Drive Services

✦ „Connected Drive” pakalpojumi vienkāršai integrācijai ar digitālajām ierīcēm

#### S06AM Real-Time Traffic Information

✦✦ Sniedz satiksmes informāciju reālajā laikā

#### S06AP Remote Services

✦✦ Ļauj piekļūt pakalpojumiem attālināti

#### S06NS Comfort telephony w/ enhanced Smartphone

✦✦ Telefonsistēma ar viedtālrunu integrāciju

#### S06WB Multifunctional instrument display

✦✦ Displejs, kas nodrošina dažādas funkcijas un informāciju transportlīdzeklī

#### S0715 M Aerodynamics package

✦✦ M aerodinamikas pakete

#### S07S9 Connected Drive Services Paket

✦✦ „Connected Drive” pakalpojumu pakete

#### S0877 Omission of non-combined operation

✦✦ Neapvienotas darbības izlaišana

#### S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦✦ Eļļas maiņas intervāls ir 24 mēneši / 30 000 km

#### S08TF Active pedestrian protection

✦✦ Lai uzlabotu gājēju drošību, ir integrēta aktīvā gājēju aizsardzības sistēma.

#### S08V1 Information plate

✦✦ Informācijas plāksne ar svarīgāko informāciju

#### SA105 105 Ah AGM battery

✦✦ Šim transportlīdzeklim ir 105 Ah AGM akumulators, kas nodrošina uzticamu enerģijas padevi.

#### SLEDE Leather equipment

✦✦ Ādas apdare

#### 2PA LOCKING WHEEL BOLTS

✦✦ Riteņu bloķēšanas skrūves drošībai

#### S06AN Concierge Services

✦✦ Nodrošina individuālu apkalpošanu

#### S06F2 Bang&Olufsen High End Surround Sound

✦✦ Augstākās klases „Bang & Olufsen” telpiskās skaņas sistēma augstas kvalitātes skaņas baudīšanai

#### S06UH Traffic Information

✦✦ Sniedz satiksmes informāciju autovadītājam, lai tas varētu efektīvi orientēties ceļā

#### S0710 M leather steering wheel

✦✦ M ādas stūres rats

#### S0775 Headlining anthracite

✦✦ Galvenais akcents antracīta krāsā

#### S0854 Language version, French

✦✦ Lai franču valodā runājošajiem lietotājiem būtu vieglāk saprast, valodas versija ir iestatīta uz franču valodu.

#### S0881 On-board literature, French

✦✦ Vilcienā ir pieejama literatūra franču valodā, kas paredzēta iepazīšanai un informācijai.

#### S08S3 Automatic locking during starting

✦✦ Ieslēgšanās laikā tiek aktivizēta automātiskā bloķēšana

#### S08TH Road sign detection

✦✦ Ceļa zīmju noteikšana

#### S0925 Dummy-SALAPA

✦✦ Transportlīdzeklī esošais Dummy-SALAPA komponents

#### SLCSW Leather "Dakota"/schwarz

✦✦ Salonā izmantota melna „Dakota” āda, kas rada greznības sajūtu.

#### 230 EU-SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS

✦✦ Papildu saturs, kas attiecas uz ES reģionu

#### 2V9 20" M LT/ALY WHEELS DOUBLE SP. 468M/

✦✦ 20 collu M vieglmetāla vieglmetāla diski ar dubultās lāpstiņas dizainu

**2VB TYRE PRESSURE INDICATOR**

✦ Riepu spiediena kontroles sistēma

**2VP ADAPTIVE SUSPENSION PACKAGE DYNAMIC**

✦ Ietver adaptīvās balstiekārtas pakotni ar dinamiskām iespējām, kas uzlabo veiktspēju.

**320 MODEL DESIGNATION, DELETION**

✦ Modeļa apzīmējuma svītrošana

**337 M SPORT PACKAGE**

✦ Ietver M sporta pakotni

**3AG REAR VIEW CAMERA**

✦ Aizmugures skata kamera uzlabotai redzamībai, braucot atpakaļgaitā

**3DZ WITHOUT ADDITIONAL DESIGNATION OUTS**

✦ Nav papildu ārējā dizaina elementu

**420 SUN PROTECTION GLAZING**

✦ Saules aizsargstikls aizsardzībai pret UV stariem

**428 WARNING TRIANGLE**

✦ Brīdinājuma trijstūris iekļauts ārkārtas situācijām

**441 SMOKER'S PACKAGE**

✦ Smēķētāja komplektācijā ir iekļautas smēķēšanai paredzētās vietas transportlīdzeklī.

**488 LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER**

✦ Regulējams jostasvietas balsts vadītājam un priekšējam pasažierim

**4B9 INT.TRIM FINISHERS ALUM.HIGH FINISH**

✦ Interjera apdares elementi no spīdīga alumīnija

**4U1 CERAMIC EMBELLISHER FOR CONTROLS**

✦ Keramikas rotājums vadības ierīcēm

**508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)**

✦ Autostāvvietas attāluma sensori, kas palīdz veikt novietošanas manevrus.

**2VF ADAPTIV M SUSPENSION**

✦ Adaptīvā M balstiekārta uzlabotai braukšanas dinamikai

**302 ALARM SYSTEM**

✦ Signalizācijas sistēma drošībai

**322 COMFORT ACCESS SYSTEM**

✦ Ērta piekļuves sistēma ērtai iekļūšanai

**358 CLIMATE COMFORT WINDSCREEN**

✦ Šis ir klimata komforta vējstikls, kas uzlabo braukšanas komfortu dažādos laikapstākļos.

**3AT ROOF RAILS ALUMINIUM SATINATED**

✦ Jumta sliedes ar alumīnija apdari

**3MB INDIVIDUAL EXT.LINE ALU. SATINATED**

✦ Individuāla ārējā līnija ar alumīnija satīna apdari

**423 FLOOR MATS IN VELOUR**

✦ Grīdas paklājiņi no velūra komfortam

**430 INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR PACKAGE**

✦ Komplektā ietilpst iekšējie un ārējie spoguļi

**456 COMFORT SEATS, ELECTRIC. ADJUSTABLE**

✦ Elektriski regulējami sēdekļi Comfort

**494 SEAT HEATING FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER**

✦ Apsildāmi sēdekļi vadītāja un priekšējo pasažieru komfortam

**4M5 IND. INSTRUMENT FINISHED IN LEATHE**

✦ Individuāls instrumentu panelis ar ādas apdari

**502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM**

✦ Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma labākai redzamībai

**534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING**

✦ Automātiskā gaisa kondicionēšana klimata kontrolei

**548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING**

✦ Spidometrs ar kilometru rādījumiem

**563 LIGHTS PACKAGE**

✦ Komplektācija, kas ietver papildu apgaismojuma funkcijas

**5A1 LED FOG LIGHTS**

✦ LED miglas lukturi uzlabotai redzamībai

**5AG LANE CHANGE WARNING**

✦ Brīdināšanas sistēma joslas maiņai

**5AR TRAFFIC-QUEUE ASSISTANT**

✦ Sistēma, kas palīdz palīdzēt satiksmes rindās

**5DA FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION**

✦ Priekšējā pasažiera drošības spilvena deaktivizēšana

**609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL**

✦ Uzlabota navigācijas sistēma precīzai maršruta vadībai

**698 AREA CODE 2 FOR DVD**

✦ 2. zonas kods DVD

**6AE TELESERVICES**

✦ Telesakaru pakalpojumi savienojamībai

**6AM REAL TIME TRAFFIC INFORMATION**

✦ Reāllaika satiksmes atjauninājumi uzlabotai navigācijai

**6AP REMOTE SERVICES**

✦ Attālinātie pakalpojumi

**6NS ENHANCED TELEPHONY WITH EXTENDED SMARTPHONE CONNECTIVITY**

✦ Uzlabota tālruņa savienojamība ar paplašinātu viedtālruņa integrāciju

**6WB MULTIFUNCTIONAL INSTRUMENT DISPLAY**

✦ Daudzfunkcionāls instrumentu displejs svarīgas informācijas ērtai pārskatīšanai

**552 ADAPTIVE LED HEADLIGHTS**

✦ Aprīkots ar adaptīvajiem LED priekšējiem lukturiem

**575 ADDITIONAL 12V POWER SOCKET**

✦ Papildu 12V strāvas kontaktligzda

**5AC AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL**

✦ Automātiskā tālās gaismas lukturu vadība

**5AL ACTIVE PROTECTION**

✦ Aktīvās aizsardzības sistēma drošībai

**5AT DRIVING ASSISTANT PLUS**

✦ Uzlabotas braukšanas asistenta funkcijas

**5DL SURROUND VIEW**

✦ Apkārtējā skata kameru sistēma

**610 HEAD UP DISPLAY**

✦ Displejs, kas projicē svarīgāko informāciju uz vējstikla, lai to varētu ērti apskatīt braukšanas laikā.

**6AC INTELLIGENT EMERGENCY CALL**

✦ Inteliģenta ārkārtas izsaukumu sistēma

**6AK CONNECTEDDRIVE SERVICES**

✦ ConnectedDrive pakalpojumi viedajām funkcijām

**6AN CONCIERGE SERVICE**

✦ Pakalpojums, kas piedāvā personalizētu palīdzību un atbalstu

**6F2 BANG&OLUFSEN HIGH END SURROUND SOUN**

✦ Bang & Olufsen augstas klases telpiskās skaņas sistēma

**6UH TRAFFIC INFORMATION**

✦ Satiksmes informācijas funkcija, lai autovadītājs būtu informēts par ceļa apstākļiem un sastrēgumiem.

**710 M LEATHER STEERING WHEEL**

✦ Stūres rats, kas ietīts M ādā, lai radītu sportisku sajūtu

|            |                                                                                        |            |                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>715</b> | <b>M AERODYNAMICS PACKAGE</b>                                                          | <b>775</b> | <b>INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE</b>                                             |
| ✦✦         | M aerodinamikas pakete uzlabotai aerodinamiskajai efektivitātei                        | ✦✦         | Antracīta krāsas jumta oderējums stilīgam interjeram                                 |
| <b>7S9</b> | <b>CONNECTEDDRIVE SERVICES PACKAGE</b>                                                 | <b>854</b> | <b>LANGUAGE VERSION FRENCH</b>                                                       |
| ✦✦         | Pakalpojumu pakete savienotas braukšanas pieredzei                                     | ✦✦         | Sistēmas saskarnes franču valodas versija                                            |
| <b>877</b> | <b>CROSS-OVER OPERATION, DELETION</b>                                                  | <b>881</b> | <b>FRENCH / ON-BOARD DOCUMENTATION</b>                                               |
| ✦✦         | Krustenisko operāciju dzēšana noņem nevajadzīgas funkcijas, lai racionalizētu darbību. | ✦✦         | Ērtības labad borta dokumentācija pieejama franču valodā                             |
| <b>8KA</b> | <b>OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/30,000 KM</b>                                      | <b>8S3</b> | <b>AUTOMATIC LOCK WHEN DRIVING AWAY</b>                                              |
| ✦✦         | Eļļas maiņas intervāls ir 24 mēneši jeb 30 000 km, lai plānotu apkopi.                 | ✦✦         | Automātiska bloķēšana braukšanas laikā                                               |
| <b>8TF</b> | <b>ACTIVE PEDESTRIANS SAFETY</b>                                                       | <b>8TH</b> | <b>SPEED LIMIT INFO</b>                                                              |
| ✦✦         | Aktīvā gājēju drošības sistēma                                                         | ✦✦         | Ātruma ierobežojuma informācijas funkcija                                            |
| <b>8V1</b> | <b>NCAP LABEL</b>                                                                      | <b>925</b> | <b>SHIPPING PROTECTION PACKAGE</b>                                                   |
| ✦✦         | NCAP drošības marķējums                                                                | ✦✦         | Pārvadājumu aizsardzības pakete, lai nodrošinātu drošu transportlīdzekļa nogādāšanu. |

## Laikposms

Atradām 17 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

|   |          |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● | 12.2015. | 🌐 Nezināma valsts | <b>Ražots</b><br>Šī transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.                                                                                          |
| ● | 02.2016. | 🌐 Nezināma valsts | <b>Pirmā reģistrācija</b><br>Šim transportlīdzeklī ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.                               |
| ● | 03.2023. | 🇧🇪 Beļģija        | <b>Izlikts pārdošanā</b><br>Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas. |
| ● | 12.2023. | 🇱🇻 Latvija        | <b>Mainītas īpašumtiesības</b><br>Šim transportlīdzeklī ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīngā izmaksāšanas. |

12.2023.  Latvija

### Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

12.2023.  Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

08.2024.  Latvija

### Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

10.2024.  Latvija

### Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

11.2024.  Latvija

### Fiksēts novērtējums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

01.2025.  Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2025.  Latvija

### Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

02.2025.  Latvija

### Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: 06.02.2025

līdz: 06.02.2026

04.2025.  Latvija

### Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

10.2025.  Latvija

### Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

11.2025.  Latvija

### Fiksēts novērtējums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

01.2026.  Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2026.  Latvija

### Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: 07.02.2026

līdz: 06.02.2027



+44

#### Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**



#### Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

# Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atķeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

**Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.**

- ☐ **Veic profesionālu apskati autoservisā**

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐ Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.

☐ Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.

☐ Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.
- ☐ **Pavaicā apkopes vēsturi**

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐ Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.

☐ Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsikсна vai ķēde.

☐ Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta
- ☐ **Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs**

Pārlicinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Pēdējais fiksētais nobraukums: **250 584 km**. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐ Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.

☐ Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)

☐ Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.
- ☐ **Dodies izmēģinājuma braucienā**

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐ Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.

☐ Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.

☐ Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.
- ☐ **Salīdzini ar citiem auto**

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐ Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).

☐ Salīdzini cenas

☐ Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.

☐ Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.