

BMW X6 X6 M F86

WBSKW810XH0P70344

- 2017
- Benzīns
- Automātiskā ātrumkārbā
- Apvidus auto
- Melns

Ģenerēšanas datums: 19.10.2026

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Emisijas

⚠ Uzmanību

Augsts CO₂ emisiju reitings: 258 g/km.

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

✓ Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 116 929 km.

Juridiskā statusa pārbaude

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Bojājumi

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti bojājumu vai novērtējumu ieraksti.

Zādzība

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus 48 valstīs



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Policija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demonstrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.



Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Polijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:

Rumānija Kanāda Ungārija Slovēnija Čehija Slovākija Itālija


Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.



Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 116 929 km
- 19 mileage records found



Braukšanas paradumi

Uzzini, cik lielā mērā auto ir vadīts tā kalpošanas laikā. Jo mazāk ar to ir braukts, jo mazāks var būt nolietojums. Savukārt, intensīvi izmantojot spēkratu, var ātrāk nolietoties būtiskas daļas un detaļas.

Maz braukts < 600 km mēnesī 26% no izpētītā laikposma

Braukts mazāk nekā vidēji novērots. Mazāk izmantojot spēkratu, tam nereti var straujāk novecot neizmantotās daļas un detaļas.

Braukts normas robežās 600 - 1500 km mēnesī 59% no izpētītā laikposma

Normālas izmantošanas tendence. Bieži vien tas apzīmē to, ka spēkrats ir izmantots vienmērīgi, tādēļ arī nolietojums varētu būt normas robežās.

Intensīvi braukts > 1500 km mēnesī 15% no izpētītā laikposma

Ar spēkratu ir braukts vairāk, nekā tas parasti novērojams. Tas var nozīmēt to, ka transportlīdzekļa detaļas tiek pakļautas lielākai slodzei. Iespējams, tās būtu jāmaina.

Nav braukts 0% no izpētītā laikposma

Fiksēts, ka spēkrats ilgstoši nav izmantots. Automašīnām, kas ilgu laiku nav kustinātas, būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība (akumulators, bremzes, riepas).

Odometra rādījumu ieraksti	
05.2017.	10 km
10.2017.	4021 km
05.2018.	12 193 km
09.2018.	16 439 km
11.2018.	18 315 km
05.2019.	26 371 km
10.2019.	34 145 km
05.2020.	45 253 km
10.2020.	54 637 km
01.2022.	73 732 km

Odometra rādījumu ieraksti	
03.2022.	75 653 km
07.2022.	80 269 km
08.2023.	87 884 km
08.2024.	102 293 km
12.2024.	103 808 km
01.2025.	104 917 km
10.2025.	110 109 km
01.2026.	111 435 km
10.2026.	116 929 km

Braukšanas paradumi		
05.2017. - 05.2019.	Braukts normas robežās	1083 km mēnesī
05.2019. - 10.2020.	Intensīvi braukts	1634 km mēnesī
10.2020. - 07.2022.	Braukts normas robežās	1205 km mēnesī
07.2022. - 08.2023.	Maz braukts	577 km mēnesī
08.2023. - 08.2024.	Braukts normas robežās	1181 km mēnesī
08.2024. - 12.2024.	Maz braukts	372 km mēnesī
12.2024. - 10.2025.	Braukts normas robežās	622 km mēnesī
10.2025. - 10.2026.	Maz braukts	560 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.

✓

Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija

✓
=

Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

Ir nokārtota tehniskā apskate

Nokārtots

10.2026.

Latvija

↺
↻

Vai tas ir norakstīts?

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?



Nav konstatētas problēmas

Nav atrasti bojājumu vai novērtējumu ieraksti



Nav atrasti bojājumi

Var rasties zināmas datu nesakritības, it īpaši pārbaudot vecākus transportlīdzekļus. Pagrīdes autoservisi var nelegāli nomaskēt transportlīdzekļu defektus vai bojājumus, neatklājot, ka tādi ir radušies. Dažreiz tiek mainīti pat VIN jeb šasijas numuri. Mums ir dažādas metodes, kā piekert šādus noziegumus, bet nav iespējams garantēt 100 % precizitāti.

Emisijas

Mēs izpētījām, cik daudz CO₂ izmešu parasti rada šis auto modelis. Tāpat ieskatījāmies, kādi nodokļi vai samaksa var tā dēļ tikt piemērota.



"carVertical" secinājumi

Šim transportlīdzeklim ir augstas emisijas. Tā dēļ var tikt piemērots augsts ekspluatācijas un emisiju nodoklis. Pārbaudi savas valsts emisiju standartus, lai izvairītos no liekiem pārsiegiem.

CO₂ emisijas

258 g/km Kategorija: G

0 g/km

225 g/km ≤

Specifikācija

Pieejamie dati par transportlīdzekļa tehnisko specifikāciju un versiju.



Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija atbilst pārdevēja teiktajam.

Transportlīdzekļa specifikācija



Pārskats

Marka	Modelis	Degvielas tips
BMW	X6	Benzīns
Modeļa paaudze	Variants	Ražošanas gads
F86	X6 M F86	2017
Modeļa variants	Ražotāja apraksts	
ECE	X6	



Veiktspēja un efektivitāte

Transmisijas tips	Piedziņas tips	Dzinēja tilpums
Automātiskā ātrumkārbā	Pilnpiedziņa	4,4 l
Jauda	Cilindru skaits	Ātrumu skaits
423 kW (567 ZS / 575 PS)	8	8
Griezes moments	CO2 emisijas	Emisiju standarts
750 Nm	258 g/km	Euro 6b
Dzinēja kods	Transmisijas nosaukums	Piedziņas veids
S63R	Steptronic	Iekšdedze



Virsbūve un izmēri

Virsbūves tips	Stūres rata novietojums	Krāsa
Apvidus auto	LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)	Melns
Sēdekļu skaits	Durvju skaits	Garums
5	5	4909 mm
Platums	Augstums	Garenbāze
1989 mm	1689 mm	2933 mm
Pašmasa	Pilna masa	
2265 kg	2950 kg	

Aprīkojums

Uzstādītās funkcijas, iespējas un tehnoloģijas.
Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.



Kopsavilkums
Pārliecinies, ka transportlīdzekļa aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Funkciju saraksts

S01CA

Selection of COP relevant vehicles

Atbilstošu transportlīdzekļu atlase, kas atbilst normatīvajām prasībām

S0248

Steering-wheel heating

Ērta stūres sildīšanas funkcija aukstā laikā

S02TP

21"m L.a. Wheels Double Spoke 612m/

S0300

Emergency spare wheel

Transportlīdzeklis ir aprīkots ar rezerves ratu avārijas gadījumiem.

S0322

Comfort access system

Nodrošina ērtu piekļuvi transportlīdzeklim

S03AC

Trailer tow hitch

Piekabes sakabes iekārta

S0403

Glass roof, electrical

Aprīkots ar elektriski atveramu stikla jumtu, kas nodrošina dabisko apgaismojumu un sajūtu, it kā atrastos brīvā dabā

S0423

Floor mats in velour

Komplektā ietilpst velūra grīdas paklāji salona aizsardzībai

S0496

Seat heating for rear seats

Apsildāmi sēdekļi aizmugures pasažieriem

S04MC

Interior trim finishers Carbon Fibre

Eleganti interjera apdares elementi no oglekļa šķiedras, kas piešķir modernu izskatu

S0548

Speedometer with kilometer reading

Spidometrs rāda rādījumus kilometros

S05A3

BMW Night Vision with Dynamic Light

Nakts redzamības sistēma, kas uzlabo redzamību naktī, izmantojot dinamiskās apgaismojuma funkcijas

S05AG

Lane Change Warning

Sistēma, kas brīdina autovadītāju par joslas maiņu

S05AS

Driving Assistant

Braukšanas palīgsistēma papildu drošībai uz ceļa

S0230

EU-specific additional contents

Lai nodrošinātu atbilstību reģionālajām prasībām un standartiem, ir iekļauts papildu saturs, kas attiecas konkrēti uz ES.

S02PA

Locking wheel bolts

Speciāli fiksējošie skrūves riteņu nostiprināšanai

S02VB

Tyre pressure indicator

S0319

Integrated universal remote control

Iebūvētais universālais tālvadības pults ļauj no automašīnas salona vienkopus vadīt dažādas ierīces.

S0323

Soft Close Automatic System For Doors

S03AG

Rear view camera

Ērta aizmugures kamera labākai redzamībai un drošībai

S0420

Sun protection glazing

Stiklojums aizsardzībai pret saules stariem

S0441

Smoker’s package

S04MA

M Multif. Seats F. Driver A. Pass.

S04NB

Aut.air Conditioning 4-zone Control

S0552

Adaptive LED headlights

Uzlaboti adaptīvie LED lukturi labākai redzamībai un drošībai

S05AC

Autom. High-beam Headlights Control

S05AL

Active Protection

Aprīkots ar aktivās drošības sistēmu, kas nodrošina uzlabotu drošību

S05DA

Front passenger airbag deactivation

Priekšējā pasažiera drošības spilvena deaktivizēšana

S05DL	Surround View	S05DP	Parking assistant
✦✦ Panorāmas skats		✦✦ Automašīna ir aprīkota ar stāvvietas palīgsistēmu, kas atvieglo stāvēšanu šaurās vietās.	
S0601	TV function	S0609	Navigation system Professional
✦✦ Iekļauta TV funkcija izklaidei ceļā		✦✦ Aprīkots ar navigācijas sistēmu „Professional”, kas nodrošina precīzu un detalizētu navigācijas palīdzību	
S0610	Head Up Display	S0654	DAB tuner
		✦✦ Digitālais radio uztvērējs plašākām izklaides iespējām	
S06F2	Bang&olufsen High End Surround Soun	S06FH	Rear-seat entertainment Professional
		✦✦ Šajā automašīnā ir iebūvēta aizmugurējo sēdekļu izklaides sistēma, kas nodrošina augstas kvalitātes izklaidi pasažieriem aizmugurējos sēdekļos.	
S06NR	Apps	S06NW	Telephony with wireless charging
✦✦ Piekļuve dažādām lietojumprogrammām		✦✦ Tālrunis ar bezvadu uzlādes funkciju	
S06UK	Night Vision With Object Recognition	S0776	Indiv. Roof-lining Alcantara Anthracite
S07CK	Repair Inclusive - 5 years/200,000 km	S07NH	Service Inclusive - 5 years/100,000 km
		✦✦ Pakalpojums „Inclusive” uz 5 gadiem vai līdz 100 000 kilometriem, kas bez papildu maksas ietver apkopes un remonta pakalpojumus.	
S0842	Cold-climate version	S0851	Language version German
✦✦ Aukstā klimata versija		✦✦ Valodas iestatījumi ir vācu valodā	
S0877	Cross-over operation, deletion	S0880	English / on-board documentation
✦✦ Ir atcelta krustojuma darbība			
S08KA	Oil service interval - 24 months/30,000 km	S08R9	Refrigerant
		✦✦ Satur aukstuma aģentu temperatūras regulēšanai	
S08SM	VIN, visible from outside	S08TG	Anti-theft security system
✦✦ VIN numurs redzams no ārpusē		✦✦ Drošības sistēma pret zādzību	
S08TH	Speed Limit Info	S08V1	NCAP label
✦✦ Reāllaika informācija par ātruma ierobežojumiem, kas tiek parādīta, lai palīdzētu autovadītājam		✦✦ Drošības marķējums, kas apliecina atbilstību NCAP drošības standartiem	
S0925	Shipping protection package	S0993	Model year code
✦✦ Piegādes aizsardzības pakete		✦✦ Modeļa gada kods	
S09AA	Outer skin protection		
✦✦ Lai aizsargātu transportlīdzekļa virsbūvi, ir iekļauta virsbūves aizsardzība.			

Laikposms

03.2017. 🇸🇰 Nezināma valsts

Ražots

Šī transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.

05.2017. 🇸🇰 Nezināma valsts

Pirmā reģistrācija

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

07.2022. 🇱🇻 Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīngā izmaksāšanas.

07.2022. 🇱🇻 Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

07.2022. 🇱🇻 Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

07.2022. 🇱🇻 Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

08.2023. 🇱🇻 Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

07.2024. 🇱🇻 Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīngā izmaksāšanas.

08.2024. 🇱🇻 Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

01.2025. 🇱🇻 Latvija

Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: 01.01.2025

līdz: 31.03.2025

10.2025.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

10.2026.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

10.2026.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48** valstīs



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atņeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

- ☐ **Veic profesionālu apskati autoservisā**

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmkonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

 - ☐ Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.
 - ☐ Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.
 - ☐ Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.
- ☐ **Pavaicā apkopes vēsturi**

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

 - ☐ Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.
 - ☐ Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.
 - ☐ Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta
- ☐ **Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs**

Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Pēdējais fiksētais nobraukums: **116 929 km**. Lūk, ko iesakām tālāk.

 - ☐ Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.
 - ☐ Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)
 - ☐ Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.
- ☐ **Dodies izmēģinājuma braucienā**

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

 - ☐ Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.
 - ☐ Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.
 - ☐ Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.
- ☐ **Salīdzini ar citiem auto**

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

 - ☐ Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).
 - ☐ Salīdzini cenas
 - ☐ Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.
 - ☐ Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.