



MERCEDES-BENZ GLA 250

WDC1569441J068006

Benzīns

Ģenerēšanas datums: 03.11.2025



Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti

Bojājumi

⚠ Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 3

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

✓ Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 95 156 km.

Juridiskā statusa pārbaude

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Zādzība

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.

Dabas stihiju pakļautība

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav fiksēti ieraksti par pakļautību dabas stihijām.



+36

Datu avoti

We checked 900+ data sources in 40 countries



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Vai transportlīdzeklis ticis izmantots kā taksometrs, nomas auto vai citu pakalpojumu sniegšanai? Ņem vērā: šādi transportlīdzekļi vidēji mēdz būt sliktākā tehniskā stāvoklī.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Kravu pārvadāšana

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Policija

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demonstrācijas

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.



Kopsavilkums

Polijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **8 valstīs**:  +2

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

✓ Ieraksti nav atrasti



Iepriekš zagts

✓ Ieraksti nav atrasti

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Zagtu transportlīdzekļu datubāzes **pārbaudītas šajās valstīs**:



Slovēnija



Čehija



Itālija



Rumānija



Ungārija



Slovākija



Kanāda



Dānija


Nobraukums

Vai nobraukuma dati ir manipulēti, vai pastāv neatbilstības?



Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 95 156 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 142 249 km
- 19 mileage records found



Braukšanas paradumi

Uzzini, cik lielā mērā auto ir vadīts tā kalpošanas laikā. Jo mazāk ar to ir braukts, jo mazāks var būt nolietojums. Savukārt, intensīvi izmantojot spēkratu, var ātrāk nolietoties būtiskas daļas un detaļas.

Maz braukts < 350 km mēnesī 3% no izpētītā laikposma

Braukts mazāk nekā vidēji novērots. Mazāk izmantojot spēkratu, tam nereti var straujāk novecot neizmantotās daļas un detaļas.

Braukts normas robežās 350 - 1500 km mēnesī 97% no izpētītā laikposma

Normālas izmantošanas tendence. Bieži vien tas apzīmē to, ka spēkrats ir izmantots vienmērīgi, tādēļ arī nolietojums varētu būt normas robežās.

Intensīvi braukts > 1500 km mēnesī 0% no izpētītā laikposma

Ar spēkratu ir braukts vairāk, nekā tas parasti novērojams. Tas var nozīmēt to, ka transportlīdzekļa detaļas tiek pakļautas lielākai slodzei. Iespējams, tās būtu jāmaina.

Nav braukts 0% no izpētītā laikposma

Fiksēts, ka spēkrats ilgstoši nav izmantots. Automašīnām, kas ilgu laiku nav kustinātas, būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība (akumulators, bremzes, riepas).

Odometra rādījumu ieraksti	
10.2014.	11 km
07.2015.	8275 km
07.2016.	18 279 km
07.2017.	29 697 km
09.2017.	32 137 km
06.2018.	40 267 km
09.2018.	40 626 km
06.2019.	47 383 km
10.2019.	48 771 km
06.2020.	53 422 km

Odometra rādījumu ieraksti	
10.2020.	57 433 km
06.2021.	62 824 km
12.2021.	68 799 km
07.2022.	73 661 km
01.2023.	77 928 km
07.2023.	81 998 km
01.2024.	86 076 km
07.2024.	89 529 km
02.2025.	95 156 km

Braušanas paradumi	
10.2014. - 06.2019.	Braukts normas robežās 840 km mēnesī
06.2019. - 10.2019.	Maz braukts 341 km mēnesī
10.2019. - 02.2025.	Braukts normas robežās 714 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate? Vai tas iepriekš ir atzīts kā norakstīts?

Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija

✓=

○=

Tehniskā apskate

Nokārtots

Ieraksts atrasts 02.2025.

Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate

↺↻

Norakstīts

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka transportlīdzeklis būtu norakstīts

Bojājumi

Šajā sadaļā vari uzzināt, vai transportlīdzeklis ir iepriekš ticis bojāts vai arī tam ir veikts bojājumu novērtējums. Tāpat vari ielūkoties aptuvenajās remontdarbu izmaksās (ja tādas ir pieejamas).

Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 3 ierakstus

Kopsavilkums

Viegli bojājumi parasti neietekmē transportlīdzekļa drošību un nerada strukturālas problēmas



Labās puses bojājumi:

Aizmugure / Buferis

Labā aizmugurējā daļa / Buferis

10.2017.

Latvija

Novērtējums

Bojātā puse


Aizmugure

Aptuvenās remontdarbu izmaksas

501 € – 1500 €

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas



Kreisās puses
bojājumi:

Kreisā puse / Priekšējās durvis

01.2020.

Latvija

Novērtējums

Bojātā puse

Kreisā puse

Aptuvenās remontdarbu izmaksas

0 € – 500 €

Bojājumu grupas

Stikli



Priekšpuses bojājumi:

Priekšpuse / Buferis

02.2022.

Latvija

Novērtējums

Bojātā puse

Priekšpuse

Aptuvenās remontdarbu izmaksas

0 € – 500 €

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Novērtējums
Novērtējuma laikā tiek izpētīts transportlīdzeklim nodarīto bojājumu apmērs. Procesa laikā tiek pārbaudīts transportlīdzeklis, lai noteiktu, kāda veida remonts ir nepieciešams, aprēķinātas aptuvenās izmaksas, kā arī nolemts, vai spēkratu ir iespējams salabot vai arī tas ir atzīstams kā norakstāms.

Aptuvenās remontdarbu izmaksas
Kad transportlīdzekļa gūtais bojājums tiek novērtēts, tiek sagatavota remonta tāme tās valsts valūtā, kur bojājums ir izskatīts. Tādēļ izmaksas var būt atšķirīgas no gaidītā. Tā var būt, jo:
valstī vai štatā, kurā ir novērtēts transportlīdzekļa bojājums, varētu būt augstākas vai zemākas remontdarbu izmaksas nekā Tavā valstī (rezerves daļu un darba izmaksas katrā reģionā atšķiras);
tāme ir aprēķināta, balstoties uz sertificētu autoservisu izmaksām, kas parasti var būt augstākas.

Dabas stihiju pakļautība

Vai transportlīdzekļa atrašanās vieta ir reģistrēta dabas stihijas zonā?

- ✓ Nav konstatētas problēmas
Transportlīdzekļa atrašanās vieta dabas stihijas zonā netika reģistrēta


Tirgus vērtība

Par kādu cenu iepriekš pārdots transportlīdzeklis? Kāda ir vidējā šī gada modeļa vērtība?

- i **Kopsavilkums**
 - Transportlīdzekļa vidējā tirgus vērtība: 18 880 €
 - Uzmanies no slēptiem bojājumiem, ja transportlīdzeklis ir pārdošanā par krietni zemāku cenu!

MERCEDES-BENZ GLA 250 – pašreizējā tirgus vērtība

Tirgus vērtība tiek noteikta, pārbaudot konkrēta automobiļa modeļa (ražots tajā pašā gadā) cenu valstī, kurā sagatavota atskaite. Mēs analizējam datus par pēdējiem 6 mēnešiem.



Specifikācija un aprīkojums

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums.
Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.

**Kopsavilkums**

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Identifikācija un tehniskās specifikācijas

 Marka MERCEDES-BENZ	 Modelis GLA 250	 Apraksts GLA 250
 Virsbūves tips Apvidus auto	 Modeļa gads 2014	 Dzinēja tilpums 2 l
 Dzinēja jauda 155 kW (208 ZS / 211 PS)	 Griezes moments 350 Nm	 Degvielas tips Benzīns
 Transmisijas tips Automātiskā ātrumkārbā	 Durvju skaits 5	 Stūres rata novietojums LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)
 Cilindru skaits 4	 Modeļa variants EU	 Sēdekļu skaits 5

Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

108 CONTROL CODE FOR SALES ♦♦ Īpašais kods, ko izmanto pārdošanai	202B OPERATING INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE BOOKLET-GERMAN ♦♦ Lietošanas instrukcija un apkopes buklets vācu valodā
213 SPEED-SENSITIVE POWER STEERING / VARIO STEERING ♦♦ Uz ātrumu jutīgs stūres pastiprinātājs vai variatora stūres mehānisms.	229L GERMANY ♦♦ Vācijai ražots transportlīdzeklis
235 ACTIVE PARKING ASSIST ♦♦ Aktīvā parkošanās palīgsistēma	255B MB-MOBIL0 WITH DSB AND GGD ♦♦ Mobilais serviss ar remonta un avārijas palīdzību
258 COLLISION WARNING SYSTEM WITH FCW-STOP ACTIVE BRAKE APPLICATION ♦♦ Sadursmes brīdinājuma sistēma ar aktīvu bremsēšanu	260 MODEL BADGE ON TRUNK LID - OMISSION ♦♦ Uz bagāžnieka vāka nav modeļa emblēmas
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER - COVERED SHIFT LEVER ♦♦ Ādas stūres rats un ar ādu apvilkta pārslēgšanas svira	290 WINDOWBAG ♦♦ Logu soma papildu drošībai

294 KNEEBAG

✦ Iekļauta ceļgalu spilvena aizsardzība

332B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

✦ Instrumentu paneļa valoda vācu valodā

347 MERCEDES-BENZ EMERGENCY CALL SYSTEM, TELEAID
EMERGENCY CALL SYSTEM (D2B)

✦ Mercedes-Benz avārijas izsaukuma sistēma ir iekļauta

428 STEERING WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/STEERING WHEEL
GEARSHIFT PADDLES - PAINTED

✦ Krāsots stūres rats ar pārnesumu pārslēgšanas pogām/lotiņām

440 CRUISE CONTROL

✦ Pieejama kruīza kontroles funkcija

475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

✦ Riepu spiediena kontroles sistēma

486 SPORTS SUSPENSION

✦ Sporta balstiekārta

513 ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

✦ Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma

527 COMAND APS WITH SINGLE DVD DRIVE (WITH
NAVIGATION), HIGH-LINE RADIO

✦ Navigācijas sistēma ar vienu DVD disku un augstas
izšķirtspējas radio

543 SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION

✦ Saules aizsarglīdzeklis ar papildu funkciju

600 HEADLAMP WASHING SYSTEM

✦ Uzstādīta lukturu mazgāšanas sistēma

633 AMG SPOKE WHEELS 18" ALL-ROUND

✦ Automobilis ir aprīkots ar AMG lāpstīņriteņiem, kuru diametrs ir
18 collas un kuri ir uzstādīti visās četrās automašīnas pusēs.

650A FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER

✦ Interjera materiāli: audums, ādas imitācija un mikrošķiedra.

2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

✦ Ražots Vācijas Federatīvajā Republikā

345 RAIN SENSOR

✦ Lietus sensoru tehnoloģija

413 AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF

✦ Automātiskais panorāmas bīdāmais jumta logs

429 7-SPEED AUTOMATIC DUAL-CLUTCH TRANSMISSION

✦ Iekļauta 7 pakāpju automātiskā divsajūgu pārnesumkārbā

442 MULTIFUNCTION STEERING WHEEL (12 BUTTONS)

✦ Daudzfunkcionāls stūres rats ar 12 pogām dažādām vadības
ierīcēm

483 DYNAMIC HANDLING PACKAGE

✦ Dinamiskās apstrādes pakete

502 MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

✦ Bezmaksas karšu atjauninājumi vairākus gadus

51U HEADLINER, BLACK FABRIC

✦ Melna auduma headliner

538 MONO DRIVER CAMERA

✦ Vienvietīga vadītāja kamera - tā attiecas uz vienu uz vadītāju
vērstu kameru, kas paredzēta uzraudzībai un ierakstīšanai.

580 AIR-CONDITIONING SYSTEM

✦ Aprīkota gaisa kondicionēšanas sistēma

614 BI-XENON HEADLAMPS FOR LHD VEHICLES

✦ Bi-ksenona lukturi transportlīdzekļiem ar kreiso stūri

645 M+S WINTER TYRES, SET OF 4

✦ 4 M+S ziemas riepu komplekts uzlabotai saķerei ziemas
apstākļos

650U CALCITE WHITE - STANDARD FINISH

✦ Standarta apdare kalcīta baltā krāsā

651A FABRIC/ IMITATION LEATHER/ MICROFIBER - BLACK/

ANTHRACITE

Interjera apdare no melna/antracīta auduma un ādas imitācijas.

725 ROOF RAILS IN CHROME LOOK

Hromētas jumta slīdes

805 YOM X4/1

Ražošanas gads norādīts kā X4/1

873 SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

Apsildāmi vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļi

927 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

Izplūdes sistēma, kas atbilst Euro 6 tehnoloģijai

950 AMG LINE

Komplektācijā iekļauta AMG Line pakete

B03 DIRECT STARTING / ECO START/STOP FUNCTION

Tiešās iedarbināšanas un ekoloģiskās palaišanas/izslēgšanas funkcija

B51 TIREFIT

Aprīkots ar Tirefit sistēmu

F156 MODEL SERIES 156

Pieder 156. modeļu sērijai

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

Aprīkots ar automātisko transmisiju

HA REAR AXLE

Aizmugurējās ass konfigurācija

K11 ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

Adaptīvā bremžu gaisma ar mirgošanas funkciju

L LEFT-HAND DRIVE

Kreisās piedziņas konfigurācija

6P5 CONTROL CODE FOR SALES

Pārdošanas vajadzībām izmantotais kontroles kods

772 AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS

AMG stils ar priekšējo spoileri un sānu apmalēm

810 PREMIUM SOUND SYSTEM

Uzstādīta augstākās klases skaņas sistēma

875 HEATED WINDSCREEN WASHER SYSTEM

Vējstikļa apsildāmā mazgāšanas sistēma

942 LOAD COMPARTMENT/TRUNK PACKAGE

Komplektā ietilpst bagāžas nodalījuma/ bagāžnieka iepakojums

969 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

Euro 6 tehnoloģiju reģistrācijas dokuments

B09 REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC CLUTCH

Aukstumnesēja kompresors ar magnētisko sajūgu

B54 COM MODULE (AVAILABLE AS OF PRODUCTION 10/2012), LIVE TRAFFIC INFORMATION

COM modulis tiešraides satiksmes informācijai

FX SPECIAL VERSION

Īpašā versija

H79 DARK ALUMINIUM TRIM WITH STRUCTURED SURFACE FINISH

Eleganta tumša alumīnija apdare ar teksturētu virsmas apdari, kas nodrošina mūsdienīgu izskatu.

JM6 PLANT CONTROL CODE

Ražotnei specifisks kontroles kods

K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

Servisa intervāla kontroles kods 25000 KM

M20 DISPLACEMENT 2.0 LITER

2,0 litru motora darba tilpums

M270 INLINE 4-CYLINDER SPARK IGNITION ENGINE M270

➦ Rinda 4 cilindru dzirkstejaizdedzes motora modelis M270

U10 FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

➦ Priekšējā pasažiera sēdekļs ar svara sensoru

U26 FLOOR MATS - AMG

➦ Grīdas paklājiņi ir marķēti kā AMG

U59 SEAT COMFORT PACKAGE

➦ Ietver sēdekļu komforta paketi

U62 EXTERIOR LIGHT AND SIGHT PACKAGE

➦ Komplektā ir ārējā apgaismojuma un redzamības pakete

V83 SPEED/LOAD INDEX 97H

➦ Šim transportlīdzeklim ir riepas ar ātruma un slodzes indeksu 97H, kas norāda maksimālo ātrumu un kravnesību, kādu tās var droši izturēt.

VR RIGHT FRONT AXLE HALF

➦ Priekšējā labā tīļa montāža

28A SYNCHRONIZER BODY REINFORCED

➦ Pastiprināts sinhronizatora korpuss

U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

➦ Aizmugurējo drošības jostu stāvokļa indikators

U25 ILLUMINATED DOOR SILL

➦ Durvju sliekšņi ar apgaismojuma funkciju

U35 12 V SOCKET IN LOAD COMPARTMENT

➦ 12V kontaktligzda bagāžas nodalījumā

U60 PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

➦ Aktīvā pārsega sistēma gājēju aizsardzībai

U72 DVD PLAYER WITH REGION CODE 2 EUROPE, JAPAN

➦ DVD atskaņotājs ar reģiona kodu 2 izvēlētajiem reģioniem

VL LEFT FRONT AXLE HALF

➦ Kreisā priekšējā tīļa montāža

01A DAS 3

➦ Vadītāja palīgsistēma 3

G004 TRANSMISSION CODE VERSION 4

➦ Pārraidēs koda versija 4 ir aprīkota ar

Laikposms

Atradām 18 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

● 10.2014. 🌐 Nezināma valsts

Pirmā reģistrācija

Ierakstā fiksētas administratīvas darbības. Tās var būt saistītas ar īpašumtiesību un dokumentu maiņu un citiem gadījumiem.

● 08.2015. 🇱🇻 Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Norādītajā valstī (vai štatā) ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai pagarināšana. Taču šīs izmaiņas var būt arī formālas. Piemēram, līzinga saistību pārreģistrācija un citi dati.

● 08.2015. 🇱🇻 Latvija

Bija reģistrēts

Ierakstā fiksētas administratīvas darbības. Tās var būt saistītas ar īpašumtiesību un dokumentu maiņu un citiem gadījumiem.

● 08.2015.  Latvija

Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

● 08.2016.  Latvija

Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

● 09.2017.  Latvija

Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

● 10.2017.  Latvija

Fiksēts novērtējums

Ir fiksēts, ka transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts novērtējums. Lūdzu, dodies uz sadaļu "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

● 09.2018.  Latvija

Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

● 10.2019.  Latvija

Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

● 01.2020.  Latvija

Fiksēts novērtējums

Ir fiksēts, ka transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts novērtējums. Lūdzu, dodies uz sadaļu "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

● 10.2020.  Latvija

Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

● 12.2021.  Latvija

Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

● 02.2022.  Latvija

Fiksēts novērtējums

Ir fiksēts, ka transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts novērtējums. Lūdzu, dodies uz sadaļu "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

01.2023.  Latvija

Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

01.2024.  Latvija

Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

02.2025.  Latvija

Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

08.2025.  Latvija

Bija apdrošināts

Šis transportlīdzeklis bija apdrošināts norādītajā valstī (vai štatā). Ierakstā var būt fiksēta informācija par apdrošināšanas veidu (OCTA, KASKO utt.), kā arī polišu atjaunošanu.

No: 05.08.2025

līdz: 04.08.2026

10.2025.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Norādītajā valstī (vai štatā) ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai pagarināšana. Taču šīs izmaiņas var būt arī formālas. Piemēram, līzings saistību pārreģistrācija un citi dati.



Datu avoti

We checked 900+ data sources in **40 countries**



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atļeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

☒

Ieskaties spēkrata vēsturē

Šo Tu jau paveici – tā tik turpināt! Lūk, ko iesakām tālāk.

- Izmanto šīs sadaļas padomus, kad apskati auto klātienē.
- Atļeksē ikkatru izpildīto padomu, lai pārliecinātos, ka nepalaid garām ko svarīgu.

☐

Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmkonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.
- ☐ Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.
- ☐ Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

☐

Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.
- ☐ Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)
- ☐ Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

☐

Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.
- ☐ Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.
- ☐ Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

☐

Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Izbrauc uz šosejas
- ☐ Brauc pa bedrainu vai nelīdzenu ceļu.
- ☐ Brauc pilsētas satiksmē.
- ☐ Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.
- ☐ Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

☐

Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).
- ☐ Salīdzini cenas
- ☐ Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.
- ☐ Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.