CARVERTICAL

Mercedes-Benz GL 63 AMG

WDC1668741A310977

2013 | Benzīns | Automātiskā ātrumkārba | Apvidus auto

Ģenerēšanas datums: 03.11.2026

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti

Bojājumi

Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 2

Atsaukumi

Uzmanību

Šim transportlīdzeklim konstatēti 2 atvērti vai atrisināti drošības atsaukumi.

Komerciālās izmantošanas pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 216 607 km.

Juridiskā statusa pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Zādzība

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.

+44

Datu avoti
Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**

CSDD

Partneri
Šīs atskaites pamatā ir

Komerciālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.

Nav konstatētas problēmas
Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:

Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs

Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai

Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis

Policija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: dacf7906-fee9-4c23-b2a1-ab863b11d8a8

Demontrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai

Autoskolas transportlīdzeklis

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.

Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:

Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.

Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Policijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **8 valstīs**:

Slovēnija Rumānija Ungārija Slovākija Itālija Čehija Kanāda Zviedrija


Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.

Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 216 607 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 199 416 km
- 12 mileage records found

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: dacf7906-fee9-4c23-b2a1-ab863b11d8a8



Braukšanas paradumi

Uzzini, cik lielā mērā auto ir vadīts tā kalpošanas laikā. Jo mazāk ar to ir braukts, jo mazāks var būt nolietojums. Savukārt, intensīvi izmantojot spēkratu, var ātrāk nolietoties būtiskas daļas un detaļas.

Maz braukts **< 600 km mēnesī** 13% no izpētītā laikposma

Braukts mazāk nekā vidēji novērots. Mazāk izmantojot spēkratu, tam nereti var straujāk novecot neizmantotās daļas un detaļas.

Braukts normas robežās **600 - 1500 km mēnesī** 50% no izpētītā laikposma

Normālas izmantošanas tendence. Bieži vien tas apzīmē to, ka spēkrats ir izmantots vienmērīgi, tādēļ arī nolietojums varētu būt normas robežās.

Intensīvi braukts **> 1500 km mēnesī** 37% no izpētītā laikposma

Ar spēkratu ir braukts vairāk, nekā tas parasti novērojams. Tas var nozīmēt to, ka transportlīdzekļa detaļas tiek pakļautas lielākai slodzei. Iespējams, tās būtu jāmaina.

Nav braukts 0% no izpētītā laikposma

Fiksēts, ka spēkrats ilgstoši nav izmantots. Automašīnām, kas ilgu laiku nav kustinātas, būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība (akumulators, bremzes, riepas).

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: dacf7906-fee9-4c23-b2a1-ab863b11d8a8

Odometra rādījumu ieraksti	
01.2013.	**11 km**
10.2014.	**6434 km**
03.2015.	**12 305 km**
06.2015.	**25 936 km**
10.2015.	**39 847 km**
01.2019.	**83 290 km**

Odometra rādījumu ieraksti	
11.2019.	**99 366 km**
06.2022.	**161 399 km**
06.2023.	**181 205 km**
07.2024.	**196 065 km**
08.2025.	**205 900 km**
08.2026.	**216 607 km**

Braukšanas paradumi			
01.2013. - 10.2014.	**Maz braukts**	**302 km mēnesī**
10.2014. - 03.2015.	**Braukts normas robežās**	**1167 km mēnesī**
03.2015. - 10.2015.	**Intensīvi braukts**	**3857 km mēnesī**
10.2015. - 01.2019.	**Braukts normas robežās**	**1097 km mēnesī**
01.2019. - 06.2023.	**Intensīvi braukts**	**1822 km mēnesī**
06.2023. - 08.2026.	**Braukts normas robežās**	**918 km mēnesī**

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.

Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija

Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)? Nokārtots 08.2026. Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate

Vai tas ir norakstīts?

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.

Ieteicamais apkopes plāns

Lai uzzinātu vairāk par iepriekš veikto apkopi, kā arī plānotajiem apkopes darbiem, ieskaties atskaites digitālajā versijā.

Kopsavilkums

- Pēdējā plānotā apkope veikta pie 16 607 km nobraukuma. Pārbaudi, kādi apkopes darbi bija jāveic
- Balstoties uz fiksēto nobraukumu, nākamā ieteicamā apkope būtu jāveic pēc 3393 km

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: dacf7906-fee9-4c23-b2a1-ab863b11d8a8

Nākamā ieteicamā apkope: **220 000 km**

Būtu jāveic šādi apkopes darbi:

Apkope jāveic pēc apmēram 54 min

Dzinēja kartera korķis (Atjaunot) | Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot) | Salona gaisa filtrs, ziedputekšņu filtrs (ja uzstādīts) (Atjaunot) | Centrālās atslēgas/signalizācijas pults baterijas (Atjaunot) | Bremžu efektivitātes pārbaude (Veikt) +18 apkopes pozīcijas

Iepriekšējā ieteicamā apkope: **200 000 km**

Būtu bijis jāveic šādi apkopes darbi:

Apkope jāveic pēc apmēram 90 min

Dzinēja kartera korķis (Atjaunot) | Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot) | Šosejas diski (Nomainīt) | Salona gaisa filtrs, ziedputekšņu filtrs (ja uzstādīts) (Atjaunot) | Salona gaisa filtrs, ziedputekšņu/smaku filtrs (ja uzstādīts) (Atjaunot) | Centrālās atslēgas/signalizācijas pults baterijas (Atjaunot) | Bremžu efektivitātes pārbaude (Veikt) +49 apkopes pozīcijas

Apkope jāveic pēc apmēram 18 min

Gaisa filtra korpuss/caurules/šļaukas (Pārbaudīt/attīrīt) | Gaisa filtrs (Atjaunot)

Apkope jāveic pēc apmēram 12 min

Panorāmas stikla lūkas vadotnes (Tīrīt/ieeļļot)

Apkope jāveic pēc apmēram 6 min

Vilkšanas āķis (Pārbaudīt/ziņot) | Vilkšanas āķis (Eļļot)

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?

Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 2 ierakstus

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: dacf7906-fee9-4c23-b2a1-ab863b11d8a8

08.2025. Latvija



Ietekmēta virsbūve

Novērtējums

Šis ieraksts norāda uz to, ka transportlīdzekli **pārbaudīja vai apkopa** profesionālis, piemēram, veicot remontu, diagnostiku vai garantijas apkopi. Šis ieraksts automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu bijis iesaistīts negadījumā.

Bojātās detaļas

Aizmugure / Buferis | Labā aizmugurējā daļa / Buferis | Ārējās virsbūves detaļas | Ārējais apgaismojums

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

501 € – 750 €

Remonta izmaksu reitings

Ļoti zems — 2 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

08.2025. Latvija



Ietekmēta virsbūve

Fiksētie bojājumi

Šis ieraksts norāda uz bojājumiem, ko ir guvis transportlīdzeklis – parasti avārijā vai citā līdzīgā negadījumā.

Bojātās detaļas

Ārpuse / Nav norādīts

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

751 € – 1000 €

Remonta izmaksu reitings

Ļoti zems — 2 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ,

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: dacf7906-fee9-4c23-b2a1-ab863b11d8a8

piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība
Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad novērtējums balstās uz remonta izmaksām valstī, kur tas tika veikts, summu izsakot Tavas valsts valūtā.
Lūk, iemesli, kāpēc summa var atšķirties no remonta cenām Tavā valstī.
Stundas likme un detaļu cenas atšķiras starp valstīm.
Tāme balstās uz dīlera autoservisa izcenojumu. Tas parasti ir augstāks nekā citos autoservisos.

Remonta izmaksu reitings
Tas palīdz izprast iepriekšējo bojājumu nopietnību, salīdzinot remonta izmaksas ar transportlīdzekļa vērtību. Ja remonta izmaksas tuvojas vai pārsniedz lielu daļu no transportlīdzekļa vērtības, tas var liecināt par iespējamu pilnīgu zaudējumu. Lētākie remonti vienmēr tiek klasificēti kā nelieli remonti neatkarīgi no transportlīdzekļa vērtības.

Nelieli remonti	Lēti remonti, kas reti ietekmē transportlīdzekļa vispārējo stāvokli
Ļoti zems	<10 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā
Mazs	10-24 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā
Mērens	25-49 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā
Liels	50-74 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā
Ļoti augsts	>75 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.


Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.

Augstākā cena	**45 087 €**
Vidējā cena	**28 990 €**
Zemākā cena	**13 900 €**

Tirgus vērtības novērtēšanas kritēriji:

Marka: **Mercedes-Benz** | Modelis: **GL 63 AMG** | Degvielas tips: **Benzīns** | Transmisijas tips: **Automātiskā ātrumkārba** | Gads: **2013** | Tirgus: **Eiropa**

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: dacf7906-fee9-4c23-b2a1-ab863b11d8a8



Tirgus vērtība Tirgus vērtības intervāls

Gads	Tirgus vērtība	↘ Zemākā tirgus vērtība	↗ Augstākā tirgus vērtība
2024	**32 990 €**	16 144 €	55 732 €
2025	**32 970 €**	20 500 €	54 356 €
2026	**28 990 €**	13 900 €	45 087 €

Specifikācija

Pieejamie dati par transportlīdzekļa tehnisko specifikāciju un versiju.

Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija atbilst pārdevēja teiktajam.

Transportlīdzekļa specifikācija

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: dacf7906-fee9-4c23-b2a1-ab863b11d8a8

Pārskats

Marka **Mercedes-Benz**	Modelis **GL 63 AMG**	Degvielas tips **Benzīns**
Modeļa paaudze **166**	Ražošanas gads **2013**	Ražotāja apraksts **GL 63 AMG**

Veiktspēja un efektivitāte

Transmisijas tips **Automātiskā ātrumkārba**	Piedziņas tips **Pilnpiedziņa**	Dzinēja tilpums **5,5 l**
Jauda **410 kW (550 ZS / 557 PS)**	Cilindru skaits **8**	Ātrumu skaits **7**
Emisiju standarts **euro 5**	Dzinēja kods **M157**	Piedziņas veids **Iekšdedze**

Virsbūve un izmēri

Virsbūves tips **Apvidus auto**	Stūres rata novietojums **LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)**	Durvju skaits **5**
Riteņu izmērs **21 in**		

Aprīkojums

Funkcijas un iespējas, kas šim transportlīdzeklim bija, izbraucot no rūpnīcas.
Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.

Kopsavilkums
Pārliecinies, ka transportlīdzekļa aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Funkciju saraksts

Informācija saņemta no ražotāja

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: dacf7906-fee9-4c23-b2a1-ab863b11d8a8

07A Oil offset quantity +700 ml oil

Pievieno 700 mililitrus eļļas, lai kompensētu trūkstošo daudzumu

1U7 Control code for battery update (BEV/PHEV)

Elektriskā vai hibrīda transportlīdzekļa akumulatora atjaunināšanas vadības kods

200A Leather

Interjera materiāls ir āda

203B Operating instructions and maintenance booklet-Russian

Lietošanas instrukcija un apkopes buklets krievu valodā

214 Adaptive damping system

Transportlīdzeklis aprīkots ar adaptīvo amortizācijas sistēmu uzlabotam braukšanas komfortam

228 Additional warm water heating

Papildu siltā ūdens sildīšanas sistēma

22P Lane package

Joslu pakete

234 Blind Spot Monitoring

Neredzamo zonu uzraudzība

235 Active Parking Assist

Aktīvā parkošanās palīgsistēma

242 Right electrically adjustable driver's seat with memory

Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

Automātiska atpakaļskata spoguļa un sānu spoguļu aptumšošana

251B Digital service booklet

Digitālā pakalpojuma buklets

252 Dimming inside rearview mirror

Iekšējā atpakaļskata spoguļa aptumšošana

254A Leather - Brown

Brūns ādas salons

264B Airbag sign - Russian/English

Gaisa spilvena zīme krievu un angļu valodā

275 Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)

Atmiņas pakete vadītāja sēdeklim, stūres statnim un spoguļiem

281 AMG Performance steering wheel

Augstas veiktspējas stūres rats

293 Sidebags in rear

Aprīkots ar sānu drošības spilveniem aizmugurē

297 Electric roller sun blind in left and right rear door

Elektriskās rullo žalūzijas pret sauli aizmugurējām durvīm

301 Ashtray package

Iepakojumā ietilpst pelnu trauks

333B Language of instrument cluster/HU - Russian

Instrumentu paneļa un galvenā bloka valoda iestatīta uz krievu valodu

35A VGS D4-0, D3-sample

VGS D4-0 pārvads ar D3 paraugu

399 Front multicontour seat with massage function

Priekšējais daudzkonturu sēdeklis ar masāžas funkciju

401 Climatised front seats

Priekšējie sēdekļi ar klimata kontroles funkciju

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: dacf7906-fee9-4c23-b2a1-ab863b11d8a8

413 **Automatic panoramic sliding sunroof**
Automātiskais panorāmas bīdāmais jumta logs

427 **7-speed automatic transmission**
7 pakāpju automātiskā pārnesumkārba

441 **Vital signs sensor on steering wheel**
Stūres rats ar dzīvības pazīmju sensoru

468 **Roll stabilization**
Rites stabilizācija

475 **Tire pressure monitor (TPM)**
Riepu spiediena kontroles sistēma

476 **Autom. Lane recognition**
Automātiska joslu atpazīšana

489 **AIRMATIC DC / semi-active air suspension**
Airmatic līdzstrāvas/pusēji aktīvās pneimatiskās balstiekārtas sistēma, kas nodrošina izcilu braukšanas kvalitāti un vadāmību.

4U5 **Front passenger seat adjustment travel limitation**
Priekšējais pasažiera sēdeklis ar regulējamu kustības ierobežojumu drošībai un komfortam

500 **Electrically folding exterior mirrors**
Ārējie spoguļi, kas elektriski salokāmi

501 **360° camera**
360 grādu kameru sistēma

512 **Azerbaijan, COMAND APS with DVD changer**
Navigācijas sistēma Azerbaidžānai ar DVD mainītāju

513 **Road sign recognition system**
Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma

518 **Universal communications interface (UCI)**
Universālā sakaru saskarne

51U **Headliner, black fabric**
Melna auduma headliner

524L **Russia**
Reģions: Krievija

543 **Sun visor with additional function**
Saules aizsarglīdzeklis ar papildu funkciju

551 **Standard anti-theft alarm system (ATA)**
Standarta pretaizdzīšanas signalizācijas sistēma

581 **Automatic climate control**
Automātiskās klimata kontroles funkcija

582 **Air conditioning, rear**
Aizmugurējā gaisa kondicionēšanas sistēma

5XXL **Europe**
Euro specifikācijas transportlīdzeklis

600 **Headlamp washing system**
Uzstādīta lukturu mazgāšanas sistēma

608 **Automatic high beam control (IHC)**
Automātiskā tālās gaismas kontroles sistēma

622 **Headlamps with ILS, right-hand traffic**
Adaptīvie lukturi ar inteliģento gaismas sistēmu labās puses kustībai

668 **Prod. prot. f. freight pkging with tie-down hooks**
Aizsargāts kravas iepakošanas laikā ar piesiešanas āķiem

690 **Emergency spare wheel (minispare)**
Rezerves ritenis avārijas gadījumam (mini rezerves ritenis)

723 **Load compartment cover**
Kravas nodalījuma vāks

772 **AMG styling - Front spoiler, side skirts**
AMG stils ar priekšējo spoileri un sānu apmalēm

776 **Wider wheel arch for AMG wheels**
Plašākas riteņu arkas AMG riteņu uzstādīšanai

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: dacf7906-fee9-4c23-b2a1-ab863b11d8a8

798 Center console - Vinterio walnut wood (2C19)

Centrālā konsole ar valriekstu koka iekšējo apdari.

799U MANUFAKTUR diamond white bright - Metallic finish

Izgatavots no Diamond White Bright ar metālisku apdari

804 YoM X3/1

Ražošanas gads X3/1

810 Premium sound system

Uzstādīta augstākās klases skaņas sistēma

840 Glas dunkel getönt

Tumši tonēts stikls

841 Driver's door acoustic laminated safety glass

Akustiskais laminētais drošības stikls vadītāja durvīm

843 Electric EASY-ENTRY

Ērta elektriskā vieglas iebraukšanas funkcija

845 Electric folding 3rd seat row

Trešā sēdekļu rinda, kas nolokāma ar elektrisko piedziņu

846 Running board in aluminum look with rubber naps

Braukšanas dēlis ar alumīnija izskatu un gumijas uzlikām

848 Power side vent windows

Automātiski elektriski darbināmi sānu ventilācijas logi

864 Rear Seat Entertainment System (2 screens)

Aizmugurējo sēdekļu izklaides sistēma ar 2 ekrāniem

872 Left and right rear seat heating

Aizmugurējo sēdekļu apsildes sistēma

876 Interior lighting package

Iekšējā apgaismojuma pakete iekļauta komplektā

882 Sensor system and siren for anti-theft alarm system

Drošības sistēma ar sensoru un sirēnu

883 Power locking

Mehāniskās bloķēšanas funkcija

889 KEYLESS-GO

Iebraukšanas un iedarbināšanas sistēma bez atslēgas

890 Automatic rear-end door

Automātiskās aizmugurējās durvis

923 Engine output increase

Palielināta dzinēja jauda

928 Exhaust gas cleaning with Euro 5 technology

Izplūdes gāzu attīrīšana ar Euro 5 tehnoloģiju

989 Identification label under windshield

Identifikācijas etiķete zem vējstikla

A05 All-wheel-capable transmission

Pārnesumkārba, kas spēj nodrošināt visu riteņu piedziņu

A20 Automatic engine start/stop function

Dzinējs automātiski iedarbojas un apstājas

A21 Shift By Wire

Shift by wire tehnoloģija

A59 FE converter hsg. 13.5

Priekšējā konvertora korpuss, diametrs 13,5 collas

A65 FE converter 13.5 mm

FE pārveidotāja izmērs 13,5 mm

A89 Friction-reduced

Samazina berzi, uzlabojot veiktspēju un degvielas ekonomiju

A98 Retrofitting of transmission software

pārraides programmatūras modernizācija

B00 Suspension measures for countries with rough roads

Balstiekārtas pasākumi, kas pielāgoti nelīdzenajiem ceļa apstākļiem, lai braukšana būtu vienmērīgāka.

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: dacf7906-fee9-4c23-b2a1-ab863b11d8a8

B03 Direct starting / ECO start/stop function

Tiešās iedarbināšanas un ekoloģiskās palaišanas/izslēgšanas funkcija

B06 Silver brake calipers

Bremžu suporti ir krāsoti sudraba krāsā.

B12 Tyre-change tool kit

Komplektā ietilpst riepu maiņas instrumentu komplekts ārkārtas situācijām

F166 Model series 166

Modeļa sērija 166 norāda konkrēto transportlīdzekļa modeli.

FV Long sedan

Garā sedana virsbūves stils

G905 Transmission code version 05

Pārraides kods 05 versija, kas tiek izmantota

GA Automatic transmission

Aprīkots ar automātisko transmisiju

H09 Trim elements - Brown ash wood

Brūnā oša koka apdares elementi

HA Rear axle

Aizmugurējās ass konfigurācija

J58 Plant control code

Iekārtai specifisks kontroles kods

J5A DSM: Update Star1 DAS4

Star1 DAS4 sistēmas atjaunināšana ar DSM

J81 Plant control code

Ražotāja piešķirtais rūpnīcas kontroles kods

K11 Adaptive brake light, flashing

Adaptīvā bremžu gaisma ar mirgošanas funkciju

K15 Control code for service interval 15000 km

Uzstādīts apkopes intervāls 15 000 km

L Left-hand drive

Kreisās piedziņas konfigurācija

M157 V8 spark-ignition engine M157 - AMG

AMG veiktspējas V8 dzinējs

M55 Displacement 5.5 liter

Dzinējs ar 5,5 litru darba tilpumu

P44 Parking Package

Autostāvvietas palīdzības pakete

P49 Mirror package

Spoguļu paketes specifikācija

P54 Anti-Theft Protection package

Aizsardzības pakete pret zādzību

P64 Front memory package

Iekļauts priekšējais atmiņas komplekts

R01 Summer tyres

Aprīkotas vasaras riepas

U01 Rear seat belt status indicator

Aizmugurējo drošības jostu stāvokļa indikators

U09 Leather-clad instrument panel and beltline (embossed imit.)

Instrumentu panelis un drošības jostas līnija, kas pārklāta ar reljefiem līdzīgu ādas materiālu.

U18 Lumbar support adjustment with backrest massage in rear passenger compartment

Regulējams jostasvietas balsts ar masāžas funkciju aizmugurējiem pasažieriem

U26 Floor mats - AMG

Grīdas paklājiņi ir marķēti kā AMG

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: dacf7906-fee9-4c23-b2a1-ab863b11d8a8

U75 **DVD player with region code 5 Russia, Eastern Europe**

DVD atskaņotājs ar Krievijas un Austrumeiropas reģiona kodu 5 ļauj atskaņot īpaši šim reģionam kodētus DVD diskus.

V93 **Invalid speed/load index 111Y XL**

Nederīgs ātruma/slodzes indekss 111Y XL

VL **Left front axle half**

Kreisā priekšējā tilta montāža

VR **Right front axle half**

Priekšējā labā tilta montāža

Atsaukumi

Mēs pārbaudījām, vai ražotājs ir veicis drošības atsaukumus, kas ietekmē šo transportlīdzekli.

Uzmanību

Atrasti 2 atsaukumi

Atsaukuma statuss: **Aktīvs**

Atradām paziņojumu par atsaukumu. Ražotājs ir izsludinājis atsaukumu par šo transportlīdzekli.

Nosaukums Replace oil dipstick of reservoir for ACTIVE CURVE SYSTEM

Atsaukšanas riska līmenis Zems

Šim transportlīdzeklim ir aktīvs drošības atsaukums, kas var radīt traumu risku. Lai uzzinātu vairāk, kā arī iegūtu jaunāko informāciju, lūdzu, pārbaudi atsaukumu statusu ražotāja mājaslapā.

Atsaukuma statuss: **Aktīvs**

Atradām paziņojumu par atsaukumu. Ražotājs ir izsludinājis atsaukumu par šo transportlīdzekli.

Nosaukums Replace bolts at steering gear, wax steering gear and replace steering if necessary

Ja transportlīdzeklim ir izsludināts atsaukums, tad spēkrats vai tā daļas, detaļas ir nepilnīgas jeb defektīvas. Bojātā zona ir (1) jāsalabo, (2) jāsamaina vai arī (3) ražotājam ir jāsedz transportlīdzekļa pirkums. Drošības atsaukumi ir svarīgākais no atsaukumu veidiem. Tos izsludina, kad transportlīdzeklis vai tā aprīkojums rosina drošības apdraudējumu vai arī spēkrats neatbilst transportlīdzekļu drošības standartiem. Ražotāji var izsludināt atsaukumus arī citu iemeslu dēļ, piemēram, emisijas standartu neatbilstības, jaudas zuduma dēļ, vai arī spēkrata komponenšu vai programmatūras kļūdu dēļ, kas tiešā veidā neveicina drošības risku.

Laikposms

Atradām 14 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: dacf7906-fee9-4c23-b2a1-ab863b11d8a8

01.2013. Nezināma valsts

Ražots

Šī transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.

07.2013. Nezināma valsts

Pirmā reģistrācija

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

12.2021. Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

12.2021. Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.

06.2022. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

06.2022. Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.

06.2023. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

07.2023. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

07.2024. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

08.2025. Latvija

Fiksēts novērtējums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: dacf7906-fee9-4c23-b2a1-ab863b11d8a8

08.2025. Latvija

Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

08.2025. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

08.2026. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

10.2026. Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.

+44

Datu avoti
Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**

Partneri
Šīs atskaites pamatā ir

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: dacf7906-fee9-4c23-b2a1-ab863b11d8a8

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atķeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Padomi, balstoties uz šo atskaiti

- [ ] **Don't drive until recall is fixed**

  This is a serious safety recall. The car shouldn't be driven until it's repaired.

  - [ ] Find out exactly what the safety risk is before making any decisions (e.g., airbag or fire risk).
  - [ ] Get proof the repair was completed, or take the car straight to a dealer for the free fix.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

- [ ] **Veic profesionālu apskati autoservisā**

  Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.
  - [ ] Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.
  - [ ] Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

- [ ] **Pavaicā apkopes vēsturi**

  Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.
  - [ ] Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.
  - [ ] Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

- [ ] **Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs**

  Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Pēdējais fiksētais nobraukums: **216 607 km**. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.
  - [ ] Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)
  - [ ] Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

- [ ] **Dodies izmēģinājuma braucienā**

  Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.
  - [ ] Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.
  - [ ] Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

- [ ] **Salīdzini ar citiem auto**

  Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).
  - [ ] Salīdzini cenas
  - [ ] Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.
  - [ ] Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: dacf7906-fee9-4c23-b2a1-ab863b11d8a8