CARVERTICAL

# Mercedes-Benz GLC 250

MK8957

2017 | Benzīns | Automātiskā ātrumkārba | Apvidus auto

Ģenerēšanas datums: 02.11.2026

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti

### Komerciālās izmantošanas pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

### Nobraukums

Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 82 225 km.

### Juridiskā statusa pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

### Bojājumi

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti bojājumu vai novērtējumu ieraksti.

+44

**Datu avoti**
Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**

CSDD

**Partneri**
Šīs atskaites pamatā ir

## Komerciālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.

**Nav konstatētas problēmas**
Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

**Lūk, ko mēs pārbaudījām:**

### Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs

### Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai

### Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis

### Policija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija

### Demontrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 9cdf0d43-4b68-4dd7-88e5-3e72e89740b3

### Autoskolas transportlīdzeklis

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

# Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.

**Nav konstatētas problēmas**

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

**Lūk, ko mēs pārbaudījām:**

### Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.

### Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Policijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **8 valstīs**:

Ungārija · Slovēnija · Zviedrija · Slovākija · Kanāda · Rumānija · Itālija · Čehija

# Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.

**Kopsavilkums**


- Pēdējais zināmais nobraukums: 82 225 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 188 806 km
- 17 mileage records found

**"carVertical" secinājumi**

Šī transportlīdzekļa pēdējais nobraukums ir krietni zem vidējā rādījuma, kāds ir novērojams līdzīgiem spēkratiem ar tādu pašu ražošanas gadu. Iespējams, transportlīdzeklim ir mazāks nolietojums par vidējo, taču tāpat ir ieteicams pavaicāt pārdevējam, kāpēc ar spēkratu ir braukt tik maz.



Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 9cdf0d43-4b68-4dd7-88e5-3e72e89740b3




## Braukšanas paradumi

Uzzini, cik lielā mērā auto ir vadīts tā kalpošanas laikā. Jo mazāk ar to ir braukts, jo mazāks var būt nolietojums. Savukārt, intensīvi izmantojot spēkratu, var ātrāk nolietoties būtiskas daļas un detaļas.

**Maz braukts** **< 360 km mēnesī** 7% no izpētītā laikposma

Braukts mazāk nekā vidēji novērots. Mazāk izmantojot spēkratu, tam nereti var straujāk novecot neizmantotās daļas un detaļas.

**Braukts normas robežās** **360 - 1500 km mēnesī** 93% no izpētītā laikposma

Normālas izmantošanas tendence. Bieži vien tas apzīmē to, ka spēkrats ir izmantots vienmērīgi, tādēļ arī nolietojums varētu būt normas robežās.

**Intensīvi braukts** **> 1500 km mēnesī** 0% no izpētītā laikposma

Ar spēkratu ir braukts vairāk, nekā tas parasti novērojams. Tas var nozīmēt to, ka transportlīdzekļa detaļas tiek pakļautas lielākai slodzei. Iespējams, tās būtu jāmaina.

**Nav braukts** 0% no izpētītā laikposma

Fiksēts, ka spēkrats ilgstoši nav izmantots. Automašīnām, kas ilgu laiku nav kustinātas, būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība (akumulators, bremzes, riepas).


Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 9cdf0d43-4b68-4dd7-88e5-3e72e89740b3

| Odometra rādījumu ieraksti | |
|---|---|
| 01.2017. | **5 km** |
| 09.2017. | **1146 km** |
| 01.2018. | **3229 km** |
| 03.2019. | **17 743 km** |
| 09.2020. | **29 518 km** |
| 01.2021. | **33 125 km** |
| 09.2021. | **38 987 km** |
| 01.2022. | **41 888 km** |
| 09.2022. | **47 768 km** |

| Odometra rādījumu ieraksti | |
|---|---|
| 01.2023. | **50 156 km** |
| 09.2023. | **55 216 km** |
| 01.2024. | **58 693 km** |
| 09.2024. | **64 852 km** |
| 02.2025. | **68 710 km** |
| 09.2025. | **73 516 km** |
| 01.2026. | **77 572 km** |
| 09.2026. | **82 225 km** |

| Braukšanas paradumi | | | |
|---|---|---|---|
| 01.2017. - 09.2017. | **Maz braukts** | **141 km mēnesī** |
| 09.2017. - 09.2026. | **Braukts normas robežās** | **740 km mēnesī** |

# Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.

**Nav konstatētas problēmas**
Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

### Juridiskā informācija

**Apdrošināts?** Apdrošināts 11.2026. Latvija

Apdrošināšana ir spēkā no 09.2026. līdz 09.2027.

**Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?** Nokārtots 01.2026. Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate

**Vai tas ir norakstīts?**

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.

# Ieteicamais apkopes plāns

Mēs pārbaudījām šī transportlīdzekļa ieteicamo apkopes intervālu, balstoties uz pieejamajiem datiem.

**Kopsavilkums**

- Pēdējā plānotā apkope veikta pie 7225 km nobraukuma. Pārbaudi, kādi apkopes darbi bija jāveic
- Balstoties uz fiksēto nobraukumu, nākamā ieteicamā apkope būtu jāveic pēc 17 775 km


Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 9cdf0d43-4b68-4dd7-88e5-3e72e89740b3

## Nākamā ieteicamā apkope: **100 000 km**

**Būtu jāveic šādi apkopes darbi:**

**Apkope jāveic pēc apmēram 6 min**

Salona gaisa filtrs, ziedputekšņu filtrs (ja uzstādīts) (Atjaunot)

**Apkope jāveic pēc apmēram 12 min**

Panorāmas stikla lūkas vadotnes (Tīrīt/ieeļļot)

## Iepriekšējā ieteicamā apkope: **75 000 km**

**Būtu bijis jāveic šādi apkopes darbi:**

**Apkope jāveic pēc apmēram 6 min**

Salona gaisa filtrs, ziedputekšņu filtrs (ja uzstādīts) (Atjaunot)

**Apkope jāveic pēc apmēram 6 min**

Gaisa filtra korpuss/caurules/šļaukas (Pārbaudīt/attīrīt) Gaisa filtrs (Atjaunot)

**Apkope jāveic pēc apmēram 30 min**

Aizdedzes svece(-es) (Atjaunot)

# Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?

**Nav konstatētas problēmas**

Nav atrasti bojājumu vai novērtējumu ieraksti



Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 9cdf0d43-4b68-4dd7-88e5-3e72e89740b3



## Nav atrasti bojājumi

Var rasties zināmas datu nesakritības, it īpaši pārbaudot vecākus transportlīdzekļus. Pagrīdes autoservisi var nelegāli nomaskēt transportlīdzekļu defektus vai bojājumus, neatklājot, ka tādi ir radušies. Dažreiz tiek mainīti pat VIN jeb šasijas numuri. Mums ir dažādas metodes, kā pieķert šādus noziegumus, bet nav iespējams garantēt 100 % precizitāti.

# Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.


| | |
|---|---|
| Augstākā cena | **30 317 €** |
| **Vidējā cena** | **22 679 €** |
| Zemākā cena | **15 334 €** |

Tirgus vērtības novērtēšanas kritēriji:

Marka: **Mercedes-Benz** | Modelis: **GLC 250** | Degvielas tips: **Benzīns** | Transmisijas tips: **Automātiskā ātrumkārba** | Gads: **2017** | Tirgus: **Eiropas Savienības austrumvalstis**



Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 9cdf0d43-4b68-4dd7-88e5-3e72e89740b3




| Gads | Tirgus vērtība | ↘ Zemākā tirgus vērtība | ↗ Augstākā tirgus vērtība |
|---|---|---|---|
| 2024 | **29 372 €** | 22 844 € | 34 642 € |
| 2025 | **25 900 €** | 17 098 € | 34 057 € |
| 2026 | **22 679 €** | 15 334 € | 30 317 € |
| 2027 | **21 763 €** | 14 715 € | 29 093 € |
| 2028 | **19 587 €** | 13 243 € | 26 184 € |
| 2029 | **17 628 €** | 11 919 € | 23 565 € |
| 2030 | **15 865 €** | 10 727 € | 21 208 € |
| 2031 | **14 279 €** | 9654 € | 19 088 € |
| 2032 | **12 851 €** | 8689 € | 17 179 € |
| 2033 | **11 566 €** | 7820 € | 15 461 € |

## Tirgus vērtības papildinformācija

### Cenas tendenču prognoze

Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -49 % no tā tirgus vērtības.

### Pārdošanas laiks



Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 9cdf0d43-4b68-4dd7-88e5-3e72e89740b3

Līdzīgi transportlīdzekļi parasti tiek pārdoti 47 dienu laikā, pamatojoties uz nesenajiem tirgus datiem

**Ņem vērā –** prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

# Specifikācija

Pieejamie dati par transportlīdzekļa tehnisko specifikāciju un versiju.

**Kopsavilkums**

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija atbilst pārdevēja teiktajam.

## Transportlīdzekļa specifikācija

### Pārskats

| | | |
|---|---|---|
| Marka<br>**Mercedes-Benz** | Modelis<br>**GLC 250** | Degvielas tips<br>**Benzīns** |
| Modeļa paaudze<br>**253** | Ražošanas gads<br>**2017** | Ražotāja apraksts<br>**GLC 250** |

### Veiktspēja un efektivitāte

| | | |
|---|---|---|
| Transmisijas tips<br>**Automātiskā ātrumkārba** | Piedziņas tips<br>**Pilnpiedziņa** | Dzinēja tilpums<br>**2 l** |
| Cilindru skaits<br>**4** | Ātrumu skaits<br>**9** | Emisiju standarts<br>**euro 6** |
| Dzinēja kods<br>**M274** | Transmisijas nosaukums<br>**9G-TRONIC** | Piedziņas veids<br>**Iekšdedze** |



Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 9cdf0d43-4b68-4dd7-88e5-3e72e89740b3

## Virsbūve un izmēri

| | | |
|---|---|---|
| Virsbūves tips<br>**Apvidus auto** | Stūres rata novietojums<br>**LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)** | Sēdekļu skaits<br>**5** |
| Durvju skaits<br>**5** | Garums<br>**4656 mm** | Platums<br>**1890 mm** |
| Augstums<br>**1639 mm** | Garenbāze<br>**2873 mm** | Riteņu izmērs<br>**17 in** |

# Aprīkojums

Funkcijas un iespējas, kas šim transportlīdzeklim bija, izbraucot no rūpnīcas.
Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.

**Kopsavilkums**
Pārliecinies, ka transportlīdzekļa aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

## Funkciju saraksts

Informācija saņemta no ražotāja

**057 YoM X6/2**
Ražošanas gads ir X6/2

**07U Combustion engine mode package for EV vehicle (Heritage mode)**
Iekšdedzes dzinēja režīma pakete elektriskajam transportlīdzeklim, kas piedāvā mantojuma režīma funkciju.

**149U Polar white - Standard finish**
Polārais baltais: Standarta apdare

**1A1 Torque converter, 4 cylinder gasoline**
Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar griezes momenta pārveidotāju, kas ir īpaši izstrādāts 4 cilindru benzīna dzinējam.

**218 Rear view camera**
Ietver aizmugures skata kameru papildu redzamībai

**21A Generation EHS**
EHS paaudze

**220A Leather**
Ādas salons

**225A Leather - Beige**
Smilškrāsas ādas salons

**228 Additional warm water heating**
Papildu siltā ūdens sildīšanas sistēma

**235 Active Parking Assist**
Aktīvā parkošanās palīgsistēma


Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 9cdf0d43-4b68-4dd7-88e5-3e72e89740b3

**242** Right electrically adjustable driver's seat with memory

Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju

**249** Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

Automātiska atpakaļskata spoguļa un sānu spoguļu aptumšošana

**255B** Mb-Mobilo with DSB and GGD

Mobilais serviss ar remonta un avārijas palīdzību

**258** Collision warning system with FCW-Stop active brake application

Sadursmes brīdinājuma sistēma ar aktīvu bremzēšanu

**25R** Light-alloy wheel 10-spoke design 17" "all-round"

17 collu vieglmetāla riteņu diski ar 10 šķautņu konstrukciju, visapkārt 17 collas

**270** GPS aerial

Iekļauta GPS antena

**274** Telephone antenna

Telefona antena ir klāt

**275** Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)

Atmiņas pakete vadītāja sēdeklim, stūres statnim un spoguļiem

**294** Kneebag

Iekļauta ceļgalu spilvena aizsardzība

**2A8** Converter variant 9

Transportlīdzekļa aprīkojumā ir iekļauts 9. tipa konvertors, kas nodrošina konkrētu konvertora tipu

**2U1** Radiator shutter

Ietver radiatora slēģi

**2U8** Alternative refrigerant

Izmanto alternatīvu aukstuma aģentu

**309** Cup holder

Aprīkots ar krūzes turētāju

**333B** Language of instrument cluster/HU - Russian

Instrumentu paneļa un galvenā bloka valoda iestatīta uz krievu valodu

**345** rain sensor

Lietus sensoru tehnoloģija

**355** Preinstallation for retrofitting navigation system

Pieejama navigācijas sistēmas modernizēšanas priekšinstalācija

**35B** Operating instructions and service booklet-Latvian

Lietošanas instrukcija un servisa buklets latviešu valodā

**3U1** Head unit for Europe/CIS states/Mongolia

Izklaides galviņas ierīce, kas konfigurēta Eiropai/NVS valstīm/Mongolijai

**421** 9-speed automatic transmission

Deviņu pakāpju automātiskā pārnesumkārba

**440** Cruise control

Pieejama kruīza kontroles funkcija

**475** Tire pressure monitor (TPM)

Riepu spiediena kontroles sistēma

**481** Sump shield

Aizsardzības vairogs šasijai

**489** AIRMATIC DC / semi-active air suspension

Airmatic līdzstrāvas/pusēji aktīvās pneimatiskās balstiekārtas sistēma, kas nodrošina izcilu braukšanas kvalitāti un vadāmību.

**500** Electrically folding exterior mirrors

Ārējie spoguļi, kas elektriski salokāmi



Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 9cdf0d43-4b68-4dd7-88e5-3e72e89740b3

**50A** Torque distribution 45/55
Griezes momenta sadalījuma attiecība 45/55

**522** Audio 20 radio navigation-capable NTG5
Audio 20 radio ar navigācijas iespējām, saderīgs ar NTG5

**525L** Latavia
Latgales reģiona aprīkojums

**551** Standard anti-theft alarm system (ATA)
Standarta pretaizdzīšanas signalizācijas sistēma

**55U** Headliner, beige fabric
Smilškrāsas auduma headliner

**580** Air-conditioning system
Aprīkota gaisa kondicionēšanas sistēma

**5A1** Electrohydraulic controller unit converter
Elektrohidrauliskais vadības bloks konvertora precīzai vadībai

**5P6** Control code for Sales
Īpašs kontroles kods, ko izmanto pārdošanas vajadzībām

**5XXL** Europe
Euro specifikācijas transportlīdzeklis

**608** Automatic high beam control (IHC)
Automātiskā tālās gaismas kontroles sistēma

**611** Ambient lighting
Apkārtējā apgaismojuma funkcija

**632** Headlamps, LED, static, right-side traffic
LED priekšējie lukturi ar statisko funkciju labās puses satiksmei

**6A2** Joint flange with GW 110/3, 3-arm X 110
Savienojuma atloks ar GW 110/3, 3-zaru X 110, paredzēts izturīgai konstrukcijai

**6P5** Control code for Sales
Pārdošanas vajadzībām izmantotais kontroles kods

**723** Load compartment cover
Kravas nodalījuma vāks

**725** Roof rails in chrome look
Hromētas jumta sliedes

**807** YoM X6/1
Ražošanas gads X6/1

**810** Premium sound system
Uzstādīta augstākās klases skaņas sistēma

**818** Siren for intrusion and anti-theft alarm system (EDW)
Sirēna iebrukuma un pretzādzību signalizācijas sistēmai

**824** A/C packages for cold countries
Gaisa kondicionēšanas pakete aukstajām valstīm

**873** Seat heaters for driver and front passenger
Apsildāmi vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļi

**876** Interior lighting package
Iekšējā apgaismojuma pakete iekļauta komplektā

**877** Ambient lighting
Apkārtējā apgaismojuma funkcija

**882** Sensor system and siren for anti-theft alarm system
Drošības sistēma ar sensoru un sirēnu

**890** Automatic rear-end door
Automātiskās aizmugurējās durvis

**893** KEYLESS-Start
Bezatslēgas iedarbināšana


Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 9cdf0d43-4b68-4dd7-88e5-3e72e89740b3

**8U7** Rear passenger compartment seat belt with belt force limiter and Softst.

Aizmugurējā pasažieru nodalījuma drošības josta ar drošības jostas spēka ierobežotāju un mīksto apturēšanu

**8U8** i-Size marking (Isofix successor)

I-Size marķējums bērnu sēdeklīša piestiprināšanai

**916** Fuel tank with large capacity - Volume 1

Degvielas tvertne ar lielāku tilpumu

**927** Exhaust treatment, Euro 6 technology

Izplūdes sistēma, kas atbilst Euro 6 tehnoloģijai

**968** Euro 6 technology COC document - without motor vehicle registration certificate, part 2

Euro 6 tehnoloģijas COC dokuments bez transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības

**A030** Oil offset quantity +300 g oil

Transportlīdzekļa kompensācijas daudzumā ir iekļauti papildu 300 grami eļļas.

**A104** Noise-optimized toothing

Trokšņa optimizēts pārnesums, lai samazinātu trokšņa līmeni

**A307** Actuator equipment (PS4 with 3 gears)

Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar vadības sistēmu, kurā ietilpst hidrauliskā stūres pastiprinātāja bloks ar trim pārnesumiem.

**B03** Direct starting / ECO start/stop function

Tiešās iedarbināšanas un ekoloģiskās palaišanas/izslēgšanas funkcija

**B24** Remote control for Auxiliary heating

Papildu apkures sistēmas tālvadības pults

**B51** TIREFIT

Aprīkots ar Tirefit sistēmu

**B59** Drive program selection switch (Agility Select)

Piedziņas programmas izvēles slēdzis, lai izvēlētos veiklību

**F253** Model series 253

Modeļu sērija 253

**FX** Special version

Īpašā versija

**G041** Transmission code version 41

Uzstādīta pārraides koda versija 41

**GA** Automatic transmission

Aprīkots ar automātisko transmisiju

**GA7** Automatic transmission

Automātiskā pārnesumkārba iekļauta

**H09** Trim elements - Brown ash wood

Brūnā oša koka apdares elementi

**HA** Rear axle

Aizmugurējās ass konfigurācija

**JVG** Plant control code

Īpaša augu kontroles koda apzīmējums

**JVO** Plant control code

Īpaša augu kontroles koda apzīmējums

**K11** Adaptive brake light, flashing

Adaptīvā bremžu gaisma ar mirgošanas funkciju

**K14** Control code for service interval 20000 km

Apkopes intervāla grafika kods

**K27** Software control for unpowered in position "D"

Programmatūras vadība bez barošanas pozīcijā D

**L** Left-hand drive

Kreisās piedziņas konfigurācija

**M005** Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive

Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar 4Matic pilnpiedziņas sistēmu



Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 9cdf0d43-4b68-4dd7-88e5-3e72e89740b3

**M20** Displacement 2.0 liter

2,0 litru motora darba tilpums

**M274** Inline 4-cylinder spark ignition engine M274

Rindu 4 cilindru dzirksteļaizdedzes motors, M274 modelis

**P22** Equipment line/package – Luxury – Interior

Luksusa interjera pakete

**P44** Parking Package

Autostāvvietas palīdzības pakete

**P49** Mirror package

Spoguļu paketes specifikācija

**P54** Anti-Theft Protection package

Aizsardzības pakete pret zādzību

**P76** Equipment line/package – Basic – Exterior

Transportlīdzekļa pamata eksterjera pakete

**R01** Summer tyres

Aprīkotas vasaras riepas

**U01** Rear seat belt status indicator

Aizmugurējo drošības jostu stāvokļa indikators

**U09** Leather-clad instrument panel and beltline (embossed imit.)

Instrumentu panelis un drošības jostas līnija, kas pārklāta ar reljefiem līdzīgu ādas materiālu.

**U10** Front passenger seat with weight sensor

Priekšējā pasažiera sēdeklis ar svara sensoru

**U12** Velour floor mats

Ietver velūra grīdas paklājiņus

**U22** Front lumbar support adjustment

Priekšējo sēdekļu jostasvietas balsta regulēšana ļauj pielāgot priekšējo sēdekļu jostasvietas balstu, lai nodrošinātu lielāku komfortu braukšanas laikā.

**U25** Illuminated door sill

Durvju sliekšņi ar apgaismojuma funkciju

**U35** 12 V socket in load compartment

12V kontaktligzda bagāžas nodalījumā

**U60** Pedestrian protection - Active hood

Aktīvā pārsega sistēma gājēju aizsardzībai

**V33** Speed + Load Index 104V

104V riepu ātruma un slodzes rādītājs optimālai veiktspējai

**VL** Left front axle half

Kreisā priekšējā tilta montāža

**VR** Right front axle half

Priekšējā labā tilta montāža

# Laikposms

**Atradām 18 ierakstus.**

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

**01.2017.** Nezināma valsts

### Ražots

Šī transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.



Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 9cdf0d43-4b68-4dd7-88e5-3e72e89740b3

01.2017. Latvija

### Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.

01.2017. Latvija

### Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

01.2017. Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

06.2017. Latvija

### Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.

09.2017. Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

03.2019. Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

05.2019. Latvija

### Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.

08.2019. Latvija

### Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.

02.2020. Latvija

### Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.

09.2020. Latvija

### Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.



Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 9cdf0d43-4b68-4dd7-88e5-3e72e89740b3

01.2021. Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

01.2022. Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

01.2023. Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

01.2024. Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2025. Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

01.2026. Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

09.2026. Latvija

### Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: **16.09.2026** līdz: **15.09.2027**

+44

**Datu avoti**
Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**

**Partneri**
Šīs atskaites pamatā ir



Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 9cdf0d43-4b68-4dd7-88e5-3e72e89740b3

# Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atķeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

### Padomi, balstoties uz šo atskaiti

- [ ] **Pārbaudi mazo nobraukumu**

  Mazs nobraukums "skan" labi, taču pārliecinies, ka tas ir patiess. Pārbaudi, ka auto tehniskais un vizuālais stāvoklis atbilst tam, kas nolasāms odometrā.

  - [ ] Salīdzini šofera sēdekļa un stūres nodilumu ar norādīto nobraukumu.
  - [ ] Pārbaudi apkopes vēsturi, lai uzzinātu, vai spēkrats ir pienācīgi kopts. Šim ir lielāka nozīme nekā nobraukumam. It īpaši auto, kas ir maz izmantoti.

### Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

- [ ] **Veic profesionālu apskati autoservisā**

  Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.
  - [ ] Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.
  - [ ] Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

- [ ] **Pavaicā apkopes vēsturi**

  Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.
  - [ ] Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.
  - [ ] Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

- [ ] **Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs**

  Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Pēdējais fiksētais nobraukums: **82 225 km**. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.
  - [ ] Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)
  - [ ] Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

- [ ] **Dodies izmēģinājuma braucienā**

  Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.
  - [ ] Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.
  - [ ] Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

- [ ] **Salīdzini ar citiem auto**

  Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).
  - [ ] Salīdzini cenas
  - [ ] Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.
  - [ ] Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.



Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts. Atskaites ID numurs: 9cdf0d43-4b68-4dd7-88e5-3e72e89740b3