

Mercedes-Benz S 350

WDD2221321A210735

2015 Dīzēlis Automātiskā ātrumkārbā Sedans

Ģenerēšanas datums: 02.10.2026

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Bojājumi

Uzmanību
Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 3

Atsaukumi

Uzmanību
Šim transportlīdzeklim ir konstatēts 1 atvērts vai atrisināts drošības.

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Nav fiksētu problēmu
Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

Nav fiksētu problēmu
Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 262 404 km.

Juridiskā statusa pārbaude

Nav fiksētu problēmu
Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Zādzība

Nav fiksētu problēmu
Nav atrasti ieraksti par zādzībām.



Datu avoti
Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**



Partneri
Šīs atskaites pamatā ir

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.

Nav konstatētas problēmas
Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Policija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demontrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.



Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Polijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:



Ungārija



Slovākija



Čehija



Slovēnija



Rumānija



Itālija



Kanāda

Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.




Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 262 404 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 225 487 km
- 16 mileage records found



"carVertical" secinājumi

Šim transportlīdzeklim ir pieejams 16 nobraukuma ierakstu. Tas mums sniedz pārliecību, ka nobraukums ir patiess.



Braukšanas paradumi

Uzzini, cik lielā mērā auto ir vadīts tā kalpošanas laikā. Jo mazāk ar to ir braukts, jo mazāks var būt nolietojums. Savukārt, intensīvi izmantojot spēkratu, var ātrāk nolietoties būtiskas daļas un detaļas.

Maz braukts < 600 km mēnesī 9% no izpētītā laikposma

Braukts mazāk nekā vidēji novērots. Mazāk izmantojot spēkratu, tam nereti var straujāk novecot neizmantotās daļas un detaļas.

Braukts normas robežās 600 - 2600 km mēnesī 67% no izpētītā laikposma

Normālas izmantošanas tendence. Bieži vien tas apzīmē to, ka spēkrats ir izmantots vienmērīgi, tādēļ arī nolietojums varētu būt normas robežās.

Intensīvi braukts > 2600 km mēnesī 23% no izpētītā laikposma

Ar spēkratu ir braukts vairāk, nekā tas parasti novērojams. Tas var nozīmēt to, ka transportlīdzekļa detaļas tiek pakļautas lielākai slodzei. Iespējams, tās būtu jāmaina.

Nav braukts 0% no izpētītā laikposma

Fiksēts, ka spēkrats ilgstoši nav izmantots. Automašīnām, kas ilgu laiku nav kustinātas, būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība (akumulators, bremzes, riepas).

Odometra rādījumu ieraksti	
01.2015.	12 km
01.2016.	16 004 km
04.2016.	23 411 km
09.2016.	46 902 km
05.2017.	56 336 km
09.2017.	63 325 km
05.2018.	83 850 km
08.2018.	89 877 km

Odometra rādījumu ieraksti	
05.2019.	105 255 km
05.2020.	141 581 km
05.2021.	178 483 km
06.2022.	205 968 km
07.2023.	211 056 km
07.2024.	225 392 km
07.2025.	248 197 km
07.2026.	262 404 km

Braukšanas paradumi		
01.2015. - 01.2016.	Braukts normas robežās	1314 km mēnesī
01.2016. - 09.2016.	Intensīvi braukts	3800 km mēnesī
09.2016. - 05.2019.	Braukts normas robežās	1800 km mēnesī
05.2019. - 05.2021.	Intensīvi braukts	3005 km mēnesī
05.2021. - 06.2022.	Braukts normas robežās	2082 km mēnesī
06.2022. - 07.2023.	Maz braukts	386 km mēnesī
07.2023. - 07.2026.	Braukts normas robežās	1405 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.

✓

Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija

✓=

Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

Ir nokārtota tehniskā apskate

Nokārtots

07.2026.

Latvija

↺↻

Vai tas ir norakstīts?

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.

Ieteicamais apkopes plāns

Lai uzzinātu vairāk par iepriekš veikto apkopi, kā arī plānotajiem apkopes darbiem, ieskaties atskaites digitālajā versijā.



Kopsavilkums

- Pēdējā plānotā apkope veikta pie 12 404 km nobraukuma. Pārbaudi, kādi apkopes darbi bija jāveic
- Balstoties uz fiksēto nobraukumu, nākamā ieteicamā apkope būtu jāveic pēc 12 596 km

Nākamā ieteicamā apkope: 275 000 km

Būtu jāveic šādi apkopes darbi:



Apkope jāveic pēc apmēram 54 min

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot)

Salona gaisa filtrs (ja uzstādīts) (Atjaunot)

Centrālās atslēgas/signalizācijas pults baterijas (Atjaunot)

Bremžu efektivitātes pārbaude (Veikt)

+19 apkopes pozīcijas

Iepriekšējā ieteicamā apkope: 250 000 km

Būtu bijis jāveic šādi apkopes darbi:



Apkope jāveic pēc apmēram 96 min

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot)

Šosejas diski (Nomainīt)

Salona gaisa filtrs (ja uzstādīts) (Atjaunot)

Centrālās atslēgas/signalizācijas pults baterijas (Atjaunot)

Bremžu efektivitātes pārbaude (Veikt)

+49 apkopes pozīcijas



Apkope jāveic pēc apmēram 12 min

Panorāmas stikla lūkas vadotnes (Tīrīt/ieeļļot)



Apkope jāveic pēc apmēram 6 min

Vilkšanas āķis (Pārbaudīt/ziņot)

Vilkšanas āķis (Eļļot)



Apkope jāveic pēc apmēram 120 min

Automātiskās transmisijas eļļa (ATF) (Iztukšot/uzpildīt)

Sadales kārbas eļļa (Iztukšot/uzpildīt)

Automātiskās transmisijas eļļas (ATF) filtrs (Atjaunot)

Bojājumi


Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?



Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 3 ierakstus

Bojājumu ieraksti



Ietekmēta virsbūve

Fiksētie bojājumi

Šis ieraksts norāda uz bojājumiem, ko ir guvis transportlīdzeklis – parasti avārijā vai citā līdzīgā negadījumā.

Bojātās detaļas


Ārpuse / Nav norādīts

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

251 € – 500 €

Remonta izmaksu reitings

Ļoti zems 1 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā



Ietekmēta virsbūve

Fiksētie bojājumi

Šis ieraksts norāda uz bojājumiem, ko ir guvis transportlīdzeklis – parasti avārijā vai citā līdzīgā negadījumā.

Bojātās detaļas


Ārpuse / Nav norādīts

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

251 € – 500 €

Remonta izmaksu reitings

Ļoti zems 2 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā



Ietekmēta virsbūve

Fiksētie bojājumi

Šis ieraksts norāda uz bojājumiem, ko ir guvis transportlīdzeklis – parasti avārijā vai citā līdzīgā negadījumā.

Bojātās detaļas

Ārpuse / Nav norādīts

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

501 € – 750 €

Remonta izmaksu reitings

Ļoti zems 2 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēts bojājums. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc.

Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ.

Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

Remonta izmaksu reitings

Tas palīdz saprast iepriekšējo bojājumu nopietnību, salīdzinot remonta izmaksas ar transportlīdzekļa vērtību. Kad remonta izmaksas tuvojas vai pārsniedz lielu daļu no transportlīdzekļa vērtības, tas var norādīt uz potenciālu pilnīgu zaudējumu.

Ļoti zems

<10 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Mazs

10-24 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Mērens

25-49 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Liels

50-74 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.

Augstākā cena 30 000 €

Vidējā cena 13 231 €

Zemākā cena 8436 €

Tirgus vērtības novērtēšanas kritēriji:

Marka: Mercedes-Benz


Modelis: S 350

Degvielas tips: Dīzelis

Transmisijas tips: Automātiskā ātrumkārbā

Gads: 2015

Tirgus: Eiropas Savienības austrumvalstis



●●● Tirgus vērtība ■■■ Tirgus vērtības intervāls

Gads	Tirgus vērtība	↘ Zemākā tirgus vērtība	↗ Augstākā tirgus vērtība
2024	33 234 €	24 491 €	41 279 €
2025	28 633 €	19 889 €	37 836 €

Gads	Tirgus vērtība	↘ Zemākā tirgus vērtība	↗ Augstākā tirgus vērtība
● 2026	13 231 €	8436 €	30 000 €
● 2027	11 919 €	7599 €	27 025 €
● 2028	10 607 €	6763 €	24 050 €
● 2029	9295 €	5926 €	21 076 €
● 2030	7886 €	5028 €	17 881 €
● 2031	7394 €	4714 €	16 765 €
● 2032	6902 €	4401 €	15 650 €
● 2033	6212 €	3961 €	14 085 €

Tirgus vērtības papildinformācija



Cenas tendenču prognoze

Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -53 % no tā tirgus vērtības.



Pārdošanas laiks

Līdzīgi transportlīdzekļi parasti tiek pārdoti 30 dienu laikā, pamatojoties uz nesenajiem tirgus datiem

Nem vērā – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Specifikācija

Pieejamie dati par transportlīdzekļa tehnisko specifikāciju un versiju.



Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija atbilst pārdevēja teiktajam.

Transportlīdzekļa specifikācija



Pārskats

Marka	Modelis	Degvielas tips
Mercedes-Benz	S 350	Dīzelis
Modeļa paaudze	Ražošanas gads	Ražotāja apraksts
217/222	2015	S 350



Veiktspēja un efektivitāte

Transmisijas tips	Dzinēja tilpums	Cilindru skaits
Automātiskā ātrumkārbā	3 l	6
Ātrumu skaits	Emisiju standarts	Dzinēja kods
7	euro 6	OM642
Piedziņas veids		
Iekšdedze		



Virsbūve un izmēri

Virsbūves tips	Stūres rata novietojums	Sēdekļu skaits
Sedans	LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)	5
Durvju skaits	Platums	Riteņu izmērs
4	1899 mm	19 in

Aprīkojums

Uzstādītās funkcijas, iespējas un tehnoloģijas.
Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.



Kopsavilkums
Pārliecinies, ka transportlīdzekļa aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Funkciju saraksts

Informācija saņemta no ražotāja

05U Remote Online	06U Mercedes connect me standard services
Attālināti tiešsaistes pakalpojumi	Mercedes Connect Me standarta pakalpojumi

07B Operating instructions and service booklet-French

✦✦ Lietošanas instrukcija un apkopes buklets franču valodā

11R Light-alloy wheel multi-spoke design 19" "mixed tires"

✦✦ 19 collu vieglmetāla sakausējuma diski ar daudzspieķu dizainu un jauktām riepām

223 Electric backrest adjustment and head restraints

✦✦ Atzveltnes atzveltnes un pagalvju elektriskā regulēšana

235 Active Parking Assist

✦✦ Aktivā parkošanās palīgsistēma

238 Lane keeping assist

✦✦ Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir drošības sistēma, kas palīdz noturēt transportlīdzekli pareizajā joslā, sniedzot vadītājam palīdzību vai brīdinājumus.

253 Rear impact warning and protection system

✦✦ Aizmugures trieciena brīdinājuma un aizsardzības sistēma

260 Model badge on trunk lid - Omission

✦✦ Uz bagāžnieka vāka nav modeļa emblēmas

268 Brake Assist System Plus

✦✦ Uzlabota bremžu palīgsistēma

271 Autonomous brake application / pedestrian protection, PRE-SAFE® PLUS

✦✦ Autonomā bremzēšana ar gājēju aizsardzības funkciju

276 Memory feature in rear

✦✦ Atmiņas funkcija aizmugurējiem sēdekļiem

297 Electric roller sun blind in left and right rear door

✦✦ Elektriskās rullo žalūzijas pret sauli aizmugurējām durvīm

300 PRE-SAFE® Brake

✦✦ Pre-Safe® bremžu sistēma

337B Instrument cluster/HU language - French

✦✦ Instrumentu paneļa un galvenā bloka valoda franču valodā

117 Paper management for ROWi certification

✦✦ Sertifikācijas papīra pārvaldības sistēma

197U Obsidian black - Metallic finish

✦✦ Obsidiāna melnā metāliskā apdare

233 Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS)

✦✦ Adaptīvās kruīza kontroles funkcija

237 Active Blind Spot Assist

✦✦ Aktivā aklās zonas asistentas funkcija

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

✦✦ Automātiska atpakaļskata spoguļa un sānu spoguļu aptumšošana

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

✦✦ Mobilais serviss ar remonta un avārijas palīdzību

266 DISTRONIC PLUS transverse support (DTR+Q)

✦✦ Papildu šķērsbalsts adaptīvajai kruīza kontrolei

269 Brake Assist PLUS with Cross-Traffic Assist (BAS+Q)

✦✦ Bremžu palīgsistēma ar šķērsprofila atbalstu

275 Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)

✦✦ Atmiņas pakete vadītāja sēdeklim, stūres statnim un spoguļiem

280 Leather steering wheel and leather - covered shift lever

✦✦ Ādas stūres rats un ar ādu apvilktā pārslēgšanas svira

2U1 Radiator shutter

✦✦ Ietver radiatora slēgi

301 Ashtray package

✦✦ Iepakojumā ietilpst pelnu trauks

350 Communication Navigation System (CNS), Information Communication System (ICS), eCall Europe emergency call system

✦✦ Sakaru un navigācijas sistēma ar ārkārtas izsaukuma funkciju

386 Universal telephony package

✦ Universālai lietošanai paredzēta telefonijas pakete

413 Automatic panoramic sliding sunroof

✦ Automātiskais panorāmas bīdāmais jumta logs

439 Intelligent / folding front comfort head restraint

✦ Inteliģenti salokāmi priekšējie pagalvji komfortam

452 Front passenger seat chauffeur position

✦ Priekšējā pasažiera sēdekļa šoferu pozīcijas funkcija

475 Tire pressure monitor (TPM)

✦ Riepu spiediena kontroles sistēma

502 Multi-year free map updates

✦ Bez maksas karšu atjauninājumi vairākus gadus

51U Headliner, black fabric

✦ Melna auduma headliner

531L France

✦ Francijai konfigurēts transportlīdzeklis

54V Speed- + Load Index 99Y XL + 103Y XL

✦ 99Y XL un 103Y XL ātruma un slodzes indekss

581 Automatic climate control

✦ Automātiskās klimata kontroles funkcija

5XXL Europe

✦ Euro specifikācijas transportlīdzeklis

642 Dynamic LED headlamps, right-hand traffic

✦ Dinamiskie LED lukturi labās puses kustībai

731 Wood finish, burr walnut trim

✦ Riekstkoka riekstkoka apdare

800A Leather / nappa / semi-aniline

✦ Interjera dizains ar ādas un nappa materiāliem

3U1 Head unit for Europe/CIS states/Mongolia

✦ Izklaides galviņas ierīce, kas konfigurēta Eiropai/NVS valstīm/Mongolijai

427 7-speed automatic transmission

✦ 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārbā

448 Touchpad with rotary pushbutton

✦ Skārienpaliktnis ar rotējošo pogu

474 Diesel particulate filter

✦ Iekļauts dīzeļdegvielas daļiņu filtrs

501 360° camera

✦ 360 grādu kameru sistēma

513 Road sign recognition system

✦ Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma

531 COMAND APS NTG5/NTG5.5

✦ Comand APS navigācijas sistēma

540 Electric roller blind for rear window

✦ Aizmugurējā loga elektriskā rullo žalūzija

551 Standard anti-theft alarm system (ATA)

✦ Standarta pretaizdzīšanas signalizācijas sistēma

582 Air conditioning, rear

✦ Aizmugurējā gaisa kondicionēšanas sistēma

628 Automatic high beam control plus (IHC+)

✦ Automātiskā tālās gaismas kontrole

6P5 Control code for Sales

✦ Pārdošanas vajadzībām izmantotais kontroles kods

772 AMG styling - Front spoiler, side skirts

✦ AMG stils ar priekšējo spoileri un sānu apmalēm

801A Leather / nappa / semi-aniline - Black / anthracite

✦ Āda/Nappa/Semi-anilīna apdare melnā/antracīta krāsā

806 YoM X5/1

✦✦ Ražošanas gads X5/1

814 DVD changer

✦✦ DVD mainītāja sistēma

873 Seat heaters for driver and front passenger

✦✦ Apsildāmi vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļi

881 Boot lid convenience closing feature

✦✦ Ērta bagāžnieka vāka aizvēršanas funkcija

883 Power locking

✦✦ Mehāniskās bloķēšanas funkcija

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

✦✦ Izplūdes sistēma, kas atbilst Euro 6 tehnoloģijai

B03 Direct starting / ECO start/stop function

✦✦ Tiešās iedarbināšanas un ekoloģiskās palaišanas/izslēgšanas funkcija

B51 TIREFIT

✦✦ Aprīkots ar Tirefit sistēmu

F222 Model series 222

✦✦ Pieder 222. modeļu sērijai

GA Automatic transmission

✦✦ Aprīkots ar automātisko transmisiju

K11 Adaptive brake light, flashing

✦✦ Adaptīvā bremžu gaisma ar mirgošanas funkciju

L Left-hand drive

✦✦ Kreisās piedziņas konfigurācija

M014 Engine uprated

✦✦ Uzlabotās dzinēja specifikācijas

810 Premium sound system

✦✦ Uzstādīta augstākās klases skaņas sistēma

871 Hands-free access

✦✦ Hands-free piekļuves funkcijas ļauj atbloķēt un piekļūt transportlīdzeklim, neizmantojot atslēgu.

877 Ambient lighting

✦✦ Apkārtējā apgaismojuma funkcija

882 Sensor system and siren for anti-theft alarm system

✦✦ Drošības sistēma ar sensoru un sirēnu

889 KEYLESS-GO

✦✦ Iebraukšanas un iedarbināšanas sistēma bez atslēgas

968 Euro 6 technology COC document - without motor vehicle registration certificate, part 2

✦✦ Euro 6 tehnoloģijas COC dokuments bez transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības

B09 Refrigerant compressor with magnetic clutch

✦✦ Aukstumnesēja kompresors ar magnētisko sajūgu

B54 COM module (available as of production 10/2012), Live Traffic Information

✦✦ COM modulis tiešraides satiksmes informācijai

FV Long sedan

✦✦ Garā sedana virsbūves stils

HA Rear axle

✦✦ Aizmugurējās ass konfigurācija

K13 Control code for service interval 25000 km

✦✦ Servisa intervāla kontroles kods 25000 KM

LS2 Body-in-white load stage 2

✦✦ Ķermeņa baltā slodze 2. posms

M019 Output repositioned

✦✦ Izvades pārpozicionēšana

M020 BlueTEC

✦ Ietver BlueTEC tehnoloģiju

M642 V6 diesel engine OM642

✦ Aprīkots ar V6 dīzeļdzinēju OM642

P09 Sun protection package

✦ Saules aizsardzības pakete

P20 Driving assistance package (L2)

✦ Braukšanas palīgsistēmu pakete ietver modernas 2. līmeņa palīgsistēmas, kas uzlabo drošību un komfortu braukšanas laikā.

P44 Parking Package

✦ Autostāvvietas palīdzības pakete

P64 Front memory package

✦ Iekļauts priekšējais atmiņas komplekts

U01 Rear seat belt status indicator

✦ Aizmugurējo drošības jostu stāvokļa indikators

U12 Velour floor mats

✦ Ietver velūra grīdas paklājiņus

U72 DVD player with region code 2 Europe, Japan

✦ DVD atskaņotājs ar reģiona kodu 2 izvēlētajiem reģioniem

U85 Large SCR tank

✦ Aprīkots ar lielu SCR tvertni

VR Right front axle half

✦ Priekšējā labā tilta montāža

35A VGS D4-0, D3 PATTERN

✦ Transmisija ar VGS D4-0, D3 modeli

A21 SHIFT BY WIRE

✦ Shift by wire tehnoloģija

A62 FE TORQUE CONVERTER HOUSING 19

✦ Griezies momenta pārveidotāja korpusa izmērs 19

M30 Displacement 3.0 liter

✦ Dzinēja darba tilpums ir 3,0 litri.

P07 Chauffeur package with memory function

✦ Šoferu pakete ar atmiņas funkciju

P17 KEYLESS-GO package

✦ Komplektā iekļauta Keyless-go pakete

P35 Light Package

✦ Ietver gaismas paketi

P54 Anti-Theft Protection package

✦ Aizsardzības pakete pret zādzību

R05 Rolling resistance-optimized summer tires

✦ Vasaras riepas, kas optimizētas rites pretestībai

U10 Front passenger seat with weight sensor

✦ Priekšējā pasažiera sēdeklis ar svara sensoru

U60 Pedestrian protection - Active hood

✦ Aktīvā pārsega sistēma gājēju aizsardzībai

U77 BlueTEC SCR diesel exhaust gas cleaning, generation 2

✦ BlueTEC SCR dīzeļdegvielas izplūdes gāzu attīrīšanas sistēma, 2. paaudze

VL Left front axle half

✦ Kreisā priekšējā tilta montāža

03A OIL OFFSET AMOUNT +300 ML OIL

✦ Eļļas kompensācijas daudzums palielināts par 300ml

A20 DIRECT START

✦ Tiešās palaišanas sistēma

A24 JOINT FLANGE, 4-ARM 120

✦ Savienojuma atloks ar 4 zaru 120 konstrukciju

A66 FE CONVERTER 19 MM

✦ Pārveidotājs izmērs 19 mm

A89 REDUCED-FRICTION

✦ Sastāvdaļas ar samazinātu berzi

G903 TRANSMISSION CODE VERSION 03

✦ Pārraidē koda versija 03

J7A DSM: STAR2 ELIMINATION I/O-ERROR-CONTROL CODE W

10

✦ Kļūdu kontroles vadības kods DSM: STAR2 novēršana ar W 10

A98 TRANSMISSION SOFTWARE RETROFIT

✦ Transmisijas programmatūras atjaunināšana

J52 ADDITIONAL CODE FOR DAMPING MAT

✦ Papildu amortizējošais paklājs iekļauts komplektā

J81 JUNE RELEASE

✦ Jūnijā izlaists transportlīdzeklis

Atsaukumi

Mēs pārbaudījām, vai ražotājs ir veicis drošības atsaukumus, kas ietekmē šo transportlīdzekli.



Uzmanību

Atrasts 1 atsaukums

Atsaukuma statuss: **Aktīvs**

Atradām paziņojumu par atsaukumu. Ražotājs ir izsludinājis atsaukumu par šo transportlīdzekli.

Nosaukums Update engine control unit software

Atsaukšanas riska līmenis

Augsts

Šim transportlīdzeklim ir aktīvs atsaukums, taču tas nav saistīts ar drošības vai traumu risku. Lai uzzinātu vairāk, kā arī iegūtu jaunāko informāciju, lūdzu, pārbaudi atsaukumu statusu ražotāja mājaslapā.

Ja transportlīdzeklim ir izsludināts atsaukums, tad spēkrats vai tā daļas, detaļas ir nepilnīgas jeb defektīvas. Bojātā zona ir (1) jāsabalabo, (2) jāsamaina vai arī (3) ražotājam ir jāsedz transportlīdzekļa pirkums. Drošības atsaukumi ir svarīgākais no atsaukumu veidiem. Tos izsludina, kad transportlīdzeklis vai tā aprīkojums rosina drošības apdraudējumu vai arī spēkrats neatbilst transportlīdzekļu drošības standartiem. Ražotāji var izsludināt atsaukumus arī citu iemeslu dēļ, piemēram, emisijas standartu neatbilstības, jaudas zuduma dēļ, vai arī spēkrata komponentu vai programmatūras kļūdu dēļ, kas tiešā veidā neveicina drošības risku.

Laikposms

Atradām 21 ierakstu

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms



01.2015.



Nezināma valsts

Ražots

Šis transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.

- 09.2015.  Nezināma valsts

Pirmā reģistrācija

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

- 04.2017.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīngā izmaksāšanas.

- 04.2017.  Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

- 05.2017.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīngā izmaksāšanas.

- 05.2017.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

- 05.2018.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

- 03.2019.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīngā izmaksāšanas.

- 05.2019.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

- 05.2020.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

- 05.2021.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

12.2021.  Latvija

Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

06.2022.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

07.2023.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

05.2024.  Latvija

Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

07.2024.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

04.2025.  Latvija

Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

07.2025.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

03.2026.  Latvija

Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: 28.03.2026

līdz: 27.03.2027

07.2026.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

09.2026.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīngā izmaksāšanas.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atļeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Padomi, balstoties uz šo atskaiti

☐

Pārbaudi apkopes vēsturi

Nobraukums izskatās atbilstošs. Tagad atliek pārbaudīt, vai auto ir atbilstoši kopts visā tā kalpošanas mūža garumā.

- ☐ Pārbaudi nobraukumu, ieskatoties apkopes grāmatiņā vai digitalizētos rēķinos.
- ☐ Pārbaudi svarīgāko detaļu nolietojumu, lai pārliecinātos, ka nobraukums ir atbilstošs norādītajam.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

☐

Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.
- ☐ Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.
- ☐ Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

☐

Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.
- ☐ Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.
- ☐ Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

☐

Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Pēdējais fiksētais nobraukums: **262 404 km**. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.
- ☐ Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)
- ☐ Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

☐

Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.
- ☐ Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.
- ☐ Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

☐

Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).
- ☐ Salīdzini cenas
- ☐ Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.
- ☐ Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.