

## Mercedes-Benz B 180

Atrasts 1 īpašnieks

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Ģenerēšanas datums: 09.07.2026

VIN numurs: WDD2462001J137961

Virsbūves tips: Minivens

Degviela: Dizelis

Pārnesumkārbas veids: Automātiskā ātrumkārbā

Dzinēja tilpums: 1,8 l

## Bojājumi

Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 1

## Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

## Nobraukums

Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 169 287 km.

## Juridiskā statusa pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.



+44

## Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**

## Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

## Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



## Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

## Lūk, ko mēs pārbaudījām:



## Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



## Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



## Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



## Policija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



## Demontrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



## Autoskolas transportlīdzeklis

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

## Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



### Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



### Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.



### Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Polijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:

Čehija Ungārija Rumānija Slovēnija Itālija Slovākija Kanāda


## Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiens, vai arī tas būtu iepriekš viltots.



### Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 169 287 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 188 123 km
- 13 mileage records found



#### Odometra rādījumu ieraksti

01.2013.	12 km
03.2014.	20 024 km
03.2015.	40 585 km
02.2016.	64 589 km
05.2017.	85 858 km
01.2020.	118 368 km
12.2020.	143 894 km

#### Odometra rādījumu ieraksti

01.2021.	145 412 km
02.2022.	150 599 km
02.2023.	154 409 km
02.2024.	160 153 km
02.2025.	165 354 km
02.2026.	169 287 km

#### Braukšanas paradumi

01.2013. - 03.2014.	<span style="color: blue;">■</span> Braukts normas robežās	1461 km mēnesī
03.2014. - 02.2016.	<span style="color: yellow;">■</span> Intensīvi braukts	1904 km mēnesī
02.2016. - 01.2020.	<span style="color: blue;">■</span> Braukts normas robežās	1128 km mēnesī
01.2020. - 12.2020.	<span style="color: yellow;">■</span> Intensīvi braukts	2285 km mēnesī
12.2020. - 02.2026.	<span style="color: lightblue;">■</span> Maz braukts	403 km mēnesī

## Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.



### Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

## Juridiskā informācija



### Apdrošināts?

✓ Apdrošināts

07.2026.



Latvija

Apdrošināšana ir spēkā no 01.2026. līdz 01.2027.



### Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

Nokārtots

02.2026.



Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate



### Vai tas ir norakstīts?

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.

# Ieteicamais apkopes plāns

Lai uzzinātu vairāk par iepriekš veikto apkopi, kā arī plānotajiem apkopes darbiem, ieskaties atskaides digitālajā versijā.



### Kopsavilkums

- Pēdējā plānotā apkope veikta pie 19 287 km nobraukuma. Pārbaudi, kādi apkopes darbi bija jāveic
- Balstoties uz fiksēto nobraukumu, nākamā ieteicamā apkope būtu jāveic pēc 5713 km

## Nākamā ieteicamā apkope: 175 000 km

### Būtu jāveic šādi apkopes darbi:



Apkope jāveic pēc apmēram 42 min

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot)

Salona gaisa filtrs (ja uzstādīts) (Atjaunot)

Centrālās atslēgas/signalizācijas pults baterijas (Atjaunot)

Bremžu efektivitātes pārbaude (Veikt)

+17 apkopes pozīcijas

## Iepriekšējā ieteicamā apkope: 150 000 km

### Būtu bijis jāveic šādi apkopes darbi:



Apkope jāveic pēc apmēram 78 min

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot)

Šosejas diski (Nomainīt)

Salona gaisa filtrs (ja uzstādīts) (Atjaunot)

Centrālās atslēgas/signalizācijas pults baterijas (Atjaunot)

Bremžu efektivitātes pārbaude (Veikt)

+46 apkopes pozīcijas



Apkope jāveic pēc apmēram 18 min

Gaisa filtra korpuss/caurules/šļaukas (Pārbaudīt/attīrīt)

Gaisa filtrs (Atjaunot)



Apkope jāveic pēc apmēram 12 min

Panorāmas stikla lūkas vadotnes (Tīrīt/ieeļļot)

🕒 Apkope jāveic pēc apmēram 18 min

Degvielas filtrs (Atjaunot)

🕒 Apkope jāveic pēc apmēram 6 min

Vilkšanas āķis (Pārbaudīt/ziņot)

Vilkšanas āķis (Eļļot)

## Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?



### Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 1 ierakstu.

## Bojājumu ieraksti

10.2015.

🇩🇪 Vācija



### Novērtējums

Šis ieraksts norāda uz to, ka transportlīdzekli **pārbaudīja vai apkopa** profesionālis, piemēram, veicot remontu, diagnostiku vai garantijas apkopi. Šis ieraksts automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu bijis iesaistīts negadījumā.

Bojātās detaļas

**Fiksēti bojājumi, taču nav atzīmētas bojātās detaļas**

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

**101 € – 250 €**

Remonta izmaksu reitings

**Ļoti zems** 1 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

**Atruna.** Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu,

apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

## "Bojājumu" sadaļas skaidrojums

### Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēts bojājums. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc.

Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ.

Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

### Remonta izmaksu reitings

Tas palīdz saprast iepriekšējo bojājumu nopietnību, salīdzinot remonta izmaksas ar transportlīdzekļa vērtību. Kad remonta izmaksas tuvojas vai pārsniedz lielu daļu no transportlīdzekļa vērtības, tas var norādīt uz potenciālu pilnīgu zaudējumu.

#### Ļoti zems

<10 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

#### Mazs

10-24 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

#### Mērens

25-49 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

#### Liels

50-74 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

#### Ļoti augsts

>75 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

## Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.



### Kopsavilkums

- Transportlīdzekļa vidējā tirgus vērtība: 7999 €
- Uzmanies no slēptām problēmām, ja transportlīdzeklis ir pārdots par krietni zemāku cenu nekā pašreizējo vērtību!



Augstākā cena 9603 €

Vidējā cena 7999 €

Zemākā cena 4346 €

Tirgus vērtības novērtēšanas kritēriji:

Marka: Mercedes-Benz


Modelis: B 180

Degvielas tips: Dīzelis

Transmisijas tips: Automātiskā ātrumkārbā

Gads: 2013

Tirgus: Eiropas Savienības austrumvalstis



●●● Tirgus vērtība    - - - - - Tirgus vērtības intervāls

Gads	Tirgus vērtība	↘ Zemākā tirgus vērtība	↗ Augstākā tirgus vērtība
● 2024	<b>9146 €</b>	6135 €	11105 €
● 2025	<b>8400 €</b>	5422 €	10490 €
● 2026	<b>7999 €</b>	4346 €	9603 €
● 2027	<b>7599 €</b>	4129 €	9123 €
● 2028	<b>4137 €</b>	2248 €	4967 €
● 2029	<b>3991 €</b>	2168 €	4791 €
● 2030	<b>3845 €</b>	2089 €	4616 €
● 2031	<b>3699 €</b>	2010 €	4441 €
● 2032	<b>2876 €</b>	1563 €	3453 €
● 2033	<b>2551 €</b>	1386 €	3063 €

### Tirgus vērtības papildinformācija



#### Cenas tendenču prognoze

Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -68 % no tā tirgus vērtības.



### Cenas kritums un laiks, kad pirkt

The largest drop in market price is expected around 2028, when the vehicle reaches 15 years of age. Buying around this time may offer better value.



### Optimālais pārdošanas laiks

Selling before the largest price drop – expected around 2027 or 14 years of age – may help retain more value.



### Pārdošanas laiks

Līdzīgi transportlīdzekļi parasti tiek pārdoti 30 dienu laikā, pamatojoties uz nesenajiem tirgus datiem

**Nem vērā** – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

## Specifikācija un aprīkojums

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums.

Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.



### Kopsavilkums

Pārlicinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

## Transportlīdzekļa specifikācija



### Pārskats

Marka	Modelis	Degvielas tips
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>B 180</b>	<b>Dīzēlis</b>
Modeļa gads	Ražotāja apraksts	
<b>2013</b>	<b>B 180</b>	



## Veiktspēja un efektivitāte

Transmisijas tips

**Automātiskā ātrumkārbā**

Piedziņas tips

**Priekšējo riteņu piedziņa**

Dzinēja tilpums

**1,8 l**

Cilindru skaits

**4**

Emisiju standarts

**euro 5**

Piedziņas veids

**lekšdedze**



## Virsbūve un izmēri

Virsbūves tips

**Minivens**

Stūres rata novietojums

**LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)**

Sēdekļu skaits

**5**

Durvju skaits

**5**

Platums

**1786 mm**

Augstums

**1557 mm**

Garenbāze

**2699 mm**

Riteņu izmērs

**16 in**

## Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

**010A** Fabric

✦ Auduma apdare

**011A** Fabric - black/anthracite

✦ Melna/antracīta auduma apdare

**030** RETROFITTING DIESEL (ZPD)

✦ Modernizācija ar dīzeļdzinēju

**053** YoM X2/2

✦ Ražošanas gads ir X2/2

**202B** Operating instructions and maintenance booklet-

German

✦ Lietošanas instrukcija un apkopes buklets vācu valodā

**229L** Germany

✦ Vācijai ražots transportlīdzeklis

**249** Automatic dimming inside rearview mirror and outside

mirrors

✦ Automātiska atpakaļskata spoguļa un sānu spoguļu aptumšošana

**252** Dimming inside rearview mirror

✦ Iekšējā atpakaļskata spoguļa aptumšošana

**255B** Mb-Mobilo with DSB and GGD

✦ Mobilais serviss ar remonta un avārijas palīdzību

**257** Lumbar support adjustment with backrest massage

✦ Regulējams jostasvietas balsts ar atzveltnes masāžas funkciju

**260** Model badge on trunk lid - Omission

- Uz bagāžnieka vāka nav modeļa emblēmas

**280** Leather steering wheel and leather - covered shift lever

- Ādas stūres rats un ar ādu apvilktā pārslēgšanas svira

**294** Kneebag

- Iekļauta ceļgalu spilvena aizsardzība

**302B** Invalid head unit language - German

- Galvenās ierīces valoda iestatīta uz vācu

**345** rain sensor

- Lietus sensoru tehnoloģija

**428** Steering wheel gearshift buttons/steering wheel gearshift paddles - painted

- Krāsots stūres rats ar pārnesumu pārslēgšanas pogām/lotiņām

**440** Cruise control

- Pieejama kruīza kontroles funkcija

**474** Diesel particulate filter

- Iekļauts dīzeļdegvielas daļiņu filtrs

**485** Comfort suspension

- Iekļauta komfortabla balstiekārta

**508** Navigation box preinstallation

- Navigācijas kastes priekšinstalācija

**538** Mono driver camera

- Vienvietīga vadītāja kamera - tā attiecas uz vienu uz vadītāju vērstu kameru, kas paredzēta uzraudzībai un ierakstīšanai.

**55R** Light-alloy wheel 10-spoke design 40.6 cm (16") Light-alloy wheel 10-spoke design 40.6 cm (16")

- Šim automobilim ir uzstādīts stilīgu 16 collu vieglmetāla riteņu komplekts ar 10 spieķu dizainu.

**260B** Airbag sign - German/English

- Gaisa spilvena zīme vācu un angļu valodā

**290** Windowbag

- Logu soma papildu drošībai

**2XXL** Federal Republic of Germany

- Ražots Vācijas Federatīvajā Republikā

**332B** Language of instrument cluster/HU - German

- Instrumentu paneļa valoda vācu valodā

**3R7** Winter wheel and tire assembly - Light alloy 10-spoke design 16"

- Ziemas riteņu un riepu komplekts ar 10-spieķu vieglmetāla diskkiem, 16 collas

**429** 7-speed automatic dual-clutch transmission

- Iekļauta 7 pakāpju automātiskā divsajūgu pārnesumkārbā

**442** Multifunction steering wheel (12 buttons)

- Daudzfunkcionāls stūres rats ar 12 pogām dažādām vadības ierīcēm

**477** Tire pressure loss warner

- Brīdināšanas sistēma par riepu spiediena pazemināšanos

**500** Electrically folding exterior mirrors

- Ārējie spoguļi, kas elektriski salokāmi

**523** Audio 20 CD

- Audio 20 CD atskaņotājs

**543** Sun visor with additional function

- Saules aizsarglīdzeklis ar papildu funkciju

**580** Air-conditioning system

- Aprīkota gaisa kondicionēšanas sistēma

**58U** Headliner, gray fabric

✦ Priekšējā apdare no pelēka auduma

**723** Load compartment cover

✦ Kravas nodalījuma vāks

**803** YoM X2/1

✦ Ražošanas gads X2/1

**875** Heated windscreen washer system

✦ Vējstikla apsildāmā mazgāšanas sistēma

**928** Exhaust gas cleaning with Euro 5 technology

✦ Izplūdes gāzu attīrīšana ar Euro 5 tehnoloģiju

**967** Euro 5 technology COC document - with motor vehicle registration certificate, part 2

✦ Euro 5 tehnoloģijas COC dokuments ar mehāniskā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību

**B09** Refrigerant compressor with magnetic clutch

✦ Aukstumnesēja kompresors ar magnētisko sajūgu

**F246** Model series 246

✦ Transportlīdzekļa modeļa sērija 246

**G003** GETRIEBECODE AUSFUEHRUNG 3

✦ Pārtraides koda versija 3

**H88** Trim elements - Black structured plastic

✦ Interjera apdares elementi no melnas strukturētas plastmasas

**J81** RELEASE JUNE

✦ Norāda transportlīdzekļa modeļa izlaiduma mēnesi.

**K11** Adaptive brake light, flashing

✦ Adaptīvā bremžu gaisma ar mirgošanas funkciju

**L** Left-hand drive

✦ Kreisās piedziņas konfigurācija

**651** Winter tyres fitted

✦ Transportlīdzeklim jau uzmontētas ziemas riepas

**761U** Polar silver - metallic finish

✦ Polārā sudraba metāliskā apdare

**873** Seat heaters for driver and front passenger

✦ Apsildāmi vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļi

**900** Exterior Chrome Package

✦ Ārējā hroma pakete

**942** Load compartment/trunk package

✦ Komplektā ietilpst bagāžas nodalījuma/ bagāžnieka iepakojums

**B03** Direct starting / ECO start/stop function

✦ Tiešās iedarbināšanas un ekoloģiskās palaišanas/izslēgšanas funkcija

**B51** TIREFIT

✦ Aprīkots ar Tirefit sistēmu

**FT** S-Tourer

✦ S-Tourer apdares līmenis

**GA** Automatic transmission

✦ Aprīkots ar automātisko transmisiju

**HA** Rear axle

✦ Aizmugurējās ass konfigurācija

**JM6** Plant control code

✦ Ražotnei specifisks kontroles kods

**K13** Control code for service interval 25000 km

✦ Servisa intervāla kontroles kods 25000 KM

**M013** Derated engine

✦ Dzinējs ir samazināts, lai nodrošinātu īpašu veiktspēju

**M18** Displacement 1.8 liter

✦✦ Darba tilpums 1,8 litri

**O12** IDENTIFIKATION AND KINDNES FOR DIESEL-UPDATE

✦✦ Dīzeļdegvielas atjauninājuma identifikācija un apstiprinājums

**R01** Summer tyres

✦✦ Aprīkotas vasaras riepas

**U12** Velour floor mats

✦✦ Ietver velūra grīdas paklājiņus

**U59** Seat comfort package

✦✦ Ietver sēdekļu komforta paketi

**V21** Speed- + Load Index 91H

✦✦ Ātruma un slodzes indeksa novērtējums 91H

**VR** Right front axle half

✦✦ Priekšējā labā tilta montāža

**M651** Inline 4-cylinder diesel engine M651

✦✦ Rindu 4 cilindru dīzeļdzinējs, modelis M651

**P49** Mirror package

✦✦ Spoguļu paketes specifikācija

**U01** Rear seat belt status indicator

✦✦ Aizmugurējo drošības jostu stāvokļa indikators

**U35** 12 V socket in load compartment

✦✦ 12V kontaktligzda bagāžas nodalījumā

**U62** Exterior light and sight package

✦✦ Komplektā ir ārējā apgaismojuma un redzamības pakete

**VL** Left front axle half

✦✦ Kreisā priekšējā tilta montāža

## Laikposms

Atradām 12 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

● 01.2013. 🌐 Nezināma valsts

### Pirmā reģistrācija

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

● 10.2015. 🇩🇪 Vācija

### Fiksēts novērtējums ⚠️

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

● 02.2016. 🇩🇪 Vācija

### Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

01.2021.  Latvija

### Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

01.2021.  Latvija

### Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

01.2021.  Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2022.  Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2023.  Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2024.  Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2025.  Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

01.2026.  Latvija

### Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: 29.01.2026

līdz: 28.01.2027

02.2026.  Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

## Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atķeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

**Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.**

### Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.

Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.

Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

### Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.

Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.

Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

### Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārlicinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Pēdējais fiksētais nobraukums: **169 287 km**. Lūk, ko iesakām tālāk.

Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.

Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)

Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

### Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.

Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.

Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

### Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).

Salīdzini cenas

Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.

Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.