

## Volkswagen Transporter

Atrasti 5 īpašnieki

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Ģenerēšanas datums: 08.05.2026

Numurzīme: ND922

Virsbūves tips: Furgons

Degviela: Dīzelis

Gads: 2012

Pārnesumkārbas veids: Automātiskā ātrumkārbā

Dzinēja tilpums: 2 l

Dzinēja jauda: 132 kW (177 ZS / 179 PS)

## Bojājumi

⚠ Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 1

## Emisijas

⚠ Uzmanību

Augsts CO<sub>2</sub> emisiju reitings: 232 g/km.

## Komerčiālās izmantošanas pārbaude

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

## Nobraukums

✔ Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 147 900 km.

## Juridiskā statusa pārbaude

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

## Zādzība

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.



+44

## Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus 48 valstīs



## Partneri

Šis atskaites pamatā ir

## Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, noma vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



## Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

## Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

✔ Ieraksti nav atrasti



Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

✔ Ieraksti nav atrasti



Noma

✔ Ieraksti nav atrasti



Policija ✓ Ieraksti nav atrasti



Demontrācijas ✓ Ieraksti nav atrasti



Autoskolas transportlīdzeklis ✓ Ieraksti nav atrasti

## Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



### Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.



### Kopsaviikums

Policijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:  +1

### Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts? ✓ Ieraksti nav atrasti



Vai tas iepriekš ir zagts? ✓ Ieraksti nav atrasti Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

### Zagtu transportlīdzekļu datubāzes **pārbaudītas šajās valstīs**:

 Rumānija  Slovēnija  Čehija  Ungārija  Itālija  Slovākija  Kanāda


## Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiens, vai arī tas būtu iepriekš viltots.



### Kopsaviikums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 147 900 km
- 10 mileage records found



#### Odometra rādījumu ieraksti

06.2012.	12 km
05.2016.	47 882 km
01.2017.	62 790 km
01.2018.	73 872 km
02.2019.	86 033 km

#### Odometra rādījumu ieraksti

02.2020.	102 196 km
02.2021.	117 786 km
07.2021.	125 907 km
02.2023.	145 043 km
12.2025.	147 900 km

#### Braukšanas paradumi

06.2012. - 05.2016.	<span style="color: blue;">■</span> Braukts normas robežās	1005 km mēnesī
05.2016. - 01.2017.	<span style="color: yellow;">■</span> Intensīvi braukts	1825 km mēnesī
01.2017. - 02.2021.	<span style="color: blue;">■</span> Braukts normas robežās	1106 km mēnesī
02.2021. - 07.2021.	<span style="color: yellow;">■</span> Intensīvi braukts	1624 km mēnesī
07.2021. - 02.2023.	<span style="color: blue;">■</span> Braukts normas robežās	990 km mēnesī
02.2023. - 12.2025.	<span style="color: lightblue;">■</span> Maz braukts	83 km mēnesī

## Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.



## Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

### Juridiskā informācija



Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

**Nokārtots**

Ieraksts atrasts 12.2025. **Latvija** Ir nokārtota tehniskā apskate



Vai tas ir norakstīts?

Ieraksti nav atrasti



Apdrošināts?

**Apdrošināts**

Ieraksts atrasts 05.2026. **Latvija** Apdrošināšana ir spēkā no 02.2026. līdz 05.2026.

## Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?



### Uzmanību

Šim transportlīdzeklī atradām 1 ierakstu.



07.2021.

**Latvija**

### Novērtējums

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

**0 € – 500 €**

**Atruna.** Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehāniskais bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

## "Bojājumu" sadaļas skaidrojums

### Novērtējums

Novērtējuma laikā tiek izpētīts transportlīdzeklim nodarīto bojājumu apmērs. Procesa laikā tiek pārbaudīts transportlīdzeklis, lai noteiktu, kāda veida remonts ir nepieciešams, aprēķinātas aptuvenās izmaksas, kā arī nolents, vai spēkratu ir iespējams salabot vai arī tas ir atzīstams kā norakstāms.

### Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēts bojājums. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc.

Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ.

Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

## Dabas stihiju pakļautība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir izmantots zonā, kur tobrīd notika dabas stihija.



### Nav konstatētas problēmas

Šī transportlīdzekļa atrašanās vieta nav fiksēta dabas stihiju zonā.

## Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.



### Kopsavilkums

- Transportlīdzekļa vidējā tirgus vērtība: 9100 €
- Uzmanies no slēptām problēmām, ja transportlīdzeklis ir pārdots par krietni zemāku cenu nekā pašreizējo vērtību!

Tirgus vērtības novērtēšanas kritēriji:


Marka: **Volkswagen**

Modelis: **Transporter**

Degvielas tips: **Dīzēlis**

Gads: **2012**

Tirgus: **Eiropas Savienības austrumvalstis**



2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032

● Tirdzības vērtība ■ Tirdzības vērtības intervāls

Gads	Tirdzības vērtība	↘ Zemākā tirdzības vērtība	↗ Augstākā tirdzības vērtība
● 2020	<b>10 750 €</b>	7109 €	17 544 €
● 2021	<b>9550 €</b>	6250 €	13 010 €
● 2022	<b>10 590 €</b>	5800 €	16 368 €
● 2023	<b>10 844 €</b>	6355 €	16 901 €
● 2024	<b>10 478 €</b>	5773 €	15 161 €
● 2025	<b>9500 €</b>	5358 €	15 587 €
● 2026	<b>9100 €</b>	5059 €	14 028 €
● 2027	<b>8800 €</b>	4892 €	13 566 €
● 2028	<b>8214 €</b>	4566 €	12 662 €
● 2029	<b>6450 €</b>	3586 €	9943 €
● 2030	<b>6127 €</b>	3406 €	9445 €
● 2031	<b>5950 €</b>	3308 €	9172 €
● 2032	<b>5300 €</b>	2946 €	8170 €

Gads      Tirgus vērtība      ↘ Zemākā tirgus vērtība      ↗ Augstākā tirgus vērtība

● 2033      **4994 €**      2776 €      7698 €

### Tirgus vērtības papildinformācija



#### Cenas tendenču prognoze

Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -45 % no tā tirgus vērtības.



#### Cenas kritums un laiks, kad pirkt

The largest drop in market price is expected around 2029, when the vehicle reaches 17 years of age. Buying around this time may offer better value.



#### Optimālais pārdošanas laiks

Selling before the largest price drop – expected around 2028 or 16 years of age – may help retain more value.

**Nem vērā** – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

## Emisijas

Mēs izpētījām, cik daudz CO2 izmešu parasti rada šis auto modelis. Tāpat ieskatījāmies, kādi nodokļi vai samaksa var tā dēļ tikt piemērota.



#### "carVertical" secinājumi

Šim transportlīdzeklim ir augstas emisijas. Tā dēļ var tikt piemērots augsts ekspluatācijas un emisiju nodoklis. Pārbaudi savas valsts emisiju standartus, lai izvairītos no liekiem pārsteigumiem.

## CO<sub>2</sub> emisijas

232 g/km Kategorija: **G**

0 g/km

225 g/km ≤
















## Specifikācija un aprīkojums

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums.

Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, makslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.

**i** Kopsavilkums  
Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

## Identifikācija un tehniskās specifikācijas

 Marka <b>Volkswagen</b>	 Modelis <b>Transporter</b>	 Virsbūves tips <b>Furgons</b>
 Ražošanas gads <b>2012</b>	 Modeļa gads <b>2013</b>	 Dzinēja tilpums <b>2 l</b>
 Dzinēja jauda <b>132 kW (177 ZS / 179 PS)</b>	 Degvielas tips <b>Dīzelis</b>	 Transmisijas tips <b>Automātiskā ātrumkārbā</b>
 Piedziņas tips <b>Pilnpiedziņa</b>	 Krāsa <b>Brūns</b>	 Stūres rata novietojums <b>LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)</b>
 Cilindru skaits <b>4</b>	 Ātrumu skaits <b>7</b>	 Modeļa variants <b>ROU</b>

## Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

**0C0** Standard

✦ Standarta

**0FA** Standard manufacturing sequence

✦ Ražošanas secība, kas tiek ievērota kā standarta

**0JF** Weight category front axle weight range 6

✦ Priekšējā tilta masas diapazons 6 kategorija

**0SS** Labels in English and French

✦ Uzraksti angļu un franču valodā

**0WS** Gross vehicle weight rating 3,080 kg

✦ Transportlīdzekļa pilna masa – 3 080 kg

**0E1** Short wheelbase

✦ Īsa riteņu bāze

**0G7** Dual clutch gearbox DSG

✦ Automašīna ir aprīkota ar divsajūgu pārnesumkārbu, kas pazīstama kā DSG un nodrošina vienmērīgāku pārnesumu pārslēgšanu

**0KA** Without specification of the power supply system supplier

✦ Nav norādīts barošanas sistēmas piegādātājs

**0TC** Floor mats (cut pile) in cab

✦ Komplektā ietilpst grīdas paklāji ar cirptiem pavedieniem kabīnei

**0XH** Information kit in Romanian

✦ Informācijas komplekts rumāņu valodā.

**0Y1** Standard climatic zones

✦ Konfigurētas standarta klimatiskās zonas

**0ZN** Gear ratio, high geared

✦ Augsts pārnesuma attiecība

**1BA** Standard suspension/shock absorption

✦ Standarta balstiekārta / triecienu amortizācija

**1D2** Removable/lockable trailer hitch (incl. trailer roll stability program)

✦ Komplektā ietilpst noņemams un fiksējams piekabes sakabes mehānisms, kas aprīkots ar piekabes stabilitātes kontroles sistēmu

**1G8** Breakdown set (Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant)

✦ Avārijas komplekts, kurā ietilpst 12 voltu kompresors un riepu hermētiķis

**1L0** Standard air cleaner

✦ Iekļauts standarta gaisa attīrītājs

**1NL** Trims for alloy wheels

✦ Iekļautas sakausējumu riteņu apdares

**1S2** Tool kit

✦ Instrumentu komplekts

**1U3** Multifunction table with separate guide rails in the floor

✦ Komplektā ietilpst daudzfunkcionāls galds ar atsevišķām vadības sliedēm grīdā

**1Y0** Without mechanical rear axle locking differential

✦ Nav mehāniskā aizmugurējās ass diferenciāļa bloķēšanas

**2A0** Activated transport mode

✦ Aktivizēts transporta veids

**0YC** Weight range 3 installation control only, no requirement forecast

✦ Svara diapazons 3 uzstādīšanas kontrole

**1AK** Electronic Stability Control with brake assistant, ABS, ASR, EDL and hill hold control

✦ Elektroniskā stabilitātes kontrole ar bremžu palīgsistēmu, ABS, ASR, EDL un palīdzību braukšanai uz kalna

**1CP** Vehicle class differentiation -7E0-

✦ Transportlīdzekļu klases diferenciācija

**1EX** Identification plate for M1 passenger car with EC type approval, with weight data, with COC

✦ Identifikācijas plāksnīte vieglajam automobilim ar EK tipa apstiprinājumu un svara datiem

**1HZ** Labels without country group

✦ Valstu grupu etiķetes izlaistas

**1N3** Servotronic (speed-sensitive power steering and height- and length- adjustable safety steering column)

✦ „Servotronic” sistēma ātrumsjutīgai hidrauliskajai stūres pastiprināšanai un regulējamai drošības stūres kolonnai

**1PA** Wheel bolts without wheel locks

✦ Riteņu skrūves bez fiksācijas mehānisma

**1T0** Without first aid kit and warning triangle

✦ Bez pirmās palīdzības aptieciņas un brīdinājuma trīsstūra

**1W0** Without cooling/warming box / glove compartment cooling system

✦ Nav dzesēšanas/sildīšanas sistēmas bagāžniekā/cimdiņkastīnā

**1Z0** Initial standard fuel filling

✦ Standarta sākotnējā degvielas uzpildīšana

**2E4** 17-inch chassis with 17-inch brake system

✦ 17 collu šasija ar 17 collu bremžu sistēmu

**2G2** Not suitable for biodiesel

✦ Nav piemērots biodīzeļdegvielai

**2N4** Special sound deadening measures in cab and passenger compartment

✦ Īpaši trokšņu slāpēšanas pasākumi kabīnē un pasažieru salonā

**2PW** Leather-wrapped steering wheel

✦ Stūres rats apvilks ar ādu

**2QE** Nameplate set Multivan

✦ Modeļa apzīmējums noteikts kā Multivan

**2WA** Without additional tires

✦ Papildu riepas netiek nodrošinātas

**3CA** Without partition

✦ Bez nodalījuma

**3J3** Head restraints (articulated and adjustable in height)

✦ Galvas balsti, kurus var regulēt gan augstumā, gan leņķī, lai nodrošinātu optimālu komfortu

**3L3** Height adjustment for left and right separate seat in cab

✦ Kabīnes kreisā un labā atsevišķā sēdekļa augstuma regulēšana

**3R0** Standard roof (with mounting points for roof rack systems: 8 for short wheelbase, 10 for long wheelbase)

✦ Standarta jumts ar stiprinājuma vietām jumta bagāžnieku sistēmām

**3S0** Without roof rails/roof load rack

✦ Nav jumta slīdes/jumta bagāžnieka

**2JG** Painted (plastic) bumper (in body color for standard painting, for special-body paintings acc. to color description)

✦ Plastmasas bamperis, nokrāsots korpusa krāsā; krāsa atšķiras atkarībā no standarta vai speciālās virsbūves krāsas

**2P2** Stainless steel lock support/loading edge protection

✦ Nerūsējošā tērauda slēdzenes balsts/kravas malas aizsardzība

**2Q0** Without modular seat mounting

✦ Nav iekļauts modulāra sēdekļa stiprinājums

**2V5** Fresh air intake system with combinationfilter

✦ Svaigā gaisa ieplūdes sistēma ar kombinēto filtru

**3B4** Anchorage points for ISOFIX child seats (2-seater bench = 2, for Multivan: 3-seater bench = 2, separate seat = 1)

✦ ISOFIX bērnu sēdeklišu stiprinājuma punkti

**3HB** Part-leather scope (gearshift knob in leather)

✦ Ātrumpārslēgšanas pogas apdare no ādas

**3JA** Without roof insert in load and passenger compartment

✦ Nav jumta ieliktna kravas un pasažieru nodalījumā

**3M7** Passenger car version with up to 7 seats

✦ Izstrādāts kā pasažieru automobilis ar līdz 7 sēdvietām.

**3RC** Tailgate with window aperture

✦ Aizmugurējās durvis ar loga atveri.

**3SF** Comfort seat on the right, with lumbar support (not swiveling), in 1st row of seats

✦ Ērtā sēdvietā labajā pusē ar jostasvietas atbalstu 1. sēdvietu rindā

**3TF** Comfort seat on the left, with lumbar support (not swiveling), in 1st row of seats

✦✦ Ērtas sēdvietas kreisajā pusē ar jostasvietas atbalstu 1. sēdvietu rindā

**3VX** 3-seater bench (movable) with reclining seat mechanism and storage compartment, in 3rd row of seats

✦✦ 3-vietīga sēdvietā ar atgāzamu sēdekļu mehānismu un bagāžas nodalījumu trešajā sēdekļu rindā

**3WA** Without seats, in 4th row of seats

✦✦ 4. rindā nav brīvu vietu

**3YR** Door stowage boxes with 2 trays each and integrated bottle holders and insert mats in cab doors

✦✦ Durvju glabāšanas nodalījumi ar paplātēm un pudelēm paredzētiem turētājiem kabīnes durvīs

**4B0** Without protective side molding

✦✦ Bez aizsargājoša sānu lējuma

**4E8** Tailgate/trunk lid release from inside (electrically)

✦✦ Aizmugurējā/ bagāžnieka vāka elektriskā atbrīvošana no iekšpuses

**4GF** Heat-insulating compound glass windshield

✦✦ Siltumizolējošs daudzkārtu stikla priekšējais stikls

**4HS** Rear window (standard glass, heated) with rear window wiper and washer system

✦✦ Aizmugurējais logs ar standarta stiklu, apsildāms, ar aizmugurējā loga tīrītāju un mazgātāju sistēmu

**4K3** Central locking system with radio remotecontrol, deadlock and interior release mechanism

✦✦ Centrālā atslēgšanas sistēma ar radio tālvadības pulti

**4LC** Multi-function steering wheel with controls for radio and cell phone

✦✦ Daudzfunkcionāls stūres rats ar radio un mobilo tālruņa vadības pogām

**3U4** Luggage compartment cover

✦✦ Bagāžas nodalījuma pārsegs iekļauts komplektācijā

**3W3** Special interior noise suppression

✦✦ Uzstādīta speciāla trokšņa slāpēšanas sistēma iekštelpās

**3Y7** Sunshades for side windows in passenger compartment

✦✦ Saules aizsargi pasažieru salona sānu logiem

**4A3** Seat heater for seats in cab, left and right, separately controllable

✦✦ Sēdekļu apsilde kabīnes kreisajam un labajam sēdeklim, ar atsevišķu vadību

**4C2** 2 swivel seats with longitudinal adjustment on rail system, in 2nd row of seats

✦✦ 2 pagriežami sēdekļi ar garenvirziena regulēšanu uz sliedes sistēmas 2. sēdekļu rindā

**4FH** Side windows front and rear in load/ passenger compartment, left

✦✦ Ir uzstādīti kreisās puses logi kravas/pasažieru salonā

**4H1** Child lock for doors and lids in passenger compartment

✦✦ Bērnu drošības slēdzene pasažieru salona durvīm un vākiem

**4JH** Side windows front and rear in load/ passenger compartment, right

✦✦ Iekļauti labās puses logi kravas/pasažieru salonā

**4L6** Breakaway interior rear view mirror, auto-dimming

✦✦ Salona aizmugurējais spogulis ar automātisko spīduma regulēšanu

**4N3** Comfort dashboard

✦✦ Komfortabls instrumentu paneļa dizains

**4R1 Power windows**

✦ Uzstādīti elektriskie logi

**4SM Sun visor including vanity mirror (illuminated) with cover and pocket, in cab, left**

✦ Saules aizsargs ar apgaismotu kosmētikas spoguļi, vāciņu un kabatas kreisajā pusē kabīnē

**4UF Airbags for driver and front passenger, seat-belt tensioners, left and right and front passenger airbag deactivation**

✦ Gaisa spilveni vadītājam un priekšējā pasažierim, ar drošības jostu spriegotājiem un priekšējā pasažiera gaisa spilvena atslēgšanas funkciju

**4Y0 Without roof luggage net and lockable storage compartment**

✦ Nav bagāžas tīkla uz jumta vai slēdzama bagāžas nodalījuma

**5BG Tough carpet floor covering in passenger compartment**

✦ Grīdas segums: Cieta paklāja grīdas segums pasažieru salonā.

**5CJ Roof interior trim, two-shell comfort molded headlining in cab and passenger compartment**

✦ Ērtības nolūkā veidota salona un pasažieru nodalījuma apdare

**5DT Side trim in passenger compartment with panel in leather appearance**

✦ Salona sānu apdare ar ādas imitāciju

**5G0 Without curtains**

✦ Nav aizkaru

**5N6 Soft fold-away grab handles on roof frame**

✦ Nolaižami rokturi uz jumta rāmja

**5Q2 Sliding door, left, in load/passenger compartment**

✦ Bīdāmās durvis kravas/pasažieru nodalījuma kreisajā pusē

**4S1 Armrests for both seats in cab**

✦ Rokturi abiem sēdekļiem kabīnē

**4TM Sun visor including vanity mirror (illuminated) with cover and pocket, in cab, right**

✦ Saules aizsargs ar apgaismotu kosmētikas spoguļi, vāciņu un kabatas labajā pusē kabīnē

**4X3 Side and curtain airbags for driver and front passenger**

✦ Autovadītāju un priekšējo pasažieri aizsargā sānu un aizkaru gaisa spilveni

**5AD Carpet floor covering in cab**

✦ Paklāja grīdas segums kajītē

**5C0 Without special body measures**

✦ Nav piemēroti nekādi īpaši ķermeņa pasākumi

**5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 MHz**

✦ Nesošā frekvence 433,92 MHz-434,42 MHz

**5FA Without additional tray areas in cab**

✦ Kabīnē nav papildu plauktu vietas

**5K7 Transport protection (film) for engine hood or engine hood and roof**

✦ Aizsargplēve motora pārsega vai motora pārsega un jumta aizsardzībai transportēšanas laikā

**5NJ Gas springs for engine hood and tailgate**

✦ Gāzes atsperes motora pārsega un bagāžnieka vāka atvēršanai

**5R2 Sliding door, right, in load/passenger compartment**

✦ Bīdāmās durvis kravas/pasažieru nodalījuma labajā pusē

**5RQ** Right exterior mirror, convex

✦✦ Labais ārējais spogulis, izliekts

**5TF** Burr-walnut decorative inserts

✦✦ Dekoratīvi ieliktni no valriekstu koksnes, kas piešķir interjeram papildus stilu

**5YG** Painted door trim in cab with panel in leather appearance

✦✦ Salona durvju apdare ar ādas imitāciju

**6CE** Vents for side windows in headliner

✦✦ Ventilācijas atveres sānu logiem salona apdarei

**6KE** Radiator grille with with chrome strip and chrome clip

✦✦ Radiatora restes ar hromētu lenti un hromētu skavu

**6N2** Mud flap in front and rear

✦✦ Priekšējie un aizmugurējie dubļu atvāžņi iekļauti komplektā

**6X4** Grab handle as entry aid on A-pillar, ondriver's and front passenger side

✦✦ Rokturi iekāpšanai uz A-stieņa vadītāja un priekšējā pasažiera pusē

**7A0** Without CD changer/CD player

✦✦ Nav iekļauts CD mainītājs vai atskaņotājs

**7B3** 12-volt socket(s)

✦✦ 12 V kontaktligzda(-as)

**7L3** Without start-stop system without regenerative braking

✦✦ Bez start-stop sistēmas un bez reģeneratīvās bremsēšanas

**5SL** Left exterior mirror, aspherical

✦✦ Asfēriskais kreisais ārējais spogulis

**5V3** Hinges for rear gates/tailgate in standard design

✦✦ Standarta dizaina eņģes aizmugurējiem vārtiem/bagāžnieka vākiem

**6B3** Lashing rings for load restraint system for tough floor covering

✦✦ Stiprinājuma gredzeni kravas nostiprināšanas sistēmai, kas paredzēta izturīgam grīdas segumam

**6FF** Exterior mirror housing and door handles in body color (for edition models: blackdoor handles)

✦✦ Ārējo spoguļu korpusi un durvju rokturi, kas ir krāsoti korpusa krāsā, kā arī melni durvju rokturi īpašajiem modeļiem

**6L0** Without C-rails

✦✦ Nav iekļautas C margas

**6U1** Additional dust seal outside

✦✦ Papildu ārējais putekļu blīvējums

**6XP** Exterior mirrors, electrically foldable, adjustable and heated

✦✦ Ārējie spoguļi, kas ir elektriski salokāmi, regulējami un apsildāmi, nodrošinot ērtības

**7AL** Anti-theft alarm system with passenger compartm. contr. in cab/pass. compartm., backup horn a. towing protection

✦✦ Zādzību novēršanas signalizācijas sistēma ar pasažieru salona vadības funkciju

**7K6** Tire pressure monitoring system

✦✦ Riepu spiediena uzraudzības sistēma drošībai

**7MQ** Emission standard EU5 (with DPF for TDI)

✦✦ Atbilst ES5 emisiju standartiem, izmantojot dīzeļdzinēja daļiņu filtru TDI dzinējam

**7P4** Lumbar supports for left and right individual seat in 1st row of seats (both manually adjustable)

- ✦ Jostasvietas atbalsti kreisajam un labajam atsevišķajam sēdeklim 1. sēdekļu rindā (abi regulējami ar rokām)

**7T6** Navigation system "RNS 510"

- ✦ Navigācijas sistēma „RNS 510”

**7VF** Programmable air parking heater; with radio remote control; auxiliary heater

- ✦ Programmējams gaisa stāvēšanas sildītājs ar tālvadības pulti un papildu sildītāja funkciju

**7Y0** Without lane change/lane departure warning assistant "Side Assist"

- ✦ Nav joslas maiņas/joslas novirzes brīdinājuma sistēmas „Side Assist”

**8ED** Bi-xenon headlamps for low beam and high beam with LED separate daytime running lights

- ✦ Bi-ksenona lukturi tuvajām un tālajām gaismām ar atsevišķām LED dienas gaismas lukturiem

**8GV** Alternator 180 A

- ✦ Augstas jaudas ģenerators ar 180 A jaudu

**8N3** Wiper intermittent control with rain sensor for windshield wipers

- ✦ Stikla tīrītāji ar automātisko ieslēgšanos un lietus sensoru

**8QL** 2 RC folding key, 1 rigid key for locking system with remote control

- ✦ Komplektā ietilpst divas salokāmas tālvadības atslēgas un viena cietā atslēga transportlīdzekļa aizslēgšanai un atslēgšanai

**8SD** Taillight assembly w/ red colored lens

- ✦ Aizmugurējā luktura komplekts ar sarkanu lēcu

**7RQ** DVD (Western Europe) without VCA Virtual Car Assistant

- ✦ DVD Rietumeiropai bez VCA (Virtual Car Assistant)

**7V0** Dimmable dashboard illumination

- ✦ Regulējama paneļa apgaismojuma funkcija

**7X8** Park distance control, acoustic warning signals for obstacles in the front and rear, w/ rear view camera "Rear Assist"

- ✦ Stāvvietas attāluma kontroles sistēma, kas izdod skaņas brīdinājuma signālus par šķēršļiem priekšā un aizmugurē, kā arī aizmugures skata kamera ar nosaukumu „Rear Assist”

**8AY** Radio navigation system

- ✦ Aprīkots ar radionavigācijas sistēmu

**8FB** Second battery with cut-off relay, maintenance-free

- ✦ Otrais akumulators ar atslēgšanas releju

**8K3** Aut. headlight activation with separate daytime running lights, "Leaving Home" and manual "Coming Home" function

- ✦ Automātiska lukturu ieslēgšanās ar atsevišķām dienas gaismas lukturiem, funkcija „Leaving Home” un manuālā funkcija „Coming Home”

**8Q3** Dynamic headlight range control (self-adjusting while driving)

- ✦ Dinamiskā lukturu gaismas diapazona regulēšana (automātiska regulēšana braukšanas laikā)

**8RM** 8 speakers

- ✦ Audio sistēma ar 8 skaļruņiem

**8T1** Cruise control

- ✦ Iekļauts kruīza kontroles sistēma, kas atvieglo braukšanu.

**8TC Rear fog lamps, driving on the right**

✦✦ Aizmugurējie miglas lukturi, kas novietoti braukšanai pa transportlīdzekļa labo pusi

**8X1 Headlamp washer system with heated frontwasher**

nozzles in front and washer fluidlevel indicator

✦✦ Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma ar apsildāmām priekšējo lukturu sprauslām un šķidruma līmeņa indikatoru

**8Z5 Not hot country**

✦✦ Nav konfigurēts karstā klimata apstākļiem

**9CH Interior light concept for Multivan in passenger**

compartment

✦✦ Multivan interjera apgaismojuma koncepcija

**9JA Non-smoking package (12-V socket and cupholder in**

dashboard)

✦✦ Pakete „Bez smēķēšanas” ietver 12 V ligzdu un glāžu turētāju priekšējā paneļa apdares panelī

**9LA Without rotating beacon**

✦✦ Nav iekļauta rotējošā bāka

**9NA Without tachograph**

✦✦ Nav iekļauts tahogrāfs

**9Q4 Multi-function display "Premium" with multi-color**

display

✦✦ Daudzfunkcionālais displejs „Premium” ar krāsainu ekrānu

**9Z0 Operating voltage 12 V**

✦✦ Standarta darba spriegums 12 V

**A8Z Multivan Highline**

✦✦ Multivan Highline

**8WH Fog lights incl. fixed bending light**

✦✦ Priekšējie miglas lukturi, ieskaitot fiksētos pagriezienu lukturus

**8Y1 Two-tone horn**

✦✦ Iekļauts divu toņu rags

**9AH 3-zone air conditioning Climatronic, 2ndevaporator,**

auxiliary heater, air-con headliner + add. control in pass. comp.

✦✦ 3-zonu gaisa kondicionēšanas sistēma ar Climatronic, papildu iztvaikotāju un sildītāju, gaisa kondicionēšanas sistēmas apdare un papildu vadības elementi pasažieru salonā

**9H0 Without roof turn signals**

✦✦ Nav iekļauti jumta pagriezienu signāli

**9KA Without identification lights**

✦✦ Nav uzstādīti identifikācijas lukturi

**9N3 Step illumination, cab and sliding door(s)**

✦✦ Kabīnes un bīdāmo durvju pakāpju apgaismojums

**9P1 Warning buzzer and light for driver seatbelt not**

fastened

✦✦ Brīdinājuma sistēma par autovadītāja drošības jostas stāvokli

**9WE Mobile Device Interfaces "MEDIA-IN" withiPod/iPhone**

adapter cable and "AUX-IN", to connect external audio sources

✦✦ Mobilajām ierīcēm paredzētās saskarnes „MEDIA-IN” iPod/iPhone pieslēgšanai ar adaptera kabeli un „AUX-IN” ārējiem audio avotiem

**9ZU "Premium" cell phone preparation**

✦✦ Uzlabota „Premium” mobilo tālrunu savienojamības sagatavošana

**AE0 Without camping stove**

✦✦ Kempinga plīts nav iekļauta

**AF0 Without stowage compartment**

✦ Nav iekļauts glabāšanas nodalījums

**B0A Component parts set without country-specific building regulation**

✦ Sastāvdaļu komplekts bez konkrētai valstij specifiskiem būvnormatīviem

**C2R 4 alloy wheels "Canberra" 8J x 18**

✦ Automašīna ir aprīkota ar četriem vieglmetāla diskām ar nosaukumu „Canberra” un izmēriem 8J x 18

**D49 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 I/132kW (4V)TDI, BIT common rail base engine is TV3/TV4/TG9**

✦ Šim transportlīdzeklim ir 4 cilindru turbo dīzeļdzinējs ar 2,0 litru darba tilpumu un 132 kW jaudu. Tas izmanto Common Rail degvielas iesmidzināšanas sistēmu.

**EU0 Without socket in front**

✦ Nav priekšējās ligzdas

**FC0 Without customized installation**

✦ Nav pielāgotas uzstādīšanas

**G1D 7-speed automatic transmission for four-wheel drive**

✦ 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārbā, kas paredzēta četru riteņu piedziņai

**GY1 Power latching for tailgate**

✦ Elektriskā aizmugurējo durvju aizvēršanas sistēma

**HY5 Tires 255/45 R18 103W**

✦ Transportlīdzeklis ir aprīkots ar 255/45 R18 103W izmēra riepām.

**K4H Box**

✦ Kaste

**LH8Z/ Toffee Brown Metallic/Toffee Brown Metallic**

✦ Automašīnas virsbūves krāsa ir karameles brūna metāla.

**AW5 Standard version**

✦ Standarta versija

**B43 Type approval country Romania**

✦ Tipa apstiprinājuma valsts ir Rumānija.

**C30 Operating permit, alteration**

✦ Darbības atļaujas izmaiņas

**E0A No special edition**

✦ Standarta izdevums, bez īpašās versijas

**F0A No special purpose vehicle, standard equipment**

✦ Standarta aprīkojums, bez speciālā transportlīdzekļa

**FM0 Basic equipment variant**

✦ Pamata aprīkojuma variants

**GX5 Electric sliding door with electric power latching, right**

✦ Elektriskās bīdāmās durvis labajā pusē ar elektrisku aizslēgšanu

**GZ5 Electric sliding door with electric power latching, left**

✦ Elektriskās bīdāmās durvis kreisajā pusē ar elektrisku aizslēgšanu

**J1U Battery 450 A (95 Ah)**

✦ Akumulators ar 450A (95Ah) jaudu

**L0L Left-hand drive**

✦ Kreisās puses piedziņas konfigurācija

**N0K Leather seat coverings "Nappa" (center and sides of seat)**

✦ Sēdekļu apvalki ir izgatavoti no greznas „Nappa” ādas, kas aptver sēdekļu vidusdaļu un sānus

**NF0** Without awning

✦ Nojume nav iekļauta

**NY0** Standard battery/alternator

✦ Komplektā ietilpst standarta akumulators un ģenerators

**PXE** Bi-xenon headlamps with separate LED daytime running lights

✦ Bi-ksenona lukturi ar atsevišķām LED dienas gaismas lukturiem

**QE4** 3 drawers for 3-seater bench and waste bin for door pockets in cab

✦ Komplektā ietilpst trīs atvilktnes 3-vietīgajai sēdvietai un atkritumu tvertne kabīnes durvju kabatām

**QI8** Service indicator 40 000 km or 2 years ( variable )

✦ Servisa indikators iestatīts uz 40 000 km vai 2 gadiem mainīgs

**QL5** Heat-insulating glass (green) in cab and privacy glass in passenger/load compartment

✦ Siltumizolējošs zaļais stikls kabīnē un tonētais stikls pasažieru un kravas nodalījumos

**S3X** Control (in-plant)

✦ Ietver vadības sistēmu, kas ir integrēta transportlīdzekļa ražošanas procesā.

**U5A** Instrument insert (km/h); indication of speed, total/trip mileage, engine speed, fuel level and time

✦ Instrumentu panelis, kas parāda ātrumu, kopējo/brauciena nobraukumu, motora apgriezienus, degvielas līmeni un laiku

**V0A** Tires without specification of tire brand

✦ Riepas bez riepu zīmola specifikācijas

**X7Y** Equipment options subset for export (others)

✦ Iekārtu opciju apakškopa eksporta vajadzībām

**Z1N** Radio navigation system "RNS 510"

✦ Radionavigācijas sistēma ar nosaukumu „RNS 510”

**NR2** Step illumination with Highline nameplates

✦ Pakāpienu apgaismojums ar „Highline” uzrakstiem

**PW5** Programmable air parking heater; with radio remote control; auxiliary heater

✦ Programmējams gaisa stāvēšanas sildītājs ar tālvadības pultī un papildu sildītāja funkciju

**QA1** Child seat for swiveling seat (integrated into the seat and folding), in 2nd row of seats

✦ Bērnu sēdekļītis, kas ir daļa no pagriežamā sēdekļa otrajā sēdekļu rindā un ko var salocīt tajā

**QG1** LongLife Service Regime

✦ Izmanto ilgtermiņa apkopes režīmu

**QJ1** Chrome package

✦ Chrome pakete

**QV0** Without TV reception/digital radio reception

✦ Nav TV uztveršanas/digitālā radio uztveršanas

**TV3** 4-cylinder diesel engine 2.0 I Unit 03L.G

✦ Transportlīdzeklis ir aprīkots ar 4 cilindru dīzeļdzinēju, kura darba tilpums ir 2,0 litri un kurš apzīmēts ar 03L.G.

**UF0** Without electric interface

✦ Elektriskā saskarne nav iekļauta

**VX0** Without voice enhancer

✦ Transportlīdzeklim nav balss pastiprināšanas sistēmas

**Z1H** "Premium" cell phone preparation

✦ Iekļauta augstākās klases mobilo tālrunu sagatavošana

**Z3U** Alloy wheels "Canberra" 8J x 18

✦ Vieglmetāla diski „Canberra” ar izmēriem 8J x 18

**Z4A** "Lights & Vision"

✦ Iekļauts apgaismojuma un redzamības aprīkojuma komplekts

**ZE7** Multi-function leather steering wheel with controls for radio and cell phone

✦ Daudzfunkcionāls ādas stūres rats ar radio un mobilo tālruņa vadības pogām

**EA0** Without follow-on warranty

✦ Nav iekļauta papildu garantija

# Laikposms

Atradām 18 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

● 06.2012. 🌐 Nezināma valsts

## Ražots

Šī transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.

● 12.2013. 🌐 Nezināma valsts

## Pirmā reģistrācija

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

● 07.2014. 🇱🇻 Latvija

## Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

● 07.2014. 🇱🇻 Latvija

## Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

● 05.2016. 🇱🇻 Latvija

## Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

● 05.2016. 🇱🇻 Latvija

## Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

01.2017.  Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

01.2018.  Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2019.  Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2020.  Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

06.2020.  Latvija

### Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

02.2021.  Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

07.2021.  Latvija

### Fiksēts novērtējums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

03.2022.  Latvija

### Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

02.2023.  Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

11.2025.  Latvija

### Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

12.2025.  Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2026.  Latvija

### Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: 20.02.2026

līdz: 19.05.2026



+44

#### Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**



#### Partneri

Šis atskaites pamatā ir

# Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atņeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

**Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.**

## Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.

Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.

Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

## Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.

Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.

Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

## Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārliedzinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Pēdējais fiksētais nobraukums: **147 900 km**. Lūk, ko iesakām tālāk.

Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.

Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)

Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

## Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.

Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.

Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

## Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).

Salīdzini cenas

Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.

Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.