



Volkswagen Tiguan


Atrasti 2 īpašnieki

Ģenerēšanas datums: 07.01.2026

VIN numurs: WVGZZZ5NZ8W000921

Pārnesumkārbas veids: Manuālā ātrumkārbā

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Bojājumi

⚠ Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 3

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

✓ Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 174 656 km.

Juridiskā statusa pārbaude

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Zādzība

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.

Dabas stihiju pakļautība

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav fiksēti ieraksti par pakļautību dabas stihijām.



+36

Datu avoti

We checked 900+ data sources in 40 countries



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Fotogrāfijas

Mēs šim transportlīdzeklim atradām 19 fotogrāfijas. Noskenē atskaites kvadrāt kodu (QR), lai tās apskatītu.

04.2021.



Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



Mums ir labi jaunami

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

✓ Ieraksti nav atrasti

Mēs neatradām datus, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis būtu izmantots kā taksometrs



Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

✓ Ieraksti nav atrasti

Mēs neatradām datus, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis būtu izmantots pasažieru pārvadāšanai



Noma

✓ Ieraksti nav atrasti

Mēs neatradām datus, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis būtu izmantots kā nomas auto



Polīcija

✓ Ieraksti nav atrasti

Mēs neatradām datus, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis būtu izmantots policijas vajadzībām



Demonstrācijas

✓ Ieraksti nav atrasti

Mēs neatradām datus, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis būtu izmantots kā demonstrāciju auto



Autoskolas transportlīdzeklis

✓ Ieraksti nav atrasti

Mēs neatradām datus, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis būtu izmantots autoskolas mācību auto

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



Mums ir labi jaunami

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.



Kopsavilkums

Polīcijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **8 valstīs**:  +2

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

✓ Ieraksti nav atrasti



Vai tas iepriekš ir zagts?

✓ Ieraksti nav atrasti

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Zagtu transportlīdzekļu datubāzes **pārbaudītas šajās valstīs**:

 Dānija  Čehija  Slovēnija  Ungārija  Rumānija  Itālija  Slovākija  Kanāda


Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.



Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 174 656 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 244 783 km
- Atrasti 7 nobraukuma datu ieraksti



Nobraukums — Šī modeļa tipiskais nobraukums

Odometra rādījumu ieraksti

09.2007.	15 km
12.2016.	91 500 km
04.2021.	132 893 km
06.2022.	144 976 km
07.2023.	155 828 km

Odometra rādījumu ieraksti

10.2024.	165 388 km
11.2025.	174 656 km

Braukšanas paradumi

09.2007. - 11.2025. ■ Braukts normas robežās 793 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.



Mums ir labi jaunumi

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija



Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

Nokārtots

Ieraksts atrasts 12.2025.



Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate



Vai tas ir norakstīts?

☒ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka transportlīdzeklis būtu norakstīts

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?



Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 3 ierakstus



Kopsavilkums

Viegli bojājumi parasti neietekmē transportlīdzekļa drošību un nerada strukturālas problēmas




01.2012.

Vācija

Novērtējums

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

501 € – 1500 €



12.2016.

Vācija

Novērtējums

Bojātā puse

Aizmugure

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

1501 € – 3000 €

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas

Ārējais apgaismojums

Labās puses bojājumi: **Aizmugure / Buferis**

Kreisā aizmugurējā daļa / Buferis



06.2020.

Vācija

Novērtējums

Bojātā puse

Priekšpuse

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

501 € – 1500 €

Bojājumu grupas

Stūres mehānisma sistēma

Priekšpusē bojājumi: **Priekšpuse / Buferis**

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Novērtējums

Novērtējuma laikā tiek izpētīts transportlīdzeklim nodarīto bojājumu apmērs. Procesa laikā tiek pārbaudīts transportlīdzeklis, lai noteiktu, kāda veida remonts ir nepieciešams, aprēķinātas aptuvenās izmaksas, kā arī nolemts, vai spēkratu ir iespējams salabot vai arī tas ir atzīstams kā norakstāms.

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēts bojājums. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc. Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ. Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

Dabas stihiju pakļautība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir izmantots zonā, kur tobrīd notika dabas stihija.



Mums ir labi jaunami

Šī transportlīdzekļa atrašanās vieta nav fiksēta dabas stihiju zonā.

Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, par kādu cenu nesen ir pārdoti līdzīgi transportlīdzekļi, kā arī aprēķinājām šī modeļa un ražošanas gada spēkrata vidējo tirgus vērtību.



Kopsavilkums

- Pēdējā zināmā pārdošanas cena: 6400 €
- Transportlīdzekļa vidējā tirgus vērtība: 6043 €
- Uzmanies no slēptiem bojājumiem, ja transportlīdzeklis ir pārdošanā par krietni zemāku cenu!

Volkswagen Tiguan – pašreizējā tirgus vērtība

Mēs izpētījām šī modeļa un ražošanas gada aktuālās cenas, balstoties uz pārdošanas datiem Tavā valstī pēdējā pusgada laikā. Šie dati var Tev sniegt ieskatu par kādu cenu tiek pārdoti citi līdzīgi spēkratu, lai Tu spētu pieņemt pārdomātu lēmumu. Ņem vērā, ka cenas var atšķirties dažādu transportlīdzekļu atšķirīgā tehniskā un vizuālā stāvokļa, nobraukuma un komplektācijas dēļ.

Zemākā cena

5438 €

Vidējā cena

6043 €

Augstākā cena

6647 €

Specifikācija un aprīkojums

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums.

Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.



Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Identifikācija un tehniskās specifikācijas



Marka

Volkswagen



Modelis

Tiguan



Apraksts

Tiguan



Virsbūves tips

Apvidus auto



Modeļa gads

2008



Dzinēja tilpums

1,4 l



Dzinēja jauda

110 kW (148 ZS / 150 PS)



Transmisijas tips

Manuālā ātrumkārbā



Durvju skaits

5



Stūres rata novietojums

LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)



Cilindru skaits

4



Modeļa variants

EU



Sēdekļu skaits

5



Paaudze

I

Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

OAK FRONT STABILIZER

➡ Priekšējais stabilizators

OBE REAR STABILIZER

➡ Aizmugurējais stabilizators

0EU INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION

MQ500 -- VEHICLE COMPONENTS --

- ✦ Pārnesumkārbas MQ500 montāžas diferenciācija -- transportlīdzekļa detaļas -- - specifiskas montāžas detaļas MQ500 pārnesumkārbai, lai to atšķirtu no citām versijām

0FA STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE

- ✦ Ražošanas secība, kas tiek ievērota kā standarta

0NW NAMEPLATE SET "TSI"

- ✦ Plāksnišu komplekts ar apzīmējumu "TSI"

0VC INFORMATION KIT IN GERMAN

- ✦ Informācijas komplekts vācu valodā

0YE WEIGHT RANGE 5 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

- ✦ Svara diapazons 5 tikai ar uzstādīšanas kontroli

1D0 WITHOUT TRAILER HITCH

- ✦ Bez piekabes sakabes

1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

- ✦ Īpaša identifikācijas plāksnīte EC M1 pasažieru transportlīdzeklim

1JC REAR SHOCK ABSORPTION FOR SPORTS VERSION

- ✦ Sporta versijai ir aiz mugurējā amortizatora funkcija

1LJ DISK BRAKES IN FRONT

- ✦ Priekšējās disku bremzes

1NL TRIMS FOR ALLOY WHEELS

- ✦ Iekļautas sakausējumu riteņu apdares

1Q1 MASS DAMPER FOR STEERING WHEEL, 26.5 HZ

- ✦ Stūres rata masas amortizators, kas darbojas ar 26,5 Hz frekvenci

1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

- ✦ Papildu priekšējais aizsargs nav iekļauts

0F4 FUEL SYSTEM FOR TURBO SI ENGINE

- ✦ Turbodzinēja degvielas sistēma

0GG EMISSION STANDARD EU4

- ✦ Emisijas standarts, kas atbilst ES4 noteikumiem

0TD FLOOR MATS IN FRONT AND REAR

- ✦ Priekšējie un aiz mugurējie grīdas paklājiņi

0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES

- ✦ Konfigurētas standarta klimatiskās zonas

1AT ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

- ✦ Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)

1E1 ACTIVATED CARBON CANISTER

- ✦ Aktīvētās ogles kanna

1G8 BREAKDOWN KIT

- ✦ Iekļauts sadalīšanas komplekts

1KU DISK BRAKES IN REAR

- ✦ Disku bremzes aiz mugurē

1N3 SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)

- ✦ Uzstādīta mainīga stūres pastiprinātāja sistēma

1PC WHEEL BOLTS WITH ANTI-THEFT PROTECTION (UNLOCKABLE)

- ✦ Riteņu skrūves ar aizsardzību pret zādzību

1S2 TOOL KIT

- ✦ Instrumentu komplekts

1T2 WARNING TRIANGLE

- ✦ Brīdinājuma trīsstūris

1U9 FOLDING TABLE ON FRONT SEAT BACKRESTS

✦✦ Salokāms galdiņš, kas piestiprināts pie priekšējo sēdekļu atzveltnes.

1X1 FOUR WHEEL DRIVE

✦✦ Četrus riteņus piedziņa

2A0 WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT

✦✦ Nav iekļauts papildu piegādes aprīkojums

2JB STANDARD BUMPERS

✦✦ Standarta buferi

2UC SPORTS VERSION

✦✦ Šī ir modeļa sporta versija.

2ZB LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION STEERING WHEEL

✦✦ Stūres rats, apvilīts ar ādu un vairākām funkcijām

3C7 3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT

✦✦ 3 punktu drošības josta centrālajam aizmugurējam sēdeklim

3FU BIG ROOF SYSTEM

✦✦ Liela jumta sistēma uzlabotai redzamībai

3H2 BACKREST RELEASE FOR RIGHT FRONT SEAT

✦✦ Labā priekšējā sēdekļa atzveltnes atbrīvošanas mehānisms

3K0 WITHOUT SAFETY HEAD RESTRAINT SYSTEM

✦✦ Nav drošības pagalvju sistēmas

3M0 WITHOUT SPECIAL MEASURES

✦✦ Bez īpašiem pasākumiem

**3PB POWER SEAT ADJUSTMENT FOR LEFT SEAT, RIGHT SEAT
MANUALLY HEIGHT-ADJUSTABLE**

✦✦ Elektriskā sēdekļa regulēšana kreisajam sēdeklim, labā sēdekļa manuālā augstuma regulēšana

1VG INSTALLATION PARTS FOR FOUR-CYLINDER ENGINE

✦✦ Četrus cilindru dzinēja uzstādīšanas detaļas

1Z0 INITIAL STANDARD FUEL FILLING

✦✦ Standarta sākotnējā degvielas uzpildīšana

2G1 INSERT FOR THE FILLING UP OF UNLEADED FUEL

✦✦ Bezsvina degvielas ieliktnis

2KW LABELS/PLATES IN GERMAN, FRENCH, AND DUTCH

✦✦ Etiķetes/plāksnes vācu, franču un holandiešu valodā

2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES

✦✦ Papildu riepas netiek nodrošinātas

3B4 CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM ISOFIX

✦✦ Bērnu sēdekļu ISOFIX sistēmas ISOFIX bērnu sēdekļu stiprinājums

3CA WITHOUT PARTITION

✦✦ Bez nodalījuma

3GA WITHOUT CARGO AREA

✦✦ Nav kravas nodalījuma

3J1 HEIGHT-ADJUSTABLE HEAD RESTRAINTS FOR FRONT SEATS

✦✦ Augstumā regulējami galvas balsti priekšējiem sēdekļiem

3LJ DOOR AND SIDE TRIM PANEL IN FOAM FILM, INSERT IN LEATHERETTE

✦✦ Durvju un sānu apdares panelis, kas pārklāts ar putuplasta plēvi un mākslīgās ādas ieliktniem

3P1 BRACKET FOR FIRST AID KIT AND WARNING TRIANGLE

✦✦ Komplektā ir kronšteins pirmās palīdzības aptieciņas un brīdinājuma trīsstūra uzstādīšanai.

3Q6 THREE REAR HEAD RESTRAINTS

✦✦ Trīs aizmugurējie pagalvji

3QT 3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT

✦ Priekšējās 3 punktu drošības jostas ar spriegotāju un augstuma regulētāju

3SG SPORTS COMFORT SEAT, FRONT, RIGHT

✦ Sporta komforta sēdekļi priekšējam pasažierim

3U1 FOLDING TRUNK COVER

✦ Salokāms bagāžnieka pārsegs

4A3 SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED

✦ Atsevišķi vadāmi sēdekļu sildītāji priekšējiem sēdekļiem

4GF WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

✦ Vējstikls ar siltumizolējošu stiklu

4KF SIDE WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS, FROM B-PILLAR AND REAR WINDOW DARK TINTED

✦ Tumši tonēti siltumizolējoši sānu logi

4M6 BEVERAGE HOLDERS

✦ Salona iekšpusē ir dzērienu turētāji

4TR RIGHT VANITY MIRROR ILLUMINATED

✦ Izgaismots tualetes spogulis labajā pusē

4UF DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

✦ Vadītāja un priekšējā pasažiera gaisa spilvens ar priekšējā pasažiera gaisa spilvena deaktivizāciju

4X3 SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG

✦ Priekšējais sānu gaisa spilvens ar aizkaru gaisa spilvenu

5A2 COMFORT TRUNK LINING

✦ Bagāžas nodalījuma iekšējais odere, kas paredzēta komfortam

5D1 CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

✦ Nesošā frekvence 433,92 MHz-434,42 MHz

3S1 BRIGHT ROOF RAILS

✦ Spilgtas jumta sliedes

3TG SPORTS COMFORT SEAT IN FRONT, LEFT

✦ Sporta komforta sēdekļi vadītājam

3ZB 3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL

✦ 3 punktu drošības jostas aizmugurējai ārējai daļai

4E0 TAILGATE/TRUNK LID UNLOCKING FROM OUTSIDE

✦ Aizmugurējā vāka/ bagāžnieka vāka atbloķēšana no ārpuses

4K3 RADIO REMOTE CONTROLLED CENTRAL LOCKING OPERATED FROM INSIDE AND SAFELOCK

✦ Centrālā bloķēšanas sistēma ar radio tālvadības pulti un drošas bloķēšanas funkciju

4L6 BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

✦ Iekšējais atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanu, atdalāms

4SR LEFT VANITY MIRROR ILLUMINATED

✦ Izgaismots tualetes spogulis kreisajā pusē

4U5 LUGGAGE POCKETS ON BACKREST

✦ Bagāžas kabatas uz atzveltnes

4W0 WITHOUT CASSETTE AND CD STORAGE UNIT

✦ Nav kasešu un kompaktdisku glabāšanas bloka.

4ZB BRIGHT MOLDINGS

✦ Spilgtas līstes

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

✦ Nav piemēroti nekādi īpaši ķermeņa pasākumi

5K5 TRANSIT COATING FILM WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

✦ Tranzīta pārklājuma plēve ar papildu transporta aizsardzības pasākumiem.

5KN REAR SEAT BENCH/BACKREST, SPLIT FOLDING

✦✦ Sadalāms salokāms aizmugurējo sēdekļu sols/atbalsts

5RQ RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX

✦✦ Labais ārējais spogulis, izliekts

6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

✦✦ Bez ugunsdzēsības aparāta

6FK BODY-COLORED ADD-ON PARTS

✦✦ Krāsu ziņā saskaņotas ārējās papilddaļas

6M0 WITHOUT TIE DOWN STRAPS/NET/POCKET

✦✦ Nav iekļautas piesiešanas siksnas/tīkls/kabatas

6Q2 LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE

✦✦ Ādas pārnesumu pārslēgšanas poga/rokturis

6T1 INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL

✦✦ Iekšējais kāju nodalījuma apgaismojums

6XN EXTERIOR MIRRORS: POWER-ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED

✦✦ Ārējie spoguļi ir elektriski regulējami un apsildāmi.

7AA ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

✦✦ Iekļauts elektroniskais dzinēja imobilaizers

7E0 WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER

✦✦ Bez siltuma akumulatora / papildu sildītāja

7K6 INDIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

✦✦ Transportlīdzeklī uzstādīta netiešā riepu spiediena kontroles sistēma

7P7 POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT FOR LEFTFRONT SEAT

✦✦ Priekšējā kreisā sēdekļa elektriski regulējams jostasvietas balsts

7RT DVD (EUROPE)

✦✦ DVD sistēma Eiropas reģionam

5MJ DECORATIVE INSERTS

✦✦ Ietver dekoratīvos ieliktnus

5SL LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

✦✦ Kreisais ārējais spogulis: Asfēriskais

6E3 CENTER ARMREST IN FRONT

✦✦ Uzstādīts priekšējais centra roku balsts

6KL RADIATOR GRILLE

✦✦ Radiatora režģis

6P1 REAR LICENSE PLATE CARRIER (ECE)

✦✦ ECE prasībām atbilstošs aizmugurējās numura zīmes turētājs

6SE LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING IN FLAT NEEDLE-PUNCHED NONWOVEN

✦✦ Bagāžas nodalījuma grīdas segums no plakana adatota neausta materiāla

6W1 FRONT LICENSE PLATE CARRIER (LARGE)

✦✦ Priekšējais numura zīmes turētājs (liels)

7A0 WITHOUT CD CHANGER/CD PLAYER

✦✦ Nav iekļauts CD mainītājs vai atskaņotājs

7B3 12-VOLT SOCKET(S)

✦✦ 12 V kontaktligzda(-as)

7JJ VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION 5N0-

✦✦ Šis transportlīdzeklis ir klasificēts 5N0 kategorijā, kas to atšķir no citiem šīs klases transportlīdzekļiem.

7N1 OVERHEAD STORAGE COMPARTMENT

✦✦ Virspusējais glabāšanas nodalījums

7R3 SIDE TURN SIGNALS (WHITE)

✦✦ Baltie sānu pagriezienu signāli

7T6 NAVIGATION SYSTEM (MID)

✦✦ Navigācijas sistēma (MID)

7X7 PARK DISTANCE CONTROL IN REAR WITH REAR VIEW

CAMERA SYSTEM

- ✦ Aizmugurējā parkošanās distancē kontrole ar aizmugures skata kameras sistēmu

8AY RADIO NAVIGATION SYSTEM

- ✦ Aprīkots ar radionavigācijas sistēmu

8GU ALTERNATOR 140 A

- ✦ Uzstādīts 140 A alternators

8LA WITHOUT ADDITIONAL INSTRUMENTS/SWITCHES

- ✦ Nav papildu instrumentu vai slēdžu

8Q6 HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT, AUTOMATIC/
DYNAMIC, WITH DYNAMIC CORNERING LIGHT AND STATIC
CORNERING LIGHT (AFS 2)

- ✦ Automātiska/dinamiska priekšējo lukturu diapazona regulēšana ar pagriezienu gaismu

8S7 2 READING LIGHTS IN FRONT

- ✦ Priekšpusē uzstādītas divas lasīšanas gaismas

8T2 CRUISE CONTROL SYSTEM (CCS) ELECTRONIC

- ✦ Elektroniskā kruīza kontroles sistēma

8W1 WASHER FLUID LEVEL INDICATOR

- ✦ Mazgāšanas šķidruma līmeņa indikators

8X1 HEADLAMP WASHER SYSTEM

- ✦ Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma

8ZH ANTENNA FOR AM/FM RECEPTION, "DIVERSITY"

- ✦ Antena AM/FM uztveršanai

9AK CLIMATRONIC WITH IMPACT PRESSURE CONTROL, CFC-
FREE

- ✦ Climatronic ar trieciena spiediena kontroli un bezfluorogļūdeņradi

7Y0 WITHOUT LANE CHANGE ASSIST

- ✦ Bez joslu maiņas palīgsistēmas

8BV TWIN HEADLAMPS FOR DRIVING ON THE RIGHT, (GAS
DISCHARGE) WITH INTEGRATED HIGH BEAM

- ✦ Dubultie galvenie lukturi ar integrētām tālās gaismas lukturiem braukšanai pa ceļa labo pusi.

8K8 AUTOMATIC HEADLAMP ACTIVATION WITH COMING
HOME FEATURE

- ✦ Automātiska priekšējo lukturu ieslēgšanās ar atgriešanās mājās funkciju

8N3 WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH RAIN
SENSOR

- ✦ Vējstikla tīrītāju intermitējošā vadība ar lietussensoru

8RM 8 SPEAKERS (PASSIVE)

- ✦ 8 skaļruņi (pasīvi)

8SA TAIL LAMP ASSEMBLIES, STANDARD DESIGN

- ✦ Standarta konstrukcijas aizmugurējo lukturu komplekti

8TC REAR FOG LAMP FOR DRIVING ON THE RIGHT

- ✦ Aizmugures miglas lukturis braukšanai pa labi

8WS FRONT FOG LAMPS

- ✦ Priekšējie miglas lukturi

8Z5 NOT HOT COUNTRY

- ✦ Nav konfigurēts karstā klimata apstākļiem

9A0 WITHOUT TAXI ALARM SYSTEM

- ✦ Nav taksometru signalizācijas sistēmas

9JB SMOKER'S PACKAGE, ASHTRAY IN FRONT AND REAR

- ✦ Smēķētāja komplekts

9M0 WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING

HEATER

✦ Nav uzstādīts papildu sildītājs/kurināmā sildītājs stāvvietā

9Q5 MULTI-FUNCTION DISPLAY WITH CONTROL

✦ Daudzfunkciju displejs ar vadības funkciju

9W8 PREPARATION FOR TELEPHONE

✦ Sagatavots integrācijai ar tālruni

9Y1 OUTDOOR TEMPERATURE GAGE

✦ Iekļauts āra temperatūras mērītājs

A8F SPORTS EQUIPMENT

✦ Sporta aprīkojums

B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

✦ Sastāvdaļu komplekts bez konkrētai valstij specifiskiem būvnormatīviem

C3P ALLOY WHEELS 7J X 18

✦ Transportlīdzeklī ir 18 collu vieglmetāla diski.

E0A NO SPECIAL EDITION

✦ Standarta izdevums, bez īpašās versijas

FB0 STANDARD PAINT COATING

✦ Standarta krāsas pārklājums

FE0 WITHOUT COUNTRY CODE (NO DVD PLAYER IN VEHICLE)

✦ Transportlīdzeklī nav valsts koda, kas nozīmē, ka transportlīdzeklī nav DVD atskaņotāja.

G0L SIX-SPEED MANUAL TRANSMISSION FOR FOUR-WHEEL DRIVE VEHICLE

✦ Sešu pakāpju manuālā pārnēsūmkārba visu riteņu piedziņai

J0L BATTERY 340 A (70 AH)

✦ Akumulatora jauda 340 A (70 AH) barošanas avotam

9P3 BELT CONTROL, ELECTRIC CONTACT IN BUCKLE

✦ Elektriskās sprādzes drošības jostas vadība

9T1 HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT

✦ Apsildāmās mazgāšanas sprauslas priekšpusē

9WL JACK FOR EXTERNAL AUDIO SOURCE

✦ Ārējā audio avota pieslēgšanai paredzēta kontaktligzda

9Z0 OPERATING VOLTAGE 12 V

✦ Standarta darba spriegums 12 V

B01 TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY

✦ Tipa apstiprinājums Vācijai

C00 OPERATING PERMIT, INITIAL REGISTRATION

✦ Darbības atļauja sākotnējai reģistrācijai

D31 4-CYLINDER SI ENGINE 1.4 L/110 KW 16V TSI TC BASE ENGINE IS TF0/TU1

✦ 4 cilindru 1,4 litru motors ar 110 kilovatiem un 16 vārstiem, aprīkots ar turbokompresoru. TF0 un TU1 modeļu bāzes dzinēja variants.

F0A NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

✦ Standarta aprīkojums, bez speciālā transportlīdzekļa

FC0 WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION

✦ Nav pielāgotas uzstādīšanas

G03 SHOCK ABSORPTION IN FRONT

✦ Amortizācijas sistēma priekšpusē

HV1 TIRES 235/50 R18 97V

✦ Aprīkots ar riepām, kuru izmērs ir 235/50 R18 97V.

K8G HATCHBACK

✦ Hečbeks

L08 SUSPENSION RANGE 08 INSTALLATION CONTROL ONLY,
NO REQUIREMENT FORECAST

✦ Piekāres diapazons 08 uzstādīšanas kontrole

N7D SEAT TRIM COVERS IN PART LEATHER

✦ Sēdekļi ar daļēju ādas apdari

QE0 WITHOUT STORAGE COMPARTMENT PACKAGE/BOX

✦ Nav iekļauts glabāšanas nodalījums iepakojumā/kastē

QJ1 CHROME PACKAGE

✦ Chrome pakete

QQ3 INTERIOR AMBIENT LIGHTING AND SURROUND LIGHTING

✦ Uzstādīts interjera apkārtējais un apkārtējais apgaismojums

QV0 WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION

✦ Nav TV uztveršanas/digitālā radio uztveršanas

S0E SPECIAL VEHICLE

✦ Īpašais transportlīdzeklis

U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

✦ Instrumentu kopa ar km/h spidometru

V0A TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

✦ Riepas bez riepu zīmola specifikācijas

X0A EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY

✦ Vācijai pielāgota aprīkojuma opciju apakškopa

L0L LEFT-HAND DRIVE

✦ Kreisās puses piedziņas konfigurācija

NY0 STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

✦ Standarta akumulatora/alternatora ietilpība

QG1 SERVICE INTERVAL PROLONGATION

✦ Ieslēgts servisa intervāla pagarinājums

QN2 DRAWER UNDER RIGHT FRONT SEAT

✦ Atvilktnē zem labā priekšējā sēdekļa

QR0 WITHOUT COMPASS/ROAD SIGN DISPLAY/ DYNAMIC
ROAD SIGN DISPLAY

✦ Neietver kompasa, ceļa zīmju displeja un dinamisko ceļa zīmju displeja funkcijas.

S0C INTRODUCTORY VOLUME

✦ Ievada sējums

TF0 4-CYLINDER SI ENGINE 1.4 L UNIT 03C.H (ALUMINUM)

✦ Šī transportlīdzekļa bāzes dzinējs ir 4 cilindru 1,4 l motors ar alumīnija konstrukciju, kas apzīmēts ar vienību 03C.H.

UF0 WITHOUT ELECTRIC INTERFACE

✦ Elektriskā saskarne nav iekļauta

VL1 EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES

✦ Paplašināti gājēju aizsardzības pasākumi

Laikposms

Atradām 17 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

● 09.2007. 🌐 Nezināma valsts

Pirmā reģistrācija

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

01.2012.  Vācija

Fiksēts novērtējums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

01.2012.  Vācija

Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

12.2016.  Vācija

Fiksēts novērtējums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

06.2020.  Vācija

Fiksēts novērtējums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

04.2021.  Latvija

Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

04.2021.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

04.2021.  Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

04.2021.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

06.2022.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

07.2023.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

07.2023.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

10.2024.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

11.2024.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

11.2025.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

12.2025.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

01.2026.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.



+36

Datu avoti

We checked 900+ data sources in 40 countries



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atļeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

☒

Ieskaties spēkrata vēsturē

- Šo Tu jau paveici – tā tik turpināt! Lūk, ko iesakām tālāk.
- Izmanto šīs sadaļas padomus, kad apskati auto klātienē.
 - Atļeksē ikkatru izpildīto padomu, lai pārliecinātos, ka nepalaid garām ko svarīgu.

☐

Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.
- ☐ Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.
- ☐ Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

☐

Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Pēdējais fiksētais nobraukums: **174 656 km**. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.
- ☐ Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)
- ☐ Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

☐

Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.
- ☐ Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.
- ☐ Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

☐

Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Izbrauc uz šosejas
- ☐ Brauc pa bedrainu vai nelīdzenu ceļu.
- ☐ Brauc pilsētas satiksmē.
- ☐ Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.
- ☐ Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

☐

Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

- ☐ Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).
- ☐ Salīdzini cenas
- ☐ Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.
- ☐ Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.