



Volkswagen Tiguan

Atrasti 3 īpašnieki

Ģenerēšanas datums: 02.09.2026

VIN numurs: WVGZZZ5NZJW375845

Virsbūves tips: Hečbeks

Degviela: Benzīns

Pārnesumkārbas veids: Automātiskā ātrumkārbā

Dzinēja tilpums: 1,4 l

Jauda: 110 kW (148 ZS / 150 PS)

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Bojājumi

⚠ Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 2

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

✓ Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 157 622 km.

Juridiskā statusa pārbaude

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus
48 valstīs




Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Fotogrāfijas

Mēs šim transportlīdzeklim atradām **45 fotogrāfijas**. Noskenē atskaites kvadrāt kodu (QR), lai tās apskatītu.

08.2021.




08.2021.





08.2021.



Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Policija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demonstrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.



Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādžībām

Polijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:

 Itālija  Ungārija  Kanāda  Slovākija  Rumānija  Slovēnija  Čehija

Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.




Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 157 622 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 130 702 km
- 10 mileage records found



"carVertical" secinājumi

Šim transportlīdzeklim ir pieejams 10 nobraukuma ierakstu. Tas mums sniedz pārliecību, ka nobraukums ir patiess.



Odometra rādījumu ieraksti

04.2018.	15 km
02.2019.	30 085 km
07.2019.	38 942 km
01.2020.	59 084 km
12.2020.	89 681 km
08.2021.	105 035 km

Odometra rādījumu ieraksti

08.2022.	114 762 km
08.2023.	127 797 km
09.2024.	141 367 km
09.2025.	157 622 km

Sagaidāmais pašreizējais nobraukums

Balstoties uz pēdējā laika braukšanas paradumiem, pašreizējais nobraukums varētu būt **apmēram 180 142 km**. Patiesais nobraukums var atšķirties. Ieskaties automašīnas odometrā, lai iegūtu precīzākus datus.

Braukšanas paradumi

04.2018. - 02.2019.	 Intensīvi braukts	2948 km mēnesī
02.2019. - 07.2019.	 Braukts normas robežās	1771 km mēnesī
07.2019. - 12.2020.	 Intensīvi braukts	2933 km mēnesī
12.2020. - 09.2025.	 Braukts normas robežās	1175 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.



Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija



Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

Nokārtots

09.2025.  Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate



Vai tas ir norakstīts?

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.

Ieteicamais apkopes plāns

Lai uzzinātu vairāk par iepriekš veikto apkopi, kā arī plānotajiem apkopes darbiem, ieskaties atskaites digitālajā versijā.



Kopsavilkums

- Pēdējā plānotā apkope veikta pie 7622 km nobraukuma. Pārbaudi, kādi apkopes darbi bija jāveic
- Balstoties uz fiksēto nobraukumu, nākamā ieteicamā apkope būtu jāveic pēc 7378 km

Nākamā ieteicamā apkope: **165 000 km**

Būtu jāveic šādi apkopes darbi:

🕒 Apkope jāveic pēc apmēram 42 min

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot) +7 apkopes pozīcijas

Iepriekšējā ieteicamā apkope: 150 000 km

Būtu bijis jāveic šādi apkopes darbi:

🕒 Apkope jāveic pēc apmēram 42 min

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot) +7 apkopes pozīcijas

🕒 Apkope jāveic pēc apmēram 72 min

Stāvbremzes darbība (Pārbaudīt/ziņot)

Signāлтаure (Pārbaudīt/ziņot)

Priekšējā vējstikla tīrīšanas slotiņas (Pārbaudīt/ziņot)

+36 apkopes pozīcijas

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?



Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 2 ierakstus

Bojājumu ieraksti

10.2018.

🇩🇪 Vācija



Novērtējums

Šis ieraksts norāda uz to, ka transportlīdzekli **pārbaudīja vai apkopa** profesionālis, piemēram, veicot remontu, diagnostiku vai garantijas apkopi. Šis ieraksts automātiski nenožīmē, ka spēkrats būtu bijis iesaistīts negadījumā.

Bojātās detaļas

Aizmugure / Buferis

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

751 € – 1000 €

Remonta izmaksu reitings

Ļoti zems

3 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas



Novērtējums

Šis ieraksts norāda uz to, ka transportlīdzekli **pārbaudīja vai apkopa** profesionālis, piemēram, veicot remontu, diagnostiku vai garantijas apkopi. Šis ieraksts automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu bijis iesaistīts negadījumā.

Bojātās detaļas

Aizmugure / Buferis

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

251 € – 500 €

Remonta izmaksu reitings

Ļoti zems 1 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehāniskais bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklī ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēts bojājums. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc.

Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ.

Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

Remonta izmaksu reitings

Tas palīdz saprast iepriekšējo bojājumu nopietnību, salīdzinot remonta izmaksas ar transportlīdzekļa vērtību. Kad remonta izmaksas tuvojas vai pārsniedz lielu daļu no transportlīdzekļa vērtības, tas var norādīt uz potenciālu pilnīgu zaudējumu.

Ļoti zems

<10 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Mazs

10-24 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Mērens

25-49 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Liels

50-74 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.

Augstākā cena 23 060 €

Vidējā cena 17 490 €

Zemākā cena 12 300 €

Tirgus vērtības novērtēšanas kritēriji:

Marka: Volkswagen


Modelis: Tiguan

Degvielas tips: Benzīns

Transmisijas tips: Automātiskā ātrumkārbā

Gads: 2018

Tirgus: Latvija



Gads

Tirgus vērtība

↘ Zemākā tirgus vērtība

↗ Augstākā tirgus vērtība



08.2021. Cena 24 000 €

● 2025

18 850 €

16 500 €

24 850 €

Gads	Tirgus vērtība	↘ Zemākā tirgus vērtība	↗ Augstākā tirgus vērtība
● 2026	17 490 €	12 300 €	23 060 €
● 2027	15 286 €	10 750 €	20 154 €
● 2028	13 359 €	9395 €	17 613 €
● 2029	11 675 €	8211 €	15 393 €
● 2030	10 204 €	7176 €	13 454 €
● 2031	8918 €	6272 €	11 758 €
● 2032	7794 €	5481 €	10 276 €
● 2033	6812 €	4791 €	8981 €

Tirgus vērtības papildinformācija



Cenas tendenču prognoze

Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -61 % no tā tirgus vērtības.



Pārdošanas laiks

Līdzīgi transportlīdzekļi parasti tiek pārdoti 7 dienu laikā, pamatojoties uz neseniajiem tirgus datiem

Nem vērā – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Specifikācija

Pieejamie dati par transportlīdzekļa tehnisko specifikāciju un versiju.



Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija atbilst pārdevēja teiktajam.

Transportlīdzekļa specifikācija



Pārskats

Marka	Modelis	Degvielas tips
Volkswagen	Tiguan	Benzīns
Modeļa paaudze	Modeļa gads	Modeļa variants
II	2018	Vācija



Veiktspēja un efektivitāte

Transmisijas tips	Piedziņas tips	Dzinēja tilpums
Automātiskā ātrumkārbā	Priekšējo riteņu piedziņa	1,4 l
Jauda	Cilindru skaits	Ātrumu skaits
110 kW (148 ZS / 150 PS)	4	6
Emisiju standarts	Dzinēja kods	Transmisijas nosaukums
Euro 6	CZEA	tiptronic
Piedziņas veids		
Iekšdedze		



Virsbūve un izmēri

Virsbūves tips	Stūres rata novietojums	Krāsa
Hečbeks	LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)	Pelēks
Durvju skaits	Riteņu izmērs	
4	17 in	

Aprīkojums

Uzstādītās funkcijas, iespējas un tehnoloģijas.
Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.

- i

Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Funkciju saraksts

Informācija saņemta no ražotāja

0AL Front stabilizer

✦ Priekšējais stabilizators

0BH Rear stabilizer

✦ Aprīkots ar aizmugurējo stabilizatoru, kas uzlabo vadāmību.

0FA Standard manufacturing sequence

✦ Ražošanas secība, kas tiek ievērota kā standarta

0KA Without decals and emblems

✦ Bez uzlīmes un emblēmām

0TD Floor mats in front and rear

✦ Priekšējie un aizmugurējie grīdas paklājiņi

0Y1 Standard climatic zones

✦ Konfigurētas standarta klimatiskās zonas

1A5 Fuel system for SI engine

✦ SI dzinēja degvielas sistēma

1E1 Activated carbon canister

✦ Aktivētās ogles kanna

1G8 Breakdown kit

✦ Iekļauts sadalīšanas komplekts

1KU Disk brakes in rear

✦ Disku bremzes aizmugurē

1N3 Speed-related variable steering assist (Servotronic)

✦ Uzstādīta mainīga stūres pastiprinātāja sistēma

1PA Standard wheel bolts

✦ Standarta riteņu skrūves

1SA Without additional front underbody guard

✦ Papildu priekšējais aizsargs nav iekļauts

0B3 Wheelbase

✦ Riteņu bāzes specifikācija

0ES Installation differentiation for transmission DQ250 -- vehicle components --

✦ Transmisijas DQ250 montāžas diferenciacija -- transportlīdzekļu komponenti --

0K0 Without alternative drive system

✦ Nav uzstādīta alternatīvā piedziņas sistēma

0NB Nameplate set in basic style

✦ Pamata stila nosaukumu plāksnīšu komplekts

0VC Information kit in German

✦ Informācijas komplekts vācu valodā

0YK Weight range 10 installation control only, no requirement forecast

✦ Svara diapazons 10 tikai uzstādīšanas kontrole

1AS Electronic stability control (ESC)

✦ Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)

1EX Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle

✦ Īpaša identifikācijas plāksnīte EC M1 pasažieru transportlīdzeklī

1JA Rear shock absorption, basic version 1

✦ Aizmugures amortizācijas pamatversija 1. versija

1M6 Trailer hitch mechanically swiveling and power-detachable

✦ Mehāniski grozāms un mehāniski noņemams piekabes āķis

1NL Trims for alloy wheels

✦ Iekļautas sakausējumu riteņu apdares

1S3 Tool kit

✦ Nodrošinātais rīku komplekts

1T9 First aid kit with warning triangle and safety vest

✦ Pirmās palīdzības aptieciņa ar brīdinājuma trīsstūri un drošības vesti

1U9 Folding table on front seat backrests

- ✦ Salokāms galdiņš, kas piestiprināts pie priekšējo sēdekļu atzveltnes.

1XX Leather-wrapped multifunction sports steering wheel w/ tiptronic

- ✦ Sportisks stūres rats ar ādas apdari, daudzfunkciju vadības ierīcēm un Tiptronic funkciju

1ZA Disk brakes in front

- ✦ Priekšējās disku bremzes

2H0 Without "Drive select"

- ✦ Bez "Drive Select"

2KW Labels/plates in German, French, and Dutch

- ✦ Etiķetes/plāksnes vācu, franču un holandiešu valodā

31K Front and rear license plate carrier (ECE)

- ✦ Priekšējais un aizmugurējais numura zīmes turētājs saskaņā ar Eiropas noteikumiem

3C7 3-point seat belt for center rear seat

- ✦ 3 punktu drošības josta centrālajam aizmugurējam sēdeklim

3FA Without roof insert (standard roof)

- ✦ Nav jumta ieliktņa

3H2 Backrest release for right front seat

- ✦ Labā priekšējā sēdekļa atzveltnes atbrīvošanas mehānisms

3M0 Without special measures

- ✦ Bez īpašiem pasākumiem

3QT 3-point seat belts in front, with pretensioner and height adjustment

- ✦ Priekšējās 3 punktu drošības jostas ar spriegotāju un augstuma regulētāju

3T2 Three rear head restraints

- ✦ Aizmugurējie pagalvji - iekļauti trīs

4A3 Seat heater for front seats separately controlled

- ✦ Atsevišķi vadāmi sēdekļu sildītāji priekšējiem sēdekļiem

1X0 Front wheel drive

- ✦ Priekšējo riteņu piedziņas konfigurācija

1Z0 Initial standard fuel filling

- ✦ Standarta sākotnējā degvielas uzpildīšana

2A0 Without delivery equipment

- ✦ Nav iekļauts papildu piegādes aprīkojums

2JB Standard bumpers

- ✦ Standarta buferi

2WA Without additional tires

- ✦ Papildu riepas netiek nodrošinātas

3A0 Child seat anchor for child seat system I-size, 2x top tether

- ✦ Bērnu sēdekliša stiprinājums I izmēra bērnu sēdeklišu sistēmai ar 2 augšējiem stiprinājuma punktiem.

3CX Net partition

- ✦ Iekļauta kravas nodalījuma tīkla starpsiena

3GB Cargo area with split function

- ✦ Kravas telpu var sadalīt, lai nodrošinātu labāku organizāciju

3L3 Manual height adjustment for front seats

- ✦ Manuāla augstuma regulēšana priekšējiem sēdekļiem

3P1 Bracket for first aid kit and warning triangle

- ✦ Komplektā ir kronšteins pirmās palīdzības aptieciņas un brīdinājuma trīsstūra uzstādīšanai.

3S1 Bright roof rails

- ✦ Spilgtas jumta sliedes

3ZU 3-point seat belts, outer rear with ECE label

- ✦ Ārējās aizmugurējās 3punktu drošības jostas ar ECE marķējumu

4AF Door and side trim panel in foam film and woven fabric

- ✦ Durvju un sānu apdares panelis izgatavots no putuplasta plēves un austa auduma

4D0 Without seat ventilation/massage seat

✦ Nav sēdekļa ventilācijas/masāžas funkcijas

4GF Windshield in heat-insulating glass

✦ Vēstikls ar siltumizolējošu stiklu

4KF Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and rear window dark tinted

✦ Tumši tonēti siltumizolējoši sānu logi

4U5 Luggage pockets on backrest

✦ Bagāžas kabatas uz atzveltnes

4X3 Side airbag in front, with curtain airbag

✦ Priekšējais sānu gaisa spilvens ar aizkaru gaisa spilvenu

5C0 Without special body measures

✦ Nav piemēroti nekādi īpaši ķermeņa pasākumi

5J0 Without rear spoiler

✦ Aizmugures spoilerā nav

5KR Rear seat bench/backrest, split folding

✦ Aizmugurējais sēdekļs, ko var salocīt, lai iegūtu vairāk vietas

5SL Left exterior mirror: aspherical

✦ Kreisais ārējais spogulis: Asfēriskais

5XJ Sun visors with mirror, illuminated, with airbag label on sun visor and B-pillar

✦ Apgaismotas saules aizsegs ar spoguļi un gaisa spilvena uzlīmi

6A0 Without fire extinguisher

✦ Bez ugunsdzēsības aparāta

6K4 Forward collision warning incl. autonomous emergency braking, for adaptive cruise control "high"

✦ Priekšējās sadursmes brīdinājuma sistēma, ieskaitot autonomo avārijas bremzēšanu, adaptīvajai kruīza kontrolei High

4E7 Tailgate/trunk lid power closing

✦ Aizmugurējās durvis/ bagāžnieka vāka elektriskā aizvēršana

4I2 Central locking with radio remote control, interior release mechanism without SAFELOCK

✦ Centrālā atslēga ar radio tālvadības pulti

4L6 Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming

✦ Iekšējais atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanu, atdalāms

4UP Driver and front passenger airbag with knee airbag and front passenger airbag deactivation

✦ Vadītāja un priekšējā pasažiera drošības spilveni ar ceļgala drošības spilvenu un deaktivizēšanas funkciju

4ZB Bright moldings

✦ Spilgtas līstes

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

✦ Nesošā frekvence 433,92 MHz-434,42 MHz

5K7 Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures

✦ Transportēšanas aizsargplēve ar papildu pasākumiem

5RQ Right exterior mirror, convex

✦ Labais ārējais spogulis, izliekts

5TX Decorative inserts for special edition

✦ Dekoratīvie ieliktni īpašajam izdevumam

5ZC Head restraints for front seats (x-adjustment)

✦ Priekšējo sēdekļu pagalvji ar regulējamu augstumu

6E2 Center armrest in front

✦ Papildu komfortam un ērtībai transportlīdzeklis ir aprīkots ar centrālo roku balstu priekšējo sēdekļu zonā.

6KL Radiator grille

✦ Radiatora režģis

6M0 Without tie down straps/net/pocket

✦✦ Nav iekļautas piesiešanas siksnas/tīkls/kabatas

6Q2 Leather gearshift knob/handle

✦✦ Ādas pārnesumu pārslēgšanas poga/rokturis

6XP Exterior mirrors, power-folding, power-adjustable, separately heated

✦✦ Ārējie spoguļi ar elektriski nolokāmiem, elektriski regulējamiem un apsildāmiem elementiem

7AA Electronic engine immobilizer

✦✦ Iekļauts elektroniskais dzinēja imobilaizers

7E0 Without heat accumulator/auxiliary heater

✦✦ Bez siltuma akumulatora / papildu sildītāja

7K1 Direct tire pressure monitoring system

✦✦ Tiešā riepu spiediena kontroles sistēma

7MM Emission standard EU6 plus

✦✦ Emisijas standarts EU6 plus

7P4 Manually adjustable lumbar support in front seats

✦✦ Manuāli regulējams jostasvietas balsts priekšējos sēdekļos

7UF Navigation system - Standard

✦✦ Standarta navigācijas sistēma

7X2 Park distance control in front and rear

✦✦ Priekšējā un aizmugurējā novietošanas attāluma kontrole

8G1 High-beam control

✦✦ Iekļauta augstspuldžu vadības sistēma

8IT LED headlamps

✦✦ LED priekšējie lukturi

8N6 Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor

✦✦ Vējstikla tīrītāju vadība ar gaismas/lietus sensoru

6NA Unsplit molded headliner

✦✦ Uzstādīts nesadalīts formētais headliner

6T1 Interior light in footwell

✦✦ Iekšējais kāju nodalījuma apgaismojums

79D Lane change assist, lane keeping system, traffic jam assist, and emergency assist

✦✦ Funkcijās ietilpst joslu maiņas palīgsistēma, joslu saglabāšanas sistēma, satiksmes sastrēgumu palīgsistēma un avārijas palīgsistēma.

7B3 12-volt socket(s)

✦✦ 12 V kontaktligzda(-as)

7IX Vehicle class differentiation -550-

✦✦ Transportlīdzeklis, kas klasificēts -550- klasē

7L6 Start/stop system with regenerative braking

✦✦ Start/Stop sistēma ar reģeneratīvo bremzēšanu

7N1 Overhead storage compartment

✦✦ Virspusējais glabāšanas nodalījums

7RE SD card (Europe)

✦✦ SD karte Eiropai

7W2 With extended safety system (proactive passenger protection system, basic and front)

✦✦ Paplašinātā drošības sistēma ar proaktīvo pasažieru aizsardzības sistēmu, pamata un priekšējā drošības sistēma

8FA Without second battery

✦✦ Otra akumulatora nav

8GU Alternator 140 A

✦✦ Uzstādīts 140 A alternators

8K3 Separate daytime running lights with automatic headlamp activation and Coming Home feature

✦✦ Atsevišķi dienas gaitas lukturi ar automātisku priekšējo lukturu ieslēgšanos un atgriešanās mājās funkciju

8Q3 Automatic headlight range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)

✦✦ Automātiska priekšējo lukturu diapazona regulēšana Dynamic (pašregulēšanās braukšanas laikā)

8RM 8 speakers (passive)

✦✦ 8 skaļruņi (pasīvi)

8SK LED tail lamp assembly

✦✦ LED aizmugurējā luktura komplekts

8TB Rear fog lamp

✦✦ Aizmugurējais miglas lukturis

8WH Front fog lamp and cornering lamp

✦✦ Priekšējo miglas lukturu un pagriezienu lukturu sistēma

8Y1 Two-tone horn

✦✦ Iekļauts divu toņu rags

8ZQ Antenna for FM reception only, diversity

✦✦ Dažādības antena tikai FM uztveršanai

9IJ Comfort telephony with LTE and wireless charging

✦✦ Ērta telefonija ar LTE un bezvadu uzlādi

9M0 Without auxiliary heater/fuel-fired parking heater

✦✦ Nav uzstādīts papildu sildītājs/kurināmā sildītājs stāvvietā

9S8 Multi-function display/on-board computer"FPK" (active info display)

✦✦ Daudzfunkciju displejs ar aktīvu informācijas displeju

9WX Mirror Link and wireless RSE "App"

✦✦ Spoguļu saikne un bezvadu aizmugurējo sēdekļu izklaides lietojumprogramma

A61 Category 1

✦✦ 1. kategorija

AV1 Driving on the right

✦✦ Paredzēts braukšanai pa ceļa labo pusi

B0A Component parts set without country-specific building regulation

✦✦ Sastāvdaļu komplekts bez konkrētai valstij specifiskiem būvnormatīviem

8S4 Two reading lights in front, two in rear

✦✦ Divi lasīšanas lukturi priekšā, divi aizmugurē

8T8 Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter

✦✦ Adaptīvā kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju

8W1 Washer fluid level indicator

✦✦ Mazgāšanas šķidruma līmeņa indikators

8X1 Headlamp washer system

✦✦ Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma

8Z5 Not hot country

✦✦ Nav konfigurēts karstā klimata apstākļiem

9E5 Luggage compartment lamp

✦✦ Bagāžas nodalījuma lukturis

9JA Non-smoker's package

✦✦ Nesmēķētāja komplekts

9P9 Seat belt reminder, electric contact in the buckle, advanced safety equipment

✦✦ Drošības jostas atgādinājums, elektriskais kontakts sprādzei, uzlabots drošības aprīkojums

9T1 Heated washer nozzles in front

✦✦ Apsildāmās mazgāšanas sprauslas priekšpusē

9Z0 Operating voltage 12 V

✦✦ Standarta darba spriegums 12 V

A8C Comfort equipment

✦✦ Komforta aprīkojums

B01 Type approval country Germany

✦✦ Tipa apstiprinājums Vācijai

C33 Operating permit, alteration

✦✦ Pārbūves atļauja

DG6 4-cylinder SI engine 1.4 l/110 kW TSI base engine is

TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28

4 cilindru SI motors 1,4 l/110 kW TSI bāzes motors ir TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28.

EA0 Without follow-on warranty

Nav iekļauta papildu garantija

EL3 Online service, without OCU, with head unit coding, without engine immobilizer interconnection

Tiešsaistes pakalpojums iespējots ar galvenā bloka kodēšanu, nav motora imobilaizera starpsavienojuma.

ER1 Regional code " ECE " for radio

Ieslēgts reģionālais radio kods "ECE

F0A No special purpose vehicle, standard equipment

Standarta aprīkojums, bez speciālā transportlīdzekļa

FC0 Without customized installation

Nav pielāgotas uzstādīšanas

G02 Shock absorption in front

Triecienu absorbcija priekšpusē

H81 Tires 215/65 R17 99 V

215/65 R17 99 V riepas

J0T Battery 360 A (69 Ah)

Akumulators 360 A (69 Ah)

KA0 Without camera systems/accident sensors

Bez kameru sistēmām/negadījumu sensoriem

KK3 Refrigerant R1234yf

Dzesēšanai izmanto aukstuma aģentu R1234YF

KS0 Without head-up display

Bez head-up displeja

LOL Left-hand drive

Kreisās puses piedziņas konfigurācija

E2F "Sound"

Skaņas sistēma

EF0 Without ECO function

Bez ECO funkcijas

EM1 Driver alert system

Uzstādīta autovadītāju brīdināšanas sistēma

ES0 Without vehicle inlet

Nav iekļauts transportlīdzekļa ieplūdes atveres

FB0 Standard paint coating

Standarta krāsas pārklājums

FM0 Basic equipment variant

Pamata aprīkojuma variants

G1A 6-speed automatic transmission

6 pakāpju automātiskā pārnesumkārbā

I8F Standard radio (Gen2 GP)

Radio standarts (Gen2 GP)

K8G Hatchback

Hečbeks

KH7 Climatronic (3-zone) with rear air conditioning control panel

3 zonu Climatronic ar aizmugures gaisa kondicionēšanas kontroli

KL1 LED license plate lighting

LED numura zīmes apgaismojums

L09 Suspension range 09 installation control only, no requirement forecast

Piekares iestatīšanas numurs 09 tikai uzstādīšanas kontrolei, citas prasības nav paredzētas

N2Z Seat trim covers for special editions

Īpašā izdevuma sēdekļu apdares pārvalki

NY0 Standard battery/alternator capacity Standarta akumulatora/alternatora ietilpība	NZ0 Without call feature Nav izsaukuma funkcijas
Q2J Comfort seats in front Priekšpusē uzstādīti komfortabli sēdekļi	QG1 Service interval prolongation Ieslēgts servisa intervāla pagarinājums
QH1 Voice control Iekļauta balss vadības sistēma	QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable) Servisa indikatora iestatīšana uz 30 000 KM vai 2 gadiem
QJ1 Chrome package Chrome pakete	QK1 With multifunction camera Uzstādīta daudzfunkciju kamera
QN3 Drawers under front seats Atvilktnes zem priekšējiem sēdekļiem	QQ0 Without add. lights (interior lighting) Bez papildu apgaismojuma (iekšējais apgaismojums)
QR9 With dynamic road sign display Dinamisks ceļa zīmju displejs	QV0 Without TV reception/digital radio reception Nav TV uztveršanas/digitālā radio uztveršanas
TK8 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.D Darbina 4 cilindru 1,4 l SI motora agregāts 04E.D	U57 Alloy wheels 7J x 17 Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar 17 collu vieglmetāla diskkiem, kas uzlabo tā izskatu un nodrošina sportisku izskatu.
U5A Instrument cluster, km/h speedometer Instrumentu kopa ar km/h spidometru	UG0 Without hill start assist/hill descent control/comfort driving assist Nav palīgsistēmas braukšanai kalnā, nobraukšanas no kalna kontroles vai komfortablas braukšanas palīgsistēmas.
UH2 Parking brake Stāvbremžu sistēma	UK3 Mechanical rear seat release Mehāniska aizmugurējo sēdekļu atbrīvošana
UQ2 3 x USB type A and AUX-IN jack Komplektā ir 3 USB pieslēgvietas un AUX-in ligzda	V0A Tires without specification of tire brand Riepas bez riepu zīmola specifikācijas
VF1 Pedal cluster Transportlīdzeklim paredzētais pedāļu kopums	VL4 Extended and crash-active and proactive pedestrian protection Uzlabota gājēju aizsardzības sistēma
VT9 Scuff plates for special editions Īpaša izdevuma scuff plāksnes papildu stilam	X0A Equipment options subset for Germany Vācijai pielāgota aprīkojuma opciju apakškopa

Laikposms

Atradām 15 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

04.2018.  Vācija

Pirmā reģistrācija

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

04.2018.  Nezināma valsts

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

10.2018.  Vācija

Fiksēts novērtējums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

04.2019.  Vācija

Fiksēts novērtējums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

08.2021.  Nezināma valsts

Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

08.2021.  Lietuva

Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

08.2021.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

08.2021.  Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.



"carVertical" secinājumi: Reģistrēts citā valstī

Šis transportlīdzeklis ir reģistrēts vairāk nekā divās valstīs. Dažādi ceļu apstākļi, kā arī apkopes standarti var būtiski ietekmēt spēkrata tehnisko un vizuālo stāvokli. Pārbaudot apkopes vēsturi, vari pārbaudīt, vai spēkrats ir uzturēts labā stāvoklī.

08.2021.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

08.2022.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

08.2023.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

09.2023.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

09.2024.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

09.2025.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

08.2026.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus
48 valstīs



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atņeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Padomi, balstoties uz šo atskaiti

- ☐ **Pārbaudi apkopes vēsturi**
Nobraukums izskatās atbilstošs. Tagad atliek pārbaudīt, vai auto ir atbilstoši kopts visā tā kalpošanas mūža garumā.
- ☐ Pārbaudi nobraukumu, ieskatoties apkopes grāmatiņā vai digitalizētos rēķinos.
- ☐ Pārbaudi svarīgāko detaļu nolietojumu, lai pārliecinātos, ka nobraukums ir atbilstošs norādītajam.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

- ☐ **Veic profesionālu apskati autoservisā**
Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.
- ☐ Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.
- ☐ Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.
- ☐ Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.
- ☐ **Pavaicā apkopes vēsturi**
Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.
- ☐ Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.
- ☐ Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.
- ☐ Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta
- ☐ **Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs**
Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Lūk, ko iesakām tālāk.
- ☐ Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.
- ☐ Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)
- ☐ Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.
- ☐ **Dodies izmēģinājuma braucienā**
Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.
- ☐ Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.
- ☐ Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.
- ☐ Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.
- ☐ **Salīdzini ar citiem auto**
Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.
- ☐ Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).
- ☐ Salīdzini cenas
- ☐ Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.
- ☐ Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.