

**Volkswagen T-Roc**

WVGZZZA1ZKV129897

2019

Dīzelis

Automātiskā ātrumkārbā

Apvidus auto

Melnš

Ģenerēšanas datums: 06.10.2026

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti

**Komerčiālās izmantošanas pārbaude**

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

✓ Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 206 302 km.

Juridiskā statusa pārbaude

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Bojājumi

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti bojājumu vai novērtējumu ieraksti.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus 48 valstīs

**Partneri**

Šīs atskaites pamatā ir

FotogrāfijasMēs šim transportlīdzeklim atradām **42 fotogrāfijas**. Noskenē atskaites kvadrāt kodu (QR), lai tās apskatītu.**11.2022.****11.2022.**



+11 foto

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Policija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demonstrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.



Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Polijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs:**



Slovēnija



Slovākija



Rumānija



Ungārija



Itālija



Čehija



Kanāda

Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.




Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 206 302 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 108 991 km
- 13 mileage records found



"carVertical" secinājumi

- Šim transportlīdzeklim ir pieejams 13 nobraukuma ierakstu. Tas mums sniedz pārliecību, ka nobraukums ir patiess.
- Šī transportlīdzekļa pēdējais nobraukums ir krietni virs vidējā rādījuma, kāds ir novērojams līdzīgiem spēkratiem ar tādu pašu ražošanas gadu. Iespējams, transportlīdzeklim ir lielāks nolietojums par vidējo. Ieteicams meklēt nolietojuma pēdas, vai pavaicāt pārdevējam par spēkrata izmantošanu.



Braukšanas paradumi

Uzzini, cik lielā mērā auto ir vadīts tā kalpošanas laikā. Jo mazāk ar to ir braukts, jo mazāks var būt nolietojums. Savukārt, intensīvi izmantojot spēkratu, var ātrāk nolietoties būtiskas daļas un detaļas.

Maz braukts < 600 km mēnesī 5% no izpētītā laikposma

Braukts mazāk nekā vidēji novērots. Mazāk izmantojot spēkratu, tam nereti var straujāk novecot neizmantotās daļas un detaļas.

Braukts normas robežās 600 - 3000 km mēnesī 67% no izpētītā laikposma

Normālas izmantošanas tendence. Bieži vien tas apzīmē to, ka spēkrats ir izmantots vienmērīgi, tādēļ arī nolietojums varētu būt normas robežās.

Intensīvi braukts > 3000 km mēnesī 29% no izpētītā laikposma

Ar spēkratu ir braukts vairāk, nekā tas parasti novērojams. Tas var nozīmēt to, ka transportlīdzekļa detaļas tiek pakļautas lielākai slodzei. Iespējams, tās būtu jāmaina.

Nav braukts 0% no izpētītā laikposma

Fiksēts, ka spēkrats ilgstoši nav izmantots. Automašīnām, kas ilgu laiku nav kustinātas, būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība (akumulators, bremzes, riepas).

Odometra rādījumu ieraksti

06.2019.	1 km
09.2020.	29 388 km
11.2021.	58 212 km
06.2022.	74 418 km
11.2022.	80 025 km
03.2023.	80 062 km
05.2023.	88 053 km

Odometra rādījumu ieraksti

02.2024.	117 659 km
03.2024.	120 050 km
10.2024.	147 024 km
03.2025.	159 872 km
08.2025.	176 492 km
06.2026.	206 302 km

Braukšanas paradumi

06.2019. - 11.2022.	Braukts normas robežās	1922 km mēnesī
11.2022. - 03.2023.	Maz braukts	9 km mēnesī
03.2023. - 10.2024.	Intensīvi braukts	3459 km mēnesī
10.2024. - 03.2025.	Braukts normas robežās	2554 km mēnesī
03.2025. - 08.2025.	Intensīvi braukts	3259 km mēnesī
08.2025. - 06.2026.	Braukts normas robežās	2943 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.

- Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija

- ✓=

○=

Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

Nokārtots

03.2025.

Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate
- ↺↻

Vai tas ir norakstīts?

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?

- Nav konstatētas problēmas

Nav atrasti bojājumu vai novērtējumu ieraksti

Nav atrasti bojājumi

Var rasties zināmas datu nesakritības, it īpaši pārbaudot vecākus transportlīdzekļus. Pagrīdes autoservisi var nelegāli nomaskēt transportlīdzekļu defektus vai bojājumus, neatklājot, ka tādi ir radušies. Dažreiz tiek mainīti pat VIN jeb šasijas numuri. Mums ir dažādas metodes, kā piekert šādus noziegumus, bet nav iespējams garantēt 100 % precizitāti.

Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.

Tirgus vērtības novērtēšanas kritēriji:

Marka: Volkswagen


Modelis: T-Roc

Degvielas tips: Dīzelis

Transmisijas tips: Automātiskā ātrumkārbā

Gads: 2019

Tirgus: Latvija



Cenas	
11.2022.	25 700 €

Tirgus vērtības papildinformācija

Pārdošanas laiks

Līdzīgi transportlīdzekļi parasti tiek pārdoti 8 dienu laikā, pamatojoties uz nesenajiem tirgus datiem

Nem vērā – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Specifikācija

Pieejamie dati par transportlīdzekļa tehnisko specifikāciju un versiju.



Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija atbilst pārdevēja teiktajam.

Transportlīdzekļa specifikācija



Pārskats

Marka	Modelis	Degvielas tips
Volkswagen	T-Roc	Dīzelis
Modeļa paaudze	Modeļa gads	Ražošanas gads
1.Generation	2019	2019



Veiktspēja un efektivitāte

Transmisijas tips	Piedziņas tips	Dzinēja tilpums
Automātiskā ātrumkārbā	Priekšējo riteņu piedziņa	2 l
Jauda	Cilindru skaits	Ātrumu skaits
110 kW (148 ZS / 150 PS)	4	7
Dzinēja kods	Transmisijas nosaukums	Piedziņas veids
DFFA	UAX	Iekšdedze



Virsbūve un izmēri

Virsbūves tips	Stūres rata novietojums	Krāsa
Apvidus auto	LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)	Meln

Aprīkojums

Uzstādītās funkcijas, iespējas un tehnoloģijas.
Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.



Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Funkciju saraksts

Informācija saņemta no ražotāja

0A2 4 doors

Aprīkotas 4 durvis

0AF Front stabilizer bar

Priekšējā stabilizatora stienis

0B2 Wheelbase

✦ Riteņu bāze

0F5 Fuel system for diesel engine

✦ Dīzeļdzinējam paredzētā degvielas sistēma

0IJ Dual-clutch transmission DSG DQ381

✦ Divsajūgu pārnēsūmkārba ar DSG tehnoloģiju

0MU Vehicle class differentiation -2GA-

✦ Tas norāda uz konkrētu transportlīdzekļu klases nošķiršanu

0NB Elimination of nameplate for engine designation on luggage compartment lid

✦ No bagāžnieka vāka tiek noņemta dzinēja identifikācijas plāksnīte

0SB Labels in German

✦ Uzraksti vācu valodā

0VC Manual in German

✦ Lietošanas instrukcija vācu valodā

0YF Weight range 6 installation control only, no requirement forecast

✦ Svara diapazons 6 tikai ar uzstādīšanas kontroli, īpašas prasības nav prognozētas

1D2 Removable and lockable trailer hitch

✦ Piekabes sakabe, ko drošības nolūkā var noņemt un aizslēgt

1EX Special identification label for EC for M1 passenger vehicles

✦ Īpaša identifikācijas uzlīme ES M1 kategorijas vieglajiem automobiļiem

1KE Disc brakes in rear

✦ Iekļauti aizmugurējie disku bremzes

1NL Trims for alloy wheels

✦ Iekļautas sakausējumu riteņu apdares

1Q2 Mass damper for steering wheel, 36 Hz

✦ Masas amortizators stūres ratam ar 36 Hz frekvenci

1SA Without additional front underbody guard

✦ Papildu priekšējais aizsargs nav iekļauts

0BA Without rear stabilizer bar

✦ Nav aizmugurējā stabilizatora stienņa

0FA Standard manufacturing sequence

✦ Ražošanas secība, kas tiek ievērota kā standarta

0K0 Without alternative drive system

✦ Nav uzstādīta alternatīvā piedziņas sistēma

0N1 Standard rear axle

✦ Standarta aizmugurējā tilta iestatīšana

0P1 Rear side exhaust tailpipe

✦ Uzstādīta aizmugurējā sānu izplūdes izplūdes caurule

0TD Carpet mats in front and rear

✦ Paklāji priekšā un aizmugurē

0Y1 Standard climatic zones

✦ Konfigurētas standarta klimatiskās zonas

1AT Electronic Stability Control w/ driver steering recommendation, ABS, ASR, EDL, EDTC and trailer stabilization

✦ Elektroniskā stabilitātes kontrole ar dažādām drošības funkcijām

1E9 Without activated carbon canister with SCR

✦ Nav aktīvās ogles kannas ar SCR

1G1 Steel spare wheel 6J x 16 in combination with alloy wheels

✦ Komplektā iekļauts tērauda rezerves ritenis, kura platums ir 6 collas un diametrs – 16 collas, un kas paredzēts lietošanai kopā ar vieglmetāla diskām

1N3 Electromechanical speed-sensitive power steering

✦ Elektromehāniska, no ātruma atkarīga stūres pastiprinātāja sistēma

1PA Standard wheel bolts

✦ Standarta riteņu skrūves

1S1 Tool kit and jack

✦ Instrumentu komplekts un domkrats

1T9 First aid kit, warning triangle and safety vest

✦ Komplektā ietilpst pirmās palīdzības aptieciņa, avārijas trīsstūris un drošības veste

1U8 Without folding table on front seat backrest

✦ Priekšējā sēdekļa atzveltnē nav salokāmā galda

1X0 Front-wheel drive

✦ Priekšpiedziņas konfigurācija

1Z0 Initial standard fuel filling

✦ Standarta sākotnējā degvielas uzpildīšana

20A Without electric motor (hybrid)

✦ Komplektā nav iekļauts elektromotors (hibrīda sistēma)

2JK Bumpers with silver metallic underbody cladding, air intake in honeycomb structure

✦ Automašīna ir aprīkota ar bamperiem, kuriem ir sudraba metāla apdare apakšdaļā, kā arī ar gaisa ieplūdes atveri, kas izstrādāta kā šūnu struktūra.

3B4 ISOFIX anchorage points (mounting fixture for 2 child seats on rear bench seat)

✦ ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem aizmugurējā sēdvietā

3FA Without roof insert (standard roof)

✦ Nav jumta ieliktņa

3H0 Non-folding front passenger seat backrest

✦ Nesalokāms priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltnes

3LH Door and side trim panel

✦ Interjers: Durvju un sānu apdares panelis

3QT 3-point seat belts in front with height adjustment and seat belt pretensioners

✦ Priekšējās 3-punktu drošības jostas ar spriegotājiem un augstuma regulēšanu

3T2 3 head restraints in rear

✦ Aizmugurējo sēdekļu galvas balsti drošības nolūkā

4A3 Heated front seats

✦ Apsildāmi priekšējie sēdekļi, kas nodrošina komfortu aukstā laikā

1W0 Elimination of cooling system of glove compartment

✦ Dzesēšanas sistēmas noņemšana no cimdņu nodalījuma

1XX Leather-wrapped multi-function steering wheel with shifting paddles

✦ Ādas apvilktis stūres rats ar daudzfunkciju vadības pogām un pārrēķināšanas svirām

1ZA Disc brakes in front

✦ Disku bremzes priekšā

2H0 Without Adaptive Chassis Control

✦ Nav adaptīvās šasijas kontroles

2WA Without additional tires

✦ Papildu riepas netiek nodrošinātas

3CA Without partition

✦ Bez nodalījuma

3GN Height-adjustable and removable luggage compartment floor

✦ Regulējams/noņemams bagāžnieka grīdas segums

3L3 Front seats with height adjustment

✦ Priekšējie sēdekļi ar augstuma regulēšanu, kas nodrošina komfortu

3NU Asymmetric split folding rear seat backrest, with center armrest

✦ Aizmugurējo sēdekli var sadalīt asimetriski, lai nodrošinātu elastīgākas sēdvietu izvietojuma iespējas; komplektā iekļauts centrālais roku balsts

3S0 Without roof rails

✦ Nav uzstādītas jumta slīdes

3ZU Three 3-point seat belts in rear

✦ Trīs trīspunktu drošības jostas aizmugurē

4E0 Tailgate/trunk lid unlocking from outside

✦ Aizmugurējā vāka/ bagāžnieka vāka atbloķēšana no ārpuses

4GF Heat-insulating windshield

- ❖ Siltumu izolējošs vējštikls

4KF Privacy glass for rear side windows and rear window

- ❖ Tumšoti stikli aizmugurējos sānu logos un aizmugurējā logā, lai nodrošinātu lielāku privātumu

4P6 Rear floor panel module, type 7

- ❖ Aizmugurējā grīdas paneļa modulis, 7. tips

4UF Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation

- ❖ Vadītāja un priekšējā pasažiera gaisa spilvens ar priekšējā pasažiera gaisa spilvena deaktivizāciju

4ZG Black door lower parts, with chrome molding

- ❖ Durvju apakšējās daļas melnā krāsā ar hromētu apmali

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

- ❖ Nesošā frekvence 433,92 MHz-434,42 MHz

5MB Decorative inserts "Black Oak Brown Matte" for dashboard, center console and front door trim panels

- ❖ Eleganti dekoratīvie ieliktni „Black Oak Brown Matte” priekšējai paneļa daļai, centrālajai konsolei un priekšējo durvju apdares paneļiem

5SL Aspherical exterior mirror on driver side

- ❖ Asfēriskais ārējais spogulis vadītāja pusē

5ZF Safety-optimized front head restraints

- ❖ Priekšējie galvas balsti, kas izstrādāti drošības uzlabošanai

6FF Body-colored exterior mirror housings and door handles

- ❖ Ārējie spoguļu korpusi un durvju rokturi, kas ir krāsoti korpusa krāsā

6NA Headliner

- ❖ Salona apdares galvenā detaļa

6T1 Interior light in footwell

- ❖ Iekšējais kāju nodalījuma apgaismojums

7AA Electronic immobilizer

- ❖ Elektroniskais imobilaizers

4I2 Central locking system without SAFELOCK, with radio remote control and 2 remote control folding keys

- ❖ Centrālā atslēgšanas sistēma ar tālvadības pulti un salokāmajām atslēgām ērtībai un drošībai

4L6 Auto-dimming interior rearview mirror

- ❖ Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko spīduma regulēšanu

4R4 Power windows

- ❖ Elektrisko logu pacelšanas funkcija

4X3 Curtain airbag system for front and rear passengers incl. side airbags in front

- ❖ Aizkaru gaisa spilveni un sānu gaisa spilveni papildu drošībai

5C0 Without special body measures

- ❖ Nav piemēroti nekādi īpaši ķermeņa pasākumi

5K7 Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures

- ❖ Transportēšanas aizsargplēve ar papildu pasākumiem

5RQ Right exterior mirror, convex

- ❖ Labais ārējais spogulis, izliekts

5XJ Illuminated vanity mirrors in sun visors

- ❖ Apgaismoti kosmētikas spoguļi saules aizsargos ērtības labad

6E3 Center armrest in front

- ❖ Uzstādīts priekšējais centra roku balsts

6K2 Front Assist with Autonomous Emergency Braking

- ❖ „Front Assist” sistēma ar automātisko avārijas bremsēšanu

6Q2 Gearshift knob in leather

- ❖ Ādas pārnesumu pārslēgšanas pogu, kas nodrošina izsmalcinātu sajūtu

6XN Exterior mirrors power-adjustable and heated

- ❖ Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie spoguļi

7B6 12-V outlet in center console in rear

- ❖ 12 V rozete aizmugurējā centrālajā konsolē

7CP Emission standard EU6 AG/H/I

✦ ES6 emisiju standarts

7K1 Tire pressure monitoring system

✦ Riepu spiediena kontroles sistēma

7M5 Without protective film for scuff plate

✦ Aizsargplēve nav uzklāta slīpēšanas plāksnei

7RE Navigation data for Western Europe on SD card

✦ Rietumeiropas navigācijas dati iekļautajā SD kartē

7W0 Without extended safety system

✦ Nav uzstādīta paplašinātā drošības sistēma

7Y4 Lane keeping system Lane Assist

✦ Braukšanas joslas uzturēšanas sistēma „Lane Assist” braukšanas drošības uzlabošanai

8GU Alternator 140 A

✦ Uzstādīts 140 A alternators

8K3 Automatic headlight control w/ LED separate daytime running light, Leaving Home and manual Coming Home feature

✦ Automātiskā lukturu vadības sistēma ar LED dienas gaismas lukturiem

8N6 Rain sensor

✦ Lietus sensors lietus apstākļu automātiskai noteikšanai

8RL 6 speakers

✦ Aprīkots ar 6 skaļruņiem, kas nodrošina augstas kvalitātes skaņas baudījumu

8SK LED rear combination lamps

✦ LED aizmugurējie kombinētie lukturi

8TB Rear fog lamp

✦ Aizmugurējais miglas lukturis

8WA Elimination of front fog lamps

✦ Nav priekšējo miglas lukturu

8Y0 Single-tone horn

✦ Aprīkots ar viena toņa skaņas signālu.

7E6 Electric auxiliary air heater

✦ Uzstādīts elektriskais palīggaiss sildītājs

7L6 Start-stop system with generative braking

✦ Start-stop sistēma degvielas patēriņa samazināšanai

7P0 Without lumbar support in seat backrests

✦ Sēdekļu atzveltnēs nav jostasvietas balsta.

7UF Navigation system "Discover Media"

✦ Iebūvēta navigācijas sistēma „Discover Media”

7X2 Park Distance Control - warning signals for obstacles in the front and rear

✦ Park Distance Control – brīdinājuma signāli par šķēršļiem priekšā un aizmugurē

8G0 Without light control

✦ Bez gaismas kontroles

8IT LED headlamps for low beam and high beam

✦ LED lukturi nodrošina apgaismojumu gan tuvu gaismas, gan tālu gaismas režīmā

8M1 Rear window wiper with intermittent control

✦ Aizmugurējā loga tīrītājs ar intermitējošo režīmu

8Q3 Dynamic headlight range control

✦ Priekšējo lukturu gaismas diapazona dinamiskā regulēšana

8S6 2 LED reading lights in front and 2 in rear

✦ Ērtības labad priekšā un aizmugurē uzstādītas LED lasīšanas lampas

8T0 Without cruise control system (CCS)

✦ Nav kruīza kontroles sistēmas

8W1 Warning light for washer fluid level

✦ Brīdinājuma signāls par stiklu mazgāšanas šķidruma līmeni

8X0 Without headlamp washer system

✦ Bez lukturu mazgāšanas sistēmas

8Z5 Not hot country

✦ Nav konfigurēts karstā klimata apstākļiem

8ZQ Diversity antenna for FM reception

✦✦ Daudzkanālu antena FM uztveršanai

9D0 Without preparation for two-way radio installation

✦✦ Nav sagatavošanas divvirzienu radio uzstādīšanai

9M0 Without auxiliary heater/parking heater

✦✦ Nav iekļauts papildu sildītājs/stāvvietas sildītājs

9S5 Multi-function display "Plus"

✦✦ Daudzfunkcionālais displejs „Plus” uzlabotai informācijai autovadītājam

9TC Retro-reflectors in all doors

✦✦ Visās durvīs iebūvēti atstarotāji, kas uzlabo redzamību

9WX App-Connect and "Volkswagen Media Control"

✦✦ Ietver App-Connect un „Volkswagen Media Control”

9ZX Mobile phone interface

✦✦ Iekļauts mobilā tālruņa interfeiss.

A8C Comfort equipment

✦✦ Komforta aprīkojums

B01 Type approval country Germany

✦✦ Tipa apstiprinājums Vācijai

C08 Operating permit, alteration

✦✦ Atļauja veikt izmaiņas transportlīdzeklī

EOA No special edition

✦✦ Standarta izdevums, bez īpašās versijas

EL5 Online service, with OCU, with head unit coding, without engine immobilizer interconnection

✦✦ Pieejams tiešsaistes pakalpojums ar galvenās vienības kodēšanu, bet bez savienojuma ar dzinēja imobilaizeru

ER1 Regional code " ECE " for radio

✦✦ Ieslēgts reģionālais radio kods "ECE

EVO Without charging cable

✦✦ Lādēšanas kabelis nav iekļauts

9AK Air Care Climatronic 2 zone automatic climate control with allergen filter

✦✦ „Air Care Climatronic” sistēma nodrošina divzonu automātisko klimata kontroli ar alerģiju izraisītāju filtru, kas uzlabo komfortu

9JA Non-smoker's package: tray and 12-V outlet in front

✦✦ Komplekts, kas paredzēts cilvēkiem, kuri nesmēķē, ar paplāti un 12 V rozeti

9P9 Warning signal and warning light for front and rear seat belts not fastened

✦✦ Brīdinājuma signāls par nepiesprādzētām drošības jostām

9T1 Automatically-heated washer nozzles in front

✦✦ Sildāmi tīrītāju sprauslas optimālai redzamībai

9U1 Brake pad wear indicator

✦✦ Bremžu kļuču nodiluma indikators

9Z0 Operating voltage 12 V

✦✦ Standarta darba spriegums 12 V

A60 Category 0

✦✦ 0 kategorija - nav norādīts

AV1 Driving on the right

✦✦ Paredzēts braukšanai pa ceļa labo pusi

B0A Part set without country-specific prescriptive standard

✦✦ Komplekts bez konkrētai valstij paredzēta obligātā standarta

DN4 4-cylinder diesel engine 2.0 I TDI, 110 kW

✦✦ 4 cilindru dīzeļdzinējs ar darba tilpumu 2,0 litri un jaudu 110 kW

EF0 Without ECO function

✦✦ Bez ECO funkcijas

EM1 Driver alert system

✦✦ Uzstādīta autovadītāju brīdināšanas sistēma

ES0 Without vehicle inlet

✦✦ Nav iekļauts transportlīdzekļa ieplūdes atveres

FOA No special purpose vehicle, standard equipment

✦✦ Standarta aprīkojums, bez speciālā transportlīdzekļa

FBO Standard paint coating Standarta krāsas pārklājums	FC0 Without customized installation Nav pielāgotas uzstādīšanas
FM0 Basic equipment variant Pamata aprīkojuma variants	G01 Shock absorption in front Triecienu absorbcija priekšpusē
G1C 7-speed automatic or DSG note: family EDF Septiņpakāpju automātiskā vai DSG pārnesumkārbā, kas pieder pie EDF sērijas	GM1 Standard electronic engine sound Standarta elektroniskā dzinēja skaņas sistēma
GP0 Vehicles without special upgrade measures Transportlīdzeklī nav iekļauti īpaši modernizācijas pasākumi	I8F Radio "Composition Media" Radio sistēma ar nosaukumu „Composition Media”
J0V Battery 420 A (70 Ah) Akumulators - 420 A (70 Ah)	K8G Hatchback Hečbeks
KA0 Without camera systems/accident sensors Bez kameru sistēmām/negadījumu sensoriem	KK3 Refrigerant R1234yf Dzesēšanai izmanto aukstuma aģentu R1234YF
L05 Suspension range 05 installation control only, no requirement forecast Piekares diapazons 05 tikai ar uzstādīšanas kontroli	L0L Left-hand drive Kreisās puses piedziņas konfigurācija
LB8R/L041 Black Oak Brown Metallic/Black Ārējā krāsa ir „Black Oak Brown Metallic”, salons ir melns	N3F Seat trim covers in fabric "Tracks 4" Sēdekļu apdare ir izgatavota no auduma ar nosaukumu „Tracks 4”, kas nodrošina ērtu sēdēšanu.
NY0 Standard battery/alternator capacity Standarta akumulatora/alternatora ietilpība	NZ4 Emergency call service; no registration required, service is activated upon delivery Avārijas izsaukuma pakalpojums tiek aktivizēts piegādes brīdī, un reģistrācija nav nepieciešama
PAL Center armrest in front inkl. 12-V outlet in center console in rear Aprīkots ar centrālo roku balstu priekšā un 12 V rozeti aizmugurē, kas atrodas centrālajā konsolē.	PAV Trailer hitch Piekabes sakabes ierīce piekabju vilkšanai
PLA Lights & Vision package Ietver apgaismojuma un redzamības paketi	PRB Steel spare wheel 6J x 16 in combination with alloy wheels Komplektā iekļauts tērauda rezerves ritenis, kura platums ir 6 collas un diametrs – 16 collas, paredzēts lietošanai kopā ar vieglmetāla diskām
PU3 Leather-wrapped multi-function steering wheel with shifting paddles Uzlabojiet savu braukšanas pieredzi ar ādas apvilktu daudzfunkciju stūres ratu, kas aprīkots ar pārnesumu pārslēgšanas svirām.	PXA LED headlamps Modernas LED lukturi labākai redzamībai
Q2J Comfort seats in front Priekšpusē uzstādīti komfortabli sēdekļi	Q44 Tires 215/55 R17 Šī transportlīdzekļa riepas ir izmēra 215/55 R17, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju.

QG1 LongLife Service Regime Izmanto ilgtermiņa apkopes režīmu	QH0 Without voice control Bez balss vadības
QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable) Apkopes indikators iestatīts uz 30 000 km vai 2 gadiem, ar mainīgiem intervāliem	QJ1 Chrome elements on rotary light switch, power mirror switches and power window switches Hromēti elementi ir redzami rotējošajā gaismas slēdzī, elektriski regulējamo spoguļu slēdzos un elektriski regulējamo logu slēdzos, piešķirot tiem papildus stilu
QK1 Multifunction camera Daudzfunkcionāla kamera dažādām funkcijām	QN2 Drawer under right front seat Atvilktnē zem labā priekšējā sēdekļa
QQ3 White ambient lighting Balta fona apgaismojums	QR8 Without dynamic road sign display Dinamiskais ceļa zīmju displejs nav iekļauts
QV0 Without TV reception/digital radio reception Nav TV uztveršanas/digitālā radio uztveršanas	TS1 4-cylinder diesel engine 2.0 l Šis automobilis ir aprīkots ar 4 cilindru dīzeļdzinēju, kura darba tilpums ir 2,0 litri.
U39 4 alloy wheels "Mayfield" 7J x 17 Komplektā ietilpst 4 vieglmetāla diski ar nosaukumu „Mayfield”, kuru izmērs ir 7J x 17	U5A Instrument cluster with electronic speedometer, odometer and trip odometer, tachometer Instrumentu panelis ar elektronisko spidometru, tahometru un ceļojuma odometru
UC7 Rear shock absorption, chassis with increased ride height Aizmugurējie amortizatori un šasija, kas paredzēti lielākam klīrensam	UG6 Hill Start Assist Palīgsistēmas palīgsistēma braukšanai kalnā
UH2 Electromechanical parking brake with Auto Hold function Elektromehāniska stāvbremze ar „Auto Hold” funkciju	UQ5 2 USB interfaces, also for iPod/iPhone Iekļautas 2 USB saskarnes, kas ir saderīgas ar iPod/iPhone
VF0 Standard pedal cluster Standarta pedāļu klasteris	VL3 Pedestrian Monitoring Gājēju uzraudzības sistēma drošības nodrošināšanai
WBB "Business" package „Business” pakete ietver papildu funkcijas, kas paredzētas profesionālai un ērtākai braukšanas pieredzei.	WW1 Winter Package Komplektā ietilpst ziemas aprīkojums
X0A Equipment options subset for Germany Vācijai pielāgota aprīkojuma opciju apakškopa	Y9Z WLTP type approval (new test cycle) WLTP tipa apstiprinājums (jaunais testa cikls)
YOZ Guide & Inform and Security & Service Plus, contract duration: 3 years, incl. Security & Service Basic Pakete „Guide & Inform” un „Security & Service Plus” uz 3 gadiem, ieskaitot pakalpojumu „Security & Service Basic”	

Laikposms

Atrodām 13 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

- 04.2019.  Nezināma valsts

Ražots

Šī transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.

- 09.2019.  Nezināma valsts

Pirmā reģistrācija

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

- 11.2022.  Latvija

Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

- 11.2022.  Lietuva

Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

- 03.2023.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

- 03.2023.  Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

- 03.2023.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

- 03.2024.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

- 06.2024.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

- 03.2025.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

- 08.2026.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

08.2026.  Latvija

Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: 26.08.2026

Līdz: 26.09.2026

09.2026.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48** valstīs



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atņeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Padomi, balstoties uz šo atskaiti

- ☐ **Pārbaudi apkopes vēsturi**
Nobraukums izskatās atbilstošs. Tagad atliek pārbaudīt, vai auto ir atbilstoši kopts visā tā kalpošanas mūža garumā.
 - ☐ Pārbaudi nobraukumu, ieskatoties apkopes grāmatiņā vai digitalizētos rēķinos.
 - ☐ Pārbaudi svarīgāko detaļu nolietojumu, lai pārliecinātos, ka nobraukums ir atbilstošs norādītajam.
- ☐ **Pārbaudi liela nobraukuma radīto nolietojumu**
Lielāks nobraukums nekā vidēji novērots norāda uz pamatīgu svarīgu detaļu nolietojumu. Pārliecinies, ka auto ir pienācīgi kopts.
 - ☐ Pārbaudi, vai balstiekārtas bukses un amortizatori strādā atbilstoši.
 - ☐ Pārbaudi, vai zobsiksnas un eļļu maiņa ir veikta atbilstoši apkopē paredzētajiem intervāliem.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

- ☐ **Veic profesionālu apskati autoservisā**
Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmkonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.
 - ☐ Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.
 - ☐ Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.
 - ☐ Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.
- ☐ **Pavaicā apkopes vēsturi**
Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.
 - ☐ Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.
 - ☐ Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.
 - ☐ Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta
- ☐ **Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs**
Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Pēdējais fiksētais nobraukums: **206 302 km**. Lūk, ko iesakām tālāk.
 - ☐ Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.
 - ☐ Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)
 - ☐ Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.
- ☐ **Dodies izmēģinājuma braucienā**
Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.
 - ☐ Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.
 - ☐ Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.
 - ☐ Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.
- ☐ **Salīdzini ar citiem auto**
Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.
 - ☐ Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).
 - ☐ Salīdzini cenas
 - ☐ Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.
 - ☐ Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.