



Volkswagen Passat

VIN numurs: WWZZZ3CZFE002637

Ģenerēšanas datums: 2024-11-27 09:04



Izmantošanas veids

✓ Izskatās labi



Odometrs

✓ Izskatās labi



Juridiskais statuss

✓ Izskatās labi



Bojājumi

⚠ Jāpievērš uzmanība



+31

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 900 datu avotus **35 valstīs**



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Izmantošanas veids

Vai transportlīdzeklis ticis izmantots kā taksometrs, nomas auto vai citu pakalpojumu sniegšanai? Ņem vērā: šādi transportlīdzekļi vidēji mēdz būt sliktākā tehniskā stāvoklī.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Kravu pārvadāšana

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Policija

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demonstrācijas

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Vai transportlīdzeklis ir fiksēts kā zagsts? Vai tas ir iepriekš zagsts? Vai tas ir atgūts?




Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagsts.



Piezīme

Polīcijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **9 valstīs**:  +3

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Šobrīd tiek meklēts kā zagsts

✓ Ieraksti nav atrasti



Iepriekš zagsts

✓ Ieraksti nav atrasti

Šobrīd statuss nav zināms



Iepriekš zagsts

✓ Ieraksti nav atrasti

Transportlīdzeklis ir atgūts īpašumā

Zagtu transportlīdzekļu datubāzes **pārbaudītas šajās valstīs:**



Amerikas Savienotās Valstis



Dānija



Rumānija



Slovākija



Lietuva



Somija



Čehija



Slovēnija



Zviedrija


Odometrs

Vai nobraukuma dati ir manipulēti, vai pastāv neatbilstības?



Piezīme

- Pēdējais zināmais nobraukums: 293 699 km
- Atrasti 8 nobraukuma datu ieraksti



Odometra rādījumu ieraksti

2018-05	151 823 km
2019-01	164 298 km
2019-05	174 833 km
2020-05	192 954 km
2021-06	217 971 km

Odometra rādījumu ieraksti

2022-06	254 478 km
2023-06	275 108 km
2024-07	293 699 km

Juridiskais statuss

Vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate? Vai tas iepriekš ir atzīts kā norakstīts?

i Piezīme

Tehniskā apskate veikta: 2024-07,  Latvija

Juridiskā informācija



Tehniskā apskate

Nokārtots 2024-07

 Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate



Norakstīts

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka transportlīdzeklis būtu norakstīts

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir bojājumu vērtība?


! Uzmanību!

Šis transportlīdzeklis ir bojāts 2 reizes!

i Piezīme

Viegli bojājumi parasti neietekmē transportlīdzekļa drošību un nerada strukturālas problēmas

Bojājumu ieraksti



Priekšpusē bojājumi:

Priekšpuse / Buferis

Kreisā priekšējā daļa / Buferis

Labā priekšējā daļa / Buferis

Labās puses bojājumi:

Labā puse / Priekšējās durvis

Labās puses bojājumi:

Labā aizmugurējā daļa / Buferis

2018-11

 Latvija

Bojājumi

Aptuvenās remontdarbu izmaksas


501 € – 1500 €

Iespējamais bojājumu cēlonis

Nezināms

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas



Labās puses bojājumi:

Labā puse / Priekšējās durvis

Labās puses bojājumi:

Labā aizmugurējā daļa / Buferis

2023-04

 Latvija

Bojājumi

Aptuvenās remontdarbu izmaksas

501 € – 1500 €

Iespējamais bojājumu cēlonis

Nezināms

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar negadījumiem, taču ne vienmēr tā ir. Daļa datu iegūstam no citiem avotiem, piemēram, autoservisiem, apdrošinātāju atlīdzības pieteikumiem, izolēm vai spēkratu tehniskās apskates. Šie ieraksti norāda uz to, ka ir veikta transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa novērtēšana, pat ja tas nav bijis iesaistīts avārijā.

Dabas stihija

Vai transportlīdzekļa atrašanās vieta ir reģistrēta dabas stihijas zonā?

✓ Nav konstatētas problēmas

Transportlīdzekļa atrašanās vieta dabas stihijas zonā netika reģistrēta

Specifikācija

Kāda ir transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums?

i Piezīme

Pārbaudi, vai transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Identifikācija un tehniskās specifikācijas



Marka

Volkswagen



Modelis

Passat



Virsbūves tips

Universālis



Dzinēja tilpums

2 l



Transmisijas tips

Automātiskā ātrumkārbā



Krāsa

Sudraba

Laikposms

Atradām 15 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

Pēdējie ieraksti

2018-04

 Latvija



Mainītas īpašumtiesības

Norādītajā valstī (vai štatā) ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai pagarināšana. Taču šīs izmaiņas var būt arī formālas. Piemēram, līzings saistību pārreģistrācija un citi dati.

2018-05

 Latvija



Mainītas īpašumtiesības

Norādītajā valstī (vai štatā) ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai pagarināšana. Taču šīs izmaiņas var būt arī formālas. Piemēram, līzings saistību pārreģistrācija un citi dati.

2018-05

 Latvija



Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

2018-11

 Latvija



Fiksēts bojājums

Mums ir pamatotas aizdomas, ka konkrētajā valstī (vai štatā) šis transportlīdzeklis tika atzīts par bojātu. Vairāk informācijas sadaļā "Bojājumi".

2019-05

 Latvija



Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

2020-05

 Latvija



Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

2021-06

 Latvija



Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

2022-06

 Latvija



Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

2023-04

 Latvija



Fiksēts bojājums

Mums ir pamatotas aizdomas, ka konkrētajā valstī (vai štatā) šis transportlīdzeklis tika atzīts par bojātu. Vairāk informācijas sadaļā "Bojājumi".

2023-06

 Latvija



Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

2024-07

 Latvija



Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

2024-07

 Latvija



Bija pārdošanā

Ieraksts izveidots, jo tika fiksēts, ka transportlīdzeklis ir pārdošanā noteiktā tirgū. Dažreiz pārdevēja valsts (vai štats) neatbilst transportlīdzekļa atrašanās vietai.

2024-08

 Latvija



Bija pārdošanā

Ieraksts izveidots, jo tika fiksēts, ka transportlīdzeklis ir pārdošanā noteiktā tirgū. Dažreiz pārdevēja valsts (vai štats) neatbilst transportlīdzekļa atrašanās vietai.

2024-09

 Latvija



Bija pārdošanā

Ieraksts izveidots, jo tika fiksēts, ka transportlīdzeklis ir pārdošanā noteiktā tirgū. Dažreiz pārdevēja valsts (vai štats) neatbilst transportlīdzekļa atrašanās vietai.

2024-11

 Latvija



Mainītas īpašumtiesības

Norādītajā valstī (vai štatā) ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai pagarināšana. Taču šīs izmaiņas var būt arī formālas. Piemēram, līzings saistību pārreģistrācija un citi dati.



+31

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 900 datu avotus **35 valstīs**



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir