


Volkswagen Passat Atrasti 5 īpašnieki

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Ģenerēšanas datums: 03.07.2026

VIN numurs: WVWZZZ3CZGE114175

Virsbūves tips: Sedans

Degviela: Dīzelis

Gads: 2015

Pārnesumkārbas veids: Automātiskā ātrumkārbā

Dzinēja tilpums: 2 l

Dzinēja jauda: 110 kW (148 ZS / 150 PS)

Bojājumi

⚠ Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 2

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

✔ Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 179 934 km.

Juridiskā statusa pārbaude

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus
48 valstīs

Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.

✔ Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Policija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demonstrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.



Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklī nav atrasti ieraksti par zādzībām

Polijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:

Slovēnija Čehija Slovākija Rumānija Ungārija Itālija Kanāda


Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiens, vai arī tas būtu iepriekš viltots.



Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 179 934 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 256 688 km
- Atrasti 9 nobraukuma datu ieraksti



Odometra rādījumu ieraksti

03.2016.	9 km
03.2018.	69 771 km
03.2020.	116 005 km
03.2021.	126 127 km
03.2022.	138 175 km

Odometra rādījumu ieraksti

03.2023.	151 050 km
03.2024.	162 479 km
03.2025.	171 137 km
04.2026.	179 934 km

Braukšanas paradumi

03.2016. - 03.2020.	Intensīvi braukts	2382 km mēnesī
03.2020. - 04.2026.	Braukts normas robežās	863 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.



Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija

✓= **Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?** **Nokārtots** 04.2026. 🇱🇻 **Latvija**

Ir nokārtota tehniskā apskate



Vai tas ir norakstīts?

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.

Ieteicamais apkopes plāns

Lai uzzinātu vairāk par iepriekš veikto apkopi, kā arī plānotajiem apkopes darbiem, ieskaties atskaites digitālajā versijā.

i Kopsavilkums

- Pēdējā plānotā apkope veikta pie 14 934 km nobraukuma. Pārbaudi, kādi apkopes darbi bija jāveic
- Balstoties uz fiksēto nobraukumu, nākamā ieteicamā apkope būtu jāveic pēc 66 km

Nākamā ieteicamā apkope: 180 000 km

Būtu jāveic šādi apkopes darbi:

🕒 Apkope jāveic pēc apmēram 36 min

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot) +7 apkopes pozīcijas

🕒 Apkope jāveic pēc apmēram 72 min

Stāvbremzes darbība (Pārbaudīt/ziņot) Signāлтаure (Pārbaudīt/ziņot) Priekšējā vējstikla tīrīšanas slotiņas (Pārbaudīt/ziņot)

+36 apkopes pozīcijas

🕒 Apkope jāveic pēc apmēram 54 min

Divsajūgu pārnesumkārbas (DCT) eļļa (Iztukšot/uzpildīt) Divsajūgu pārnesumkārbas (DCT) eļļas filtrs(-i) (Atjaunot)

🕒 Apkope jāveic pēc apmēram 6 min

Salona gaisa filtrs (ja uzstādīts) (Atjaunot)

🕒 Apkope jāveic pēc apmēram 36 min

Panorāmas stikla lūkas vadotnes (Tīrīt/ieeļļot) +16 apkopes pozīcijas

🕒 Apkope jāveic pēc apmēram 12 min

Degvielas filtrs (Atjaunot)

🕒 Apkope jāveic pēc apmēram 6 min

Gaisa filtra korpuss/caurules/šļaukas (Pārbaudīt/attīrīt) Gaisa filtrs (Atjaunot)

Iepriekšējā ieteicamā apkope: 165 000 km

Būtu bijis jāveic šādi apkopes darbi:

🕒 Apkope jāveic pēc apmēram 36 min

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot) +7 apkopes pozīcijas

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?



Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 2 ierakstus

Bojājumu ieraksti

03.2020.

Latvija



Novērtējums

Šis ieraksts norāda uz to, ka transportlīdzekli **pārbaudīja vai apkopa** profesionālis, piemēram, veicot remontu, diagnostiku vai garantijas apkopi. Šis ieraksts automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu bijis iesaistīts negadījumā.

Bojātās detaļas

Labā puse / Priekšējās durvis

Kreisā aizmugurējā daļa / Buferis

Labā aizmugurējā daļa / Buferis

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

501 € – 750 €

Remonta izmaksu reitings

Ļoti zems 2 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas



Fiksētie bojājumi

Šis ieraksts norāda uz bojājumiem, ko ir guvis transportlīdzeklis – parasti avārijā vai citā līdzīgā negadījumā.

Bojātās detaļas

Fiksēti bojājumi, taču nav atzīmētas bojātās detaļas

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

501 € – 750 €

Remonta izmaksu reitings

Ļoti zems 4 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēts bojājums. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc.

Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ.

Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

Remonta izmaksu reitings

Tas palīdz saprast iepriekšējo bojājumu nopietnību, salīdzinot remonta izmaksas ar transportlīdzekļa vērtību. Kad remonta izmaksas tuvojas vai pārsniedz lielu daļu no transportlīdzekļa vērtības, tas var norādīt uz potenciālu pilnīgu zaudējumu.

Ļoti zems

<10 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Mazs

10-24 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Mērens

25-49 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Liels

50-74 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Ļoti augsts

>75 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā


Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.

Kopsavilkums


- Transportlīdzekļa vidējā tirgus vērtība: 10 500 €
- Uzmanies no slēptām problēmām, ja transportlīdzeklis ir pārdots par krietni zemāku cenu nekā pašreizējo vērtību!



Tirgus vērtības novērtēšanas kritēriji:

Marka: Volkswagen Modelis: Passat Degvielas tips: Dīzelis Transmisijas tips: Automātiskā ātrumkārbā Gads: 2015

Tirgus: Latvija



●●● Tirgus vērtība □□□ Tirgus vērtības intervāls

Gads Tirgus vērtība ▼ Zemākā tirgus vērtība ↗ Augstākā tirgus vērtība

● 2024 11 910 € 8900 € 15 000 €

Gads	Tirgus vērtība	↘ Zemākā tirgus vērtība	↗ Augstākā tirgus vērtība
● 2025	10 690 €	7900 €	15 200 €
● 2026	10 500 €	7500 €	13 999 €
● 2027	9124 €	6517 €	12 164 €
● 2028	7748 €	5534 €	10 330 €
● 2029	6373 €	4552 €	8497 €
● 2030	4997 €	3569 €	6662 €
● 2031	4014 €	2867 €	5352 €
● 2032	3224 €	2303 €	4298 €
● 2033	2590 €	1850 €	3453 €

Tirgus vērtības papildinformācija



Cenas tendenču prognoze

Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -75 % no tā tirgus vērtības.



Pārdošanas laiks

Līdzīgi transportlīdzekļi parasti tiek pārdoti 28 dienu laikā, pamatojoties uz nesenajiem tirgus datiem

Nem vērā – prognozes ir balstītas uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Specifikācija un aprīkojums

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums.

Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.



Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Identifikācija un tehniskās specifikācijas



Marka

Volkswagen



Modelis

Passat



Virsbūves tips

Sedans



Ražošanas gads

2015




Modeļa gads


2016





Dzinēja tilpums


2 l


 Dzinēja jauda
110 kW (148 ZS / 150 PS)

 Transmisijas tips
Automātiskā ātrumkārbā

 Stūres rata novietojums
LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)

 Piedziņas veids
Iekšdedze

 Piedziņas tips
Priekšējo riteņu piedziņa

 Cilindru skaits
4

 Degvielas tips
Dīzelis

 Krāsa
Balts

 Ātrumu skaits
6

Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

0B4 Wheelbase

✦ Riteņu bāze

0F5 Fuel system for diesel engine

✦ Dīzeļdzinējam paredzētā degvielas sistēma

0G7 Coasting feature for dual-clutch transmission DSG

✦ Brīvgaits funkcija, kas raksturīga divsajūgu pārnēsūmkārbai DSG

0M4 Fuel tank

✦ Degvielas tvertne

0PP "BlueMotion Technology" nameplate on luggage compartment lid

✦ Uz bagāžnieka vāka ir uzlīme ar uzrakstu „BlueMotion Technology“

0TD Carpet mats in front and rear

✦ Paklāji priekšā un aizmugurē

0Y3 Cold zones

✦ Aukstuma zonas temperatūras kontrolei noteiktās zonās.

1AT Electronic Stability Control incl. ABS with brake assistant, ASR, EDL, EDTC and trailer stabilization

✦ Elektroniskā stabilitātes kontrole, kas ietver ABS, bremžu palīgsistēmu, ASR, EDL, EDTC un piekabes stabilizāciju

0ES Installation differentiation for transmission DQ250 -- vehicle components --

✦ Transmisijas DQ250 montāžas diferenciacija -- transportlīdzekļu komponenti --

0FA Production process Emden plant

✦ Ražošana notika Emdenas rūpnīcā

0K0 Without alternative drive system

✦ Nav uzstādīta alternatīvā piedziņas sistēma

0P0 Tailpipe, left

✦ Izplūdes caurule atrodas kreisajā pusē

0SC Labels in English

✦ Uzraksti angļu valodā

0XS Information kit in Latvian

✦ Informācijas komplekts latviešu valodā

0YB Weight range 2 installation control only, no requirement forecast

✦ Svara diapazons 2 uzstādīšanas kontrolei

1D0 Without trailer hitch

✦ Bez piekabes sakabes

1E0 Without activated carbon canister

✦ Nav iekļauts aktīvās ogles kanniņš

1G2 Steel spare wheel with original equipment tire

✦ Tērauda rezerves ritenis ar oriģinālā aprīkojuma riepu

1KU Disc brakes in rear

✦ Aizmugurējās disku bremzes uzlabotai bremsēšanas veiktspējai

1NL Trims for alloy wheels

✦ Iekļautas sakausējumu riteņu apdares

1Q2 Mass damper for steering wheel, 36 Hz

✦ Masas amortizators stūres ratam ar 36 Hz frekvenci

1SA Without additional front underbody guard

✦ Papildu priekšējais aizsargs nav iekļauts

1VG Installation parts for four-cylinder engine

✦ Četru cilindru dzinēja uzstādīšanas detaļas

1Y3 Electronic differential lock XDS

✦ Elektroniskā diferenciāļa bloķēšanas sistēma, pazīstama kā XDS

1ZA Disc brakes in front

✦ Disku bremzes priekšā

2A0 Without delivery equipment

✦ Nav iekļauts papildu piegādes aprīkojums

2H0 Without Adaptive Chassis Control

✦ Nav adaptīvās šasijas kontroles

2P1 Loading edge protection

✦ Kravas malas aizsardzības funkcija

2ZH Leather-wrapped multifunction steering wheel (3-spoke)

✦ Ādas apvilktis stūres rats ar daudzfunkciju vadības pogām un trīs spieķu dizainu

1EX Special identification label for EC for M1 passenger vehicles

✦ Īpaša identifikācijas uzlīme ES M1 kategorijas vieglajiem automobiļiem

1JA Rear shock absorption, basic version 1

✦ Aizmugures amortizācijas pamatversija 1. versija

1N3 Electromechanical speed-sensitive power steering

✦ Elektromehāniska, no ātruma atkarīga stūres pastiprinātāja sistēma

1PA Standard wheel bolts

✦ Standarta riteņu skrūves

1S1 Lug wrench and jack

✦ Komplektā ietilpst uzgriežņu atslēga un domkrāts

1T3 First aid kit and warning triangle

✦ Pirmās palīdzības aptieciņa un avārijas trīsstūris

1X0 Front-wheel drive

✦ Priekšpiedziņas konfigurācija

1Z0 Initial standard fuel filling

✦ Standarta sākotnējā degvielas uzpildīšana

20A Without electric motor (hybrid)

✦ Komplektā nav iekļauts elektromotors (hibrīda sistēma)

2G5 Misfueling prevention device (only for diesel engines)

✦ Ierīce, kas novērš nepareizu degvielas uzpildīšanu dīzeļdzinējos

2JC Bumpers with body-colored decorative trims

✦ Bumperi ar korpusa krāsā izgatavotām apmalēm, kas nodrošina elegantu izskatu

2WA Without additional tires

✦ Papildu riepas netiek nodrošinātas

31K License plate carrier in front and rear (ECE)

✦ Priekšējais un aizmugurējais numura zīmes turētājs, kas atbilst ECE standartiem

3B4 ISOFIX anchorage points (mounting fixture for 2 child seats on rear seat bench)

✦✦ ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu sēdeklišu uzstādīšanai aizmugurējā sēdvietā

3CA Without partition

✦✦ Bez nodalījuma

3FA Without roof insert (standard roof)

✦✦ Nav jumta ieliktņa

3H0 Without backrest release for front seats

✦✦ Priekšējo sēdekļu atzveltnes atbrīvošana nav iespējama

3M0 Without special measures

✦✦ Bez īpašiem pasākumiem

3PW ergoComfort seat with seat cushion tilt adjustm., seat cushion depth adjustm. a.electr. backr .adjustm. on driver's side

✦✦ ergoComfort sēdeklis ar regulējamu sēdekļa spilvena slīpumu un dziļumu, kā arī elektriski regulējamu atzveltni vadītāja pusē

3S0 Without roof rails/roof load rack

✦✦ Nav jumta slīdes/jumta bagāžnieka

3U0 Without luggage compartment cover

✦✦ Bagāžas nodalījuma vāks nav iekļauts

3ZB Three 3-point seat belts in rear

✦✦ Trīs trīspunktu drošības jostas aizmugurē

4B3 Body-colored lower side trims

✦✦ Apakšējās sānu apdares ir krāsā, kas saskaņota ar virsbūvi

4E2 Remote unlocking for luggage compartment

✦✦ Bagāžnieka tālvadības atslēgšanas funkcija ērtības labad.

4GF Windshield in heat-insulating glass

✦✦ Vējstikls ar siltumizolējošu stiklu

3C7 3-point belt for center rear seat

✦✦ 3-punktu drošības josta aizmugurējā vidējā sēdvietā

3D2 Decorative inserts "Silver" for center console

✦✦ Dekoratīvie ieliktņi „Silver” centrālajai konsolei

3GA Folding luggage compartment floor

✦✦ Nolaižama bagāžnieka grīda papildu vietas nodrošināšanai

3LC Door and side trim panel in foam film and woven fabric

✦✦ Durvju un sānu apdares panelis no putuplasta plēves un austa auduma

3NU Asymmetric split folding rear seat backrest, with load-through hatch and center armrest, 2 cup holders

✦✦ Dalāms, nolaižams aizmugurējais sēdekļis ar vidējo roku balstu

3QT 3-point seat belts in front with height adjustment and belt tensioner

✦✦ Priekšējie drošības jostas ar augstuma regulēšanu un jostas spriegotāju

3T2 3 rear head restraints, lowerable

✦✦ Trīs aizmugurējie galvas balsti, kurus nepieciešamības gadījumā var nolaist

3Y0 Without roll-up sunshade

✦✦ Bez uzvelkamā saulesarga

4A3 Heated front seats

✦✦ Apsildāmi priekšējie sēdekļi, kas nodrošina komfortu aukstā laikā

4D0 Without seat ventilation/massage seat

✦✦ Nav sēdekļa ventilācijas/masāžas funkcijas

4F2 Keyless locking and starting system "Keyless Access" with SAFELOCK and comfort start function "Press & Drive"

✦✦ Ērta bezatslēgas aizslēgšanas un iedarbināšanas sistēma, kas pazīstama kā „Keyless Access” un ietver SAFELOCK sistēmu, kā arī ērtas iedarbināšanas funkciju „Press & Drive”

4H3 Child safety lock

✦✦ Bērnu drošības slēdzene aizmugurējo durvju fiksēšanai, lai aizsargātu mazos pasažierus.

4KF Privacy glass for rear side windows and rear window, 65%

light-absorbing

✦✦ Tumšotie stikli aizmugurējiem logiem

4M6 2 beverage holders in front with cover

✦✦ 2 dzērienu turētāji priekšā ar vāku

4UF Driver and front passenger airbag with front passenger

airbag deactivation

✦✦ Vadītāja un priekšējā pasažiera gaisa spilvens ar priekšējā pasažiera gaisa spilvena deaktivizāciju

4X3 Curtain airbag system for front and rearpassengers incl.

side airbags, in front

✦✦ Gaisa spilvenu sistēma ietver priekšējo un aizmugurējo pasažieru aizkarveida gaisa spilvenus, kā arī priekšējos sānu gaisa spilvenus

5C0 Without special body measures

✦✦ Nav piemēroti nekādi īpaši ķermeņa pasākumi

5J0 Without rear spoiler

✦✦ Aizmugures spoilerā nav

5MA Decorative inserts "Silver Diamond" for dashboard and

door trim panels

✦✦ Priekšējā paneļa un durvju apdares paneļi, kas rotāti ar „Silver Diamond” dekoratīvajiem ieliktniem

5SL Aspherical exterior mirror on driver side

✦✦ Asfēriskais ārējais spogulis vadītāja pusē

5ZC Safety-optimized front head restraints w/ longitudinal and

height adjustment, release button integr. in head restraint

✦✦ Priekšējie galvas balsti ir aprīkoti ar garenvirziena un augstuma regulēšanu, kā arī drošības funkcijām, un tajos ir iebūvēta atbrīvošanas poga.

6E3 Front center armrest w/ storage comp., w/ height a.

longitudinal adjustment, 2 rear vents w/ chrome louvers

✦✦ Priekšējais centrālais roku balsts ar glabāšanas nodalījumu, regulējams augstumā un garumā, kā arī 2 aizmugurējās ventilācijas atveres ar hromētām žalūzijām

4L6 Auto-dimming interior rearview mirror

✦✦ Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko spīduma regulēšanu

4U0 Without luggage nets/pockets on backrests

✦✦ Bagāžas tīkliņi/kabatas uz atzveltnes atzveltnēm nav uzstādīti

4V0 Without front passenger seat control

✦✦ Nav priekšējā pasažiera sēdekļa vadības ierīces

4ZB Chrome trims on the side windows

✦✦ Hromētas apdares uz sānu logiem

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

✦✦ Nesošā frekvence 433,92 MHz-434,42 MHz

5K7 Transport protection film (minimum protection) with

additional transport protection measures

✦✦ Transportēšanas aizsargplēve ar papildu pasākumiem

5RQ Right exterior mirror, convex

✦✦ Labais ārējais spogulis, izliekts

5XU Illuminated vanity mirror in sun visors, extractable sun

visors

✦✦ Saules aizsargi ir aprīkoti ar apgaismotiem kosmētikas spoguļiem un ir izvelkami

6A0 Without fire extinguisher

✦✦ Bez ugunsdzēsības aparāta

6K2 Forward Collision Warning "Front Assist"incl. City

Emergency Braking

✦✦ Ietver priekšējās sadursmes brīdinājuma sistēmu, kas pazīstama kā „Front Assist” un kas aprīkota arī ar pilsētas avārijas bremzēšanas tehnoloģiju

6M0 Without tie down straps/net/pocket

✦ Nav iekļautas piesiešanas siksnas/tīkls/kabatas

6Q2 Gearshift knob in leather

✦ Ādas pārnesumu pārslēgšanas pogu, kas nodrošina izsmalcinātu sajūtu

6T1 2 LED light units in front footwell

✦ LED apgaismojums priekšējā kāju telpā

7AL Anti-theft alarm system, backup horn, interior monitoring and towing protection

✦ Zādzību novēršanas signalizācijas sistēma ar rezerves skaņas signālu, salona novērošanu un aizsardzību pret vilkšanu.

7E6 Electric auxiliary air heater

✦ Uzstādīts elektriskais palīgais sildītājs

7K1 Indirect tire-pressure monitoring system

✦ Izmanto netiešo riepu spiediena kontroles sistēmu

7M0 Plastic scuff plates in door apertures

✦ Plastmasas plāksnes durvju atvērumos

7P7 Lumbar supports in front, power-adjust. on driver s side, man. adjust. on front pass. side, front seats height adjust.

✦ Priekšējo sēdekļu jostasvietas atbalsti ar elektrisku regulēšanu un augstuma regulēšanu

7QA Without CD/DVD for navigation

✦ Bez CD/DVD navigācijai

7W2 Proactive occupant protection system

✦ Proaktīva pasažieru aizsardzības sistēma

7Y0 Without lane change assist

✦ Bez joslu maiņas palīgsistēmas

8FA Without second battery

✦ Otra akumulatora nav

6NA St. Tropez headliner

✦ Iekļauts „St. Tropez” galvenais izpildītājs

6SE Textile luggage compartment trim

✦ Tekstila apdare bagāžniekam

6XU Exterior mirrors, power-adjustable, heated, auto-dimming on driver's side

✦ Ārējie spoguļi ir elektriski regulējami, apsildāmi, un vadītāja pusē aprīkoti ar automātisko tumšošanas funkciju, kas nodrošina papildu ērtības un labāku redzamību.

7B3 12-volt socket in center console, rear and in luggage compartment

✦ 12 voltu rozete pieejama centrālajā konsolē, aizmugurē un bagāžniekā

7G0 Without preparation for VTS (vehicle tracking system)

✦ Transportlīdzekļu izsekošanas sistēmai nav sagatavošanas

7L6 Start-stop system with generative braking

✦ Start-stop sistēma degvielas patēriņa samazināšanai

7MM Emission standard EU6 plus

✦ Emisijas standarts EU6 plus

7Q0 Without navigation device

✦ Bez navigācijas ierīces

7U0 Standard engine starter

✦ Standarta motora starteris

7X2 Park distance control - acoustic warningsignal for obstacles in the front and rear

✦ Stāvvietas attāluma kontroles sistēma ar skaņas brīdinājuma signāliem par šķēršļiem priekšā un aizmugurē

7ZD Vehicle class differentiation -3G0-

✦ Transportlīdzekļu klases diferenciacija -3G0-

8G0 Without light control

✦ Bez gaismas kontroles

8GU Alternator 140 A

- Uzstādīts 140 A alternators

8K3 Aut. headlamp activation with separate daytime running lights, "Leaving Home" and manual "Coming Home"

- Automātiska lukturu ieslēgšanās ar atsevišķām dienas gaitas gaismām, funkciju „izbraukšana no mājām” un manuālo funkciju „atgriešanās mājās”

8Q1 Headlight range control

- Regulators lukturu gaismas diapazona noregulēšanai

8S6 Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 LED reading lights with chrome rings in front and 2 in rear

- Salona apgaismojums ar izslēgšanās aizkavi, reostatu un 2 LED lasīšanas lampām ar hromētiem apmales gredzeniem priekšā un aizmugurē

8T6 Cruise control system incl. speed limiter

- Iekļauts kruīza kontroles sistēma ar ātruma ierobežotāja funkciju

8WH Front fog lamps and cornering light, with chrome bezels

- Priekšējie miglas lukturi un pagriezienu apgaismojums ar hromētiem apmales rāmjiem

8Y1 Two-tone horn

- Iekļauts divu toņu rags

8ZH Diversity antenna

- Daudzkanālu antena labākai radio signāla uztveršanai

9F0 Without preparation for rotating beacon/siren combination

- Nav sagatavots rotējošajam gaismas signālam ar sirēnu

9M0 Without auxiliary heater/parking heater

- Nav iekļauts papildu sildītājs/stāvvietas sildītājs

9S6 Multi-function display "Premium" with multi-color display

- Daudzfunkcionāls displejs ar nosaukumu „Premium”, kas nodrošina daudzkrāsainu informācijas attēlošanu

8ID Halogen headlamps and turn signal lamps under one clear glass cover

- Halogēnās galvenās lukturi un pagriezienu rādītāju lukturi ar caurspīdīgu stikla pārsegu

8N6 Front windshield wiper with intermittent control and rain sensor

- Priekšējā stikla tīrītājs ar intermitējošo režīmu un lietus sensoru

8RM 8 speakers

- Audio sistēma ar 8 skaļruņiem

8SK LED taillamp assemblies

- Komplektā iekļauti LED aizmugurējie lukturi

8TB Rear fog lamp

- Aizmugurējais miglas lukturis

8X0 Without headlamp washer system

- Bez lukturu mazgāšanas sistēmas

8Z5 Not hot country

- Nav konfigurēts karstā klimata apstākļiem

9D0 Without preparation for two-way radio installation

- Nav sagatavošanas divvirzienu radio uzstādīšanai

9JA Non-smoker's package: stowage tray and socket instead of ashtray and cigarette lighter, in front

- „Nekurētāju pakete” aizstāj pelnu trauku un cigarešu aizsmēkētāju ar priekšējo glabāšanas nodalījumu un rozeti

9P9 Warning signal a. light f. front a.rear seat belts not fastened, seat belt ind. for all seats in instrument cluster

- Brīdinājuma signāls un gaismas signāls, ja priekšējās un aizmugurējās drošības jostas nav piesprādzētas; drošības jostu indikatoru visām sēdvietām instrumentu panelī

9T1 Automatically-heated washer nozzles in front

- Sildāmi tīrītāju sprauslas optimālai redzamībai

9TJ LED entry/warning lights in front doors

✦✦ LED ieejas un brīdinājuma apgaismojums priekšējās durvīs

9Z0 Operating voltage 12 V

✦✦ Standarta darba spriegums 12 V

A63 Category 3

✦✦ 3. kategorijas transportlīdzeklis

AV1 Driving on the right

✦✦ Paredzēts braukšanai pa ceļa labo pusi

B71 Type approval country Latvia

✦✦ Apstiprināts lietošanai Latvijā

DN4 4-cyl. turbo diesel eng. 2.0l/110kW(4V) TDI com. rail;

b.engine T37/T3Y/TS1/T4P

TR1/TOP/TON/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C

✦✦ 4 cilindru turbodīzeļdzinējs ar darba tilpumu 2,0 l un jaudu 110 kW, kas aprīkots ar Common Rail tehnoloģiju

EFO Without ECO function

✦✦ Bez ECO funkcijas

EM1 Driver alert system

✦✦ Uzstādīta autovadītāju brīdināšanas sistēma

ES0 Without vehicle inlet

✦✦ Nav iekļauts transportlīdzekļa ieplūdes atveres

FOA No special purpose vehicle, standard equipment

✦✦ Standarta aprīkojums, bez speciālā transportlīdzekļa

FC0 Without customized installation

✦✦ Nav pielāgotas uzstādīšanas

G01 Shock absorption in front

✦✦ Triecienu absorbcija priekšpusē

GM1 Standard electronic engine sound

✦✦ Standarta elektroniskā dzinēja skaņas sistēma

9WC Without "Multimedia" in vehicle

✦✦ Transportlīdzeklī nav "multivides

9ZX Mobile phone interface

✦✦ Iekļauts mobilā tālruņa interfeiss.

A8C Comfortline

✦✦ Comfortline

B0A Component parts set without country-specific building regulation

✦✦ Sastāvdaļu komplekts bez konkrētai valstij specifiskiem būvnormatīviem

C42 Operating permit, alteration

✦✦ Atļauja transportlīdzekļa ekspluatācijas izmaiņām

E0A No special edition

✦✦ Standarta izdevums, bez īpašās versijas

EL0 Without online service

✦✦ Nav tiešsaistes pakalpojuma

ER1 Regional code " ECE " for radio

✦✦ Ieslēgts reģionālais radio kods "ECE

EVO Without charging cable

✦✦ Lādēšanas kabelis nav iekļauts

F86 4 alloy wheels "Sepang" 6.5J x 16

✦✦ 4 vieglmetāla diski ar nosaukumu „Sepang” un izmēriem 6,5J x 16

FM0 Basic equipment variant

✦✦ Pamata aprīkojuma variants

G1A 6-speed automatic transmission or DSG note: family EDF

✦✦ Sešu pakāpju automātiskā vai DSG pārnesumkārbā

H3Y Tires 215/60 R16, low rolling resistance

✦✦ Riepas ar zemu rites pretestību, izmērs 215/60 R16

I8E Radio "Composition Media"

✦ Radio sistēma ar nosaukumu „Composition Media”

K8B Notchback

✦ Virsbūves virsbūves stils ar izciļņiem

KH7 Air conditioning system Climatronic with 3-zone

temperature regulation, allergen filter and add. controls in the rear

✦ „Climatronic” gaisa kondicionēšanas sistēma ar trīs zonu temperatūras regulēšanu, alerģiju izraisītāju filtru un papildu vadības elementiem aizmugurē

KS0 Without head-up display

✦ Bez head-up displeja

L34 Suspension range 34 installation control only, no

requirement forecast

✦ Piekāres diapazons 34 tikai ar uzstādīšanas kontroli, nav projektēšanas prasību

N0U Seat trim covers in fabric "Weave"

✦ Sēdekļu apdare no auduma „Weave”

PW1 Winter package

✦ Aprīkots ar ziemas paketi

QA0 Without child seat

✦ Nav bērnu sēdekliša

QH0 Without voice control

✦ Bez balss vadības

QJ1 Front vent and rotary light switch illuminated, with chrome

trim

✦ Apgaismota priekšējā ventilācijas atvere un rotējošs gaismas slēdzis ar hromētu apdari

QQ0 Without add. lights (interior lighting)

✦ Bez papildu apgaismojuma (iekšējais apgaismojums)

QV0 Without TV reception/digital radio reception

✦ Nav TV uztveršanas/digitālā radio uztveršanas

J2D Battery 380 A (68 Ah)

✦ Akumulators 380 A (68 AH)

KA2 Rear view camera system

✦ Aizmugures skata kameras sistēma

KK1 Refrigerant R134a

✦ Izmanto aukstuma aģentu R134A

L0L Left-hand drive

✦ Kreisās puses piedziņas konfigurācija

LC9A/ Pure White/Pure White

✦ Tīri balts

NY0 Standard battery/alternator capacity

✦ Standarta akumulatora/alternatora ietilpība

Q2J Comfort seats in front

✦ Priekšpusē uzstādīti komfortabli sēdekļi

QG1 LongLife Service Regime

✦ Izmanto ilgtermiņa apkopes režīmu

QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

✦ Apkopes indikators iestatīts uz 30 000 km vai 2 gadiem, ar mainīgiem intervāliem

QK0 Without multifunction camera

✦ Bez daudzfunkciju kameras

QR8 Without dynamic road sign display

✦ Dinamiskais ceļa zīmju displejs nav iekļauts

SK2 Price support for fleet sales

✦ Atbalsts cenu noteikšanai autoparka pārdošanai

TR1 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit O4L.A

✦✦ 2,0 l 4 cilindru dīzeļdzinējs

UE4 USB interface and AUX-IN jack

✦✦ Aprīkots ar USB interfeisu un AUX ieejas ligzdu

UH2 Electric parking brake with Auto Hold

✦✦ Elektriska stāvbremze ar automātiskās fiksācijas funkciju

V0A Tires without specification of tire brand

✦✦ Riepas bez riepu zīmola specifikācijas

VF0 Standard pedal cluster

✦✦ Standarta pedāļu klasteris

W42 The Baltic States: Business package CL forces

KA2,9S6,ZCB,4KF,8WH,4F2

✦✦ Ietver biznesa paketi Baltijas valstīm ar tādām funkcijām kā CL spēki, KA2, 9S6, ZCB, 4KF, 8WH un 4F2.

X3M Equipment options subset for the Baltic States

✦✦ Baltijas valstīm pielāgotas īpašas aprīkojuma iespējas

EJ1 1 year follow-on warranty, max. 100 000 km

✦✦ 1 gada papildu garantija, kas attiecas uz nobraukumu līdz 100 000 kilometru.

U5A Instrument cluster with electronic speedometer, odometer and trip odometer,tachometer

✦✦ Instrumentu panelis ar elektronisko spidometru, odometru, ceļojuma odometru un tahometru

UG6 Hill hold control

✦✦ Funkcija „Hill Hold Control”

UP0 Analog clock in dashboard

✦✦ Priekšējā paneļa integrēts tradicionāls analogais pulkstenis

VC0 Without garage door opener

✦✦ Bez garāžas durvju atvērēja

VL1 Extended pedestrian protection measures

✦✦ Paplašināti gājēju aizsardzības pasākumi

WD4 Anti-theft alarm system

✦✦ Aprīkots ar pretzādzību signalizācijas sistēmu papildu drošībai.

ZCB Radio "Composition Media"

✦✦ Radio sistēma „Composition Media” izklaidei un informācijai

Laikposms

Atradām 18 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

● 10.2015. 🇸🇰 Nezināma valsts

Ražots

Šī transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.

● 03.2016. 🇱🇻 Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

03.2016.  Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

03.2016.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

03.2018.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

04.2019.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

05.2019.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

03.2020.  Latvija

Fiksēts novērtējums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

03.2020.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

03.2021.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

03.2022.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

03.2023.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

● 03.2024. 🇱🇻 Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

● 03.2025. 🇱🇻 Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

● 10.2025. 🇱🇻 Latvija

Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

● 04.2026. 🇱🇻 Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

● 06.2026. 🇱🇻 Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

● 07.2026. 🇱🇻 Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus
48 valstīs



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atņeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.

Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.

Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.

Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.

Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārlicinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Pēdējais fiksētais nobraukums: **179 934 km**. Lūk, ko iesakām tālāk.

Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.

Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)

Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.

Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.

Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).

Salīdzini cenas

Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.

Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.