

Volkswagen Golf 🇸🇪 Atrasti 6 īpašnieki

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Ģenerēšanas datums: 07.07.2026

VIN numurs: WVWZZZAUZEW190187

Virsbūves tips: Hečbeks

Degviela: Benzīns

Gads: 2013

Pārnesumkārbas veids: Automātiskā ātrumkārbā

Dzinēja tilpums: 1,4 l

Dzinēja jauda: 90 kW (121 ZS / 122 PS)

Bojājumi

⚠️ Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 1

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

✅ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

✅ Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 292 112 km.

Juridiskā statusa pārbaude

✅ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**

Partneri

Šis atskaites pamatā ir

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Policija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demonstrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.



Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Polīcijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:

Slovākija Itālija Rumānija Ungārija Čehija Slovēnija Kanāda

Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiens, vai arī tas būtu iepriekš viltots.




Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 292 112 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 176 358 km
- Atrasti 22 nobraukuma datu ieraksti



"carVertical" secinājumi

Šim transportlīdzeklim ir pieejami 22 nobraukuma ieraksti, kas sniedz pārlicību par tā patiesumu.



Odometra rādījumu ieraksti

11.2013.	11 km
12.2015.	43 889 km
02.2016.	45 827 km
07.2016.	56 199 km
12.2016.	64 505 km
01.2017.	66 624 km
05.2017.	81 331 km
11.2017.	97 216 km
01.2018.	101 056 km
05.2018.	109 507 km
08.2018.	116 307 km

Odometra rādījumu ieraksti

01.2019.	123 686 km
05.2019.	130 280 km
09.2019.	136 812 km
02.2020.	151 935 km
01.2021.	185 740 km
02.2021.	188 628 km
02.2022.	251 963 km
02.2023.	265 510 km
03.2024.	274 951 km
03.2025.	283 529 km
04.2026.	292 112 km

Braukšanas paradumi

11.2013. - 12.2016.	■ Braukts normas robežās	1738 km mēnesī
12.2016. - 05.2017.	■ Intensīvi braukts	3345 km mēnesī
05.2017. - 09.2019.	■ Braukts normas robežās	1951 km mēnesī
09.2019. - 02.2022.	■ Intensīvi braukts	3907 km mēnesī
02.2022. - 04.2026.	■ Braukts normas robežās	792 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.



Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija



Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

Nokārtots

05.2026.



Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate



Vai tas ir norakstīts?

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?



Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 1 ierakstu.

Bojājumu ieraksti



Novērtējums

Šis ieraksts norāda uz to, ka transportlīdzekli **pārbaudīja vai apkopa** profesionālis, piemēram, veicot remontu, diagnostiku vai garantijas apkopi. Šis ieraksts automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu bijis iesaistīts negadījumā.

Bojātās detaļas

Fiksēti bojājumi, taču nav atzīmētas bojātās detaļas

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

251 € – 500 €

Remonta izmaksu reitings

Ļoti zems 2 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēts bojājums. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc.

Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ.

Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

Remonta izmaksu reitings

Tas palīdz saprast iepriekšējo bojājumu nopietnību, salīdzinot remonta izmaksas ar transportlīdzekļa vērtību. Kad remonta izmaksas tuvojas vai pārsniedz lielu daļu no transportlīdzekļa vērtības, tas var norādīt uz potenciālu pilnīgu zaudējumu.

Ļoti zems <10 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Mazs 10-24 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Mērens 25-49 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Liels 50-74 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.

Kopsavilkums

- Transportlīdzekļa vidējā tirgus vērtība: 4600 €
- Uzmanies no slēptām problēmām, ja transportlīdzeklis ir pārdots par krietni zemāku cenu nekā pašreizējo vērtību!




Tirgus vērtības novērtēšanas kritēriji:

Marka: Volkswagen

Modelis: Golf

Gads: 2013

Tirgus: Latvija



Gads	Tirgus vērtība	↘ Zemākā tirgus vērtība	↗ Augstākā tirgus vērtība
● 2024	6500 €	3850 €	9750 €
● 2025	5500 €	2699 €	8400 €
● 2026	4600 €	2499 €	8000 €
● 2027	3995 €	2170 €	6948 €
● 2028	3390 €	1842 €	5896 €
● 2029	3199 €	1738 €	5563 €
● 2030	2524 €	1371 €	4390 €
● 2031	1850 €	1005 €	3217 €
● 2032	1799 €	977 €	3129 €
● 2033	1534 €	833 €	2668 €

Tirgus vērtības papildinformācija



Cenas tendenču prognoze

Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -67 % no tā tirgus vērtības.



Cenas kritums un laiks, kad pirkt

The largest drop in market price is expected around 2031, when the vehicle reaches 18 years of age. Buying around this time may offer better value.



Optimālais pārdošanas laiks

Selling before the largest price drop – expected around 2030 or 17 years of age – may help retain more value.



Pārdošanas laiks

Līdzīgi transportlīdzekļi parasti tiek pārdoti 17 dienu laikā, pamatojoties uz nesenajiem tirgus datiem

Nem vērā – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Specifikācija un aprīkojums
















Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums.

Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.

Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Identifikācija un tehniskās specifikācijas

 Marka Volkswagen	 Modelis Golf	 Virsbūves tips Hečbeks
 Ražošanas gads 2013	 Modeļa gads 2014	 Dzinēja tilpums 1,4 l
 Dzinēja jauda 90 kW (121 ZS / 122 PS)	 Piedziņas veids Iekšdedze	 Degvielas tips Benzīns
 Transmisijas tips Automātiskā ātrumkārbā	 Piedziņas tips Priekšējo riteņu piedziņa	 Krāsa Pelēks
 Durvju skaits 4	 Stūres rata novietojums LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)	 Cilindru skaits 4

Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

#D8 Trailer hitch aftermarket equipment, rigid

✦ Pēc pirkuma uzstādīta piekabes sakabe, kas ir stabila un neelastīga

0AD Front stabilizer bar

✦ Aprīkots ar priekšējo stabilizatoru

0BM Rear stabilizer bar

✦ Aizmugurējais stabilizators uzlabo vadāmību un stabilitāti braukšanas laikā

0FA Standard manufacturing sequence

✦ Ražošanas secība, kas tiek ievērota kā standarta

0N4 4-link rear suspension

✦ 4 saišu aizmugurējā balstiekārta

0A2 4 doors

✦ Aprīkotas 4 durvis

0B1 Wheelbase

✦ Riteņu bāze

0EG Installation differentiation for transmission DQ200 -- vehicle components --

✦ DQ200 pārnesumkārbas specifiskā uzstādīšanas atšķirība

0K0 Without alternative drive system

✦ Nav uzstādīta alternatīvā piedziņas sistēma

0P1 Rear side exhaust tailpipe

✦ Uzstādīta aizmugurējā sānu izplūdes izplūdes caurule

0PP "BlueMotion Technology" nameplate on luggage

compartment lid

✦ Uz bagāžnieka vāka ir uzlīme ar uzrakstu „BlueMotion Technology“

0TA Without floor mats

✦ Grīdas paklāji nav nodrošināti

0Y3 Cold zones

✦ Aukstuma zonas temperatūras kontrolei noteiktās zonās.

1A5 Fuel system for fuel-injected SI engine

✦ Degvielas sistēma dzinējiem ar degvielas iesmidzināšanu

1E1 Activated carbon canister

✦ Aktīvētās ogles kanna

1G6 Spare wheel 3.5J x 16, space and weight saving

✦ Rezerves ritenis ar kompakto konstrukciju

1KE Disc brakes, rear

✦ Aizmugurējās disku bremzes

1NL Trims for alloy wheels

✦ Iekļautas sakausējumu riteņu apdares

1Q1 Mass damper for steering wheel, 26.5 Hz

✦ Stūres rata masas amortizators, kas darbojas ar 26,5 Hz frekvenci

1SA Without additional front underbody guard

✦ Papildu priekšējais aizsargs nav iekļauts

1U3 Without folding table on front seat backrest

✦ Priekšējā sēdekļa atzveltnē nav salokāmā galda

0SS Labels in English and French

✦ Uzraksti angļu un franču valodā

0XS Information kit in Latvian

✦ Informācijas komplekts latviešu valodā

0YC Weight range 3 installation control only, no requirement forecast

✦ Svara diapazons 3 uzstādīšanas kontrole

1AS Electronic Stability Control with driversteering

recommendation incl. ABS w/ brake assistant, ASR, EDL, EDTC

✦ Elektroniskā stabilitātes kontrole ar vadības ieteikumiem autovadītājam, ieskaitot ABS ar bremžu palīgsistēmu, ASR, EDL un EDTC

1EX Special identification label for EC for M1 passenger

vehicles

✦ Īpaša identifikācijas uzlīme ES M1 kategorijas vieglajiem automobiļiem

1JA Rear shock absorption, basic version 1

✦ Aizmugures amortizācijas pamatversija 1. versija

1N3 Electromechanical speed-sensitive power steering

✦ Elektromehāniska, no ātruma atkarīga stūres pastiprinātāja sistēma

1PE Wheel locks with extended anti-theft protection

✦ Riteņu bloķētāji pret zādzībām

1S1 Tool kit and jack

✦ Instrumentu komplekts un domkrats

1T0 Without first aid kit and warning triangle

✦ Bez pirmās palīdzības aptieciņas un brīdinājuma trīsstūra

1W2 Glove compartment with cooling, lockable and illuminated

✦ Slēdzams un apgaismots dzesēšanas nodalījums

1X0 Front-wheel drive

✦✦ Priekšpiedziņas konfigurācija

1Z0 Initial standard fuel filling

✦✦ Standarta sākotnējā degvielas uzpildīšana

2A0 Without delivery equipment

✦✦ Nav iekļauts papildu piegādes aprīkojums

2H0 Without Adaptive Chassis Control

✦✦ Nav adaptīvās šasijas kontroles

2UA Standard design

✦✦ Standarta dizains

2WA Without additional tires

✦✦ Papildu riepas netiek nodrošinātas

3B4 ISOFIX anchorage points (mounting fixture for 2 child seats on rear seat bench)

✦✦ ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu sēdeklišu uzstādīšanai aizmugurējā sēdvietā

3CA Without partition

✦✦ Bez nodalījuma

3FA Without roof insert (standard roof)

✦✦ Nav jumta ieliktna

3H0 Without backrest release for front seats

✦✦ Priekšējo sēdekļu atzveltnes atbrīvošana nav iespējama

3M0 Without special measures

✦✦ Bez īpašiem pasākumiem

1Y3 Electronic differential lock XDS

✦✦ Elektroniskā diferenciāļa bloķēšanas sistēma, pazīstama kā XDS

1ZE Ventilated disc brakes, front

✦✦ Ventilējamie disku bremzes priekšā

2G7 Filler neck module 1 with insert

✦✦ Aizpildītāja kakla modulis 1 ar ieliktni

2JB Body-colored bumpers

✦✦ Virsbūves krāsas bamperi

2V5 Fresh air intake system with activated carbon canister

✦✦ Svaiga gaisa ieplūdes sistēma ar aktīvās ogles filtrējošo elementu

2ZH Leather-wrapped multi-function steering wheel (3-spoke)

✦✦ Stūres rats, kas apvilts ar ādu un aprīkots ar daudzfunkciju vadības pogām

3C7 3-point seat belt for center rear seat

✦✦ 3 punktu drošības josta centrālajam aizmugurējam sēdeklim

3D2 Decorative inserts "Dark Silver Brushed" for dashboard on driver's side and for center console

✦✦ Ar dekoratīviem „Dark Silver Brushed” ieliktniem priekšējā paneļa un centrālajā konsolē vadītāja pusē

3GN Height-adjustable and removable luggage compartment floor

✦✦ Regulējams/noņemams bagāžnieka grīdas segums

3L3 Front seats with height adjustment

✦✦ Priekšējie sēdekļi ar augstuma regulēšanu, kas nodrošina komfortu

3NU Asymmetric split folding rear seat backrest, with load-through hatch and center armrest, 2 cup holders

✦✦ Dalāms, nolaižams aizmugurējais sēdekļis ar vidējo roku balstu

3QT 3-point belts in front with height adjustment and seat-belt tensioner

✦ Priekšējie drošības jostas ar augstuma regulēšanu un spriegotāju, kas pieejamas kā trīspunktu jostas

3T2 3 rear head restraints, lowerable

✦ Trīs aizmugurējie galvas balsti, kurus nepieciešamības gadījumā var nolaist

3ZB Three 3-point seat belts, rear

✦ Trīs trīspunktu drošības jostas aizmugurē

4AF Door and side trim panel in foam film and woven fabric

✦ Durvju un sānu apdares panelis izgatavots no putuplasta plēves un austa auduma

4K3 Central locking system with SAFELOCK, radio remote control and 2 remote control folding keys

✦ Centrālā atslēgšanas sistēma ar drošības slēdzeni, radio tālvadības pulti un divām salokāmām atslēgām ar tālvadības funkciju

4L6 Auto-dimming interior rearview mirror

✦ Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko spīduma regulēšanu

4R5 Power windows with comfort operation and circuit breaker, mechanical window regulators rear

✦ Elektriskie logi ar komfortablu darbību, mehāniskie aizmugurējo logu regulatori

4TD Right vanity mirror in sun visors, illuminated

✦ Labās puses saules aizsargs ar apgaismotu kosmētikas spoguļi

4UP Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation, including knee airbag on driver's side

✦ Vadītāja un priekšējā pasažiera gaisa spilveni ar iespēju atslēgt pasažiera gaisa spilvenu, kā arī vadītāja ceļu gaisa spilvens

4ZE Window weatherstrip

✦ Logu blīvējums

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

✦ Nesošā frekvence 433,92 MHz-434,42 MHz

3S0 Without roof rails/roof load rack

✦ Nav jumta sliedes/jumta bagāžnieka

3U1 Luggage compartment cover, stowable

✦ Salokāms bagāžnieka pārsegs

4A3 Heated front seats

✦ Apsildāmi priekšējie sēdekļi, kas nodrošina komfortu aukstā laikā

4GF Heat-insulating glass windshield

✦ Siltumizolējošs stikla priekšējais vējstikls

4KF Privacy glass for rear side windows and rear window, 65% light-absorbing

✦ Tumšotie stikli aizmugurējiem logiem

4P0 Rear floor panel module, type 1

✦ Iekļauts 1. tipa aizmugurējā grīdas paneļa modulis.

4SD Left vanity mirror in sun visors, illuminated

✦ Saules aizsargs kreisajā pusē ar apgaismotu kosmētikas spoguļi

4U5 Storage pockets on back of front seats

✦ Somas priekšējo sēdekļu atzveltnēs

4X3 Curtain airbag system for front and rear passengers including side airbags, front

✦ Priekšējo un aizmugurējo pasažieru aizkaru gaisa spilvenu sistēma, ieskaitot priekšējo sēdekļu sānu gaisa spilvenus

5C0 Without special body measures

✦ Nav piemēroti nekādi īpaši ķermeņa pasākumi

5J0 Without rear spoiler

✦ Aizmugures spoilerā nav

5K7 Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures

✦✦ Transportēšanas aizsargplēve ar papildu pasākumiem

5RQ Right exterior mirror, convex

✦✦ Labais ārējais spogulis, izliekts

5ZF Safety-optimized front head restraints

✦✦ Priekšējie galvas balsti, kas izstrādāti drošības uzlabošanai

6E3 Front center armrest with storage box, 2 vents in rear

✦✦ Priekšējais centrālais roku balsts ar glabāšanas nodalījumu un divām ventilācijas atverēm aizmugurē

6K0 Without forward collision warning/ autonomous emergency braking

✦✦ Neietver priekšējās sadursmes brīdinājumu vai autonomo avārijas bremzēšanu

6NA Pearl gray headliner (for interior trim JW and XW in Shetland)

✦✦ Aprīkots ar pelēkā krāsā apdarinātu salona griestu apdari (interjera apdarei JW un XW modeļiem Shetland)

6PB Without hand brake lever handle

✦✦ Nav rokas bremzes sviras roktura

6T0 Without interior light in footwell

✦✦ Kāju nodalījumā nav iekšējā apgaismojuma

6XN Exterior mirrors, power-adjustable and separately heated

✦✦ Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie spoguļi

7B2 12-V socket in luggage compartment

✦✦ 12 V rozete bagāžniekā

7G0 Without preparation for VTS (vehicle tracking system)

✦✦ Transportlīdzekļu izsekošanas sistēmai nav sagatavošanas

5MB Decorative inserts "Dark Silver Brushed" for dashboard on front passenger side and door trim panels

✦✦ Dekoratīvi „tumši sudraboti, matēti” ieliktni priekšējā pasažiera puses instrumentu paneļa un durvju apdares paneļiem

5SL Aspherical exterior mirror on driver's side

✦✦ Asfēriskais ārējais spogulis vadītāja pusē

6A0 Without fire extinguisher

✦✦ Bez ugunsdzēsības aparāta

6FF Body-colored exterior mirror housings and door handles

✦✦ Ārējie spoguļu korpusi un durvju rokturi, kas ir krāsoti korpusa krāsā

6KF Radiator grille painted black with chrome strip on lowermost louver

✦✦ Melns radiatora režģis ar hromētu lenti

6P0 Without rear license plate carrier

✦✦ Nav iekļauts aizmugurējās numura zīmes turētājs

6Q2 Gearshift knob in leather

✦✦ Ādas pārnesumu pārslēgšanas pogu, kas nodrošina izsmalcinātu sajūtu

6W1 Front license plate carrier (large)

✦✦ Priekšējais numura zīmes turētājs (liels)

7AS Anti-theft alarm system "Plus" with interior monitoring, backup horn and towing protection

✦✦ Zādzību novēršanas signalizācijas sistēma „Plus” ar salona novērošanu, rezerves skaņas signālu un aizsardzību pret vilkšanu

7E0 Without heat accumulator/auxiliary heater

✦✦ Bez siltuma akumulatora / papildu sildītāja

7K1 Indirect tire-pressure monitoring system

✦✦ Izmanto netiešo riepu spiediena kontroles sistēmu

7L6 Start/stop system with generative braking

✦ Start/stop sistēma ar reģeneratīvās bremzēšanas funkciju

7M5 Without protective film for scuff plate

✦ Aizsargplēve nav uzklāta slīpēšanas plāksnei

7N3 Overhead storage compartment with lid

✦ Augšējais bagāžas nodalījums ar vāku

7Q0 Without navigation device

✦ Bez navigācijas ierīces

7W0 Without extended safety system

✦ Nav uzstādīta paplašinātā drošības sistēma

7Y0 Without lane change assist

✦ Bez joslu maiņas palīgsistēmas

8GU Alternator 140 A

✦ Uzstādīts 140 A alternators

8K3 Aut. headlamp activation with separate daytime running lights, "Leaving Home" and manual "Coming Home"

✦ Automātiska lukturu ieslēgšanās ar atsevišķām dienas gaitas gaismām, funkciju „izbraukšana no mājām” un manuālo funkciju „atgriešanās mājās”

8N6 Rain sensor

✦ Lietus sensors lietus apstākļu automātiskai noteikšanai

8RM 8 speakers

✦ Audio sistēma ar 8 skaļruņiem

8SA Rear combination lamp, standard design

✦ Standarta aizmugurējā kombinētā luktura konstrukcija

8TB Rear fog lamp

✦ Aizmugurējais miglas lukturis

7LG Vehicle class differentiation -5G0-

✦ Transportlīdzekļu klašu diferenciacija

7MJ Emission standard EU5 plus

✦ Emisijas standarts EU5 plus

7P4 Lumbar supports, front

✦ Priekšējā jostasvietas atbalsta funkcija

7QA Without CD/DVD for navigation

✦ Bez CD/DVD navigācijai

7X0 Without park distance control

✦ Nav parkošanās attāluma kontroles funkcijas

8G0 Without light control

✦ Bez gaismas kontroles

8ID Halogen headlamps and turn signal lamps under one clear glass cover

✦ Halogēnās galvenās lukturi un pagriezienu rādītāju lukturi ar caurspīdīgu stikla pārsegu

8M1 Rear window wiper with intermittent control

✦ Aizmugurējā loga tīrītājs ar intermitējošo režīmu

8Q1 Headlight range control

✦ Regulators lukturu gaismas diapazona noregulēšanai

8S4 2 reading lights in front and 2 in rear

✦ Iekļautas lasīšanas lampas priekšā un aizmugurē, kas nodrošina papildu ērtības

8T6 Cruise control incl. speed limiter

✦ Kruīza kontroles sistēma ar ātruma ierobežotāja funkciju

8W1 Warning light for washer fluid level

✦ Brīdinājuma signāls par stiklu mazgāšanas šķidrums līmeni

8WH Front fog lamps and static cornering light

✦ Aprīkots ar priekšējiem miglas lukturiem un statiskajiem pagriezienu lukturiem labākai redzamībai

8Y1 Two-tone horn

✦ Iekļauts divu toņu rags

8ZH Diversity antenna

✦ Daudzkanālu antena labākai radio signāla uztveršanai

9D0 Without preparation for two-way radio installation

✦ Nav sagatavošanas divvirzienu radio uzstādīšanai

9JB Smoker's package - ashtray in front - cigarette lighter in front

✦ Komplektā ietilpst smēķētāju piederumu komplekts ar pelnu trauku un cigarešu aizsmēķētāju, kas atrodas priekšā

9P3 Warning buzzer and warning light for front seat belts not fastened

✦ Drošības jostu brīdinājuma signāls un gaismas signāls

9T1 Automatically heated washer nozzles, front

✦ Automātiski apsildāmie priekšējie mazgātāju sprauslas

9U1 Brake pad wear indicator

✦ Bremžu kluču nodiluma indikators

9Z0 Operating voltage 12 V

✦ Standarta darba spriegums 12 V

AV1 Driving on the right

✦ Paredzēts braukšanai pa ceļa labo pusi

B71 Type approval country Latvia

✦ Apstiprināts lietošanai Latvijā

8X1 Headlamp washer system

✦ Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma

8Z5 Not hot country

✦ Nav konfigurēts karstā klimata apstākļiem

9AK Climatronic air conditioning system with dual-zone climate control, left and right side separately controllable

✦ Divzonu gaisa kondicionēšanas sistēma „Climatronic”

9F0 Without preparation for rotating beacon/siren combination

✦ Nav sagatavots rotējošajam gaismas signālam ar sirēnu

9M0 Without auxiliary heater/parking heater

✦ Nav iekļauts papildu sildītājs/stāvvietas sildītājs

9S5 Multi-function display "Plus"

✦ Daudzfunkcionālais displejs „Plus” uzlabotai informācijai autovadītājam

9TC Reflectors in front doors (also in the rear in 4-door version)

✦ Atstarotāji priekšējās durvīs

9W0 Without car phone preparation/ installation

✦ Nav automašīnas tālruņa sagatavošanas/instalēšanas

A8C Comfort equipment

✦ Komforta aprīkojums

B0A Part set without country-specific prescriptive standard

✦ Komplekts bez konkrētai valstij paredzēta obligātā standarta

C09 Operating permit, alteration

✦ Atļauts grozīt darbības atļauju

C2L 4 alloy wheels "Toronto" 6.5J x 16, surface turned for bright finish

✦ Komplektā ietilpst 4 vieglmetāla riteņi ar nosaukumu „Toronto” un spīdīgu apdari

E0A No special edition

✦ Standarta izdevums, bez īpašās versijas

EFO Without ECO function

✦ Bez ECO funkcijas

EM0 Without driver alert system

✦ Bez vadītāja brīdināšanas sistēmas

F0A No special purpose vehicle, standard equipment

✦ Standarta aprīkojums, bez speciālā transportlīdzekļa

FC0 Without customized installation

✦ Nav pielāgotas uzstādīšanas

G01 Shock absorption in front

✦ Triecienu absorbcija priekšpusē

GM1 Standard electronic engine sound

✦ Standarta elektroniskā dzinēja skaņas sistēma

I8A Radio "Composition"

✦ Iekļauta izklaides un informācijas sistēma ar nosaukumu „Composition”.

K8G Hatchback

✦ Hečbeks

KK1 Refrigerant R134a

✦ Izmanto aukstuma aģentu R134A

L04 Suspension range 04 installation control only, no requirement forecast

✦ Kontroles uzstādīšana tikai balstiekārtu diapazonam 04 bez īpašām prognozēšanas prasībām

D4X 4-cylinder SI engine 1.4 l/90 KW TSI base engine is TU0/TL1/TM5

✦ Automobilis ir aprīkots ar 4 cilindru 1,4 l/90 kW TSI dzinēju, kas ir bāzes dzinējs, un ir pieejamas dažādas konfigurācijas, tostarp TU0, TL1 un TM5.

EC3 CD drive and SD card slot

✦ Aprīkots ar CD disku un SD kartes ligzdu

ELO Without online service

✦ Nav tiešsaistes pakalpojuma

ER1 Regional code " ECE " for radio

✦ Ieslēgts reģionālais radio kods "ECE

FB0 Standard paint coating

✦ Standarta krāsas pārklājums

FM0 Basic equipment variant

✦ Pamata aprīkojuma variants

G1C 7-speed automatic or DSG note: family EDF

✦ Septiņpakāpju automātiskā vai DSG pārnesumkārbā, kas pieder pie EDF sērijas

HH7 Tires 205/55 R16

✦ Aprīkots ar riepām izmērā 205/55 R16

J0T Battery 360 A (69 Ah)

✦ Akumulators 360 A (69 Ah)

KA0 Without camera systems/accident sensors

✦ Bez kameru sistēmām/negadījumu sensoriem

KLO Standard license plate lighting

✦ Standarta numura zīmes apgaismojums ir iekļauts

L0L Left-hand drive

✦ Kreisās puses piedziņas konfigurācija

LA7N/ Limestone Gray Metallic/Limestone Gray Metallic

✦ Ārējā krāsa „Limestone Grey Metallic”

NY0 Standard battery/alternator capacity

✦ Standarta akumulatora/alternatora ietilpība

PJ3 "Toronto" 6.5J x 16 (5-double-spoke style) tires 205/55

R16

✦ 16 collu vieglmetāla diski ar „Toronto” dizainu un 5 dubultu spieķu stilu, aprīkoti ar 205/55 R16 riepām

PU2 Leather-wrapped multi-function steering wheel

✦ Daudzfunkcionāls stūres rats, apvilktis ar ādu

QE0 Without storage compartment package/box

✦ Nav iekļauts glabāšanas nodalījums iepakojumā/kastē

QH0 Without voice control

✦ Bez balss vadības

QJ1 Chrome trim on rotary light switch, chrome elements on mirror adjustment switch

✦ Iekļauti hroma akcenti uz rotējošā gaismas slēdža un spoguļa regulēšanas slēdža

QN3 Drawers under front seats

✦ Atvilktnes zem priekšējiem sēdekļiem

QR8 Without dynamic road sign display

✦ Dinamiskais ceļa zīmju displejs nav iekļauts

SA0 Model update, week 45

✦ 45. nedēļā modelis saņēma atjauninājumu

TL1 4-cylinder SI engine 1.4 I unit 04E.A

✦ 4 cilindru SI motors 1,4 L vienība 04E.A

UF0 Without electric interface

✦ Elektriskā saskarne nav iekļauta

N3B Seat trim covers in fabric "Zoom"

✦ Sēdekļu apvalki no auduma ar nosaukumu „Zoom”

PH2 Air conditioning system Climatronic

✦ Gaisa kondicionēšanas sistēma ar Climatronic funkciju

PLA "Lights & Vision" package

✦ Komplektā ietilpst „Lights & Vision” pakete

Q2J Comfort seats, front

✦ Priekšējie sēdekļi, kas izstrādāti, domājot par komfortu

QG1 LongLife Service Regime

✦ Izmanto ilgtermiņa apkopes režīmu

QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

✦ Apkopes indikators iestatīts uz 30 000 km vai 2 gadiem, ar mainīgiem intervāliem

QK0 Without camera and without distance sensor (driver assistance system)

✦ Komplektā nav iekļauta kamera vai attāluma sensors autovadītāja palīdzības sistēmai

QQ0 Without add. lights (interior lighting)

✦ Bez papildu apgaismojuma (iekšējais apgaismojums)

QV0 Without TV reception/digital radio reception

✦ Nav TV uztveršanas/digitālā radio uztveršanas

SK2 Price support for fleet sales

✦ Atbalsts cenu noteikšanai autoparka pārdošanai

U5A Instrument cluster with electronic speedometer, odometer and trip odometer, tachometer

✦ Instrumentu panelis ar elektronisko spidometru, odometru, ceļojuma odometru un tahometru

UH2 Electronic parking brake with Auto Hold

✦ Automātiskā stāvbremze ar „Auto Hold” funkciju

UK1 Standard rear seat release

✦ Standarta aizmugurējā sēdekļa atbrīvošana

VF0 Standard pedal cluster

✦ Standarta pedāļu klasteris

W4A 4-door incl. mechanical window lifts, rear

✦ Komplektā ietilpst 4 durvis ar manuāliem logu pacelājiem aizmugurē.

WW1 Winter Package

✦ Komplektā ietilpst ziemas aprīkojums

ZBA Radio "Composition Colour"

✦ Transportlīdzeklis ir aprīkots ar „Composition Colour” radio sistēmu.

V0A Tires without specification of tire brand

✦ Riepas bez riepu zīmola specifikācijas

VL1 Extended pedestrian protection measures

✦ Paplašināti gājēju aizsardzības pasākumi

WD1 Anti-theft alarm system "Plus" with interior monitoring and SAFELOCK

✦ Apsardzes sistēma ar telpu uzraudzību un bloķēšanas funkciju

X3M Equipment options subset for the Baltic States

✦ Baltijas valstīm pielāgotas īpašas aprīkojuma iespējas

EA0 Without follow-on warranty

✦ Nav iekļauta papildu garantija

Laikposms

Atradām 22 ierakstus

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

● 11.2013. 🌐 Nezināma valsts

Ražots

Šī transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.

● 12.2013. 🇱🇻 Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīngā izmaksāšanas.

● 12.2013. 🇱🇻 Latvija

Pirmā reģistrācija

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

● 12.2015. 🇱🇻 Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

01.2017.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

01.2018.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2019.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2020.  Latvija

Fiksēts novērtējums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

02.2020.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2021.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

02.2022.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

06.2022.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīngā izmaksāšanas.

08.2022.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīngā izmaksāšanas.

02.2023.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

02.2023.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

03.2024.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

03.2024.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

03.2025.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

04.2025.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

04.2026.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

05.2026.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

07.2026.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atķeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Padomi, balstoties uz šo atskaiti

Pārbaudi apkopes vēsturi

Nobraukums izskatās atbilstošs. Tagad atliek pārbaudīt, vai auto ir atbilstoši kopts visā tā kalpošanas mūža garumā.

Pārbaudi nobraukumu, ieskatoties apkopes grāmatiņā vai digitalizētos rēķinos.

Pārbaudi svarīgāko detaļu nolietojumu, lai pārliecinātos, ka nobraukums ir atbilstošs norādītajam.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.

Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.

Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.

Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.

Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Pēdējais fiksētais nobraukums: **292 112 km**. Lūk, ko iesakām tālāk.

Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.

Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)

Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.

Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.

Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).

Salīdzini cenas

Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.

Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.