



Volkswagen Golf Atrasti 3 īpašnieki

Ģenerēšanas datums: 12.08.2026

VIN numurs: WVWZZZAUZJP539297

Virsbūves tips: Universālis

Degviela: Dīzelis

Gads: 2017

Pārnesumkārbas veids: Manuālā ātrumkārbā

Dzinēja tilpums: 1,6 l

Jauda: 85 kW (114 ZS / 116 PS)

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Bojājumi

Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 1

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 213 556 km.

Juridiskā statusa pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus
48 valstīs

Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Policija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demonstrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.



Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Polijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:

Slovēnija Itālija Slovākija Rumānija Ungārija Čehija Kanāda


Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.



Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 213 556 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 193 322 km
- Atrasti 8 nobraukuma datu ieraksti



Odometra rādījumu ieraksti

10.2017.	5 km
11.2019.	46 756 km
04.2020.	53 812 km
12.2021.	118 661 km
10.2022.	139 453 km

Odometra rādījumu ieraksti

12.2022.	144 272 km
12.2023.	176 347 km
01.2025.	213 556 km

📘 Sagaidāmais pašreizējais nobraukums

Balstoties uz pēdējā laika braukšanas paradumiem, pašreizējais nobraukums varētu būt **apmēram 263 373 km**. Patiesais nobraukums var atšķirties. Ieskaties automašīnas odometrā, lai iegūtu precīzākus datus.

Braukšanas paradumi

10.2017. - 04.2020.	🟦 Braukts normas robežās	1768 km mēnesī
04.2020. - 12.2021.	🟡 Intensīvi braukts	3195 km mēnesī
12.2021. - 01.2025.	🟦 Braukts normas robežās	2526 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.



Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija

 **Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?** Nokārtots 01.2025.  Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate

 **Vai tas ir norakstīts?**

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.

Ieteicamais apkopes plāns

Lai uzzinātu vairāk par iepriekš veikto apkopi, kā arī plānotajiem apkopes darbiem, ieskaties atskaites digitālajā versijā.

-  **Kopsavilkums**
- Pēdējā plānotā apkope veikta pie 3556 km nobraukuma. Pārbaudi, kādi apkopes darbi bija jāveic
 - Balstoties uz fiksēto nobraukumu, nākamā ieteicamā apkope būtu jāveic pēc 11 444 km

Nākamā ieteicamā apkope: 225 000 km

Būtu jāveic šādi apkopes darbi:

 **Apkope jāveic pēc apmēram 36 min**

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot) +7 apkopes pozīcijas

Iepriekšējā ieteicamā apkope: 210 000 km

Būtu bijis jāveic šādi apkopes darbi:

 **Apkope jāveic pēc apmēram 36 min**

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot) +7 apkopes pozīcijas

 **Apkope jāveic pēc apmēram 72 min**

Stāvbremzes darbība (Pārbaudīt/zīņot)

Signāлтаure (Pārbaudīt/zīņot)

Priekšējā vējstikla tīrīšanas slotiņas (Pārbaudīt/zīņot)

+36 apkopes pozīcijas

 **Apkope jāveic pēc apmēram 6 min**

Katalizatora/daļu filtra stāvoklis (Pārbaudīt)

 **Apkope jāveic pēc apmēram 192 min**

Zobsiksna (Atjaunot)


Zobsiksna spriegotājs (Atjaunot)

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?

 **Uzmanību**
Šim transportlīdzeklīm atradām 1 ierakstu.

Bojājumu ieraksti



Novērtējums

Šis ieraksts norāda uz to, ka transportlīdzekli **pārbaudīja vai apkopa** profesionālis, piemēram, veicot remontu, diagnostiku vai garantijas apkopi. Šis ieraksts automātiski nenožīmē, ka spēkrats būtu bijis iesaistīts negadījumā.

Bojātās detaļas

Kreisā priekšējā daļa / Buferis

Priekšpuse / Buferis

Labā priekšējā daļa / Buferis

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

251 € – 500 €

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenožīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēts bojājums. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc.

Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ.

Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

Specifikācija un aprīkojums

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums.

Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.



Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Transportlīdzekļa specifikācija



Pārskats

Marka Volkswagen	Modelis Golf	Degvielas tips Dīzelis
Modeļa paaudze VII	Modeļa gads 2018	Ražošanas gads 2017
Modeļa variants Latvija		



Veiktspēja un efektivitāte

Transmisijas tips Manuālā ātrumkārbā	Piedziņas tips Priekšējo riteņu piedziņa	Dzinēja tilpums 1,6 l
Jauda 85 kW (114 ZS / 116 PS)	Cilindru skaits 4	Ātrumu skaits 5
Emisiju standarts Euro 6	Dzinēja kods DDYA	Transmisijas nosaukums RTD
Piedziņas veids Iekšdedze		



Virsbūve un izmēri

Virsbūves tips Universālis	Stūres rata novietojums LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)	Krāsa Balts
Durvju skaits 4	Riteņu izmērs 15 in	

Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

0A2 4 doors ♦♦ Aprīkotas 4 durvis	0AE Front stabilizer bar ♦♦ Aprīkots ar priekšējo stabilizatora stieni
0B1 Wheelbase ♦♦ Riteņu bāze	0BA Without rear stabilizer bar ♦♦ Nav aizmugurējā stabilizatora stienja

0EJ Manual transmission MQ250

✦✦ Mehāniskā pārnesumkārbā MQ250

0FG Mosel manufacturing sequence

✦✦ Ražošanas secība, kas raksturīga Mosel

0N1 Torsion beam suspension for lightweight design

✦✦ Torsijas sijas piekare vieglajai konstrukcijai

0SS Labels in English and French

✦✦ Uzraksti angļu un franču valodā

0XS Information kit in Latvian

✦✦ Informācijas komplekts latviešu valodā

0YE Weight range 5 installation control only, no requirement forecast

✦✦ Svara diapazons 5 tikai ar uzstādīšanas kontroli

1D0 Without trailer hitch

✦✦ Bez piekabes sakabes

1E0 Without activated carbon canister

✦✦ Nav iekļauts aktīvās ogles kanniņš

1G2 Steel spare wheel with original equipment tire

✦✦ Tērauda rezerves ritenis ar oriģinālā aprīkojuma riepu

1KE Disc brakes in rear

✦✦ Iekļauti aizmugurējie disku bremzes

1NL Trims for alloy wheels

✦✦ Iekļautas sakausējumu riteņu apdares

1Q2 Mass damper for steering wheel, 36 Hz

✦✦ Masas amortizators stūres ratam ar 36 Hz frekvenci

1SA Without additional front underbody guard

✦✦ Papildu priekšējais aizsargs nav iekļauts

1U8 Without folding table on front seat backrest

✦✦ Priekšējā sēdekļa atzveltnē nav salokāmā galda

0F5 Fuel system for diesel engine

✦✦ Dīzeļdzinējam paredzētā degvielas sistēma

0K0 Without alternative drive system

✦✦ Nav uzstādīta alternatīvā piedziņas sistēma

0P0 Rear exhaust tailpipe (standard)

✦✦ Standarta aizmugurējā izplūdes caurule

0TA Without floor mats

✦✦ Grīdas paklāji nav nodrošināti

0Y3 Cold zones

✦✦ Aukstuma zonas temperatūras kontrolei noteiktās zonās.

1AT Electronic Stability Control w/ driver steering recommendation, ABS, ASR, EDL, EDTC and trailer stabilization

✦✦ Elektroniskā stabilitātes kontrole ar dažādām drošības funkcijām

1DG Nameplate set "TDI"

✦✦ Norādes plāksnītes komplekts, kurā norādīts TDI motors

1EX Special identification label for EC for M1 passenger vehicles

✦✦ Īpaša identifikācijas uzlīme ES M1 kategorijas vieglajiem automobiļiem

1JA Rear shock absorption, basic version 1

✦✦ Aizmugures amortizācijas pamatversija 1. versija

1N3 Electromechanical speed-sensitive power steering

✦✦ Elektromehāniska, no ātruma atkarīga stūres pastiprinātāja sistēma

1PE Wheel locks with extended theft protection

✦✦ Riteņu bloķētāji ar paplašinātu zādzību aizsardzību

1S1 Tool kit and jack

✦✦ Instrumentu komplekts un domkrats

1T0 Without first aid kit and warning triangle

✦✦ Bez pirmās palīdzības aptieciņas un brīdinājuma trīsstūra

1W2 Glove compartment with cooling system

✦✦ Dzesēšanas sistēma cimdņu nodalījumā

1X0 Front-wheel drive

❖ Priekšpiedziņas konfigurācija

1Z0 Initial standard fuel filling

❖ Standarta sākotnējā degvielas uzpildīšana

20A Without electric motor (hybrid)

❖ Komplektā nav iekļauts elektromotors (hibrīda sistēma)

2H0 Without Adaptive Chassis Control

❖ Nav adaptīvās šasijas kontroles

2PH Leather-wrapped steering wheel

❖ Stūres rats apvilīts ar ādu, kas nodrošina greznāku sajūtu.

2WA Without additional tires

❖ Papildu riepas netiek nodrošinātas

3B4 ISOFIX anchorage points (mounting fixture for 2 child seats on rear bench seat)

❖ ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem aizmugurējā sēdvietā

3CA Without partition

❖ Bez nodalījuma

3FA Without roof insert (standard roof)

❖ Nav jumta ieliktņa

3L1 Driver seat with height adjustment

❖ Autovadītāja sēdeklis ar augstuma regulēšanas funkciju

3QT 3-point seat belts in front with height adjustment and seat belt pretensioners

❖ Priekšējās 3-punktu drošības jostas ar spriegotājiem un augstuma regulēšanu

3T2 3 head restraints in rear

❖ Aizmugurējo sēdekļu galvas balsti drošības nolūkā

4A3 Heated front seats

❖ Apsildāmi priekšējie sēdekļi, kas nodrošina komfortu aukstā laikā

1Y3 Electronic differential lock XDS

❖ Elektroniskā diferenciāļa bloķēšanas sistēma, pazīstama kā XDS

1ZE Disc brakes in front

❖ Priekšējie disku bremzes nodrošina efektīvu bremzēšanas veiktspēju

2A0 Without delivery equipment

❖ Nav iekļauts papildu piegādes aprīkojums

2JB Body-colored bumpers

❖ Virsbūves krāsas bamperi

2V1 Dust and pollen filter

❖ Iekļauts putekļu un ziedputekšņu filtrs

31F Front license plate carrier (large)

❖ Priekšējais numura zīmes turētājs

3C7 3-point belt for center rear seat

❖ 3-punktu drošības josta aizmugurējā vidējā sēdvietā

3D1 Decorative inserts "Polar Night Black" for dashboard on driver side and for center console

❖ Dekoratīvie ieliktņi krāsā „Polar Night Black” izceļ instrumentu paneli un centrālo konsoli

3H0 Without backrest release for front seats

❖ Priekšējo sēdekļu atzveltnes atbrīvošana nav iespējama

3NZ Unsplit rear bench seat, asymmetric split folding backrest

❖ Aizmugurējais sēdeklis ar asimetriski dalītu nolaižamu atzveltni

3S2 Black roof rails

❖ Melnas jumta sliedes

3ZB Three 3-point seat belts, in rear

❖ Trīs trīspunktu drošības jostas aizmugurē

4AF Door and side trim panel in foam film and woven fabric

❖ Durvju un sānu apdares panelis izgatavots no putuplasta plēves un austa auduma

4GF Heat-insulating windshield

❖ Siltumu izolējošs vējstikls

4KC Green heat-insulating glass windows on sides and in rear

❖ Zaļi siltumizolācijas stikla logi sānos un aizmugurē

4P3 Rear floor panel module, type 4

❖ 4. tipa aizmugurējā grīdas paneļa modulis

4UP Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation, including knee airbag on driver side

❖ Ietver autovadītāja un priekšējā pasažiera gaisa spilvenus, kā arī autovadītāja ceļu gaisa spilvenu

5C0 Without special body measures

❖ Nav piemēroti nekādi īpaši ķermeņa pasākumi

5J0 Without rear spoiler

❖ Aizmugures spoilerā nav

5MA Decorative inserts "Spotpoint" for dashboard on front passenger side and for door trim panels

❖ Priekšējā paneļa un durvju apdares ieliktni ar dekoratīvu dizainu „Spotpoint”

5SL Aspherical exterior mirror on driver side

❖ Asfēriskais ārējais spogulis vadītāja pusē

5ZF Safety-optimized front head restraints

❖ Priekšējie galvas balsti, kas izstrādāti drošības uzlabošanai

6E3 Front center armrest with storage compartment, 2 vents in rear

❖ Priekšējais centrālais roku balsts ar glabāšanas nodalījumu un aizmugurējiem ventilācijas atvērumiem

6K0 Without forward collision warning/ autonomous emergency braking

❖ Neietver priekšējās sadursmes brīdinājumu vai autonomo avārijas bremzēšanu

4K3 Central locking system with SAFELOCK, radio remote control and 2 remote control folding keys

❖ Centrālā atslēgšanas sistēma ar drošības slēdzeni, radio tālvadības pulti un divām salokāmām atslēgām ar tālvadības funkciju

4L2 Dimming interior rearview mirror

❖ Salona atpakaļskata spogulis ar aptumšošanas funkciju, kas samazina atspīdumu no aizmugurē braucošo transportlīdzekļu lukturiem

4R4 Power windows

❖ Elektrisko logu pacelšanas funkcija

4X3 Curtain airbag system for front and rear passengers incl. side airbags in front

❖ Aizkaru gaisa spilveni un sānu gaisa spilveni papildu drošībai

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

❖ Nesošā frekvence 433,92 MHz-434,42 MHz

5K7 Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures

❖ Transportēšanas aizsargplēve ar papildu pasākumiem

5RQ Right exterior mirror, convex

❖ Labais ārējais spogulis, izliekts

5XS Vanity mirrors in sun visors

❖ Saules aizsargu spoguļi

6A0 Without fire extinguisher

❖ Bez ugunsdzēsības aparāta

6FF Body-colored exterior mirror housings and door handles

❖ Ārējie spoguļu korpusi un durvju rokturi, kas ir krāsoti korpusa krāsā

6KC Black radiator grille with chrome trims

❖ Melns radiatora režģis ar hromētiem apdares elementiem

6NA Pearl Gray headliner

- ✦ Pērļu pelēkā krāsā izgatavots griestu apdare, kas piešķir interjeram izsmalcinātu izskatu

6T0 Without interior light in footwell

- ✦ Kāju nodalījumā nav iekšējā apgaismojuma

6Y8 Electronic restriction of top speed

- ✦ Elektroniskais maksimālā ātruma ierobežotājs

7B0 Without socket

- ✦ Bez kontaktligzdas

7K1 Tire pressure monitoring system

- ✦ Riepu spiediena kontroles sistēma

7LG Vehicle class differentiation -5G0-

- ✦ Transportlīdzekļu klašu diferenciācija

7MM Emission standard EU6 plus

- ✦ Emisijas standarts EU6 plus

7Q0 Without navigation device

- ✦ Bez navigācijas ierīces

7W0 Without extended safety system

- ✦ Nav uzstādīta paplašinātā drošības sistēma

7Y0 Without lane change assist

- ✦ Bez joslu maiņas palīgsistēmas

8GU Alternator 140 A

- ✦ Uzstādīts 140 A alternators

8K1 Separate daytime running light

- ✦ Atsevišķas dienasgaismas lukturi

6Q2 Gearshift knob in leather

- ✦ Ādas pārnesumu pārslēgšanas pogu, kas nodrošina izsmalcinātu sajūtu

6XR Exterior mirrors, power-adjustable and heated, with front passenger exterior mirror lowering function

- ✦ Automašīna ir aprīkota ar elektriski regulējamiem un apsildāmiem ārējiem spoguļiem. Pasažiera puses spogulis ir aprīkots arī ar nolaišanas funkciju, kas uzlabo redzamību stāvvietā vai braucot atpakaļgaitā.

7AS Anti-theft alarm system with interior monitoring, backup horn and towing protection

- ✦ Zādzību novēršanas signalizācijas sistēma ar salona uzraudzību

7E6 Electric auxiliary air heater

- ✦ Uzstādīts elektriskais palīggaissildītājs

7L6 Start-stop system with generative braking

- ✦ Start-stop sistēma degvielas patēriņa samazināšanai

7M5 Without protective film for scuff plate

- ✦ Aizsargplēve nav uzklāta slīpēšanas plāksnei

7P0 Without lumbar support in seat backrests

- ✦ Sēdekļu atzveltnēs nav jostasvietas balsta.

7QA Without CD/DVD for navigation

- ✦ Bez CD/DVD navigācijai

7X2 Park Distance Control - warning signals for obstacles in the front and rear

- ✦ Park Distance Control – brīdinājuma signāli par šķēršļiem priekšā un aizmugurē

8G0 Without light control

- ✦ Bez gaismas kontroles

8IE Halogen twin headlamps and turn signals under one clear lens, with LED separate daytime running light

- ✦ Halogēna divkārtšie lukturi un LED dienasgaismas lukturi, kas nodrošina labu redzamību un stilīgu izskatu

8M1 Rear window wiper with intermittent control

- ✦ Aizmugurējā loga tīrītājs ar intermitējošo režīmu

8N4 Windshield wiper in front with intermittent control

✦✦ Priekšējā vējstikla tīrītājs ar intermitējošo režīmu

8RM 8 speakers

✦✦ Audio sistēma ar 8 skaļruņiem

8SQ LED rear combination lamps

✦✦ Aprīkots ar LED aizmugurējiem kombinētajiem lukturiem, kas nodrošina labāku redzamību un modernu izskatu

8TB Rear fog lamp

✦✦ Aizmugurējais miglas luksturis

8WA Without front fog lamps

✦✦ Nav priekšējo miglas lukturu

8Y1 Two-tone horn

✦✦ Iekļauts divu toņu rags

8ZQ Diversity antenna for FM reception

✦✦ Daudzkanālu antena FM uztveršanai

9F0 Without preparation for rotating beacon/siren combination

✦✦ Nav sagatavots rotējošajam gaismas signālam ar sirēnu

9M0 Without auxiliary heater/parking heater

✦✦ Nav iekļauts papildu sildītājs/stāvvietas sildītājs

9S5 Multi-function display "Plus"

✦✦ Daudzfunkcionālais displejs „Plus” uzlabotai informācijai autovadītājam

9TC Retro-reflectors in all doors

✦✦ Visās durvīs iebūvēti atstarotāji, kas uzlabo redzamību

9WC Without "Multimedia" in vehicle

✦✦ Transportlīdzeklī nav "multivides

9ZX Mobile phone interface

✦✦ Iekļauts mobilā tālruņa interfeiss.

A8B Basic equipment

✦✦ Pamataprīkojums

8Q1 Headlight range control

✦✦ Regulators lukturu gaismas diapazona noregulēšanai

8S1 2 reading lights in front

✦✦ Divas lasīšanas lampas priekšējā daļā

8T6 Cruise control system incl. speed limiter

✦✦ Iekļauts kruīza kontroles sistēma ar ātruma ierobežotāja funkciju

8W1 Warning light for washer fluid level

✦✦ Brīdinājuma signāls par stiklu mazgāšanas šķidruma līmeni

8X1 Headlamp washer system

✦✦ Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma

8Z5 Not hot country

✦✦ Nav konfigurēts karstā klimata apstākļiem

9D0 Without preparation for two-way radio installation

✦✦ Nav sagatavošanas divvirzienu radio uzstādīšanai

9JB Smoker's package: ashtray and cigarette lighter in front

✦✦ Komplekts smēķētājiem: pelnu trauks un cigarešu aizsmēķēšanas ierīce priekšā

9P3 Warning signal and warning light for front seat belts not fastened

✦✦ Brīdinājuma signāls un gaismas signāls, ja priekšējās drošības jostas nav piesprādzētas

9T1 Automatically-heated washer nozzles in front

✦✦ Sildāmi tīrītāju sprauslas optimālai redzamībai

9U1 Brake pad wear indicator

✦✦ Bremžu kļuču nodiluma indikators

9Z0 Operating voltage 12 V

✦✦ Standarta darba spriegums 12 V

A61 Category 1

✦✦ 1. kategorija

AV1 Driving on the right

✦✦ Paredzēts braukšanai pa ceļa labo pusi

B0A Part set without country-specific prescriptive standard

✦ Komplekts bez konkrētai valstij paredzēta obligātā standarta

C0F Alloy wheels 6J x 15

✦ Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar 15 collu vieglmetāla diskkiem, kas piešķir automobilim elegantu un stilīgu izskatu.

DK8 4-cylinder diesel engine 1.6 l TDI, 85 kW

✦ 4 cilindru dīzeļdzinējs 1,6 litri TDI ar jaudu 85 kW

EFO Without ECO function

✦ Bez ECO funkcijas

EM1 Driver alert system

✦ Uztādīta autovadītāju brīdināšanas sistēma

ES0 Without vehicle inlet

✦ Nav iekļauts transportlīdzekļa iepildes atveres

F0A No special purpose vehicle, standard equipment

✦ Standarta aprīkojums, bez speciālā transportlīdzekļa

FC0 Without customized installation

✦ Nav pielāgotas uzstādīšanas

G0C 5-speed manual transmission

✦ 5 pakāpju manuālā pārnenumkārbā

GM1 Standard electronic engine sound

✦ Standarta elektroniskā dzinēja skaņas sistēma

H7F Tires 195/65 R15

✦ Riepu izmērs 195/65 R15

J0V Battery 420 A (70 Ah)

✦ Akumulators - 420 A (70 Ah)

KA0 Without camera systems/accident sensors

✦ Bez kameru sistēmām/negadījumu sensoriem

KK3 Refrigerant R1234yf

✦ Dzesēšanai izmanto aukstuma aģentu R1234YF

B71 Type approval country Latvia

✦ Apstiprināts lietošanai Latvijā

C28 Operating permit, alteration

✦ Pārbūves ekspluatācijas atļauja

E0A No special edition

✦ Standarta izdevums, bez īpašās versijas

EL0 Without online service

✦ Nav tiešsaistes pakalpojuma

ER1 Regional code " ECE " for radio

✦ Ieslēgts reģionālais radio kods "ECE

EVO Without charging cable

✦ Lādēšanas kabelis nav iekļauts

FB0 Standard paint coating

✦ Standarta krāsas pārklājums

FM0 Basic equipment variant

✦ Pamata aprīkojuma variants

G16 Shock absorption in front

✦ Priekšējā amortizācijas sistēma vienmērīgākai braukšanai

GP1 Vehicles with special upgrade measures

✦ Transportlīdzekļi ar īpašiem modernizācijas pasākumiem

I8F Radio "Composition Media"

✦ Radio sistēma ar nosaukumu „Composition Media“

K8D Wagon

✦ Klasificēts kā universāla tipa virsbūve, pateicoties plašumam un daudzpusībai

KH6 Air conditioning system

✦ Iekļauta gaisa kondicionēšanas sistēma

KL1 LED license plate lighting

✦ LED numura zīmes apgaismojums

L05 Suspension range 05 installation control only, no requirement forecast

✦✦ Piekāres diapazons 05 tikai ar uzstādīšanas kontroli

LC9A/ Pure White/Pure White

✦✦ Tīri balts

NY0 Standard battery/alternator capacity

✦✦ Standarta akumulatora/alternatora ietilpība

PA1 Leather-wrapped steering wheel

✦✦ Stūres rats, kas apvilkt ar ādu, nodrošina elegantu izskatu

Q1A Standard seats in front

✦✦ Standarta priekšējie sēdekļi

QH0 Without voice control

✦✦ Bez balss vadības

QJ0 Without aluminum/chrome package

✦✦ Neietver alumīnija/hroma iepakojumu

QN0 Without drawers under front seats

✦✦ Bez atvilktnēm zem priekšējiem sēdekļiem

QR8 Without dynamic road sign display

✦✦ Dinamiskais ceļa zīmju displejs nav iekļauts

SK2 Price support for fleet sales

✦✦ Atbalsts cenu noteikšanai autoparka pārdošanai

TJ1 4-cylinder diesel engine 1.6 l

✦✦ 4 cilindru dīzeļdzinējs, 1,6 litri

UH2 Electromechanical parking brake with Auto Hold function

✦✦ Elektromehāniska stāvbremze ar „Auto Hold” funkciju

UK3 Mechanical rear seat release

✦✦ Mehāniska aizmugurējo sēdekļu atbrīvošana

VF0 Standard pedal cluster

✦✦ Standarta pedāļu klasteris

L0L Left-hand drive

✦✦ Kreisās puses piedziņas konfigurācija

N4C Seat trim covers in fabric "Basket"

✦✦ Sēdekļi, kas apvilkti ar audumu, kura faktūra atgādina „pīti grozu”

NZ0 Without Emergency call service

✦✦ Avārijas izsaukumu pakalpojums nav pieejams

PJ1 Lyon 6J x 15, tires 195/65 R15

✦✦ Lyon 6J 15 collu riteņi ar 195/65 R15 riepiem

QG1 LongLife Service Regime

✦✦ Izmanto ilgtermiņa apkopes režīmu

QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

✦✦ Apkopes indikators iestatīts uz 30 000 km vai 2 gadiem, ar mainīgiem intervāliem

QK0 Without multifunction camera

✦✦ Bez daudzfunkciju kameras

QQ0 Without add. lights (interior lighting)

✦✦ Bez papildu apgaismojuma (iekšējais apgaismojums)

QV0 Without TV reception/digital radio reception

✦✦ Nav TV uztveršanas/digitālā radio uztveršanas

SS4 Control FA

✦✦ „Control Front Assist”

U5A Instrument cluster with electronic speedometer, odometer and trip odometer, tachometer

✦✦ Instrumentu panelis ar elektronisko spidometru, tahometru un ceļojuma odometru

UI4 USB interface also for iPod/iPhone, including AUX-IN jack

✦✦ Komplektā iekļauta USB saskarne iPod/iPhone un AUX-IN ligzda

V1P Tire suppliers for EU countries

✦✦ ES valstīm apstiprinātie riepu piegādātāji

VL1 Extended pedestrian protection measures

✦✦ Paplašināti gājēju aizsardzības pasākumi

W01 The Baltic States: Comfort package forces	WD1 Anti-theft alarm system
ZEA,6E3,8T6,PA1,7X2,WW1	❖ Iekļauta pretzādzību signalizācijas sistēma, kas nodrošina drošību un mieru
❖ „Baltic States Comfort” pakete ietver tādas funkcijas kā ZEA, 6E3, 8T6, PA1, 7X2 un WW1, kas nodrošina lielāku komfortu un ērtības.	
WW1 Winter Package	X3M Equipment options subset for the Baltic States
❖ Komplektā ietilpst ziemas aprīkojums	❖ Baltijas valstīm pielāgotas īpašas aprīkojuma iespējas
ZEA Radio "Composition Media"	EJ1 1 year follow-on warranty, max. 100 000 km
❖ Radio sistēma „Composition Media”	❖ 1 gada papildu garantija, kas attiecas uz nobraukumu līdz 100 000 kilometru.

Laikposms

Atradām 13 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

● 09.2017.	🌐 Nezināma valsts
Ražots	
Šī transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.	
● 11.2017.	🇱🇻 Latvija
Mainītas īpašumtiesības	
Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīnga izmaksāšanas.	
● 11.2017.	🇱🇻 Latvija
Reģistrēts	
Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.	
● 11.2017.	🇱🇻 Latvija
Veikta tehniskā apskate	
Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.	
● 11.2019.	🇱🇻 Latvija
Veikta tehniskā apskate	
Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.	
● 12.2021.	🇱🇻 Latvija
Veikta tehniskā apskate	
Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.	

12.2021.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

03.2022.  Latvija

Fiksēts novērtējums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

06.2022.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīngā izmaksāšanas.

12.2022.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

12.2023.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

01.2025.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

03.2026.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzīngā izmaksāšanas.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus
48 valstīs



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atņeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

☐

Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmkonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.

☐

Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.

☐

Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

☐

Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.

☐

Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.

☐

Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

☐

Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.

☐

Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)

☐

Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

☐

Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.

☐

Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.

☐

Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

☐

Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).

☐

Salīdzini cenas

☐

Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.

☐

Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.