



Volkswagen Polo

Atrasti 2 īpašnieki

Ģenerēšanas datums: 08.08.2026

VIN numurs: WVWZZZAWZJY112713

Virsbūves tips: Hečbeks

Degviela: Benzīns

Gads: 2018

Pārnesumkārbas veids: Manuālā ātrumkārbā

Dzinēja tilpums: 1 l

Jauda: 55 kW (74 ZS / 75 PS)

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Bojājumi

Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 2

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 76 411 km.

Juridiskā statusa pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus
48 valstīs



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Policija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demonstrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.



Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Polijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:

Slovēnija Rumānija Slovākija Ungārija Itālija Čehija Kanāda


Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.



Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 76 411 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 113 120 km
- 10 mileage records found



Odometra rādījumu ieraksti

04.2018.	5 km
06.2018.	1633 km
12.2018.	8965 km
03.2019.	12 534 km
03.2020.	24 853 km
03.2021.	37 835 km

Odometra rādījumu ieraksti

03.2022.	49 464 km
04.2023.	60 520 km
05.2024.	69 208 km
06.2025.	76 411 km

i Sagaidāmais pašreizējais nobraukums

Balstoties uz pēdējā laika braukšanas paradumiem, pašreizējais nobraukums varētu būt **apmēram 89 055 km**. Patiesais nobraukums var atšķirties. Ieskaties automašīnas odometrā, lai iegūtu precīzākus datus.

Braukšanas paradumi

04.2018. - 06.2025. ■ Braukts normas robežās 876 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.



Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija



Apdrošināts?

✓ Apdrošināts

08.2026.



Latvija

Apdrošināšana ir spēkā no 03.2026. līdz 03.2027.



Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

Nokārtots

06.2025.



Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate



Vai tas ir norakstīts?

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.

Ieteicamais apkopes plāns

Lai uzzinātu vairāk par iepriekš veikto apkopi, kā arī plānotajiem apkopes darbiem, ieskaties atskaides digitālajā versijā.



Kopsavilkums

- Pēdējā plānotā apkope veikta pie 16 411 km nobraukuma. Pārbaudi, kādi apkopes darbi bija jāveic
- Balstoties uz fiksēto nobraukumu, nākamā ieteicamā apkope būtu jāveic pēc 13 589 km

Nākamā ieteicamā apkope: 90 000 km

Būtu jāveic šādi apkopes darbi:



Apkope jāveic pēc apmēram 42 min

Stāvbremzes brīv kustība (Pārbaudīt/pielāgot)

Signāлтаure (Pārbaudīt/ziņot)

Priekšējā vējstikla tīrīšanas slotiņas (Pārbaudīt/ziņot)

+33 apkopes pozīcijas

Iepriekšējā ieteicamā apkope: 60 000 km

Būtu bijis jāveic šādi apkopes darbi:



Apkope jāveic pēc apmēram 42 min

Stāvbremzes brīv kustība (Pārbaudīt/pielāgot)

Signāлтаure (Pārbaudīt/ziņot)

Priekšējā vējstikla tīrīšanas slotiņas (Pārbaudīt/ziņot)

+33 apkopes pozīcijas



Apkope jāveic pēc apmēram 6 min

Salona gaisa filtrs (ja uzstādīts) (Atjaunot)



Apkope jāveic pēc apmēram 24 min

Panorāmas stikla lūkas vadotnes (Tīrīt/ieeļļot)

+15 apkopes pozīcijas



Apkope jāveic pēc apmēram 42 min

Gaisa filtra korpus/caurules/šļaukas (Pārbaudīt/attīrīt)

Gaisa filtrs (Atjaunot)

Aizdedzes svece(-es) (Atjaunot)

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?



Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 2 ierakstus

Bojājumu ieraksti

07.2025.

Latvija



Novērtējums

Šis ieraksts norāda uz to, ka transportlīdzekli **pārbaudīja vai apkopa** profesionālis, piemēram, veicot remontu, diagnostiku vai garantijas apkopi. Šis ieraksts automātiski nenožīmē, ka spēkrats būtu bijis iesaistīts negadījumā.

Bojātās detaļas

Kreisā priekšējā daļa / Buferis

Priekšpuse / Buferis

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

501 € – 750 €

Remonta izmaksu reitings

Ļoti zems

5 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā


Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas

Ārējais apgaismojums

07.2025.

Latvija



Fiksētie bojājumi

Šis ieraksts norāda uz bojājumiem, ko ir guvis transportlīdzeklis – parasti avārijā vai citā līdzīgā negadījumā.

Bojātās detaļas

Ārpuse / Nav norādīts

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

501 € – 750 €

Remonta izmaksu reitings

Ļoti zems

6 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates,

veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēts bojājums. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc. Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ. Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

Remonta izmaksu reitings

Tas palīdz saprast iepriekšējo bojājumu nopietnību, salīdzinot remonta izmaksas ar transportlīdzekļa vērtību. Kad remonta izmaksas tuvojas vai pārsniedz lielu daļu no transportlīdzekļa vērtības, tas var norādīt uz potenciālu pilnīgu zaudējumu.

Ļoti zems	<10 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā
Mazs	10-24 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā
Mērens	25-49 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā
Liels	50-74 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā
Ļoti augsts	>75 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Tirgus vērtība


Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.

- i

Kopsavilkums


 - Transportlīdzekļa vidējā tirgus vērtība: 9485 €
 - Uzmanies no slēptām problēmām, ja transportlīdzeklis ir pārdots par krietni zemāku cenu nekā pašreizējo vērtību!



Tirgus vērtības novērtēšanas kritēriji:

- Marka: Volkswagen
- Modelis: Polo
- Degvielas tips: Benzīns
- Transmisijas tips: Manuālā ātrumkārbā
- Gads: 2018

Tirgus: Eiropas Savienības austrumvalstis



Gads	Tirgus vērtība	↘ Zemākā tirgus vērtība	↗ Augstākā tirgus vērtība
2019	11 353 €	8300 €	14 323 €
2020	10 671 €	8017 €	12 932 €
2021	10 900 €	7430 €	13 799 €
2022	11 911 €	9958 €	14 299 €
2023	12 132 €	9858 €	14 052 €
2024	10 686 €	8253 €	12 715 €
2025	9999 €	7365 €	12 599 €
2026	9485 €	6591 €	12 500 €
2027	7937 €	5515 €	10 460 €
2028	7433 €	5165 €	9796 €
2029	6563 €	4561 €	8649 €
2030	5999 €	4169 €	7906 €
2031	5369 €	3731 €	7076 €
2032	5074 €	3526 €	6687 €

Gads	Tirgus vērtība	↘ Zemākā tirgus vērtība	↗ Augstākā tirgus vērtība
● 2033	4658 €	3237 €	6139 €

Tirgus vērtības papildinformācija



Cenas tendenču prognoze

Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -51 % no tā tirgus vērtības.



Pārdošanas laiks

Līdzīgi transportlīdzekļi parasti tiek pārdoti 22 dienu laikā, pamatojoties uz nesenajiem tirgus datiem

Nem vērā – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Specifikācija un aprīkojums

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums.
Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.



Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Transportlīdzekļa specifikācija



Pārskats

Marka	Modelis	Degvielas tips
Volkswagen	Polo	Benzīns
Modeļa paaudze	Modeļa gads	Ražošanas gads
VI	2018	2018
Modeļa variants		
Latvija		



Veiktspēja un efektivitāte

Transmisijas tips	Piedziņas tips	Dzinēja tilpums
Manuālā ātrumkārbā	Priekšējo riteņu piedziņa	1 l
Jauda	Cilindru skaits	Ātrumu skaits
55 kW (74 ZS / 75 PS)	3	5
Emisiju standarts	Dzinēja kods	Transmisijas nosaukums
Euro 6	CHYB	SND
Piedziņas veids		
Iekšdedze		



Virsbūve un izmēri

Virsbūves tips	Stūres rata novietojums	Sēdekļu skaits
Hečbeks	LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)	5
Durvju skaits	Platums	Riteņu izmērs
5	1751 mm	15 in

Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

00A Rear overhang, short	0A2 4 doors
✦ Īsa aizmugures pārkares konstrukcija.	✦ Aprīkotas 4 durvis
0AR Front stabilizer bar	0B1 Wheelbase
✦ Priekšējais stabilizators palīdz uzlabot transportlīdzekļa stabilitāti pagriezienos	✦ Riteņu bāze
0EM Manual transmission MQ200	0FB Pamplona manufacturing sequence
✦ Pārnesumkārbā: manuālā MQ200	✦ Ražošanas secība Pamplonas rūpnīcā
0K0 Without alternative drive system	0KA Without decals and emblems
✦ Nav uzstādīta alternatīvā piedziņas sistēma	✦ Bez uzlīmes un emblēmām
0N1 Standard rear axle	0NB Elimination of nameplate for engine designation on luggage compartment lid
✦ Standarta aizmugurējā tilta iestatīšana	✦ No bagāžnieka vāka tiek noņemta dzinēja identifikācijas plāksnīte

0P0 Rear exhaust tailpipe (standard)

✦✦ Standarta aizmugurējā izplūdes caurule

0TA Without floor mats

✦✦ Grīdas paklāji nav nodrošināti

0Y3 Cold zones

✦✦ Aukstuma zonas temperatūras kontrolei noteiktās zonās.

1A3 Fuel system for fuel-injected SI engine, injection system without fuel return and modified injection pressure

✦✦ Degvielas sistēma, kas paredzēta degvielas iesmidzināšanas tipa (SI) dzinējam bez degvielas atgriešanas sistēmas, ar pielāgotu iesmidzināšanas spiedienu

1D0 Without trailer hitch

✦✦ Bez piekabes sakabes

1EX Special identification label for EC for M1 passenger vehicles

✦✦ Īpaša identifikācijas uzlīme ES M1 kategorijas vieglajiem automobiļiem

1JP Rear shock absorption

✦✦ Uzlabota aizmugurējā amortizācija, kas nodrošina vienmērīgāku braukšanu.

1N1 Power steering

✦✦ Stūres pastiprinātājs

1PA Standard wheel bolts

✦✦ Standarta riteņu skrūves

1SA Without additional front underbody guard

✦✦ Papildu priekšējais aizsargs nav iekļauts

1TB Vehicle class differentiation - 2G0- for build status Europe

✦✦ Transportlīdzekļu klases iedalījums Eiropā

1Y0 Without differential lock

✦✦ Nav iekļauta diferenciāļa bloķēšana

1ZG Disc brakes in front

✦✦ Priekšējie bremžu mehānismi: disku bremzes

0SS Labels in English and French

✦✦ Uzraksti angļu un franču valodā

0XS Information kit in Latvian

✦✦ Informācijas komplekts latviešu valodā

0YH Weight range 8 installation control only, no requirement forecast

✦✦ Svara diapazons 8 tikai uzstādīšanas kontrole

1AS Electronic Stability Control with ABS, ASR, EDL and EDTC

✦✦ Drošības funkcijas: elektroniskā stabilitātes kontrole ar ABS, ASR, EDL un EDTC

1E1 Activated carbon canister

✦✦ Aktivētās ogles kanna

1G2 Steel spare wheel with original equipment tire

✦✦ Tērauda rezerves ritenis ar oriģinālā aprīkojuma riepu

1KG Drum brakes in rear

✦✦ Transportlīdzeklis ir aprīkots ar trumuļu bremzēm aizmugurē.

1NJ Wheel trims

✦✦ Riteņu apdares

1S1 Tool kit and jack

✦✦ Instrumentu komplekts un domkrats

1T0 Without first aid kit and warning triangle

✦✦ Bez pirmās palīdzības aptieciņas un brīdinājuma trīsstūra

1X0 Front-wheel drive

✦✦ Priekšpiedziņas konfigurācija

1Z0 Initial standard fuel filling

✦✦ Standarta sākotnējā degvielas uzpildīšana

2A0 Without delivery equipment

✦✦ Nav iekļauts papildu piegādes aprīkojums

2C5 Height and longitudinally adjustable steering column

✦ Stūres kolonna ir regulējama augstumā un garenvirzienā.

2JF Body-colored bumpers

✦ Bumperi, kas ir krāsoti tāpat kā virsbūve, nodrošina elegantu izskatu

2WA Without additional tires

✦ Papildu riepas netiek nodrošinātas

31K License plate carrier in front and rear (ECE)

✦ Priekšējais un aizmugurējais numura zīmes turētājs, kas atbilst ECE standartiem

3C7 3-point belt for center rear seat

✦ 3-punktu drošības josta aizmugurējā vidējā sēdvietā

3GA Without luggage compartment floor

✦ Automašīnai bagāžnieka grīda nav iekļauta aprīkojumā

3L1 Driver seat with height adjustment

✦ Autovadītāja sēdekļs ar augstuma regulēšanas funkciju

3Q6 3 head restraints in rear

✦ Aizmugurējie sēdekļi: 3 galvas balsti

3U1 Luggage compartment cover

✦ Ērts bagāžnieka pārsegs

40I 4 Steel wheels 5.5J x 15

✦ Šim transportlīdzeklim ir četri tērauda riteņi ar izmēriem 5,5J x 15.

4AP Door and side trim panel

✦ Iekļauts durvju un sānu apdares panelis

4K3 Central locking system with SAFELOCK, radio remote

control and 2 remote control folding keys

✦ Centrālā atslēgšanas sistēma ar drošības slēdzeni, radio tālvadības pulti un divām salokāmām atslēgām ar tālvadības funkciju

2H0 Without Adaptive Chassis Control

✦ Nav adaptīvās šasijas kontroles

2V1 Dust and pollen filter

✦ Iekļauts putekļu un ziedputekšņu filtrs

2ZA Multi-function steering wheel

✦ Šim automobilim ir daudzfunkcionāls stūres rats, kas nodrošina daudzveidīgas vadības iespējas.

3A0 ISOFIX anchorage points for mounting 2 child seats on rear seats, also for i-Size child seats

✦ ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem aizmugurējos sēdekļos

3FA Without roof insert (standard roof)

✦ Nav jumta ieliktņa

3H0 Without backrest release for front seats

✦ Priekšējo sēdekļu atzveltnes atbrīvošana nav iespējama

3NB Unsplit rear bench seat, unsplit folding backrest

✦ Aizmugurējais sēdekļs ir viengabala, un tam ir iespēja nolicīt atzveltni.

3QT 3-point seat belts in front with height adjustment and seat belt pretensioners

✦ Priekšējās 3-punktu drošības jostas ar spriegotājiem un augstuma regulēšanu

3ZU 3-point seat belts in rear incl. seat belt pretensioners for the outer seats

✦ Aizmugurē ir 3-punktu drošības jostas, tostarp ārējo sēdekļu drošības jostu spriegotāji, kas nodrošina maksimālu drošību visiem pasažieriem

4A3 Heated front seats

✦ Apsildāmi priekšējie sēdekļi, kas nodrošina komfortu aukstā laikā

4GF Heat-insulating windshield

✦ Siltumu izolējošs vējstikls

4KF Privacy glass for rear side windows and rear window

✦ Tumšoti stikli aizmugurējos sānu logos un aizmugurējā logā, lai nodrošinātu lielāku privātumu

4L2 Dimming interior rearview mirror

- Salona atpakaļskata spogulis ar aptumšošanas funkciju, kas samazina atspīdumu no aizmugurē braucošo transportlīdzekļu lukturiem

4P0 Rear floor panel module, type 1

- Iekļauts 1. tipa aizmugurējā grīdas paneļa modulis.

4U0 Without luggage nets/pockets on backrests

- Bagāžas tīkliņi/kabatas uz atzveltnes atzveltnēm nav uzstādīti

4X3 Curtain airbag system for front and rear passengers incl. side airbags in front

- Aizkaru gaisa spilveni un sānu gaisa spilveni papildu drošībai

5C0 Without special body measures

- Nav piemēroti nekādi īpaši ķermeņa pasākumi

5K7 Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures

- Transportēšanas aizsargplēve ar papildu pasākumiem

5RQ Right exterior mirror, convex

- Labais ārējais spogulis, izliekts

5XJ Illuminated vanity mirrors in sun visors

- Apgaismoti kosmētikas spoguļi saules aizsargos ērtības labad

6E3 Front center armrest, longitudinally adjustable, with storage compartment

- Priekšējais roku balsts ar glabāšanas nodalījumu

6K2 Front Assist with Autonomous Emergency Braking

- „Front Assist” sistēma ar automātisko avārijas bremsēšanu

6PA Plastic hand brake lever handle

- Plastmasas rokas bremzes sviras rokturis

6T0 Without interior light in footwell

- Kāju nodalījumā nav iekšējā apgaismojuma

4N0 Standard dashboard

- Standarta mērinstrumentu paneļa konfigurācija

4R4 Power windows in front and rear

- Priekšējie un aizmugurējie elektriskie logi

4UF Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation

- Vadītāja un priekšējā pasažiera gaisa spilvens ar priekšējā pasažiera gaisa spilvena deaktivizāciju

51A Without adhesive film

- Bez līmplēves

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

- Nesošā frekvence 433,92 MHz-434,42 MHz

5MA Decorative inserts in Deep Black Pearlescent for dashboard and front door trim panels

- Salona interjerā ir dekoratīvi ieliktni krāsā „Deep Black Pearlescent” uz instrumentu paneļa un priekšējo durvju apdares paneļiem.

5SL Aspherical exterior mirror on driver side

- Asfēriskais ārējais spogulis vadītāja pusē

5ZF Safety-optimized front head restraints

- Priekšējie galvas balsti, kas izstrādāti drošības uzlabošanai

6FF Body-colored exterior mirror housings and door handles

- Ārējie spoguļu korpusi un durvju rokturi, kas ir krāsoti korpusa krāsā

6NA Ceramique headliner

- Griestu apdares krāsa: Ceramique

6Q1 Gearshift knob/handle in plastic

- Pārnesumu pārslēgšanas pogas/rokturis no plastmasas

6U0 Without additional seals outside

- Ārpusē nav papildu plombu

6XD Exterior mirrors power-adjustable and heated

⚡ Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie spoguļi

7E0 Without heat accumulator/auxiliary heater

⚡ Bez siltuma akumulatora / papildu sildītāja

7L6 Start-stop system with generative braking

⚡ Start-stop sistēma degvielas patēriņa samazināšanai

7MM Emission standard EU6 plus

⚡ Emisijas standarts EU6 plus

7Q0 Without navigation device

⚡ Bez navigācijas ierīces

7W0 Without extended safety system

⚡ Nav uzstādīta paplašinātā drošības sistēma

7Y0 Without lane change assist

⚡ Bez joslu maiņas palīgsistēmas

8G0 Without light control

⚡ Bez gaismas kontroles

8ID Halogen headlamps and turn signal lamps under one clear lens

⚡ Halogēnās galvenās lukturi un pagriezienu rādītāju lukturi zem viena caurspīdīga stikla

8M1 Rear window wiper with intermittent control

⚡ Aizmugurējā loga tīrītājs ar intermitējošo režīmu

8Q1 Headlight range control

⚡ Regulators lukturu gaismas diapazona noregulēšanai

8S3 Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 reading lights in front and rear

⚡ Salona apgaismojums ar lasīšanas lampiņām, dimmeri un izslēgšanās aizkavi

7AS Anti-theft alarm system with interior monitoring, backup

horn and towing protection

⚡ Zādzību novēršanas signalizācijas sistēma ar salona uzraudzību

7K1 Tire pressure monitoring system

⚡ Riepu spiediena kontroles sistēma

7M5 Without protective film for scuff plate

⚡ Aizsargplēve nav uzklāta slīpēšanas plāksnei

7P0 Without lumbar support in seat backrests

⚡ Sēdekļu atzveltnēs nav jostasvietas balsta.

7QA Without CD/DVD for navigation

⚡ Bez CD/DVD navigācijai

7X2 Park Distance Control - warning signals for obstacles in the front and rear

⚡ Park Distance Control – brīdinājuma signāli par šķēršļiem priekšā un aizmugurē

8FA Without second battery

⚡ Otra akumulatora nav

8GG Alternator 110 A

⚡ 110 A ģenerators

8K3 Automatic headlight control w/ LED separate daytime running light, Leaving Home and manual Coming Home feature

⚡ Automātiskā lukturu vadības sistēma ar LED dienas gaismas lukturiem

8N8 Windshield wiper in front with intermittent control

⚡ Automašīna ir aprīkota ar priekšējiem vējstikla tīrītājiem, kuriem ir intermitējošā vadība.

8RE 4 speakers

⚡ Aprīkots ar kopumā 4 skaļruņiem, kas nodrošina telpiskas skaņas efektu.

8SA Dark Red rear combination lamps

⚡ Sarkani aizmugurējie kombinētie lukturi

8T9 Speed limiter

✦✦ Iekļauts ātruma ierobežotājs maksimālā ātruma regulēšanai

8W1 Warning light for washer fluid level

✦✦ Brīdinājuma signāls par stiklu mazgāšanas šķidruma līmeni

8X0 Without headlamp washer system

✦✦ Bez lukturu mazgāšanas sistēmas

8Z7 Cold country

✦✦ Paredzēts aukstiem laika apstākļiem

9AB Air conditioning system

✦✦ Standarta gaisa kondicionēšanas sistēma (atkārtots ieraksts)

9JB Smoker's package: ashtray and cigarette lighter in front

✦✦ Komplekts smēķētājiem: pelnu trauks un cigarešu aizsmēķēšanas ierīce priekšā

9P9 Warning signal and warning light for front and rear seat belts not fastened

✦✦ Brīdinājuma signāls par nepiesprādzētām drošības jostām

9T0 Without heated washer nozzles

✦✦ Nav apsildāmu mazgāšanas sprauslu

9ZX Mobile phone interface

✦✦ Iekļauts mobilā tālruņa interfeiss.

A8C Trendline

✦✦ Nosaukums „Trendline” aprīkojuma līmenis

AW5 Standard version

✦✦ Standarta versija

B71 Type approval country Latvia

✦✦ Apstiprināts lietošanai Latvijā

DG2 3-cylinder SI engine 1.0 l, 55 kW

✦✦ Transportlīdzeklis ir aprīkots ar 3 cilindru 1,0 litru benzīna dzinēju, kura jauda ir 55 kilovati.

EF0 Without ECO function

✦✦ Bez ECO funkcijas

8TC Rear fog lamp for driving on the right

✦✦ Aizmugures miglas lukturis braukšanai pa labi

8WA Without front fog lamps

✦✦ Nav priekšējo miglas lukturu

8Y1 Two-tone horn

✦✦ Iekļauts divu toņu rags

8ZQ Diversity antenna for FM reception

✦✦ Daudzkanālu antena FM uztveršanai

9E1 Luggage compartment lighting

✦✦ Bagāžas nodalījuma apgaismojums

9M0 Without auxiliary heater/parking heater

✦✦ Nav iekļauts papildu sildītājs/stāvvietas sildītājs

9S5 Multi-function display "Plus"

✦✦ Daudzfunkcionālais displejs „Plus” uzlabotai informācijai autovadītājam

9WC Without "Multimedia" in vehicle

✦✦ Transportlīdzeklī nav "multivides

A63 Category 3

✦✦ 3. kategorijas transportlīdzeklis

AV1 Driving on the right

✦✦ Paredzēts braukšanai pa ceļa labo pusi

B0A Part set without country-specific prescriptive standard

✦✦ Komplekts bez konkrētai valstij paredzēta obligātā standarta

C04 Operating permit, alteration

✦✦ Pārbūves ekspluatācijas atļauja

E0A No special edition

✦✦ Standarta izdevums, bez īpašās versijas

EL0 Without online service

✦✦ Nav tiešsaistes pakalpojuma

EM0 Without driver alert system

✦ Bez vadītāja brīdināšanas sistēmas

FOA No special purpose vehicle, standard equipment

✦ Standarta aprīkojums, bez speciālā transportlīdzekļa

G01 Shock absorption in front

✦ Triecienu absorbcija priekšpusē

GP0 Vehicles without special upgrade measures

✦ Transportlīdzeklī nav iekļauti īpaši modernizācijas pasākumi

I8C Radio "Composition Colour"

✦ Radio sistēma ar nosaukumu „Composition Colour”

K8G Hatchback

✦ Hečbeks

KK3 Refrigerant R1234yf

✦ Dzesēšanai izmanto aukstuma aģentu R1234YF

L0L Left-hand drive

✦ Kreisās puses piedziņas konfigurācija

N4C Seat trim covers in fabric "Basket"

✦ Sēdekļi, kas apvilkti ar audumu, kura faktūra atgādina „pīti grozu”

PH1 air conditioning system

✦ iekļauta gaisa kondicionēšanas sistēma

Q1A Standard seats in front

✦ Standarta priekšējie sēdekļi

QH0 Without voice control

✦ Bez balss vadības

QJ0 Without aluminum/chrome package

✦ Neietver alumīnija/hroma iepakojumu

ER1 Regional code " ECE " for radio

✦ Ieslēgts reģionālais radio kods "ECE

FC0 Without customized installation

✦ Nav pielāgotas uzstādīšanas

G0C 5-speed manual transmission

✦ 5 pakāpju manuālā pārsenumkārbā

I08 Tires 185/65 R15 low rolling resistance

✦ Riepas: 185/65 R15 ar zemu rites pretestību

J0S Battery 320 A (59 Ah)

✦ Akumulators 320 A (59 AH)

KA0 Without camera systems/accident sensors

✦ Bez kameru sistēmām/negadījumu sensoriem

L03 Suspension range 03 installation control only, no requirement forecast

✦ Piekares diapazons 03 tikai uzstādīšanas kontrole, nav prasību prognoze

LP5L/ Dark Petrol/Dark Petrol

✦ Salona un virsbūves krāsa ir „Dark Petrol/Dark Petrol”

NY0 Standard battery/alternator capacity

✦ Standarta akumulatora/alternatora ietilpība

PJC Steel-wheels 5.5J x 15, tires 185/65 R15, low rolling resistance

✦ Transportlīdzeklis ir aprīkots ar tērauda riteņiem izmēros 5,5J x 15, uz kuriem uzstādītas riepas ar izmēriem 185/65 R15, kas pazīstamas ar zemu rites pretestību.

QG1 LongLife Service Regime

✦ Izmanto ilgtermiņa apkopes režīmu

QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

✦ Apkopes indikators iestatīts uz 30 000 km vai 2 gadiem, ar mainīgiem intervāliem

QK0 Without multifunction camera

✦ Bez daudzfunkciju kameras

QN0 Without drawers under front seats	QQ0 Without add. lights (interior lighting)
✦ Bez atvilktnēm zem priekšējiem sēdekļiem	✦ Bez papildu apgaismojuma (iekšējais apgaismojums)
QR8 Without dynamic road sign display	QV0 Without TV reception/digital radio reception
✦ Dinamiskais ceļa zīmju displejs nav iekļauts	✦ Nav TV uztveršanas/digitālā radio uztveršanas
TH4 3-cylinder SI engine 1.0 l	U5A Instrument cluster with electronic speedometer, odometer and trip odometer, tachometer
✦ Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar 3 cilindru 1,0 litru dzinēju.	✦ Instrumentu panelis ar elektronisko spidometru, tahometru un ceļojuma odometru
UG1 Hill start assist	UI5 USB interface also for iPod/iPhone
✦ Iekļauta palīgsistēma braukšanai kalnā	✦ USB interfeiss arī iPod/iPhone ierīcēm
V0A Tires without specification of tire brand	VF0 Standard pedal cluster
✦ Riepas bez riepu zīmola specifikācijas	✦ Standarta pedāļu klasteris
VL3 Pedestrian Monitoring	W21 The Baltic States: Comfort package TL forces 2ZA,7X2,WDJ,WW3
✦ Gājēju uzraudzības sistēma drošības nodrošināšanai	WD1 Anti-theft alarm system with SAFELOCK
W90 VE: Electrical package TL	✦ Aprīkots ar pretzādzību signalizācijas sistēmu, kurā ietilpst SAFELOCK
✦ Transportlīdzekļa elektriskā aprīkojuma komplekts.	WW3 Heated front seats
WDJ Connectivity package	✦ Apsildāmie priekšējie sēdekļi nodrošina siltumu un komfortu aukstā laikā
✦ Transportlīdzeklis ir aprīkots ar savienojamības paketi, kas nodrošina uzlabotas savienojamības iespējas.	ZDA Radio "Composition Colour"
X3M Equipment options subset for the Baltic States	✦ Automašīna ir aprīkota ar radio sistēmu ar nosaukumu „Composition Colour”.
✦ Baltijas valstīm pielāgotas īpašas aprīkojuma iespējas	
EJ1 1 year follow-on warranty, max. 100 000 km	
✦ 1 gada papildu garantija, kas attiecas uz nobraukumu līdz 100 000 kilometru.	

Laikposms

Atradām 13 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

02.2018.  Nezināma valsts	Ražots Šī transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.
---	--

● 04.2018.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

● 04.2018.  Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

● 04.2018.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

● 12.2018.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

● 04.2020.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

● 04.2022.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

● 04.2023.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

● 05.2024.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

● 06.2025.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

● 07.2025.  Latvija

Fiksēts novērtējums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

07.2025.  Latvija

Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

03.2026.  Latvija

Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: 22.03.2026 līdz: 21.03.2027



Datu avoti
Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus
48 valstīs



Partneri
Šīs atskaides pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atņēksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

- ☐ **Veic profesionālu apskati autoservisā**

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

 - ☐ Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.
 - ☐ Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.
 - ☐ Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.
- ☐ **Pavaicā apkopes vēsturi**

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

 - ☐ Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.
 - ☐ Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.
 - ☐ Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta
- ☐ **Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs**

Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Lūk, ko iesakām tālāk.

 - ☐ Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.
 - ☐ Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)
 - ☐ Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.
- ☐ **Dodies izmēģinājuma braucienā**

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

 - ☐ Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.
 - ☐ Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.
 - ☐ Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.
- ☐ **Salīdzini ar citiem auto**

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

 - ☐ Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).
 - ☐ Salīdzini cenas
 - ☐ Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.
 - ☐ Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.